

احتلاطات الزرع السني

وتقدير الزررعات السنية وأسباب فشلها

Complications and Implant Failures

الأستاذ الدكتور مجد سبع العرب

A. اختلاطات الزرع السني.

B. تقييم الزروعات السنية :

١. الألم pain
٢. الثبات rigid fixation
٣. عمق السبر probing depth
٤. الامتصاص العظمي bone loss
٥. معيار النزف bleeding index
٦. أمراض التسنج حول الزرعة peri implant disease
٧. القرع percussion
٨. التقييم الشعاعي radiographic evaluation
٩. رضى المريض والناحية التجميلية.


C. معايير نجاح وفشل الزروعات

احتلاطات الزرع السنوي Complications

١. التزوبي والوضعية غير المناسبين.
٢. انثقب الحافة السفلية للفك.
٣. انثقب الجيب الفكي.
٤. انثقب القناة السنخية السنية السفلية.
٥. انفلاق أو انثقب الصفيحة القشرية الدهليزية أو اللسانية.
٦. كسر الفك السفلي.
٧. انفتاح جرح النسج الرخوة.
٨. احتلاطات أخرى:
(كسر الزرعة- عدم الثبات الأولي- حرق العظم - الألم - الان titan- النزف).

١. التزوّي والوضعية غير المناسبين:

- ويحدث ذلك عندما تجبر البنى التشريحية في المنطقة على وضع الزرعة بشكل مختلف عما خطط له قبل العمل الجراحي ويمكن تجنب ذلك بواسطة **الطعمون العظمية والنسيجية الرخوة** . بحيث تسمح بوضع الزرعة بالمكان المرغوب وبالزاوية المرادة وقد نضطر إلى إزالة الزرعة.
- في حال حدوث تزوّي فهناك امكانية متعددة لاستخدام الوصلات التعوضية لإنقاذ هذه الزرعات.
- في بعض الحالات يحدث هذا الاختلاط بسبب قلة خبرة الطبيب المعالج.




Mylohyoid muscle will maintain bone along its attachment on medial of mandibular body. Frequently, a significant depression is found just below this. If implant position and angulation do not compensate, lingual perforation may result. Apparent bone height on radiograph (A) and actual height in desired area (B) are demonstrated.

٢. انثقاب الجيب الفكي:

- يمكن أن يحدث خلال عملية تحضير موقع الزرعة وبشكل غير متوقع هو من الاختلاطات التي تحدث عقابيل خطيرة.
- إذا حدث فيمكن استخدام **زرعة أقصر** من تلك المخططة لها قبل العمل الجراحي وذلك لحماية الزرعة من الدخول في الجيب الفكي.
- عملياً يمكن أن نحس بمقاومة عند الوصول على القشرة العظمية لقاع الجيب التي تبدي مقاومة أثناء الحفر والتي تخدم كدليل للعمق الذي يجب التوقف عنده أثناء الحفر.

٣. انثقاب الحافة السفلية للفك السفلي:

يمكن أن يحدث انثقاب في الحافة السفلية للفك بنفس طريقة انثقاب الجيب ويدخل الجزء الذروي للزرعة في القشيرة العظمية بحيث نحس بمقاومة عند الوصول إلى هناك ويجب في هذه الحالة أن يتم وضع زرعة أقصر.




٤. ثقب القناة السنخية السفلية:

- يؤدي انثقابها إلى مشكلة جدية ويمكن الوقاية من ذلك باجراء التخدير موضعياً (وليس ناحيّاً) على القنزعة السنخية بحيث يحدث التخدير تدريجياً باتجاه العصب.
- انثقاب القناة يكون مصحوباً بنزف مفاجئ غير أو ألم حاد مفاجئ وتستخدم في هذه الحالة زرعة قصيرة أكثر مما هو مخطط له.

٤. ثقب القناة السنخية السنية السفلية:

- إذا ظهرت الزرعة داخل القناة على الصورة الشعاعية بعد العمل الجراحي فيجب إزالتها فوراً واستخدام زرعة أقصر.
- إذا لم نجد أية دلالة لحدوث انتقام على الصورة الشعاعية والمريض يشكو من اضطرابات حسية بعد العمل الجراحي فيمكن أن يكون ذلك ناتج عن شد للعصب الذقني أو رض مباشر خلال وضع الزرعة أو من ورم دموي خارج عظمي أو من الوذمة الحادثة في النسج الرخوة.
- هذا العجز يتراجع مع الزمن وإذا استمر فقد يحتاج ذلك إلى عمل جراحي ويكون مزعجاً للمريض




٥. انغلاق أو انشقاب الصفيحة القشرية الدهليزية أو اللسانية.

- إن وجود حافة عظمية رقيقة بسبب الامتصاص العظمي الكبير على طول موقع الزرعة المخطط له يمكن أن يؤدي إلى انشقاب الصفائح القشرية الدهليزية واللسانية .

• هناك حل بسيط وذلك ببرد الحافة العظمية الرقيقة
عند موقع الزرعة وهذا يؤدي إلى عظم زائد أنسني
وحشبي الزرعة.

• بعد تغطية الزرعة بالشريحة يحدث تشكل عظمي حول السطح الدهليزي واللسانی وفي هذه الحالة عند رفع الشريحة في المرحلة الثانية قد تحتاج إلى إزالة العظم الزائد حول الزرعة.



- A - وضع مثالى للزرعة بوجود عظم جيد من الناحية الدهليزية واللسانية
- B - عند وجود حافة سنخية رقيقة واحدة هناك حلان:
 - إما أن نقوم ببرد الحافة العظمية وتسويتها لنجعل على عرض عظمي مناسب للزرعة.
 - أو بوضع طعم عظمي في منطقة الانكشاف الدهليزي الحادث بعد الزرع

• إذا لم يتشكل العظم بشكل جيد من الدهليزي واللسانى فيمكن إن نلجأ إلى **الطعم والأغشية غيرها...**

• في حال سيتم وضع عدة زرعات متقاربة يمكن برد القمة العظمية الرقيقة للحافة السنخية بكمالها للأسفل لنحصل على العرض المناسب.

٦. كسر الفك السفلي:

- يحدث في الفك الصامر بشدة أو عند وجود مرض استقلابي مثل تخلخل العظام أو عند وجود سوابق رض لدى المريض أو وجود عظم كثيف جداً ومحاولة ادخال الزرعة به.
- **والتدبير يكون:**
باستخدام وسائل التثبيت الداخلي وكذلك التطعيم لزيادة الكتلة العظمية للفك السفلي.

٧. انفتاح جرح النسج الرخوة حول الزرعة:

- يؤدي إلى اكتشاف الزرعة وهنا يجب:
 - إعادة الخياطة
 - استخدام المضامض المطهرة (الكلورهيكسيدين)
 - المساعدة على الشفاء.

القسم الثاني :

تقييم الزرعات السنية
evaluation of dental implants

• قرر مجلس الجمعية الأمريكية لطب الأسنان
ضرورة تقييم العوامل التالية لتحديد نجاح الزرعة :

١. الديمومة
٢. الامتصاص العظمي
٣. الصحة اللثوية
٤. عمق الجيب
٥. تأثير على الأسنان المجاورة
٦. الوظيفة
٧. الناحية التجميلية
٨. وجود انتان أو خدر أو ازعاج
٩. رضى المريض

◦ العوامل المستخدمة لتقدير الزرعات

١. الألم pain
٢. التثبيت الصلب (mobility) (الحركة)
٣. عمق السبر probing depth
٤. امتصاص العظم السنخي crestal bone loss
٥. مؤشر النزف bleeding index
٦. أمراض النسج حول الزرعة peri-implant disease
٧. القرع percussion
٨. التقييم الشعاعي radiographic evaluation

الألم Pain

- يعتبر الألم من أهم المعايير التشخيصية سواء للزرعات أو الأسنان
- في الأسنان الطبيعية يبدأ الألم كحساسية للتغيرات الحرارية وفي الحالات المتقدمة حدوث ألم على القرع في الزرعات نادراً ما يظهر الألم بعد الشفاء ولا يكون هناك حساسية على التغيرات الحرارية وإنما قد يظهر عند الوظيفة أو عند القرع
- حالما يتم الشفاء يكون غياب الألم عند تطبيق القوى المحورية وهو معيار أساسي لسلامة الزرعة .

سريرياً :

- يستخدم القرع أو تطبيق قوى بحدود 500g عمودياً لتقدير الألم والانزعاج
- بما أن الألم معيار شخصي لذلك يستخدم مشعر تتراوح قيمه بين (1-10) حيث أن:
 - (1) يشير إلى إزعاج بسيط
 - (10) يشير إلى الألم الأكثر شدة الذي تعرض له المريض لذلك يطلب من المريض تحديد مستوى الألم الذي يعاني منه
- **يجب الانتباه** إلى علاقة النسج الرخوة مع التعويض كما ويجب الانتباه إلى الأطباق الرضي على الزرعة وإلى العادات غير الوظيفية كالصرير

أسباب:

- غالباً ما يكون الألم مرتبطاً بوجود حركة في الزرعة أو التهاب في النسج المحيطة
- من أكثر أسباب الألم شيوعاً عندما يحدث حصر وانضغاط للنسج الرخوة (entrapping) بين الزرعة والدعامة (abutment) نتيجة ضعف الارتباط بين الزرعة ودعامتها
- حالما يتم إزالة النسج الرخوة وتنبيط الدعامة بشكل جيد يزول الألم.




تكاثر التهابي مسبب بواسطة وجود
انحصار نسيج رخو بين الدعامة
والزرعة



ناسور مسبب بواسطة وجود
انحصار نسيج رخو بين الدعامة
والزرعة على الرباعية العلوية
اليسرى




صورة لخراج مسبب بواسطة
زيادة اسمنت محصور ضمن
النسج الرخوة



بصورة شعاعية للزرعة لنفس
المريض تظهر التاج ملتصق بالاسمنت
حيث يلاحظ العمق تحت اللثوي للتاج
الملصوق على الدعامة بالاسمنت
تحت المستوى المجاور للعظم
الملاصق لذا يستحيل ازالة هذا
الاسمنت الزائد بشكل صحيح.



- عندما يكون الأرتباط بين الزرعة والداعمة
abutment-implant connection
مؤمن بشكل جيد وهناك ألم يجب التحري عن وجود كسر في جسم الزرعة



صورة شعاعية لزرعة مكسورة ذات
قطر قياسي مستخدمة لتحمل
تاج رحى في المنطقة الخلفية
للغك السفلي

نادراً ما يظهر الألم عند الوظيفة دون وجود حركة و
إذا وجد فالسبب هو عملية الشفاء بالقرب من
العصب أو تحميل العظم جهوداً تزيد عن الحدود
الوظيفية وعادة يظهر بشكل مبكر

إذا لوحظ الألم مباشرة بعد الجراحة وأظهرت صورة
الأشعة قرب الزرعة من القناة السنية السفلية
نقوم بسحب الزرعة مقدار 1مم ثم يعاد التقييم
بعد ٣ أسابيع

- يرتبط الألم أيضاً بزيادة القوى المطبقة على الزرعة سواء من حيث **الشدة** (عدد الزرعات أقل من اللازم) أو من حيث **الديمومة** بسبب تطبيق جهود غير وظيفية (صرير ، دفع اللسان)
- كما لوحظ الألم بشكل أكبر في **الزرعات ذات التحميل الفوري** منه في الزرعات ذات التحميل المتأخر

◎ تعتمد المعالجة بشكل عام على :

١. إزالة الجهد عن التعويض أو الزرعة لمدة ٣ أسابيع أو أكثر إن أمكن وعند استخدام أجهزة متحركة فوق الزرعات over denture يطلب من المريض نزعها أثناء النوم
 ٢. تدعيل الإطباقي
 ٣. إضافة زرعات أخرى لتخفييف الجهد
- ◎ تؤدي هذه الخطوات عادة إلى تقليل الألم ونادرًا إلى إزالته بشكل كامل
- ◎ عند استمرار الانزعاج وعندما يشير المريض إلى أن مستوى الألم أكثر من خمسة يجب التفكير جدياً بإزالة الزرعة علماً أن هذه الحالة نادرة الحدوث

الثبيت الصلب Rigid fixation

الحركة الفزيولوجية للأسنان :

- تقدر هذه الحركة في الاتجاه العمودي بحوالي 28 ميكرون وفي الاتجاه الأفقي تتراوح بين 56_108 ميكرون وذلك حسب موقع السن (حركة أولية)
- وجد Muhlemann أن حركة الأسنان تزداد عند تطبيق قوى زائدة (حركة ثانوية)

Muhlemann HR ,1967

- تزيد هذه الحركة عن الحدود الطبيعية عند :
 - ١-الرض
 - ٢- امراض النسج الداعمة وفقدان العظم

• التثبيت الصلب **Rigid fixation**: هو مصطلح سريري يشير إلى غياب الحركة عند الفحص السريري

Rigid fixation: is clinical term that means the absence of observed clinical mobility

• الاندماج العظمي : هو مصطلح نسيجي يعبر عن التماس المباشر بين العظم وسطح الزرعة والذي يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي

- ▶ التثبيت الصلب يشير إلى غياب الحركة السريرية عند تعرض الزرعة لقوى أفقيّة وعموديّة لا تتعدي **500g**
- ▶ إن عدم القدرة على رؤية الحركة بالعين المجردة لا يعني الغياب الكامل للحركة فالزرعة التي تتحرك أقل من **73 ميكرون** تظهر ثابتة سريريا.

Sekine et al ,1986

- ▶ سطح التماس بين الزرعة والعظم يسمح بحركة محدودة قدرها : Komiyama
 - 40 ميكرون بالاتجاه الأنسي الوحشي
 - 12 ميكرون بالاتجاه الدهليزي اللساني تحت قوى 2000g

Komiyama Y 1989

- ▶ قام Fonton et al بتطبيق جهود بمقدار 500g لمدة 4 ثواني على الأسنان الأمامية العلوية وعلى زرعات ثابتة سريريا فكان متوسط الحركة :
 - 10 ميكرون على الزرعات
 - بينما وصل الى 57 ميكرون على الأسنان

Fenton et al 1987

• وجد Steflik وزملاؤه أنه لا يوجد ارتباط بين غياب الحركة وجود أو غياب النسيج الضام الليفي حول الزرعة فغياب الحركة لا يدل بالضرورة على حدوث اندماج عظمي على كامل سطح الزرعة ولكن يشير إلى وجود تماส مباشر بين العظم وجزء من سطح الزرعة دون إمكانية تحديد نسبة هذا الجزء

• في حين أن وجود حركة سريرية واضحة يدل على غياب التماس بين الزرعة والعظم.

- إن تأمين الثبات للزراعة أثناء الزرع أو خلال فترة الشفاء أو بعد التحميل له دور هام في تحديد نجاح الزرعة أو فشلها
- وجود **حركة مبكرة** بعد الزرع وقبل التحميل يدل على الفشل في تحقيق الاندماج العظمي
- ظهور **الحركة بشكل متأخر** يدل على فشل الاندماج العظمي بعد التحميل نتيجة للتحميل الزائد أو الاتنان أو إصابة رضية

كيف يتم تقييم ثبات الزراعة؟

- ١_ التقييم اليدوي
- ٢_ التقييم باستخدام periotest
- ٣_ التقييم بجهاز تحليل تردد الرنين Osstell Mentor

١_ التقييم اليدوي:

حيث يقوم بتطبيق قوى دهليزية لسانية معتدلة (500g تقريباً) وذلك باستخدام أداتين صلبيتين على السطحين الدهليزي واللسانى للزرعة وقد صنف حركة الزرعات Implant movement (IM) إلى خمس حالات:

IM-0 غياب الحركة سريرياً

IM-1 يشير إلى أقل حركة أفقية يمكن كشفها سريرياً

IM-2 حركة أفقية معتدلة.

IM-3 حركة أفقية معتدلة حتى mm0.5

IM-4 حركة مرئية معتدلة إلى شديدة أفقية وأي حركة عمودية مرئية


مشكلة التقييم اليدوي للحركة:

- أنها غير قابل للقياس
- لا يمكن عزل العوامل المؤثرة
- قد يختلف الإدراك بين جراح وآخر لزراعة واحدة ولذلك لا يمكن استخدامها للمقارنة بين الزرعات



- للوصول الى التثبيت الصلب (IM-0) يجب أن تبقى الزرعة بعيدة عن الإطباق عدة أشهر
- الزرعات التي لم تلاحظ عليها حركة قبل التعويض لها نسبة نجاح كبيرة
- الزرعات مع حركة أفقية تصل حتى **0.5 mm** لها إنذار أسوأ من الأسنان الطبيعية ذات الحركة المماثلة
- لا يجوز التعويض على زرعات لها حركة واضحة سريريا لأن احتمال الفشل كبير

• الهدف عند تطبيق الزرعات على شكل الجذر هو الحصول على الحالة IM-0 بينما الزرعات ذات شكل الشفرة يمكن ان تكون هناك حركة بسيطة



٢_ التقييم باستخدام periostest



• هو جهاز آلی محوسب يقىس الفعل المحمد أو المثبت للأجسام عن طريق تطبيق قوى تتراوح بين $n=12\text{--}18$ عن طريق رأس يشبه المكبس يقوم بصدمة السن أو الزرعة 16 مرة بمعدل أربع مرات في الثانية ويقىس ارتداد الرأس بعد الصدم باستخدام مقياس تسارع accelerometer



**Siemens AG, Bensheim,
Germany**

درجة الحرارة

PT

0

- 08 - + 09

I

+ 10 - + 19

II

+ 20 - + 29

III


+ 30 - + 50

- الأجسام المتحركة تعطي قيم أكبر من الأجسام الثابتة واللينة أكثر من الصلبة
- وتتراوح القيم بين -8 و حتى +50

أما بالنسبة للزرعات :



- ◎ $PT < 0$ القيمة السلبية تشير إلى حدوث اندخال عظمي جيد حول الزرعة
- ◎ $PT 0 \text{ to } +9$ من الضروري إعادة التقييم السريري
- ◎ $PT > +10$ يدل ذلك على عدم حدوث اندخال عظمي حول الزرعة

* يستخدم هذا الجهاز من أجل تقييم التغيرات
الطفيفة في ثبات الزرعات أو الخلل في تثبيت
التعويض





طريقة الاستخدام:

- تحمل قبضة الجهاز بحيث تكون أفقية قدر الإمكان (بين 20+ و 20- درجة) بشكل عمودي على مركز السن أو الزرعة المراد فحصها
- يجب أن يجلس المريض بوضع قائم (وضعية مرجعية) حتى نتمكن من إعادة القياس بنفس الوضعية




• الانحراف عن الوضع العمودي قد يؤثر على
القيمة المقرؤة بمقدار 2.5 إلى 4 على أن لا
يزيد الانحراف عن 45 درجة






Lower jaw, anterior zone




Lower jaw, lateral zone






Upper jaw, lateral zone

- يجب أن لا يكون هناك تماس بين أسنان الفكين عند القياس
- تكون المسافة بين رأس القبضة وسطح السن $0.7\text{--}2.0\text{ mm}$



٣_التقسيم بجهاز تحليل تردد الرنين Osstell Mentor

- تحليل تردد الرنين resonance frequency analysis يتضمن اصدار أمواج جيبية مع تغير محدد من تردد مرتفع إلى منخفض أو بالعكس عن طريق محول طاقة transducer
- في النماذج الأولى كان هناك صعوبة في وضع محول الطاقة وبالتالي محدودية بالاستخدام



◎ Osstell Mentor هو نموذج حديث من (RFA) تغلب على هذه المشكلة باستخدام مسبر خاص يثبت على الزرعة بيرغبي ويحفز باستخدام نبضات مغناطيسية فيهتز باتجاهين متعاودين (دهليزي لساني وأنسي وحشى) ويسجل القيمتين




**Osstell Mentor, Integration Diagnostics AB,
Göteborg, Sweden**

● يعبر عن نتيجة القياس بحاصل ثبات الزرعة
ويعطي the Implant Stability Quotient (ISQ) قيمة بين

1 to 100

● قيمة ISQ < 45 يدل ذلك على فشل الزرعة
● قيمة ISQ 60_70 يدل ذلك على نجاح الزرعة



- وجد Haw ming H في دراسة مخبرية أجراها:
- أن تحليل تردد الرنين RFA يتأثر بارتفاع وثخانة وكتافة العظم المحيط بالزرعة وأن وجود امتصاص في قمة الحافة السنخية أكثر من 3mm يزيد من اهتزاز الزرعة بشكل كبير خاصة عندما تكون ثخانة العظم محدودة

Haw-Ming Huang, et al, 2003


• ولما كان الفحص المجهرى لسطح التماس بين الزرعة والعظم bone-implant contact الطريقة الأكثر دقة لتقدير الأندخال العظمي أجرى **Oh et al** دراسة مدى تطابق قيمة periotest value(PTV) و (ISQ) مع الدراسة المجهرية ومعدل التشكيل العظمي حول الزرعة

The new peri-implant bone formation rate(NBFR)


- دلت نتائج هذه الدراسة أن كل من Periotest و Osstell Mentor هي :
 - أداة تشخيصية غير راضة
 - موثوقة
 - قابلة للمقارنة
- وهناك ارتباط قوي بين نتائج كل من هاتين الأداتين مع الأداة الأخرى ومع التشكّل العظمي الجديد

Ji-Su Oh et al ,2009

- اقترح حديثا استخدام **الأمواج فوق الصوتية** لتقدير الاندحال العظمي
- ان انتشار الأمواج في العظم أسرع منه في النسج الرخوة وبالتالي تكون سرعة انتشار الأمواج أكبر في الزرعات ذات الاندحال العظمي الجيد
- كما أن انعكاس الأمواج على سطح التماس بين الزرعة والعظم أقل من انعكاسها بين الزرعة والنسيج الرخوة




Almeida et al ,2007




An osseointegrated implant

الزرعة مندمجة عظمياً



implant embedded in soft tissue

الزرعة ضمن النسج الرخوة



An implant surrounded by a combination
of soft tissue and bone.

الزرعه محاطه بخلط من النسيج الرخو والعظم

عمق السبر Probing depth

في الأسنان الطبيعية :

- عميق السبر حول الأسنان يعتبر دليل هام في تقييم صحة النسج الداعمة فزيادة عمق السبر ترتبط بأمراض النسج الداعمة والامتصاص العظمي
- القيمة التشخيصية لعمق السبر حول الزرعات لاتزال موضع نقاش بسبب نقص المعايير الدقيقة إضافة إلى إمكانية أذية الختم البيولوجي (هو ارتباط اللثة على عنق الزرعة) وتخريش سطح الزرعة




يتم السبر عادة
باستخدام **مسابر**
بلاستيكية حتى لا تتولد
تيارات غلفانية ولا يسبب
خدش الزرعة وتشكيل
سطح مناسب لتجمع
الجراثيم

يجب الحذر من أن يؤدي
السبر إلى نقل الجراثيم
المرضية إلى النسج
المحيط للزرعة



- عند السبر حول الزرعات فإن المسبر لا يقيس عمق الميزاب فحسب بل يخترق رأس المسبر الارتباط البشري وجزء من العرض (الحيز) البيولوجي biological width
- يكون عمق السبر حول الزرعة 2.5_5 mm أكبر منه حول الأسنان الطبيعية 1_3 mm






Table 41-1 Comparison of Tooth and Implant Support Structures

STRUCTURE	TOOTH	IMPLANT
Connection Junctional epithelium	Cementum, bone, periodontium Hemidesmosomes and basal lamina (lamina lucida and lucida, lamina densa zones)	Osseointegration, bone functional ankylosis ligament Hemidesmosomes and basal lamina (lamina, lamina densa, and sublamina lucida zones)
Connective tissue	Thirteen groups: perpendicular to tooth surfaces ↓ collagen, ↑ fibroblasts	Only two groups: parallel and circular fibers No attachment to the implant surface and bone ↑ collagen, ↓ fibroblasts
Biological width	2.04 to 2.91 mm	3.08 mm
Vascularity	Greater; supraperiosteal and periodontal ligament	Less; periostal
Probing depth	3 mm in health	2.5 to 5.0 mm (depending on soft tissue depth)
Bleeding on probing	More reliable	Less reliable

- عميق السبر يتعلّق بمجموعة من العوامل :
 ١. القوى المطبقة : القوة المثالية للسبر هي 20g ولكن غالباً ما تستخدم سريرياً قوىً أكبر من ذلك
 ٢. وجود التهاب
 ٣. زاوية ادخال المسبر:
- أكثر هذه العوامل أهمية هو زاوية السبر خاصة أن قطر الزرعة غالباً ما يكون أصغر من قطر التعويض مما يجعل توجيه المسبر صعباً

→ وجد **Lokholm et al** أن وجود جيوب عميقه لم يكن مرتبطاً بامتصاص العظام الحفافي



Lokholm et al ,1986

→ وقد ذكرت تقارير عن وجود زرعات ثابته ومستقرة بعمق جيب 2 to 6mm

- ▶ يتأثر عمق الميزاب بـ**ثخانة المخاطية المغطية للسن** قبل الزرع خاصة في المنطقة العلوية الخلفية لذلك نلجأ إلى رأب اللثة gingivoplasty خلال المرحلة الجراحية الأولى أو الثانية
- ▶ علما ان عمق الميزاب المثالى يجب ألا يزيد على 5mm لأن زيادة العمق تزيد من صعوبة العناية بالزرعة وتحمّل مكان مناسب لتكاثر الجراثيم اللاهوائية

Rams t, Solts j, 1996

• على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى السبر كوسيلة لتحديد سلامة الزرعة فإن تزايد عمق السبر يدل على حدوث امتصاص عظمي إلا في حالة **الضخامة اللثوية**



► إن **مراقبة تزايد عمق السبر** تكون أكثر أهمية خلال العام الأول بعد التحميل حيث تكون التغيرات أكثر وضوحا على السبر منها على الصور الشعاعية كما أن امتصاص غالبا ما يبدأ على المنطقة الدهليزية

► لذلك لابد من تكرار السبر كل 3 إلى 4 أشهر خلال السنة الأولى من التحميل بعد ذلك يستخدم فقط عندما تظهر الأشعة وجود امتصاص في العظم

• إن السبر يعطينا معلومات حول :
تماسك النسج ، الوذمة exudate والنزف




الامتصاص العظمي Crestal bone loss

- **في الأسنان الطبيعية :** يدل وجود الامتصاص العظمي على مرض سابق أو حالي في النسج الداعمة
- الرض الإطباقي قد يسبب زيادة في الحركة ولكنه لا يؤدي إلى امتصاص في العظم الحفافي إلا إذا ترافق مع التهاب في النسج الداعمة

أما بالنسبة للزرعات :


- * لتحديد مقدار امتصاص العظم يجب مقارنة قمة العظم حول الزرعة مع مستوى عند وضع الزرعة (وضع مرجعي)
- * غالباً ما يسبب **الرض الجراحي** امتصاص بسيط في العظم يمكن ملاحظته قبل التعويض .
- * يحدث الامتصاص بشكل أكبر خلال السنة الأولى للتحميل الوظيفي.



الضغط المسببة بواسطة الهيكليّة الغير خاملة
تحدث امتصاص عظمي حول سطح الزرعة

- يختلف الامتصاص خلال مرحلة الشفاء بين الزرعات المغمورة submerged وغير المغمورة unsubmerged
- يتأثر الامتصاص خلال الشهر الأول من وضع الدعامة ب:
 ١. موقع اتصال الزرعة بالدعامة
 ٢. تصميم عنق الزرعة the crest model design


Barboza et al ,2002



Stuart J. Froum 2010

• استمرار فقدان العظم إلى أبعد من منطقة اتصال الزرعة بالدعامة والعنق الأملس للزرعة ينتج عادة عن زيادة الجهد المنقول إلى **العظم الحفافي** cresal bone كوجود سوء وظيفة أو زيادة نسبة التاج إلى الزرعة






■ امتصاص عظم عند مريض لديه صرير ليلي الحل :
وضع زرعة إضافية



Caranza - 9th ed




Stuart J. Froum;2010

- أشارت العديد من الدراسات أن الأمتصاص السنوي بعد السنة الأولى للتحميل يتراوح بين 0.2mm (Zarb and cox,1987) ,(Adell et al,1981)

- ذكر kline et al, 2002 أن هذه القيمة تشير إلى متوسط الأمتصاص لكن معظم الزرعات لا يحدث فيها امتصاص كل عام


- إن الامتصاص يسبب زيادة عمق الميزاب وبالتالي تجمع الجراثيم اللاهوائية nonaerobic bacteria وبالتالي حدوث امتصاص ثانوي
- الامتصاص العظمي يسبب زيادة نسبة التاج إلى الزرعة وبالتالي زيادة الجهد الجانبي وبالتالي حدوث امتصاص ثانوي




امتصاص ناتج عن التهاب النسج
حول الزرعة

● اقترح : Shillingburg et al 1997

أن نسبة التاج إلى الجذر crown-to-root ratio يجب أن تكون على الأكثر $1/1$ وإذا زادت عن ذلك قد تؤدي إلى الفشل بسبب فعل العتلة المرافق . cantilever effect







The initial bone loss on an anterior tooth before failure frequently occurs on the facial bone. Once the tooth is extracted, the bone volume is decreased in width and then height (division A, B, C-w, C-h).

فقدان العظم الأولي على السن الأمامي من
النهاية الدهليزية يؤدي إلى تناقص عرض
وارتفاع العظم السنخي

- من الصعب تحديد مقدار امتصاص الذي يدل على فشل الزرعة حيث يتعلق ذلك بنوع العظم وطول الزرعة
- بشكل عام امتصاص العظم إلى **أكثر من نصف طول الزرعة** يدل على الفشل
- ويرى 1994 al Ericsson et al أن امتصاص أكثر من 3mm مؤشر إلى فشل الزرعة
- كما يجب الانتباه إلى عمق السبر فكلما كان عمق السبر أكبر كان الإنذار أسوأ

• إن التغيرات البسيطة في مستوى العظم الملاصق يمكن كشفه بسهولة باستخدام الصور الشعاعية مع اعتبار المسافة بين حلزنتي الزرعة **the threaded implant pitch** وهي مسافة معروفة في كل نظام





مؤشر النزف bleeding index

- يستخدم مؤشر النزف لتقدير الصحة اللثوية حيث يحدث النزف عند السبر بسبب تقرح بشرة الميزاب نتيجة للالتهاب
- قد يحدث النزف عند تطبيق قوى مفرطة أثناء السبر على الرغم من سلامة بشرة الميزاب
- القيمة التشخيصية لمؤشر النزف في الزرعات أقل منها في الأسنان الطبيعية لأن نجاح الزرعة يعتمد على التوازن المكانيكي الحيوي
- أكثر من **biomechanical equilibrium** أكثر من الصحة اللثوية


• اختلف الباحثون في دور الصحة اللثوية في نجاح الزرعة أو فشلها :

- حيث وجد Adell et al,1986 و Lekholm et al,1986 أنه لا دليل على وجود ارتباط بين التهاب اللثة وامتصاص العظم
- بينما ذكر Kirsh &Mentag ,1986 وجود ارتباط بين سوء الصحة اللثوية وفشل الزرعات



أكثـر مشـعـرات النـزـف استـخدـاماً مشـعـراً التـهـاب اللـلـة لـ (Loe and Silness 1963)

- 0_ لـة طـبـيعـية
 - 1_ التـهـاب بـسيـط : احـمـرار، وـذـمة ، دون نـزـف عند السـير
 - 2_ التـهـاب مـتوـسـط : احـمـرار ، وـذـمة ، نـزـف عند السـير
 - 3_ التـهـاب شـدـيد : تـقـرح وـنـزـف عـفـوي
- يـتم السـير عـلـى السـطـوح الـدـهـليـزـية وـالـلـسـانـية وـالـأـنسـية

● يستخدم المشعر نفسه للأسنان والزرعات مع الانتباه إلى أن النزف حول الزرعات أقل لأن التروية حول الزرعات أقل من الأسنان



Blood supply of the connective tissue cuff surrounding the implant/abutment is scarcer than in the gingival complex around teeth because none originates from a periodontal ligament.



- نزف + عمق سبر > 5mm يستطع استخدام مضامض كلورهكسيدين وغيره من وسائل العناية الفموية
- نزف + عمق سبر < 5mm يجب التدخل الجراحي وإزالة النسج الالتهابية

ملاحظة:

- خلال السنة الأولى من التحميل لابد من تقييم النسج حول الزرعة من حيث:
 - النزف على السبر
 - تغيرات اللون والقوام و الشكل
 - السبر على جميع السطوح حتى لو تطلب ذلك إزالة التعويض

- بعد مرور عام من ثبات عمق السبر فيكفي فحص محدود دون الحاجة إلى إزالة التعويض علماً أن تكرار إزالة التعويض يؤدي إلى اهتراء نظام ربط التعويض بالزرعة

أمراض النسج حول الزرعة

Peri-implant disease



• **التهاب اللثة :** هو التهاب جرثومي محدد ضمن اللثة دون الوصول إلى العظم وبما أن اللثة المحيطة بالزرعة مماثلة لتلك المحيطة بالأسنان الطبيعية حسب James R A ,Schutz R L فإن التهاب اللثة حول الأسنان والذي يصنف إلى :

- ١- تموي حاد Acute necrotizing
- ٢- تقرحي Ulcerative
- ٣- هرموني Hormonal
- ٤- تحريضي دوائي Drug induced
- ٥- ذاتي Spontaneously

التهاب النسج الداعمة للزرعه : peri-implantitis

● عرف على أنه مصطلح علمي يدل على رد فعل التهابي يترافق بفقدان العظم الداعم في النسج المحيطة بزرعه وظيفية.

● يختلف عن التهاب النسج الداعمة للأسنان بسبب الاختلاف في طبيعة النسج المحيطة



- امتصاص العظم ينتج عن الجهد الاطباقية أو الجراثيم أو الاثنين معاً
- عند حدوث الامتصاص يشكل الجيب الناتج مكان مناسب للجراثيم اللاهوائية التي تسبب استمرار الامتصاص

Table 41-3

**Subgingival Microflora
Associated with Human Dental
Implants**

	Pocket Depth (mm)	
MICROFLORA	<5	>6
Spirochetes (%)	2	32
Motile rods (%)	16	18
Coccoids (%)	64	30

- أكدت الدراسات السريرية ، (Esposito, Lekholm Thomesn 1998) أن التهاب النسج الداعمة ما حول الزرعات يؤدي إلى تهدم عظمي سريع بسبب تشكل نسيج حبيبي مليء بالخلايا الالتهابية التي تطلق وسائل كيميائية تنشط كاسرات العظم كما وان الالتهاب يجعل الوسط حامضيا .
- وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى فقدان ثبات الزرعة بسبب فقدان العظم الحفافي.

المظاهر السريرية والشعاعية ل Peri - implantitis

- حركة في الزرعة .
- فقدان عظم حفافي متراقي يؤدي إلى عيب عظمي يشبه فوهة البركان .Crater- Like
- زيادة في عمق السبر .
- علامات الانتان والالتهاب (احمرار ، ألم ، وذمة ، تقيح ..)
- نسيجياً ارتشاح النسيج الضام ما حول الزرعة بالخلايا الالتهابية (الخلايا المتصورية وعديدات النوى PMNs) مع تقرح في بشرة الارتباط.



قياس عمق الجيب حول
الزرعة وتحديد وجود نحة



إعادة المداخلة الجراحية تظهر
فقدان عظمي متقدم حول
الوجه الدهليزي للزرعة

قام **Spikermann** بتصنيف التهاب النسج الداعمة للزرعة وذلك بمساعدة الصور الشعاعية، يتعلّق هذا التصنيف بحالة العظم السنخي المحيط بالزرعة السنية:

- **الصنف الأول:** امتصاص قمة النتوء السنخي المحيط بالزرعة فقط.
- **الصنف الثاني:** امتصاص قمة النتوء السنخي في المستوى الأفقي مع امتصاص جدار شاقولي من جهة واحدة.
- **الصنف الثالث:** امتصاص كبير في الاتجاه الأفقي مع امتصاص عمودي محوري حول الزرعة السنية على جميع السطوح.
- **الصنف الرابع:** امتصاص على المستوى الأفقي وأيضاً على المستوى العمودي وتحرب النسيج العظمي من الناحية الدهليزية والحنكية أو اللسانية .



الصنف الثاني



الصنف الأول



الصنف الرابع



الصنف الثالث

الصنف الأول والثاني:

- تكون المعالجة باستئصال النسج الالتهاوية ثم التقليل وتسوية سطح الزرعة ومن ثم التجريف. ويفضل استخدام أدوات بلاستيكية



Fig. 24-3. Plastic scalers are helpful for calculus removal with minimal abrasion to polished implant surfaces.



محرفة بلاستيكية تساعد على
إزالة القلح وسحل سطح الزرعة
بنعومة

معالجة الصنف الثالث والرابع:

- تكون المعالجة أيضاً بتجريف الجيوب المحيطة بالزرعة والتجريف هنا جراحي أو مفتوح ويمكن أيضاً إضافة المواد المائة واستخدام الأغشية التوجيهية . مع معالجة دوائية بالصادات


Spiramycine مع Metronidazole
أو Amoxicillin مع Metronidazole
إضافة إلى مضامض كلور الهاكسيدين

● صنف Lemck التهاب النسج الداعمة للزرعة حسب المظاهر السريرية:



- **الصنف ١:** عمق الجيب حتى ٣ ملم ونزف دموي بسيط بعد السير.
- **الصنف ٢:** عمق الجيب حتى ٥ ملم ونزيف دموي بسيط بعد السير.
- **الصنف ٣:** عمق الجيب أكثر من ٥ ملم ونزيف دموي مع خروج سائل من الجيب اللثوي وامتصاص عظمي مشاهد على الصورة الشعاعية .
- **الصنف ٤:** نزيف غزير من الجيب اللثوي بعد السير، عمق كبير للجيب اللثوي وخروج سوائل من الجيب اللثوي.
- **الصنف ٥:** تقليل الزرعة وسقوطها.



تقلل الزرعة وسقوطها



شكل سريري وشعاعي لزرعتين في الغك السفلي الأيسر حيث يلاحظ التهاب حول الزرعتين مع تورم وتقحح وتحرب عظمي على الصورة الشعاعية



شكل سريري وشعاعي للزرعتين السابقتين بعد ٧ أشهر من العلاج

A. June 1990

.. B. April 1993

C. February 1995

D. June 1996

E. April 1997

التهاب حول الزرعة عولج بالطريق المفتوح مع غسل بالكلورهيكسيدين وظهور هذه الحالة أهمية المعالجة المضادة للجراثيم في شفاء هذه الحالة مع أنه لم يتم تعديل الاطباق في هذه الحالة

القرع Percussion

- **في الأسنان الطبيعية :** يستخدم القرع لتقدير الألم عند الوظيفة أو عند وجود خراج أو التهاب رباط
- **في الزرعات :** استخدم القرع لفحص ثبات الزرعة فسماع صوت رنين عند القرع ringing sound يدل على وجود تماس بين الزرعة والعظم علماً أن وجود 2 أو 16mm من سطح التماس بين العظم والزرعة له صوت الرنين ذاته تقريباً.
- كما يستخدم القرع لتقدير الألم .
- لا يعتبر القرع مؤشراً حاسماً للحالة الصحية للغرسة وثباتها .

التقييم الشعاعي radiographic evaluation

- في الأسنان الطبيعية تظهر الأشعة النخور ، حالة اللب والنحوح حول السنية
- الأشعة تظهر النتيجة ولا تشير إلى وجود أو غياب العملية الامراضية
- تقييم العظم يتضمن :
 - ١- الصفيحة القاسية lamina dura
 - ٢- عرض المسافة الرباطية
 - ٣- شكل قمة العظم السنخي
 - ٤- المسافة بين الملتقي المينائي الملاطي CJE وقمة العظم (عادة ٦ إلى ٣مم)


- بما أن الزرعات لا تصاب بالنخر أو الأمراض المرتبطة باللب فإن العظم السنخي المحيط بالزراعة هو الذي يحدد هل الزرعة سليمة أم لا
- الفحص الشعاعي يعتبر من أسهل الوسائل المستعملة لتقدير الامتصاص العظمي

◎ هناك عوامل تقيد التشخيص الشعاعي :

- (١) ان الصور الشعاعية تظهر الجانبين الانسي والوحشي فقط علماً أن الامتصاص المبكر غالباً ما يظهر على السطح الدهليزي للزرعة
- (٢) **غياب الشفوفية** حول الزرعة لا يشير بالضرورة إلى سلامه العظم فالشفوفية لا تظهر حتى يفقد العظم 40% من كثافته
- (٣) عندما يكون العظم عريضاً فإن عيوباً عظمية على شكل (v) قد لا يظهر على الأشعة بسبب كونه محاطاً بعظم قشرى كثيف

- التصوير الذري بالتواري للزرعات أصعب من تصوير الأسنان وذلك لأن الزرعات تتوضع ذرياً أكثر قرابةً من ارتكازات العضلات
- حدوث تقرم في الصور الشعاعي يسيء إلى قيمتها التشخيصية
- يمكن تقييم الامتصاص العظمي بالشكل الأفضل باستخدام الصور المجنحة أو الصور حول الذروية دون التركيز على الذروة

● يجب أن تكون الزرعة عمودية على الأشعة والفلم
وإلا ستظهر ضبابية



Misch ,2008

On this periapical radiograph the threads are clear on one side only. The central ray was not directed completely perpendicular to the implant body, but was within 10 degrees. This film is not ideal but is clinically acceptable in most situations.

صورة حول ذروية يظهر فيها حلزونات الزرعة على الجوانب
فقط وعدم وضوحها في المنتصف بسبب ميلان 10 درجات

الشفوفية حول الزرعة تشير الى وجود نسج رخوة تحيط بالزرعة وتعتبر مؤشر على الفشل قد يكون السبب **حرثومي** (الانتان) أو **علاجي** **Iatrogenic** (ارتفاع الحرارة أثناء تحضير سرير الزرعة) أو **عدم الحصول على الثبات اللازم** (نوع العظم ، خطأ في التحضير وانشقاب العظم ...) أو **بسبب اضطراب في شفاء العظم**

- إذا ازداد حجم هذه الشفوفية أو ترافقت بوجود ناسور عند ذلك قد تحتاج إلى التداخل الجراحي :
 - إذا كانت الزرعة متحركة لابد من إزالتها
 - أما إذا كانت الزرعة ثابتة والنصف العنقى من العظم السنخي في وضع جيد يجب إزالة السبب وقد نضطر إلى إزالة الجزء الذروي

- **الصورة المرجعية لزرعة تؤخذ عند التحميل**
- بما أن امتصاص العظم السنخي غالباً ما يظهر خلال العام الأول للتحميل يجب على المريض مراجعة الطبيب كل 3 إلى 4 أشهر ، وتجري له صورة ذرovie أو مجنة تقارن مع الصورة المرجعية
- بعد العام الأول إذا لم يكن هناك تغيرات في صور الأشعة فيجري الفحص الشعاعي كل ثلاثة أعوام ما لم تظهر أعراض سريرية أخرى .

● في حال الكشف عن تغيرات على مستوى العظم كشف بالسبر أو الأشعة يجب تقليل الجهد الاطباقي وتعديل إجراءات الصحة الفموية بما يناسب الحالة

● يكرر الفحص الشعاعي كل 6 إلى 8 أشهر حتى يستقر مستوى العظم لفحصين متتالين اذا حدث امتصاص عظمي أكثر من 2mm بعد التحميل فالسبب هو سوء الوظيفة ولا بد من استخدام night guard وانقاص الجهد المنقوله الى الزرعة

القسم الثالث :

نجاح وفشل الزرعات
implant success or failure

• فشل الزرعة **Implant failure** هو مصطلح يشير إلى الزرعات التي يجب إزالتها أو التي فقدت

• مصطلح **نجاح الزرعة implant success** يصف الظروف السريرية المثالية وذلك بعد 12 شهر على التحميل على الأقل

• مصطلح **النجاح المبكر early implant success** يوحي بمنطقة من 1 إلى 3 أعوام

• النجاح طويلاً الأمد **long-term success** يشير إلى مدة أكثر من 7 أعوام

مقاييس نجاح الغرسات حسب ALBREKTSSON 1986

- ١- ألا تبدي أي غرسة مفردة وغير متصلة مع غيرها أي حركة سريرية عند فحصها سريرياً
- ٢- الا تظهر الصور الشعاعية أي دليل على وجود شفافية شعاعية حول الغرسة
- ٣- أن يكون فقدان العظم حول الغرسة أقل من ٢٠٪ سنوياً بعد السنة الأولى من الخدمة الوظيفية
- ٤- أن يتصف استخدام الزرعات بغياب أي علامة أو عرضي مثل الألم والانتان، العصاب، الخدر أو التهدي على القناة السنية السفلية
- ٥- بتطبيق ذلك فإن معدل النجاح يجب أن يكون على الأقل ٨٥٪ في الخمس سنوات الأولى و٨٠٪ حتى نهاية العشر سنوات الأولى

اعتمد Carl Misch مقاييس معينة للفشل وهي:

١) وجود حركة أفقية أكثر من ١ ملم.

٢) أو وجود أي حركة سريرية شاقولية عند تطبيق قوى أقل من ٥٠ غ.

٣) أو وجود امتصاص مستمر في النسيج العظمي بعد تخفيف الجهد الإطباقية وتطبيق المعالجات حول الزرعات.

٤) أو وجود ألم عند القرع أو ألم عند الوظيفة أو ألم عند المضغ تعتبر جميعها مؤشرات لفشل الزرعة وغالباً ما يستطب هنا نزع الزرعة، حتى لو بقيت ضمن الفم أو لم تبق فإن الزرعة تعتبر فاشلة.

تصنيف جودة الزرعات

- أقر مؤتمر الزرع برعاية من مجلس الزرع العالمي
the International Congress of Oral Implantologists
المنعقد في 5th October, 2007
- مقياس Misch & James scale والذي يقسم الزرعات إلى أربعة مجموعات سريرية:
 - مجموعة الزرعات الناجحة المثلية Success
 - مجموعة بقاء survival
 - مجموعة فشل Failure


Implant Success, Survival, and Failure:
The International Congress of Oral
Implantologists (ICOI) IMPLANT DENTISTRY 2008

● المجموعة الأولى: هي الزرعات الناجحة المثالية

تمييز-

- غياب الألم على الجس أو القرع أو الوظيفة
 - غياب الحركة في جميع الاتجاهات تحت قوى أقل من 500g
 - امتصاص عظمي أقل من 2mm منذ وضع الزرعة
 - لا توجد قصة وذمة
 - لا يوجد شفوفية شعاعية حول الزرعة
 - عمق ثابت للمizarب بعد العام الأول وأقل من 5mm
 - مشعر التزف 0 to 1
- ## ● الإنذار : جيد جدا إلى ممتاز

الزرعات الساجحة المثالية




Group I represents optimum health conditions around an implant. Less than 1.5 mm of crestal bone loss occurs during the first year of occlusal loading from the time of prosthesis delivery. A periapical radiograph can be obtained to assess mesiodistal bone levels.

• المجموعة الثانية : survival


- صحة مرضية مع وجود تاريخ لمشاكل سريرية
 - ✓ غياب الالم والمضض على الوظيفة والقرع والجس
 - ✓ غياب الحركة الأفقية العمودية تحت قوى أقل من 500g
 - ✓ امتصاص عظمي بين 2&4 mm منذ وضع الزرعة
 - ✓ عمق السبر من 5-7mm مع استقرار عمق السبر
 - ✓ وجود قصة وذمة سابقة
- العلاج:** تخفيف الجهد الإطباقية ، التأكيد على الصحة الفموية ، المراقبة الشعاعية السنوية حتى استقرار مستوى العظم ، رأب اللثة gingivoplasty وإنقاص عمق الميزاب
- الانذار :** جيد الى جيد جدا

المجموعة الثانية (survival)



Group II represents satisfactory health around an implant. Radiographic bone loss between 1.5 and 3 mm from stage II uncovering is visible on the left implant. The right implant has lost an additional 1 mm of bone since the prosthesis delivery. The probing depths are stable. The tissue was reduced, and the threads above the bone on the right implant were reduced in depth.


العناية بالزرعات



• المجموعة الثالثة :survival

- تعتبر هذه الزرعات ناجحة مع وجود التهاب بسيط إلى معتدل ✓
- الأشعة تشير إلى امتصاص عظمي عمودي ✓
- جيب حول الزرعة مع نزف على السبر ✓
- غياب الألم على الوظيفة والم خفيف على القرع ✓
- احمرار و وانتباخ في المخاطية ✓
- غياب الحركة الأفقية والعمودية ✓
- امتصاص عظمي أكثر من 4mm منذ وضع الزرعة ✓
- عمق السبر أكثر من 7mm ✓
- ✓ وجود وذمة استمرت أكثر من أسبوع

المجموعة الثالثة :survival



Group III implants have a comprised health status and warrant a surgical procedure to decrease the risk of further deterioration. Probing on the facial of this implant indicates a 6-mm pocket, and exudate is present.



This implant required surgical reentry to decontaminate the surface of the implant and remove the noxious elements. A reduction of thread, depth, and a bone graft or apical-positioned flap was indicated.

العلاج :

يتم وفق الترتيب التالي :

الصادات الحيوية الجهازية والمطهرات

انقاص الإجهاد

التدخل الجراحي

١

٢

٣

يجب التتحقق من الجهد المبذولة الى الزرعة ، قد يزال التعويض في المناطق التي ليس لها أهمية تحميلاً ، تعديل الأطباقي اجراءات انقاص الجهد بما في ذلك تقليل طول الجسور وخاصة المجنحة وقد نستبدل التعويض الثابت باخر متحرك للاستفادة من دعم النسج الرخوة

قد تم إضافة زرارات لدعم التعويض

إضافة إلى وصف الصادات الجهازية والمطهرات مع التنبيه إلى ضرورة إزالة السبب


التدخل الجراحي بازالة النسج الرخوة ، كشف جزئي للزرعة ،
طعوم عظمية

الانذار :

جيد إلى حدود وذلك حسب امكانية انقاص الجهد بعد التصحيح الجراحي
لنسج الرخوة والصلبة

المجموعة الرابعة : Failure


- تشير الى الفشل السريري حيث يجب ازالة الزرعة عند أي من الحالات التالية :
 ١. الألم على الجس أو القرع أو الوظيفة
 ٢. الحركة الأفقية أكثر من 0.5mm (IM-3)
 ٣. حركة عمودية IM-4
 ٤. امتصاص عظمي مستمر غير مسيطر عليه
 ٥. نحة لم نتمكن من السيطرة عليها
 ٦. خسارة أكثر من 50% من العظمحيط بالزرعة
 ٧. شفوفية متشرة
 ٨. الزرعات التي لا يمكن التعويض عليها




المجموعة الرابعة Failure

Implant loss (early failure or lack of osseointegration). **A.** Radiograph. **B.** Photograph of failed (non-integrated) implant removed with surrounding connective tissue.


المجموعة الرابعة Failure



The mesial or distal bone height around an implant can be assessed on a periapical radiograph. This radiograph demonstrates bone loss to the apex of the implant. Although the implant exhibits no mobility or discomfort, it should be removed because more than half the implant has crestal bone loss.



Poor implant position makes it impossible to restore with an esthetic restoration. **A**, Anterior view with removable partial dentures (RPDs). **B**, Anterior view without RPDs. Note the high exposure of the cover screw/head of implant in site #7 (right maxillary incisor). **C**, Occlusal view of same patient. Note the labial projection of implant in site #7 as well as the palatal position of the implant in premolar area. Any attempt to restore implant would not be esthetically acceptable.



المجموعة الرابعة Failure

A, Implants in group V represent absolute failure and implants no longer in the mouth. The implant in this picture is an implant with more than 50% loss; it is in category IV. **B,** The implant should be removed when in group IV; therefore the implant is unthreaded from the site. The implant now is converted into group V.

Table

Implant Quality Scale

GROUP	MANAGEMENT	CLINICAL CONDITIONS
I. Success (optimum health)	Normal maintenance	No pain or tenderness upon function 0 mobility <2 mm radiographic bone loss from initial surgery Probing depth <5 mm No exudate history
II. Survival (satisfactory health)	Reduction of stresses Shorter intervals between hygiene appointments Gingivoplasty Yearly radiographs	No pain 0 mobility 2-4 mm radiographic bone loss Probing depth 5 to 7 mm No exudate history
III. Survival (compromised health)	Reduction of stresses Drug therapy (antibiotics, chlorhexidine) Surgical reentry and revision Change in prosthesis or implants	No pain upon function 0 mobility Radiographic bone loss > 4 mm Probing depth > 7 mm May have exudate history
IV. Failure (clinical or absolute failure)	Removal of implant	Any of the following: Pain upon function Mobility Radiographic bone loss > $\frac{1}{2}$ length of implant Uncontrolled exudate No longer in mouth

Table 1. Health Scale for Dental Implants*

Implant Quality Scale Group	Clinical Conditions
I. Success (optimum health)	a) No pain or tenderness upon function b) 0 mobility c) <2 mm radiographic bone loss from initial surgery d) No exudates history
II. Satisfactory survival	a) No pain on function b) 0 mobility c) 2–4 mm radiographic bone loss d) No exudates history
III. Compromised survival	a) May have sensitivity on function b) No mobility c) Radiographic bone loss >4 mm (less than 1/2 of implant body) d) Probing depth >7 mm e) May have exudates history
IV. Failure (clinical or absolute failure)	Any of following: a) Pain on function b) Mobility c) Radiographic bone loss >1/2 length of implant d) Uncontrolled exudate e) No longer in mouth

*International Congress of Oral Implantologists, Pisa, Italy, Consensus Conference, 2007.


Esthetic Scale

0 points = Excellent esthetics

1 or 2 points = Satisfactory esthetics

3 or 4 points = Moderate esthetics

5 or more points = Poor esthetics



الخلاصة

- من الصعب وصف الزرعات بالنجاح فهي ضمن مجال بين الصحة والمرض وعند التقييم يجب مراعاة ما يلي:
 - **الألم والحركة:** وجود أي منهما يدل أن الزرعة بحاجة لعلاج وغالباً ما تزال.
 - **عمق السبر** قد يرتبط بوجود مرض موضعي أو زيادة في ثخانة المخاطية ، ازدياد عمق السبر يشير إلى امتصاص عظمي
 - امتصاص العظم يقيم بالسبر بشكل أفضل من الأشعة وأهم سبب له هو الجهد الزائد
 - وصف الزرعة بالفشل أسهل من وصفها بالنجاح

Thank you for attention

