



الجمهوريّة العربيّة السوریّة
نقابة المهندسين


الكود العربي السوري

لتصميم المنشآت الفولاذية وتنفيذها



لتصميم المباني
العالية وتنفيذها

الطبعة الأولى - دمشق
2020



الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين

الكود العربي السوري

لتصميم المنشآت الفولاذية وتنفيذها

الطبعة الأولى

دمشق (٢٠٢٠م)

مقدمة الطبعة الأولى

بعد صدور الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة في الجمهورية العربية السورية، وصدور ملاحقة المختلفة بطبعاتها المتعددة، توجه الزملاء أعضاء لجنة تطوير الكود؛ مشكورين، إلى إعداد الطبعة الأولى من الكود العربي السوري الخاص بالمنشآت الفولاذية؛ لا سيما بعد أن أصبح استعمال هذه المنشآت شائعاً في الصالات والمستودعات والجسور، وغيرها. وقد كان الاعتماد في إعداد القسم الأول من هذا الكود على الكود الأوروبي للمنشآت الفولاذية (EC3).

وقد أسهم في إنجاز القسم الأول من هذا الكود الزملاء:

مدقاً لغوايا	د. م. احمد الغري	رئيساً	د. م. محمد كرامة بدورة
عضوأ	د. م. عمار عنبي	عضوأ	د. م. أحمد الحسن
عضوأ	د. م. ماهر السراج	عضوأ	د. م. محمد نزيه إيلوش
عضوأ	د. م. عبد الله زعور	عضوأ	د. م. محمد السمارة
عضوأ	د. م. علاء الدين ناصر	عضوأ	د. م. نادر نبيل أنيس
عضوأ	د. م. غيث حلاق	عضوأ	د. م. وهيب زين الدين
		عضوأ	م. محمد سمير بنى المرجة

وتلبية للطلب الملحق من بعض الزملاء؛ بإدراج الكود البريطاني إلى جانب الكود الأوروبي؛ نظراً لاعتمادهم عليه في التصميم سنوات طويلة، فقد تم اعتماد قسم ثانٍ للكود مأخوذ من الكود البريطاني: (BS 5950 : 2000).

ويُمكن للمهندس المصمم العمل والتصميم بأحد هما، على أن يقوم بالاعتماد على أحد الكودين فقط الموجودين في قسمين، القسم الأول (المعتمد على الكود الأوروبي) أو القسم الثاني (المعتمد على الكود البريطاني) ولا يجوز المزج بينهما.

وقد ساهم في إنجاز القسم الثاني من هذا الكود الزملاء:

مدقاً لغوايا	م. غسان كامل ونوس	رئيساً	د. م. محمد كرامة بدورة
عضوأ	د. م. عمار عنبي	عضوأ	د. م. أحمد الحسن
عضوأ	م. محمد سمير بنى المرجة	عضوأ	د. م. محمد نزيه إيلوش
عضوأ	د. م. علاء الدين ناصر	عضوأ	د. م. محمد السمارة
عضوأ	د. م. غيث حلاق	عضوأ	د. م. نادر نبيل أنيس

وقدّمت لجنة الكود مكتملةً بمراجعته وإكماله، وهي المكونة من:

د. م. محمد كرامة بدورة	رئيساً	أ. م. غسان كامل وتوس	مدقاً لغويّاً
د. م. أحمد الحسن	عضوأ	د. م. محمد نزيه اليافي	عضوأ
د. م. نادر نبيل أنيس	عضوأ	د. م. علاء الدين ناصر	عضوأ
د. م. محمد نزيه أيلوش	عضوأ	د. م. عمار كعдан	عضوأ
د. م. هالة حسن	عضوأ	د. م. محمد سمارة	عضوأ
د. م. محمد فريز عابدين	عضوأ	د. م. ميادة كوسا	عضوأ
د. م. إبراهيم عطية	عضوأ	د. م. غياث حلاق	عضوأ
د. م. عصام ملحم	عضوأ	د. م. نبيل عنس	عضوأ
م. سميربني مرحة	عضوأ	د. م. بسام حويجة	عضوأ
م. عماد درويش	عضوأ	م. محمد عيد دياب	عضوأ
م. محمد أيمن الحافظ	عضوأ	م. بسام أبو النعاج	عضوأ
الجيولوجي د. رضا السبيناتي	عضوأ	م. حلمي السكري	عضوأ

وإذ نشكر الزملاء أعضاء لجنة الكود على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا الكود، فإننا نشكر أيضاً جميع الزملاء الذين ساهموا مع اللجنة بالحوارات والمناقشات أو الإضافات.

ويجدر التتويه إلى أنّ هذا الكود جزء لا يتجزأ من الكود العربيّ السوريّ لتصميم وتنفيذ المنشآت، ويلزم تطبيقه في تصميم المنشآت الفولاذية وتنفيذها؛ وفقاً لبلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر في الشهر التاسع (٢٠١٧م) والواردة نسخة منه في الكود الأساس.

ونتمنّى أخيراً لجميع الزملاء مزيداً من التقدّم في إنجازاتهم الهندسية، على جميع الصعد التصميمية والتنفيذية، وفي جميع القطاعات العامة والخاصة.

* * *

دمشق في: (٢١/٨/٢٠١٩م)

نقيب المهندسين

المهندس: غياث القطيبي

جدول محتويات القسم الأول (بالاعتماد على الكود الأوروبي EC3)

رقم الصفحة	العنوان	الباب والفصل والبند والفقرة
٣٩	المجال والتطبيق والغاية	الباب الأول
٣٩	مجال الكود وتطبيقاته	١-١
٣٩	أغراض الكود	٢-١
٣٩	طائق الحساب	٣-١
المصطلحات		الباب الثاني
الوحدات والرموز		الباب الثالث
٤٨	الوحدات	١-٣
٤٨	الرموز والدلالات	٢-٣
٤٨	رموز تتعلق بالمقاطع	١-٢-٣
٤٩	رموز تتعلق بالإجهادات، والانفعالات، والانتقالات	٢-٢-٣
٥٠	دلالات وتسمية عناصر المقاطع المعدنية	٣-٢-٣
خواص المواد		الباب الرابع
٥١	عموميات	١-٤
٥١	المنشآت المعدنية	٢-٤
٥١	مواصفات مواد	١-٢-٤
٥١	المطاوعة المطلوبة	٢-٢-٤
٥١	مقاومة التشقق	٣-٢-٤
٥٢	التسامح في الأبعاد	٤-٢-٤
٥٢	الخواص الميكانيكية التصميمية للفولاذ	٥-٢-٤
٥٣	أدوات الوصل	٣-٤
٥٣	عموميات	١-٣-٤
٥٣	البراغي والصمن والحلقات (الرونديلات)	٢-٣-٤
٥٣	عموميات	١-٢-٣-٤

٥٣	براغي مسبقة الإجهاد	٢-٢-٣-٤
٥٤	أصناف أخرى من أدوات الوصل مسبقة الإجهاد	٣-٣-٤
٥٤	أدوات الوصل باللحام	٤-٣-٤
٥٥	تحديد الأمان	الباب الخامس
٥٥	المتطلبات الأساسية	١-٥
٥٥	تعريفات	٢-٥
٥٥	الحالات الحدية وحالات التصميم	١-٢-٥
٥٥	الحالات الحدية	١-١-٢-٥
٥٦	حالات التصميم	٢-١-٢-٥
٥٦	الأفعال	٢-٢-٥
٥٦	التعریف والتصنیف الرئیسي للأفعال	١-٢-٢-٥
٥٧	القيمة المميزة للأفعال	٢-٢-٢-٥
٥٧	القيمة الممثلة للأفعال المتغيرة	٣-٢-٢-٥
٥٧	القيمة التصميمية للأفعال	٤-٢-٢-٥
٥٨	القيمة التصميمية لتأثيرات الأفعال	٥-٢-٢-٥
٥٩	خصائص المادة	٣-٢-٥
٥٩	القيمة المميزة	١-٣-٢-٥
٥٩	القيمة التصميمية	٢-٣-٢-٥
٦٠	الأبعاد الهندسية	٤-٢-٥
٦٠	وضعيات الحمولة وحالات الحمولة	٥-٢-٥
٦٠	متطلبات التصميم	٣-٥
٦٠	عموميات	١-٣-٥
٦٠	الحالات الحدية القصوى	٢-٣-٥
٦٠	شروط التحقق	١-٢-٣-٥
٦١	تراكيب الأفعال	٢-٢-٣-٥
٦٢	القيمة التصميمية للأفعال الدائمة	٣-٢-٣-٥
٦٣	التحقق من التوازن الساكن	٤-٢-٣-٥
٦٣	عوامل الأمان الجزئية للحالات الحدية القصوى	٣-٣-٥
٦٣	عوامل الأمان الجزئية للأفعال على منشآت المباني	١-٣-٣-٥

٦٤	عوامل الأمان الجزئية للمقاومات	٢-٣-٣-٥
٦٥	حالات حدود الاستثمار	٤-٣-٥
٦٥	الديومة	٤-٥
٦٦	مقاومة الحريق	٥-٥
٦٧	اشترطات الحساب والتصميم	الباب السادس
٦٧	اشترطات التحليل الانشائي	١-٦
٦٧	تأثير العيوب والتشوهات الأولية على المنشأة	٢-٦
٦٩	استقرار الإطارات	٣-٦
٧٠	العيوب (التشوهات الأولية)	٤-٦
٧١	طرائق التحليل المعتمدة على لا خطيه المادة	٥-٦
٧١	عموميات	١-٥-٦
٧٢	التحليل المرن	٢-٥-٦
٧٢	التحليل اللدن	٣-٥-٦
٧٤	تصنيف المقاطع العرضية	٦-٦
٨١	طريقة حالات الحدود	الباب السابع
٨١	عموميات	١-٧
٨١	حساب مقاومات العناصر	٢-٧
٨٢	خصائص المقطع	٣-٧
٨٢	المساحة الاجمالية للمقطع العرضي	١-٣-٧
٨٢	المساحة الصافية	٢-٣-٧
٨٣	الخصائص الفعلية للمقاطع بجسد مصنف 3 وأجنحة مصنفة	٣-٣-٧
٢٩		
٨٤	الخصائص الفعلية للمقاطع العرضية من الصنف 4	٤-٣-٧
٨٤	تصميم العناصر المشدودة	٤-٧
٨٥	تصميم العناصر المضغوطة	٥-٧
٨٥	تصميم العناصر المنعطفة	٦-٧
٨٦	تصميم العناصر على القص	٧-٧

٨٧	تصميم العناصر على الفتل	٨-٧
٨٩	تصميم العناصر لمقاومة الانعطاف والقص	٩-٧
٩٠	العناصر المعرضة للانعطاف والقوة المحورية	١٠-٧
٩٠	المقاطع من الصنفين ١ و ٢	١-١٠-٧
٩١	المقاطع من الصنف ٣	٢-١٠-٧
٩١	المقاطع من الصنف ٤	٣-١٠-٧
٩٢	العناصر المعرضة لعزم انعطاف ولقوه قص ولقوه محورية	١١-٧
٩٢	مقاومة التخريب للعناصر	١٢-٧
٩٢	مقاومة التخريب للعناصر الثابتة المقطع والمعرضة للضغط	١-١٢-٧
٩٣	منحنيات التخريب	٢-١٢-٧
٩٣	معامل النحافة للتخريب الناتج عن ضغط الانعطاف	٣-١٢-٧
٩٤	معامل النحافة للتخريب الناتج عن الفتل وتخريب الفتل والانعطاف	٤-١٢-٧
٩٥	تخريب العناصر ذات المقطع الثابت والمعرضة لعزم انعطاف	١٣-٧
٩٥	مقاومة التخريب	١-١٣-٧
٩٥	منحنيات التخريب الجانبي الفتلي - الحالة العامة	٢-١٣-٧
٩٧	منحنيات التخريب الجانبي الفتلي للمقاطع المُدرفله ومثيلاتها المملوحة (المشكلة)	٣-١٣-٧
٩٩	طرائق مبسطة للجوائز المقيدة جانبياً في المبني	٤-١٣-٧
١٠٠	العناصر المعرضة للانعطاف وللضغط المحوري	١٤-٧
١٠١	الطريقة العامة للتخريب الجانبي والجانبي الفتلي (التخريب الدوراني) في المنشآت	١٥-٧
١٠٩	الوصلات المعدنية تحت تأثير الحمولات الساكنة (الستاتيكية)	باب الثامن
١٠٩	أساسيات	١-٨
١٠٩	عموميات	١-١-٨
١٠٩	القوى المؤثرة على المقطع	٢-١-٨
١١٠	حساب مقدرة تحمل الوصلات	٣-١-٨
١١٠	افتراضات التصميم	٤-١-٨
١١٠	التصنيع والتركيب	٥-١-٨

١١١	الوصلات	٢-٨
١١١	الوصلات المجهدة بالقص المعرضة لحمولات الاهتزاز والحمولات المتداوبة	٣-٨
١١١	تصنيف الوصلات	٤-٨
١١١	عموميات	١-٤-٨
١١٢	تصنيف الوصلات حسب قابلية التشوه - صلابتها-	٢-٤-٨
١١٢	الوصلات المفصالية	١-٢-٤-٨
١١٢	الوصلات غير القابلة للتشوه (الوصلات الصلبة)	٢-٢-٤-٨
١١٢	الوصلات القابلة للتشوه (الشبه صلبة)	٣-٢-٤-٨
١١٢	تصنيف الوصلات حسب المقاومة	٣-٤-٨
١١٢	الوصلات المفصالية	١-٣-٤-٨
١١٣	الوصلات ذات قدرة التحمل الكاملة	٢-٣-٤-٨
١١٣	الوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية	٣-٣-٤-٨
١١٣	وصلات البراغي	٥-٨
١١٣	تباعد تقوب البراغي عن بعضها وعن أطراف الصفائح	١-٥-٨
١١٣	أساسيات	١-١-٥-٨
١١٣	الحدود الدنيا للتباعد الطرفي في اتجاه القوة	٢-١-٥-٨
١١٤	الحدود الدنيا للتباعد الطرفي في اتجاه عمودي على القوة	٣-١-٥-٨
١١٤	الحدود العليا للتباعد الطرفي في اتجاه القوة واتجاه عمودي عليه	٤-١-٥-٨
١١٤	الحد الأدنى للتباعد بين التقوب	٥-١-٥-٨
١١٥	الحد الأقصى للتباعد بين التقوب في العنصر الإنسائي المضغوط	٦-١-٥-٨
١١٥	الحد الأقصى للتباعد بين التقوب في العنصر الإنسائي المشدود	٧-١-٥-٨
١١٦	التقب الطولي	٨-١-٥-٨
١١٦	ضعف المقطع العرضي من خلال تقوب البراغي	٢-٥-٨
١١٦	عموميات	١-٢-٥-٨
١١٧	الانهيار بسبب انكسار القص	٢-٢-٥-٨
١١٨	وصلات مقطع الزاوية L المتصلة عبر ساق واحدة	٣-٢-٥-٨
١١٩	تصنيف وصلات البراغي	٣-٥-٨
١١٩	وصلات القص (ذات البراغي المعرضة للقص)	١-٣-٥-٨

١٢٠	وصلات الشد (براغي الوصلة معرضة للشد)	٢-٣-٥-٨
١٢١	توزيع القوى بين عناصر الوصل عند التصميم وفقاً لحالات الحرارة	٤-٥-٨
١٢٣	قدرة (قابلية) التحمل للبراغي و البراشيم	٥-٥-٨
١٢٦	قابلية التحمل للبراشيم	٦-٥-٨
١٢٧	البراشيم والبراغي المنخفضة (رأس بمستوى الصفيحة)	٧-٥-٨
١٢٧	البراغي عالية المقاومة في الوصلات المثبتة ضد الانزلاق (مانعة الانزلاق)	٨-٥-٨
١٢٧	مقاومة الانزلاق التصميمية	٩-٨-٥-٨
١٢٧	سبق الإجهاد	٢-٨-٥-٨
١٢٨	عامل الاحتكاك	٣-٨-٥-٨
١٢٨	القص والشد	٤-٨-٥-٨
١٢٩	قوة الاستناد	٩-٥-٨
١٣٠	الوصلات الطولية	١٠-٥-٨
١٣٠	وصلة التغطية بطبقة واحدة وبراغي واحد	١١-٥-٨
١٣١	عناصر الوصل في الصفائح التقابلية مع وجود صفائح داخلية	١٢-٥-٨
١٣١	مقاومة مجموعة البراغي أو البراشيم	١٣-٥-٨
١٣١	وصلات اللحام	٦-٨
١٣١	عموميات	١-٦-٨
١٣٢	الأبعاد والتصميم	٢-٦-٨
١٣٢	أنواع خيوط (خطوط) اللحام	١-٢-٦-٨
١٣٤	خيوط (خطوط) اللحام الزاوي	٢-٢-٦-٨
١٣٦	خيوط (خطوط) لحام العرواي (لحام على كامل محيط التقويب)	٣-٢-٦-٨
١٣٦	خيط (خط) اللحام طرفاً لطرف (اللحام التقابلية)	٤-٢-٦-٨
١٣٧	لحام التقب (لحام العرواي)	٥-٢-٦-٨
١٣٧	الخيط الزاوي المفرغ	٦-٢-٦-٨
١٣٨	انكسار السطح	٣-٦-٨
١٣٩	توزيع قوى القطع المطبقة على وصلة اللحام	٤-٦-٨
١٣٩	المقاومة التصميمية للحام الخيط الزاوي	٥-٦-٨
١٣٩	الطول الفعال	١-٥-٦-٨
١٤٠	السمكافة الفعالة لعنق اللحام	٢-٥-٦-٨

١٤١	المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي	٣-٥-٦-٨
١٤٢	القوة الحدية لخيط اللحام طرفاً لطرف	٦-٦-٨
١٤٢	خيط اللحام النافذ طرفاً لطرف	١-٦-٦-٨
١٤٢	خيط اللحام غير النافذ (غير المستمر) طرفاً لطرف	٢-٦-٦-٨
١٤٢	عقدة وصل T	٣-٦-٦-٨
١٤٣	القوة الحدية للحام التقويب	٧-٦-٨
١٤٤	الوصلات على الجناح غير المدعم	٨-٦-٨
١٤٤	الوصلات الطويلة	٩-٦-٨
١٤٥	وصلات المقطع الزاوي المتصلة بساق واحدة	١٠-٦-٨
١٤٥	الوصلات الهجينة	٧-٨
١٤٦	الوصلات التقابلية مع أو بدون جوائز	٨-٨
١٤٧	وصلات الجوائز مع الأعمدة	٩-٨
١٤٧	أساسيات	١-٩-٨
١٤٧	مخطط العزم مع الدوران	٢-٩-٨
١٤٩	المقاومة العزمية	٣-٩-٨
١٤٩	صلابة الدوران	٤-٩-٨
١٥٠	قدرة الدوران	٥-٩-٨
١٥١	تصنيف وصلات العقد بين الجوائز والأعمدة	٦-٩-٨
١٥١	أساسيات	١-٦-٩-٨
١٥١	صلابة الدوران	٢-٦-٩-٨
١٥٣	التصنيف وفقاً للمقاومة العزمية	٣-٦-٩-٨
١٥٣	الخواص المحسوبة	٧-٩-٨
١٥٣	القيمة الحدية للعزم	١-٧-٩-٨
١٥٦	صلابة الدوران	٢-٧-٩-٨
١٥٦	قدرة الدوران	٣-٧-٩-٨
١٥٦	قواعد الاستعمال	٨-٩-٨
١٥٧	عقد الجائز الشبكي ذي عناصر بمقطع مغلق مفرغ (حلقة أو مستطيل مفرغ)	١٠-٨
١٥٧	المقاومة التصميمية	١-١٠-٨
١٥٧	قواعد الاستعمال	٢-١٠-٨

١٥٧		أقدام الأعمدة	١١-٨
١٥٧		صفحة القدم	١-١١-٨
١٥٨		براغي الإرساء	٢-١١-٨
١٥٨		قواعد الاستعمال	٣-١١-٨
١٥٩	الجوائز الصفائحية وتحقيقات الاستقرار في صفيحة الجسد (الجوائز ذات مقاطع الجسد المليء)	الباب التاسع	
١٥٩		أساسيات	١-٩
١٦١		عرض توزيع القوة	٢-٩
١٦١		الانضغاط اللدن	٣-٩
١٦٢		التوازن صفيحة الجسد	٤-٩
١٦٣		نقوس كامل الحقن	٥-٩
١٦٤		الدعامات العرضية	٦-٩
١٦٤		التحنيب الموضعي للجناح	٧-٩
	الجوائز والأعمدة الشبكية	الباب العاشر	
١٦٦		الجوائز الشبكية	١-١٠
١٦٦		عموميات	١-١-١٠
١٦٦		أطوال التحنيب لعناصر الجوائز الشبكية	٢-١-١٠
١٦٧		عنصر قطبية مضغوط بقطع زاوية L	٣-١-١٠
١٦٨	الأعمدة الشبكية المضغوطة ذات المقطع المؤلف من عدة أجزاء		٢-١٠
١٦٨		أساسيات	١-٢-١٠
١٦٨		العمود الشبكي العادي	٢-٢-١٠
١٦٨		مجال الاستعمال	١-٢-٢-١٠
١٦٨		ترتيبات إنسانية	٢-٢-٢-١٠
١٧٠		عزوم العطالة	٣-٢-٢-١٠
١٧٠		قوى الوتر في منتصف العمود	٤-٢-٢-١٠
١٧١		أطوال التحنيب للأوتار	٥-٢-٢-١٠
١٧٢		القوى في عناصر الربط	٦-٢-٢-١٠

١٧٣	العمود الإطاري	٣-٢-١٠
١٧٣	مجال الاستعمال	١-٣-٢-١٠
١٧٣	ترتيبات إنشائية	٢-٣-٢-١٠
١٧٤	عزوم العطاله	٣-٣-٢-١٠
١٧٤	قوى الوتر في منتصف العمود	٤-٣-٢-١٠
١٧٥	أطوال التحنيب للأوتار	٥-٣-٢-١٠
١٧٥	حساب عزم الانعطاف والقوة القاطعة في صفائح الربط	٦-٣-٢-١٠
١٧٧	التصنيع والتركيب	الباب الحادي عشر
١٧٧	عموميات	١-١١
١٧٧	مجال الصلاحية	١-١-١١
١٧٧	المتطلبات	٢-١-١١
١٧٨	تفاصيلات المشروع	٢-١١
١٧٨	تصنيع وتنفيذ القواعد	٣-١١
١٧٩	التجهيزات الأولية لمادة الإنشاء	٤-١١
١٧٩	وصلات البراغي	٥-١١
١٧٩	التقوب	١-٥-١١
١٨٠	مسافة تحرك البراغي في تقبه	٢-٥-١١
١٨٠	البراغي	٣-٥-١١
١٨١	الصمنه	٤-٥-١١
١٨١	الحلفات (الرونديلات)	٥-٥-١١
١٨٢	البراغي مسبقة الإجهاد	٦-٥-١١
١٨٢	سطوح الاحتكاك في الوصلات المثبتة ضد الانزلاق	٧-٥-١١
١٨٢	إجراءات ملائمة سطوح الاحتكاك	٨-٥-١١
١٨٣	وصلات اللحام	٦-١١
١٨٣	أبعاد الفروق (حدود أبعاد الأخطاء وإنحرافات التنفيذ، التسامح)	٧-١١
١٨٣	تصنيف درجات الفروق	١-٧-١١
١٨٤	استعمال الفروق	٢-٧-١١
١٨٤	أبعاد فروق التنفيذ العادية	٣-٧-١١
١٨٦	فروق التنفيذ	٤-٧-١١

١٨٦	موقع براغي الإرساء	٥-٧-١١
١٨٧	التجارب والاختبارات	٨-١١
١٨٩	تعب المواد	الباب الثاني عشر
١٨٩	عام	١-١٢
١٨٩	أساسيات	١-١-١٢
١٨٩	المجال	٢-١-١٢
١٨٩	الاشترطات	٣-١-١٢
١٨٩	ضرورة تقييم التعب	٤-١-١٢
١٩٠	تعريف	٥-١-١٢
١٩٢	الرموز	٦-١-١٢
١٩٣	تحميل التعب	٢-١٢
١٩٤	عوامل الأمان الجزئية	٣-١٢
١٩٤	عموميات	١-٣-١٢
١٩٤	عوامل الأمان الجزئية لتحميل التعب	٢-٣-١٢
١٩٥	عوامل الأمان الجزئية لمقاومة التعب	٣-٣-١٢
١٩٥	γ_{Mf} القيم المقترنة للعامل	٤-٣-١٢
١٩٥	أطياف إجهاد التعب	٤-١٢
١٩٥	حساب الإجهادات	١-٤-١٢
١٩٦	مجال الإجهاد في المعدن	٢-٤-١٢
١٩٦	مجال الإجهاد في اللحامات	٣-٤-١٢
١٩٦	طيف مجال الإجهاد التصميمي	٤-٤-١٢
١٩٦	إجراءات تقييم التعب	٥-١٢
١٩٦	عموميات	١-٥-١٢
١٩٧	تقييم التعب استناداً إلى مجالات الإجهاد	٢-٥-١٢
١٩٧	التحميل ثابت السعة	١-٢-٥-١٢
١٩٧	التحميل متغير السعة	٢-٢-٥-١٢
١٩٩	مجالات إجهاد القص	٣-٢-٥-١٢
١٩٩	تركيب مجالات إجهاد الناظمي وإجهاد القص	٤-٢-٥-١٢
٢٠٠	تقييمات التعب المستندة إلى مجالات الإجهاد الهندسي	٣-٥-١٢

٢٠٠	مقاومة التعب	٦-١٢
٢٠٠	عموميات	١-٦-١٢
٢٠٣	منحنيات مقاومة التعب للتفاصيل المصنفة	٢-٦-١٢
٢٠٣	منحنيات مقاومة التعب للمقاطع المفتوحة	١-٢-٦-١٢
٢٠٦	منحنيات مقاومة التعب للمقاطع المفرغة	٢-٢-٦-١٢
٢٠٧	منحنيات مقاومة التعب للنماذج غير المصنفة	٣-٦-١٢
٢٠٧	تعديلات مقاومة التعب	٧-١٢
٢٠٧	مجال الإجهاد في النماذج غير الملحومة أو المحددة من الإجهاد في التفاصيل غير الملحومة أو المحررة من الإجهاد	١-٧-١٢
٢٠٨	تأثير السماكة	٢-٧-١٢
٢٠٨	منحنيات مقاومة التعب المعدلة	٣-٧-١٢
٢٠٩	جدالول التصنيف	٨-١٢
٢٢٥	نصائح وإرشادات في تصميم الصالات المعدنية (مكملة لنصوص الكود)	الباب الثالث عشر
٢٢٥	عموميات	١-١٣
٢٢٥	الميزات الرئيسية للتصميم والعوامل المؤثرة عليها	٢-١٣
٢٢٦	استقرار الجملة الإنسانية للصالات المعدنية	٣-١٣
٢٢٧	عناصر تساعد في استقرار الجملة الإنسانية للصالات المعدنية	٤-١٣
٢٣٠	فواصل التمدد في الصالات المعدنية	٥-١٣
٢٣١	أنواع الجمل الإنسانية المستعملة في الصالات المعدنية ذات الفتحة الواحدة	٦-١٣
٢٣١	الإطارات	١-٦-١٣
٢٣٢	جملونات على أعمدة نوسيه مع روابط طولانية	٢-٦-١٣
٢٣٢	الجملة الإنسانية للصالات المتعددة الفتحات	٧-١٣
٢٣٣	عناصر التغطية للسقف	٨-١٣
٢٣٣	مقدمة	١-٨-١٣
٢٣٤	أشكال التغطية لسقوف الصالات	٢-٨-١٣
٢٣٥	عناصر التغطية للجدران	٩-١٣
٢٣٦	الأوصاف	١٠-١٣

٢٣٧	أشكال الأوصاف	١-١٠-١٣
٢٣٩	إجهادات الأوصاف	٢-١٠-١٣
٢٤٠	الجلونات وعناصر الربط في الصالة	١١-١٣
٢٤١	الجلونات على شكل جوائز شبكية	١-١١-١٣
٢٤٣	الجلونات على شكل جوائز جسد مليء	٢-١١-١٣
٢٤٤	عناصر الربط بين الجلونات	٣-١١-١٣
٢٤٥	المراجع للقسم الأول	

جدول محتويات القسم الثاني (بالاعتماد على الكود البريطاني BS 5950)

الباب والفصل والبند والفقرة	العنوان	رقم الصفحة
الباب الأول	عام	٢٤٩
١-١	المجال	٢٤٩
٢-١	المصطلحات والتعاريف	٢٤٩
٣-١	رموز أساسية	٢٥٢
٤-١	وثائق التصميم	٢٥٥
الباب الثاني	التصميم وفق طريقة حالات الحدود	٢٥٦
١-٢	المبادئ العامة وطرائق التصميم	٢٥٦
١-١-٢	المبادئ العامة	٢٥٦
١-١-١-٢	أهداف التصميم الإنسائي	٢٥٦
٢-١-١-٢	الاستقرار الإجمالي	٢٥٦
٣-١-١-٢	دقة الحسابات	٢٥٧
٢-١-٢	طرائق التصميم	٢٥٧
١-٢-١-٢	عام	٢٥٧
٢-٢-١-٢	التصميم البسيط	٢٥٧
٣-٢-١-٢	التصميم المستمر	٢٥٧
٤-٢-١-٢	التصميم شبه المستمر	٢٥٧
٥-٢-١-٢	التحقق التجاري	٢٥٨
٣-١-٢	مفهوم حالات الحدود	٢٥٨
٢-٢	التحميل	٢٥٩
١-٢-٢	عام	٢٥٩
٢-٢-٢	الحمولات الميتة والحياة والرياح	٢٥٩
٣-٢-٢	حمولات الرافعات العلوية المتنقلة فوق الرأس (الرافع الجسرية)	٢٥٩
٤-٢-٢	أحمال المياه السطحية والجوفية	٢٥٩
٣-٢	تغير درجة الحرارة	٢٦٠
٤-٢	حالات الحد الأقصى	٢٦٠

٢٦٠	حالة حد المقاومة	١-٤-٢
٢٦٠	عام	١-١-٤-٢
٢٦١	المبني من دون روافع	٢-١-٤-٢
٢٦١	الروافع العلوية المتقلبة فوق الرأس (الروافع الجسرية)	٣-١-٤-٢
٢٦٢	الروافع خارج المبني	٤-١-٤-٢
٢٦٢	حالات حد الاستقرار	٢-٤-٢
٢٦٢	عام	١-٢-٤-٢
٢٦٢	التوازن السكוני (الستاتيكي)	٢-٢-٤-٢
٢٦٢	مقاومة القوى الأفقية	٣-٢-٤-٢
٢٦٣	قوى الأفقية الافتراضية	٤-٢-٤-٢
٢٦٤	صلابة (قساوة) الانزياح	٥-٢-٤-٢
٢٦٤	الإطارات عديمة الانزياح	٦-٢-٤-٢
٢٦٥	الإطارات الحساسة للانزياح	٧-٢-٤-٢
٢٦٦	تأثيرات الانزياح	٨-٢-٤-٢
٢٦٦	تصميم الأساسات	٩-٢-٤-٢
٢٦٦	التعب	٣-٤-٢
٢٦٧	الانكسار الهش	٤-٤-٢
٢٧٢	التكامل الإنسائي	٥-٤-٢
٢٧٢	عام	١-٥-٤-٢
٢٧٢	تربيط المبني	٢-٥-٤-٢
٢٧٣	تجرب الانهيار غير المتاسب	٣-٥-٤-٢
٢٧٥	العناصر المفتاحية	٤-٥-٤-٢
٢٧٦	حالات حد الاستثمار	٥-٢
٢٧٦	الأعمال الاستثمارية	١-٥-٢
٢٧٦	السهم	٢-٥-٢
٢٧٦	الاهتزاز والتارجح	٣-٥-٢
٢٧٦	الديمومة	٤-٥-٢
٢٧٨	مواصفات المواد والمفاصح	الباب الثالث
٢٧٨	الفولاذ الإنساني	١-٣

٢٧٨	المقاومة التصميمية	١-١-٣
٢٧٨	قساوة الثلم	٢-١-٣
٢٧٨	خصائص أخرى	٣-١-٣
٢٧٩	البراغي ولللحام	٢-٣
٢٧٩	البراغي، وصمولة وحلفات (رنييلات) التثبيت	١-٢-٣
٢٧٩	مثبتات ممساك (مقابض) الاحتكاك	٢-٢-٣
٢٨٠	عناصر اللحام (مستهلكات اللحام)	٣-٢-٣
٢٨٠	صب الفولاذ وتطريقه	٣-٣
٢٨٠	خصائص المقطع	٤-٣
٢٨٠	المقطع العرضي الإجمالي	١-٤-٣
٢٨١	المساحة الصافية	٢-٤-٣
٢٨١	المساحة الصافية الفعالة	٣-٤-٣
٢٨١	اقطاع ثقوب البراغي	٤-٤-٣
٢٨١	مساحة القب	١-٤-٤-٣
٢٨١	الثقوب غير المتناوية	٢-٤-٤-٣
٢٨١	الثقوب المتناوية	٣-٤-٤-٣
٢٨٣	تصنيف المقاطع العرضية	٥-٣
٢٨٣	عام	١-٥-٣
٢٨٥	التصنيفات	٢-٥-٣
٢٨٥	الأجنحة المركبة للمقاطع H أو I	٣-٥-٣
٢٨٦	العناصر المقواة طوليًّا	٤-٥-٣
٢٨٩	نسب الإجهاد للتصنيف	٥-٥-٣
٢٩٠	المعامل اللدن الفعال	٦-٥-٣
٢٩٠	عام	١-٦-٥-٣
٢٩٠	المقاطع H أو I ذات الأجنحة المتساوية	٢-٦-٥-٣
٢٩١	المقاطع المستطيلة المفرغة	٣-٦-٥-٣
٢٩٢	المقاطع الدائرية المفرغة	٤-٦-٥-٣
٢٩٢	المقاطع النحيفة	٦-٣
٢٩٢	خصائص المقطع الفعال	١-٦-٣

٢٩٢	المقاطع العرضية المتناظرة حول محورين	٢-٦-٣
٢٩٢	عام	١-٢-٦-٣
٢٩٣	المساحة الفعالة	٢-٢-٦-٣
٢٩٤	المعامل الفعال في حال كون الجسد بкамله فعالةً	٣-٢-٦-٣
٢٩٥	معامل المقطع الفعال في حالة الجسد النحيف	٤-٢-٦-٣
٢٩٦	المقاطع المتناظرة وغير المتناظرة حول محور واحد	٣-٦-٣
٢٩٦	مقاطع الزوايا متساوية الساقين	٤-٦-٣
٢٩٦	طريقة بديلة	٥-٦-٣
٢٩٧	المقاطع الدائرية المفرغة	٦-٦-٣
٢٩٨	تصميم العناصر الإنسانية	الباب الرابع
٢٩٨	عام	١-٤
٢٩٨	التطبيق	١-١-٤
٢٩٨	تصنيف المقطع الأرضي	٢-١-٤
٢٩٨	المقاومة التصميمية	٣-١-٤
٢٩٨	العناصر المعروضة للعزم	٢-٤
٢٩٨	عام	١-٢-٤
٢٩٨	اشتراطات عامة	١-١-٢-٤
٢٩٨	مجازات الجوائز	٢-١-٢-٤
٢٩٩	أطوال الأظفار	٣-٢-١-٤
٢٩٩	التقييد الجانبي اكامل	٢-٢-٤
٢٩٩	طاقة تحمل القص	٣-٢-٤
٣٠٠	إجهاد القص المرن	٤-٢-٤
٣٠٠	طاقة تحمل العزم	٥-٢-٤
٣٠٠	عام	١-٥-٢-٤
٣٠٠	القص المخفض	٢-٥-٢-٤
٣٠١	القص العالي	٣-٥-٢-٤
٣٠٢	العناصر ذات النهايات المثلومة (الطرف المقطوع جزئياً)	٤-٥-٢-٤
٣٠٢	نقوب البراغي	٥-٥-٢-٤

٣٠٢	تحنيب الفتل الجانبي	٣-٤
٣٠٢	عام	١-٣-٤
٣٠٣	الفيد الجانبي الوسطي	٢-٣-٤
٣٠٣	عام	١-٢-٣-٤
٣٠٣	قوى التقييد	٢-٢-٣-٤
٣٠٤	قيود الفتل	٣-٣-٤
٣٠٤	حمل عدم الاستقرار	٤-٣-٤
٣٠٥	الطول الفعال لتحنيب الفتل الجانبي	٥-٣-٤
٣٠٥	الجواز البسيطة من دون قيود جانبية وسطية	١-٥-٣-٤
٣٠٥	الجواز البسيطة مع قيود جانبية وسطية	٢-٥-٣-٤
٣٠٥	الجواز ذات الانعطاف المزدوج	٣-٥-٣-٤
٣٠٧	الأظفار من دون قيود وسطية	٤-٥-٣-٤
٣٠٧	أظفار مزودة بقيود وسطية	٥-٥-٣-٤
٣٠٨	مقاومة تحنيب الفتل الجانبي	٦-٣-٤
٣٠٨	عام	١-٦-٣-٤
٣١٠	المقاطع H و I والجراءة والصندوقيّة ذات الأجنحة المتتساوية	٢-٦-٣-٤
٣١٠	المقاطع I والمقاطع الصندوقيّة ذات الأجنحة غير المتتساوية	٣-٦-٣-٤
٣١٠	العزم المقاوم لتحنيب الفتل الجانبي	٤-٦-٣-٤
٣١١	مقاومة الانعطاف p_b	٥-٦-٣-٤
٣١١	عامل العزم المنتظم المكافئ m_{LT}	٦-٦-٣-٤
٣١٥	النحافة المكافئة λ_{LT}	٧-٦-٣-٤
٣١٨	بارامتر (معامل) التحنّيب u ومؤشر الفتل x	٨-٦-٣-٤
٣١٨	النسبة β_W	٩-٦-٣-٤
٣١٩	المقاطع المُدرفلة ذات الأجنحة المتتساوية	٧-٣-٤
٣١٩	العزم المقاوم للتحنيب من أجل الزوايا المفردة	٨-٣-٤
٣١٩	عام	١-٨-٣-٤
٣١٩	الطريقة الأساسية	٢-٨-٣-٤
٣١٩	الطريقة المبسطة	٣-٨-٣-٤
٣٢٥	الجواز الصفائحيّة	٤-٤
٣٢٥	عام	١-٤-٤

٣٢٥	المقاومة التصميمية	٢-٤-٤
٣٢٦	أبعاد الأجسام والأجنحة	٣-٤-٤
٣٢٦	عام	١-٣-٤-٤
٣٢٦	سماكة الجسد الدنيا من أجل الحالة الاستثمارية	٢-٣-٤-٤
٣٢٦	سماكة الجسد الدنيا لمنع تحنيب الجناح المضغوط	٣-٣-٤-٤
٣٢٦	طاقة تحمل العزم	٤-٤-٤
٣٢٦	جسد غير عرضة لتحنيب القص	١-٤-٤-٤
٣٢٧	الجسد عرضة لتحنيب القص	٢-٤-٤-٤
٣٢٧	تأثيرات القوة المحورية	٣-٤-٤-٤
٣٢٧	مقاومة تحنيب القص	٥-٤-٤
٣٢٧	عام	١-٥-٤-٤
٣٢٨	الطريقة البسيطة	٢-٥-٤-٤
٣٢٩	الطريقة الأكثر دقة	٣-٥-٤-٤
٣٢٩	الإرساء عند النهاية	٤-٥-٤-٤
٣٣٠	الألواح ذات الفتحات	٥-٥-٤-٤
٣٣٥	تصميم مدعّمات الجسد العرضية الوسطية	٦-٤-٤
٣٣٥	عام	١-٦-٤-٤
٣٣٥	التباعدات	٢-٦-٤-٤
٣٣٥	نتوءات (بروزات) المدعّمات	٣-٦-٤-٤
٣٣٥	الصلابة الدنيا	٤-٦-٤-٤
٣٣٥	صلابة إضافية من أجل التحميل الخارجي	٥-٦-٤-٤
٣٣٦	مقاومة التحنّب	٦-٦-٤-٤
٣٣٧	الوصلة بين الجسد والمدعّمة المتوسطة	٧-٦-٤-٤
٣٣٧	طاقة تحمل الجسد، ومقاومة التحنّب وتصميم المدعّمات	٥-٤
٣٣٧	عام	١-٥-٤
٣٣٧	مدعّمات الجسد	١-١-٥-٤
٣٣٧	أكبر نتوء (بروز) لمدعّمات الجسد	٢-١-٥-٤
٣٣٨	طول التحميل الصلب	٣-١-٥-٤
٣٣٨	اللامركزية	٤-١-٥-٤
٣٣٨	المقاطع المفرغة	٥-١-٥-٤

٣٣٩	طاقة تحمل الجسد	٢-٥-٤
٣٣٩	جسد غير مدعّم	١-٢-٥-٤
٣٣٩	الجسد المدعّم	٢-٢-٥-٤
٣٣٩	مقاومة التخريب	٣-٥-٤
٣٣٩	الجسد غير المدعّم	١-٣-٥-٤
٣٤٠	الحملات المطبقة بين المدعّمات	٢-٣-٥-٤
٣٤١	مقاومة التخريب لمدعّمات حمل الأحمال	٣-٣-٥-٤
٣٤٢	مدعّمات الشدّ	٤-٥-٤
٣٤٢	مدعّمات الجسد العرضية الوسطية	٥-٥-٤
٣٤٣	المدعّمات القطرية	٦-٥-٤
٣٤٣	مدعّمات الفتل	٧-٥-٤
٣٤٣	وصلة المدعّمات إلى الأجساد	٨-٥-٤
٣٤٣	وصلة مدعّمات الجسد إلى الأجنحة	٩-٥-٤
٣٤٤	المدعّمات في الضغط	١-٩-٥-٤
٣٤٤	مدعّمات الشدّ	٢-٩-٥-٤
٣٤٤	طول مدعّمات الجسد	١٠-٥-٤
٣٤٤	العناصر المشدودة	٦-٤
٣٤٤	طاقة تحمل الشدّ	١-٦-٤
٣٤٥	عناصر بوصلات لامركزية	٢-٦-٤
٣٤٥	العناصر المشدودة البسيطة	٣-٦-٤
٣٤٥	العناصر بمقطع زاوية منفردة، مجرالية أو T	١-٣-٦-٤
٣٤٥	العناصر بمقطع زاويتين، أو مجرaitين أو مقطعين T	٢-٣-٦-٤
٣٤٦	العناصر المشدودة البسيطة الأخرى	٣-٣-٦-٤
٣٤٦	العناصر المشدودة	٤-٣-٦-٤
٣٤٦	العناصر المشدودة ذات قضبان التريبيط أو العوارض	٤-٦-٤
٣٤٧	العناصر المضغوطة	٧-٤
٣٤٧	عام	١-٧-٤
٣٤٧	طول الجزء (القطعة)	١-١-٧-٤
٣٤٧	القيود (نقاط السنن)	٢-١-٧-٤
٣٤٧	الناففة	٢-٧-٤

٣٤٨	الأطوال الفعالة	٣-٧-٤
٣٤٩	مقاومة الضغط	٤-٧-٤
٣٤٩	قدرة (مقاومة) الضغط	٥-٧-٤
٣٦٠	الوصلات الامرکية	٦-٧-٤
٣٦٠	الأعمدة في المنشآت البسيطة	٧-٧-٤
٣٦١	الأعمدة المرتّبة بقضبان (الأعمدة المجمعة الشبكية)	٨-٧-٤
٣٦٢	الضواحي الداعمة بعوارض (مبسطات) فقط	٩-٧-٤
٣٦٣	الضواحي (عناصر مضغوطة) ذات المقطع T، أو مجريات، أو زوايا	١٠-٧-٤
٣٦٣	عام	١-١٠-٧-٤
٣٦٤	الزوايا المنفردة	٢-١٠-٧-٤
٣٦٤	الزوايا المزدوجة	٣-١٠-٧-٤
٣٦٥	المجريات المنفردة	٤-١٠-٧-٤
٣٦٦	المقاطع T المنفردة	٥-١٠-٧-٤
٣٦٨	الضواحي (عناصر مضغوطة) ذات مقطع من زاويتين على شكل نجمة	١١-٧-٤
٣٦٨	الضواحي (عناصر مضغوطة) المؤلفة من زاويتين متوازيتين مدعمتين بعوارض	١٢-٧-٤
٣٦٩	الضواحي (عناصر مضغوطة) ذات المقاطع المتوضعة ظهراً إلى ظهر	١٣-٧-٤
٣٦٩	المكونات منفصلة	١-١٣-٧-٤
٣٧٠	المكونات مُتماسة (متصلة)	٢-١٣-٧-٤
٣٧٠	العناصر المعروضة لعزم ولفوة محورية	٨-٤
٣٧١	عام	١-٨-٤
٣٧١	العناصر المشدودة المعروضة لعزوم	٢-٨-٤
٣٧١	عام	١-٢-٨-٤
٣٧١	الطريقة المبسطة	٢-٢-٨-٤
٣٧٢	طريقة أكثر دقة	٣-٢-٨-٤
٣٧٣	العناصر المضغوطة المعروضة لعزوم	٣-٨-٤
٣٧٣	عام	١-٣-٨-٤

٣٧٣	طاقة تحمل المقطع العرضي	٢-٣-٨-٤
٣٧٣	مقاومة التحنيب للعنصر	٣-٣-٨-٤
٣٧٣	الطريقة البسطة	١-٣-٣-٨-٤
٣٧٤	طريقة أكثر دقة من أجل المقاطع I أو H بأجنحة متساوية	٢-٣-٣-٨-٤
٣٧٥	الطريقة الأكثر دقة من أجل المقاطع CHS و RHS، أو الصندوقية ذات الأجنحة المتساوية	٣-٣-٣-٨-٤
٣٧٧	عوامل العزم المنتظم المكافئ	٤-٣-٣-٨-٤
٣٧٧	العناصر المعروضة لعزوم ثنائي (عزوم حول كلا المحورين)	٩-٤
٣٧٩	العناصر في الإطارات الشبكية والجوائز الشبكية	١٠-٤
٣٨٠	الجوائز الحاملة للروافع	١١-٤
٣٨٠	عام	١-١١-٤
٣٨٠	فرملة العربية	٢-١١-٤
٣٨٠	تحنيب الفتل الجانبي	٣-١١-٤
٣٨٠	الضغط الموضعي تحت الدواليب	٤-١١-٤
٣٨١	الجوائز الصفائحية الملحومة	٥-١١-٤
٣٨١	المدادات والسكاك الجانبية	١٢-٤
٣٨١	عام	١-١٢-٤
٣٨١	السهوم	٢-١٢-٤
٣٨٢	حملات الرياح	٣-١٢-٤
٣٨٢	التصميم التجاري للمدادات والسكاك الجانبية	٤-١٢-٤
٣٨٢	عام	١-٤-١٢-٤
٣٨٢	الاشتراطات	٢-٤-١٢-٤
٣٨٢	المدادات	٣-٤-١٢-٤
٣٨٣	السكاك الجانبية	٤-٤-١٢-٤
٣٨٤	قواعد الأعمدة	١٣-٤
٣٨٤	عام	١-١٣-٤
٣٨٥	طريقة المساحة الفعالة	٢-١٣-٤
٣٨٥	المساحة الفعالة	١-٢-١٣-٤
٣٨٥	القوى المحورية	٢-٢-١٣-٤
٣٨٥	العزوم المطبقة	٣-٢-١٣-٤

٣٨٦	براغي الارسae	٤-٢-١٣-٤
٣٨٦	المدعمات	٥-٢-١٣-٤
٣٨٦	وصلة صفيحة القاعدة	٣-١٣-٤
٣٨٦	المقاطع المختلفة	١٤-٤
٣٨٦	عام	١-١٤-٤
٣٨٧	الأعمدة المغلفة	٢-١٤-٤
٣٨٨	العناصر المغلفة والمعرضة لعزوم الانحناء	٣-١٤-٤
٣٨٩	العناصر المغلفة المعرضة لقوّة محوريّة وعزم	٤-١٤-٤
٣٩٠	الفتحات في الجسد	١٥-٤
٣٩٠	عام	١-١٥-٤
٣٩٠	الفتحات الدائريّة المنفصلة	٢-١٥-٤
٣٩٠	فتحات من دون تقوية	١-٢-١٥-٤
٣٩١	الفتحات المقوّاة	٢-٢-١٥-٤
٣٩١	العناصر بفتحات منعزلة	٣-١٥-٤
٣٩١	عام	١-٣-١٥-٤
٣٩١	التحبيب الموضعيّ	٢-٣-١٥-٤
٣٩١	القصّ	٣-٣-١٥-٤
٣٩١	طاقة تحمل العزم	٤-٣-١٥-٤
٣٩١	الحملات المركزّة	٥-٣-١٥-٤
٣٩٢	السهم	٦-٣-١٥-٤
٣٩٢	العناصر بفتحات متعدّدة	٤-١٥-٤
٣٩٢	عام	١-٤-١٥-٤
٣٩٢	التحبيب الموضعيّ	٢-٤-١٥-٤
٣٩٢	القصّ	٣-٤-١٥-٤
٣٩٢	طاقة تحمل العزم	٤-٤-١٥-٤
٣٩٢	العزم المقاوم للتحبيب	٥-٤-١٥-٤
٣٩٢	السهم	٦-٤-١٥-٤
٣٩٢	مقاومة الحملات المركزّة	٧-٤-١٥-٤
٣٩٣	أعمدة الجسد	٨-٤-١٥-٤
٣٩٣	الجوائز ذات الجسد المفرغ	٥-١٥-٤

٣٩٣	الفواصل والديافرامات	١٦-٤
٣٩٤	الحمولات المركّزة على الجواز	١٧-٤
٣٩٤	عام	١-١٧-٤
٣٩٤	الحمولات الموزّعة	٢-١٧-٤
٣٩٤	الحمولات المركّزة	٣-١٧-٤
٣٩٥	المنشآت المستمرة	الباب الخامس
٣٩٥	عام	١-٥
٣٩٥	التطبيق	١-١-٥
٣٩٥	نط التحميل	٢-١-٥
٣٩٥	الحملة الميّنة	١-٢-١-٥
٣٩٥	الحملة الحية للطوابق	٢-٢-١-٥
٣٩٦	الحملة الحية للسطح	٣-٢-١-٥
٣٩٦	حملة الرياح	٤-٢-١-٥
٣٩٦	تراكم حملة الرياح مع الحملة الحية	٥-٢-١-٥
٣٩٦	صلابة القاعدة	٣-١-٥
٣٩٦	عام	١-٣-١-٥
٣٩٦	القاعدة الصلبة اسماً	٢-٣-١-٥
٣٩٧	القاعدة المفصليّة اسماً	٣-٣-١-٥
٣٩٧	القاعدة شبه الصلبة اسماً	٤-٣-١-٥
٣٩٧	الإطارات المكتفة بشكل مستقل	٤-١-٥
٣٩٧	التحليل العام	٢-٥
٣٩٧	الطرائق	١-٢-٥
٣٩٨	التحليل المرن	٢-٢-٥
٣٩٨	التحليل اللدن	٣-٢-٥
٣٩٨	عام	١-٣-٢-٥
٣٩٨	نوع التحميل	٢-٣-٢-٥
٣٩٨	ماركة (درجة جودة) الفولاذ	٣-٣-٢-٥
٣٩٨	قييدات التصنيع	٤-٣-٢-٥
٣٩٩	قييدات المقطع العرضي	٥-٣-٢-٥

٣٩٩	نقوب البراغي	٦-٣-٢-٥
٣٩٩	المدعمات عند مواقع المفاصل اللدننة	٧-٣-٢-٥
٤٠٠	الشطفات	٨-٣-٢-٥
٤٠٠	الاستقرار خارج المستوى عند استعمال التحليل اللدن	٣-٥
٤٠٠	عام	١-٣-٥
٤٠٠	القيود عند المفاصل اللدننة	٢-٣-٥
٤٠١	الجزء المجاور للمفصل اللدن	٣-٣-٥
٤٠٢	عنصر أو جزء منه مقيد بجناح واحد	٤-٣-٥
٤٠٣	الشطفات	٥-٣-٥
٤٠٣	شطفات بثلاثة أجنحة	١-٥-٣-٥
٤٠٤	شطفات بجناحين	٢-٥-٣-٥
٤٠٤	الجوائز المستمرة	٤-٥
٤٠٤	التصميم المرن	١-٤-٥
٤٠٤	التصميم اللدن	٢-٤-٥
٤٠٤	الإطارات البابية	٥-٥
٤٠٤	عام	١-٥-٥
٤٠٥	التصميم المرن	٢-٥-٥
٤٠٥	التصميم اللدن	٣-٥-٥
٤٠٥	الاستقرار في المستوى	٤-٥-٥
٤٠٥	عام	١-٤-٥-٥
٤٠٦	طريقة التحقق من الانزياح	٢-٤-٥-٥
٤٠٦	عام	١-٢-٤-٥-٥
٤٠٧	حملات الجاذبية	٢-٢-٤-٥-٥
٤٠٨	الحملات الأفقية	٣-٢-٤-٥-٥
٤٠٩	الانتقال الشاقولي المفاجئ	٣-٤-٥-٥
٤٠٩	طريقة العزوم المضخمة	٤-٤-٥-٥
٤٠٩	التحليل من الدرجة الثانية	٥-٤-٥-٥
٤٠٩	الإطارات البابية بشدّادات	٦-٤-٥-٥
٤١٠	الاستقرار خارج المستوى	٥-٥-٥
٤١١	التصميم المرن للإطارات الصلبة متعددة الطوابق	٦-٥

٤١١		عام	١-٦-٥
٤١١	الإطارات المكتفة بشكل مستقل (المستدة جانبياً)		٢-٦-٥
٤١٢	إطارات من دون انزياح		٣-٦-٥
٤١٢	الإطارات الحساسة للانزياح		٤-٦-٥
٤١٣	التصميم اللدن للإطارات الصلبة متعددة الطوابق		٧-٥
٤١٣	عام		١-٧-٥
٤١٣	الإطارات المكتفة (المربطة بقضبان) بشكل مستقل		٢-٧-٥
٤١٣	الإطارات غير المكتفة		٣-٧-٥
٤١٣	عام		١-٣-٧-٥
٤١٤	تحقيق استقرار الإطار		٢-٣-٧-٥
٤١٥	الوصلات	الباب السادس	
٤١٥	توصيات عامة		١-٦
٤١٥	التفاصيل		١-١-٦
٤١٦	التقطيعات		٢-١-٦
٤١٦	العقد في التصميم البسيط		٣-١-٦
٤١٦	العقد في التصميم المستمر		٤-١-٦
٤١٦	العقد في التصميم شبه المستمر		٥-١-٦
٤١٧	الوصلات المعرضة للاهتزاز، أو لانعكاس التحميل، أو للتعب		٦-١-٦
٤١٧	الاهتزاز		١-٦-١-٦
٤١٧	انعكاس التحميل		٢-٦-١-٦
٤١٧	التعب		٣-٦-١-٦
٤١٧	وصلات التراكب		٧-١-٦
٤١٧	عام		١-٧-١-٦
٤١٧	وصلات التراكب في العناصر المضغوطة		٢-٧-١-٦
٤١٨	وصلات التراكب في العناصر المشدودة		٣-٧-١-٦
٤١٨	وصلات التراكب في الجوائز		٤-٧-١-٦
٤١٨	منطقة لوح جسد العمود		٨-١-٦
٤١٩	الوصلات باستعمال البراغي		٢-٦
٤١٩	تباعدات البراغي		١-٢-٦

٤١٩	التباعدات الدنيا	١-١-٢-٦
٤٢٠	التباعدات القصوى في الصفائح غير المدعمة	٢-١-٢-٦
٤٢٠	المسافات عند النهايات والأطراف	٢-٢-٦
٤٢٠	عام	١-٢-٢-٦
٤٢٠	تقوب الانزلاق المُنطَوِّلة	٢-٢-٢-٦
٤٢١	التقوب ذات القياس الكبير	٣-٢-٢-٦
٤٢١	المسافة الدنيا من النهاية والأطراف	٤-٢-٢-٦
٤٢١	المسافة القصوى من النهاية والأطراف	٥-٢-٢-٦
٤٢١	تأثير تقوب البراغي على طاقة تحمل القص	٣-٢-٦
٤٢٢	قص المجموعة (انهيار مجموعة البراغي في القص)	٤-٢-٦
٤٢٣	البراغي غير المحملة مسبقاً	٣-٦
٤٢٣	المساحات الفعالة للبراغي	١-٣-٦
٤٢٣	طاقة تحمل القص	٢-٣-٦
٤٢٣	عام	١-٢-٣-٦
٤٢٣	الحشوة	٢-٢-٣-٦
٤٢٤	أطوال المقابض (المماسك) الكبيرة	٣-٢-٣-٦
٤٢٤	تقوب طويلة بشكل كليّة	٤-٢-٣-٦
٤٢٤	العقد الطويلة	٥-٢-٣-٦
٤٢٥	طاقة تحمل الاستناد (الدهس)	٣-٣-٦
٤٢٥	عام	١-٣-٣-٦
٤٢٥	طاقة التحمل (الدهس) للبراغي	٢-٣-٣-٦
٤٢٦	طاقة التحمل (الدهس) للجزء الموصول	٣-٣-٣-٦
٤٢٧	البراغي المعروضة للشدّ	٤-٣-٦
٤٢٧	عام	١-٤-٣-٦
٤٢٧	الطريقة البسيطة	٢-٤-٣-٦
٤٢٨	الطريقة الأكثر دقة	٣-٤-٣-٦
٤٢٩	قص وشد مشترك	٤-٤-٣-٦
٤٣٠	البراغي مسبقة التحميل	٤-٦
٤٣٠	عام	١-٤-٦
٤٣٠	مقاومة الانزلاق	٢-٤-٦

٤٣١	عامل الانزلاق	٣-٤-٦
٤٣٢	طاقة التحمل بعد الانزلاق	٤-٤-٦
٤٣٢	القصّ والشدّ المشتركين	٥-٤-٦
٤٣٣	تقوّب البراغي مسبقة التحميل	٦-٤-٦
٤٣٣	أبعاد التقوّب	١-٦-٤-٦
٤٣٣	التقوّب بأبعاد أكبر من من النظامية والتقوّب الانزلاقية القصيرة	٢-٦-٤-٦
٤٣٣	التقوّب الانزلاقية الطويلة	٣-٦-٤-٦
٤٣٣	التباعد والمسافة الطرفية	٤-٦-٤-٦
٤٣٤	الوصلات المفصليّة	٥-٦
٤٣٤	العناصر المشدودة المتصلة مفصليّاً	١-٥-٦
٤٣٤	الصفائح المفصليّة (صفائح المسamar)	٢-٥-٦
٤٣٥	تصميم مسامير المفاصل	٣-٥-٦
٤٣٥	عام	١-٣-٥-٦
٤٣٥	طاقة تحمل القصّ	٢-٣-٥-٦
٤٣٥	طاقة التحمل	٣-٣-٥-٦
٤٣٥	الانعطاف (الانحناء)	٤-٣-٥-٦
٤٣٦	براغي الارسae	٦-٦
٤٣٧	وصلات اللحام	٧-٦
٤٣٧	الشدّ خلال السماكة	١-٧-٦
٤٣٧	تفاصيل اللحام الزاويّ	٢-٧-٦
٤٣٧	عام	١-٢-٧-٦
٤٣٧	تدوير اللحام عند النهايات	٢-٢-٧-٦
٤٣٧	وصلات التراكب	٣-٢-٧-٦
٤٣٧	وصلات النهاية	٤-٢-٧-٦
٤٣٨	اللحام الزاويّ الفرديّ	٥-٢-٧-٦
٤٣٨	اللحام الزاويّ المتقطّع	٦-٢-٧-٦
٤٣٨	تفاصيل من أجل المقاطع الإنسانية المفرغة	٣-٧-٦
٤٣٨	العقد الملحومة بلحام إملاء (تقابلي)	١-٣-٧-٦
٤٣٨	وصلات النهاية	٢-٣-٧-٦
٤٣٨	ترتيب العقد	٣-٣-٧-٦

٤٣٩	تصميم العُقدة	٤-٣-٧-٦
٤٣٩	لحام الإملاء (النقابل) باختراق جزئي	٥-٧-٦
٤٣٩	الوصلات الملحومة إلى أجنحة غير مدّعمة	٦-٧-٦
٤٤٠	تصميم اللحام الزاوي	٨-٦
٤٤٠	زاوية التقاطع	١-٨-٦
٤٤١	الطول الفعال	٢-٨-٦
٤٤١	قياس العنق	٣-٨-٦
٤٤١	لحام زاوي باختراق عميق	٤-٨-٦
٤٤٢	المقاومة التصميمية	٥-٨-٦
٤٤٣	الإجهاد التصميمي	٦-٨-٦
٤٤٣	طاقة تحمل اللحام الزاوي	٧-٨-٦
٤٤٣	عام	١-٧-٨-٦
٤٤٣	الطريقة المبسطة	٢-٧-٨-٦
٤٤٣	الطريقة الاتجاهية	٣-٧-٨-٦
٤٤٤	تصميم لحام الإملاء	٩-٦
٤٤٤	المقاومة التصميمية	١-٩-٦
٤٤٥	قياس عمق لحام الإملاء (الن مقابل) ذي الاختراق الجزئي	٢-٩-٦
٤٤٥	طاقة تحمل لحام الإملاء (الن مقابل) ذي الاختراق الجزئي	٣-٩-٦
٤٤٧	اختبارات التحميل	الباب السابع
٤٤٧	عام	١-٧
٤٤٧	هدف الاختبار	١-١-٧
٤٤٧	أنواع اختبارات التحميل	٢-١-٧
٤٤٨	التحكّم بالجودة	٣-١-٧
٤٤٨	شروط الاختبار	٢-٧
٤٤٨	عام	١-٢-٧
٤٤٩	القياسات	٢-٢-٧
٤٤٩	التحميل	٣-٢-٧
٤٤٩	إجراءات الاختبار	٣-٧
٤٤٩	التحميل الأولى	١-٣-٧

٤٤٩	تزايد الحمولة	٢-٣-٧
٤٥٠	قطع الاختبارات	٣-٣-٧
٤٥٠	تقرير الاختبار	٤-٣-٧
٤٥٠	معامل المقاومة النسبيّ	٤-٧
٤٥٠	عام	١-٤-٧
٤٥٠	من أجل اختبار المقاومة	٢-٤-٧
٤٥١	من أجل اختبار الانهيار	٣-٤-٧
٤٥٣	اختبار الإثبات	٥-٧
٤٥٣	عام	١-٥-٧
٤٥٣	حمولة اختبار الإثبات	٢-٥-٧
٤٥٤	معايير اختبار الإثبات	٣-٥-٧
٤٥٤	اختبار المقاومة	٦-٧
٤٥٤	عام	١-٦-٧
٤٥٥	حمولة اختبار المقاومة	٢-٦-٧
٤٥٥	معايير اختبار المقاومة	٣-٦-٧
٤٥٥	اختبار الانهيار	٧-٧
٤٥٥	عام	١-٧-٧
٤٥٦	معيار الانهيار	٢-٧-٧
٤٥٦	تحديد قدرة التحمل التصميمية	٣-٧-٧
٤٥٨	الملاحق	
٤٥٨	تحذيب الفتل الجانبي للعناصر المعرضة للانعطاف	الملحق بـ
٤٥٨	الحالة الأساسية	ب-١
٤٥٨	مقاومة التحذيب	ب-٢
٤٥٨	مقاومة الانعطاف	ب-١-٢
٤٥٩	عامل بيري وثابت روبيرسون	ب-٢-٢
٤٥٩	المقاطع المنتظمة I، H والمجرالية بأجنحة متساوية	ب-٣-٢
٤٦٠	المقاطع الناظمية I و H ذات الأجنحة غير المتساوية	ب-٤-٢
٤٦٠	النهاية المكافئة	ب-١-٤-٢

٤٦١	الانعطاف شائي الانحناء	ب-٤-٢
٤٦٢	العناصر ذات المقطع I و H أو مجرالية ذات مقطع متغير العطالة أو مزودة بشطفة	ب-٥-٢
٤٦٢	المقاطع الصندوقية (متضمنة المقاطع المستطيلة المفرغة (RHS	ب-٦-٢
٤٦٢	النحافة المكافئة	ب-١-٦-٢
٤٦٣	ثابت الفتل للمقطع الصندوقي	ب-٢-٦-٢
٤٦٣	ثابت الفتل من أجل مقطع مستطيل مفرغ RHS	ب-٣-٦-٢
٤٦٣	الصفائح والمبسطات	ب-٧-٢
٤٦٤	المقاطع T	ب-٨-٢
٤٦٤	المحاور	ب-١-٨-٢
٤٦٤	النحافة المكافئة	ب-٢-٨-٢
٤٦٥	ثابت الورب	ب-٣-٨-٢
٤٦٥	المقاطع بشكل زاوية	ب-٩-٢
٤٦٥	المحاور	ب-١-٩-٢
٤٦٦	الزوايا المتساوية	ب-٢-٩-٢
٤٦٦	الزوايا غير المتساوية	ب-٣-٩-٢
٤٦٧	العزوم الداخلية	ب-٣
٤٦٧	عام	ب-١-٣
٤٦٧	المقاطع T	ب-٢-٣
٤٦٧	الزوايا	ب-٣-٣
٤٦٨	الملحق ج	ج-١
٤٦٨	مقاومة الضغط	ج-٢
٤٦٨	صيغة الضاغط (عنصر مضغوطة)	ج-٣
٤٦٨	عامل بيري Perry وثابت روبرتسون Robertson	ج-٤
٤٦٩	فعل الضاغط (العنصر مضغوطة)	ج-٥
٤٧٠	الملحق د	د-١
٤٧٠	الأطوال الفعالة في أعمدة المنشآت البسيطة	د-٢
٤٧٠	الأعمدة في المبني ذات الطابق الواحد	د-٣
٤٧٠	الحالات النمطية (النموذجية)	د-٤

٤٧٠	التغييرات	د - ١ - د
٤٧٥	الأعمدة الساندة للأرضيات المنبسطة (المنصات) الداخلية	د - ٢ - د
٤٧٧	الأطوال الفعالة للعناصر المضغوطة في المنشآت المستمرة	الملحق هـ
٤٧٧	عام	هـ - ١ - هـ
٤٧٧	الأعمدة الموجودة في المبني المتعدد الطوابق	هـ - ٢ - هـ
٤٧٧	طريقة الإطار المحدود	هـ - ١ - ٢ - هـ
٤٧٨	صلابة الجائز	هـ - ٢ - ٢ - هـ
٤٨٢	صلابة القاعدة	هـ - ٣ - ٢ - هـ
٤٨٢	صلابة العمود	هـ - ٤ - ٢ - هـ
٤٨٢	تربيط الانزياح الجزئي	هـ - ٣ - هـ
٤٨٢	عام	هـ - ١ - ٣ - هـ
٤٨٢	الألواح الجدارية	هـ - ٢ - ٣ - هـ
٤٨٣	الصلابة (القساوة) النسبية	هـ - ٣ - ٣ - هـ
٤٨٣	صلابة الألواح	هـ - ٤ - ٣ - هـ
٤٨٥	العناصر المضغوطة الأخرى	هـ - ٤ - هـ
٤٨٥	الإطارات المستقيمة	هـ - ١ - ٤ - هـ
٤٨٦	تأثير القوى المحورية على العناصر الساندة (المقيّدة)	هـ - ٢ - ٤ - هـ
٤٨٧	الإطارات المختلطة	هـ - ٥ - هـ
٤٨٧	استعمال عامل الحمولة الحرج المرن	هـ - ٦ - هـ
٤٨٩	استقرار الإطار	الملحق وـ
٤٨٩	عام	وـ ١ - وـ
٤٨٩	طريقة السهم	وـ ٢ - وـ
٤٩٠	تربيط الانزياح الجزئي	وـ ٣ - وـ
٤٩١	العناصر ذات جناح واحد مقيّدة جانبياً	الملحق زـ
٤٩١	عام	زـ ١ - زـ

٤٩١	التطبيق	ز-١-١
٤٩٢	نوع (نمط) الشففات	ز-١-٢
٤٩٢	مواصفات المقطع	ز-٣-١
٤٩٢	الاجراء	ز-٤-١
٤٩٣	مقاومة التحنيب الجانبي	ز-٢
٤٩٣	العناصر المنتظمة	ز-١-٢
٤٩٤	العناصر المشطوفة أو ذات المقطع المتغير	ز-٢-٢
٤٩٤	λ_{Tc}	ز-٣-٢
٤٩٤	النهافة المكافئة λ_{TB}	ز-٤-٢
٤٩٤	العناصر المنتظمة	ز-١-٤
٤٩٥	العناصر المشطوفة ومتغيرة العطالة	ز-٢-٤
٤٩٥	عامل تغير المقطع	ز-٥-٢
٤٩٦	القيد الجانبي المجاور للمفاصل اللدنية	ز-٣
٤٩٦	عام	ز-١-٣
٤٩٧	القيود عند المفاصل اللدنية	ز-٢-٣
٤٩٧	الجزء المجاور للمفصل اللدن	ز-٣-٣
٤٩٧	العناصر المنتظمة	ز-١-٣-٣
٤٩٨	العناصر المشطوفة أو مُتغيرة المقطع	ز-٢-٣-٣
٤٩٨	L_k	ز-٣-٣-٣
٤٩٨	العزم غير المنتظمة	ز-٤
٤٩٨	الطرائق	ز-١-٤
٤٩٩	عامل العزم المنتظم المكافئ m_t	ز-٢-٤
٥٠١	عامل تصحيح النهافة n_t	ز-٣-٤
٥٠٣	الملاحق ح مقاومة تحنيب الجسد	ح
٥٠٣	مقاومة (قدرة تحمل) تحنيب القصّ	ح-١
٥٠٤	المقاومة الحرجة لتحنيب القصّ	ح-٢
٥٠٤	مقاومة الجسد للتأثيرات المتراكبة	ح-٣
٥٠٤	عام	ح-١-٣
٥٠٥	عامل التخفيف من أجل تحنيب القصّ	ح-٢-٣

٥٠٥	المقاطع الأخرى غير المقاطع المستطيلة المفرغة	ح-٣-٣
٥٠٥	تراكم القص والعزم والقوة المحورية الضاغطة	ح-١-٣-٣
٥٠٦	تراكم القص مع العزم والشد المحوري	ح-٢-٣-٣
٥٠٧	تراكم القص مع العزم والتحميل الطرفي	ح-٣-٣-٣
٥٠٨	المقاطع المفرغة المستطيلة	ح-٤-٣
٥٠٨	تراكم القص مع العزم والضغط المحوري	ح-١-٤-٣
٥٠٩	تراكم القص مع العزم والشد المحوري	ح-٢-٤-٣
٥١٠	إرساء النهاية	ح-٤
٥١٠	عام	ح-١-٤
٥١١	قائمة طرفية مدعّمة مفردة	ح-٢-٤
٥١١	القائمة الطرفية المدعّمة المزدوجة	ح-٣-٤
٥١٢	لوح الإرساء	ح-٤-٤
٥١٣	تراكم الضغط المحوري مع عزم الانعطاف	الملحق ط
٥١٣	العناصر القصيرة الممتلئة	ط-١
٥١٥	طاقة تحمل العزم اللدن المخفضة	ط-٢
٥١٥	المقاطع I أو H بأجنحة متساوية	ط-١-٢
٥١٦	الحالات الأخرى	ط-٢-٢
٥١٦	العناصر غير المتاظرة	ط-٣
٥١٧	العناصر بمقطع زاوية منفردة	ط-٤
٥١٧	عام	ط-١-٤
٥١٧	الطريقة الأساسية	ط-٢-٤
٥١٧	الطريقة البسيطة	ط-٣-٤
٥١٨	العزوم الداخلية	ط-٥
٥١٨	عام	ط-١-٥
٥١٩	المقاطع T	ط-٢-٥
٥١٩	الزوايا	ط-٣-٥
٥٢٠	المراجع للقسم الثاني	

القسم الأول من الكود العربي السوري للمنشآت الفولاذية

(بالاعتماد على الكود الأوروبي EC3)

الباب الأول

الحال والتطبيق والغاية 1

1-1 مجال الكود وتطبيقاته

- 1- يُحدد هذا الكود الأحكام والتوصيات الدنيا التي يجب اتباعها في حساب المنشآت المعدنية وتصميمها وتتنفيذها وتحقيقها. ويشمل القواعد الأساسية لدراسة واستعمال المقاطع المعدنية ومواصفاتها وتشغيلها في درجات الحرارة العادمة.
 - 2- يُعد هذا الكود جزءاً من أنظمة البناء وقوانينه في الجمهورية العربية السورية.
 - 3- يطبق هذا الكود على عناصر المنشآت الإطارية والشبكية المعدنية وعناصر الجسور والرافع، عندما لا تتعارض بنوده مع الميزات الخاصة لهذه المنشآت.
 - 4- تُحدد الأفعال (القوى الخارجية من أحصار مختلفة) التي تؤثر على المنشآت المعدنية، وتعتمد في التصميم من أنظمة وقوانين البناء واشتراطات التصميم المعترف بها قانوناً في حال وجودها، أو تعتمد نصوص هذا الكود.
 - 5- تُؤخذ خواص المواد و مقاومتها وطرائق اختبارها من المواصفات القياسية والاشتراطات المعترف بها، وفي حال عدم وجودها تعتمد نصوص هذا الكود.
 - 6- يمكن استعمال الكود الأوروبي الموحد (EC3) وملحقة، أو المواصفات البريطانية (BS 5950)، أو الكود الأمريكي (AISC) لحساب وتصميم المقاطع في حالة الحد الأقصى، على أن لا نقل نتائج التصميم عن مثيلاتها الناتجة عن تطبيق هذا الكود.

أغراض الكود 2-1

يهدف هذا الكود إلى تحقيق متطلبات الاستثمار والتشغيل للمنشأة المعدنية في أجزائها المختلفة بصفتها وحدة متكاملة، مع توفير عامل أمان كاف ضد الانهيار، وجميع حالات فقدان الاستقرار في نطاقى المقاومة والاستثمار.

طرائق الحساب 3-1

يتم الحساب في هذا الكود وفق حالات الحدود، ويسمح الكود باعتماد نظرية المرونة، مع التحقق من حالات المقاومة (حالات الانهيار) وحالات الاستثمار.

كما يجب التنويع بأنه في حال التحقق من الحالات الحدية على المقاومة، تعتمد الفرضيات التي توافق حالة توازن الأفعال الناجمة عن القوى والأحمال الخارجية والأفعال الأخرى المصعدة مع المقاومات الداخلية الدنيا التي يسمح بتصميم المنشأة على أساسها، وذلك باعتماد السلوك اللدن للمواد والفرضيات الاحتمالية في تحديد عامل الأمان.

أما عند التتحقق من حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها (حد الاستثمار، حالة التشغيل)، فتعتمد الفرضيات التي توافق حالة توازن الأفعال الناجمة عن القوى والأحمال والأفعال الأخرى الاستثمارية من دون تصعيد مع المقاومات الداخلية، بحيث لا تجاوز الإجهادات الفعلية المتولدة قيم الإجهادات المسموح بها للمواد، وذلك باعتماد فرضيات السلوك المرن لهذه المواد وإدخال عوامل الأمان ضمناً في الإجهادات المسموح بها.

الباب الثاني

المصطلحات 2

فيما يلي جدول المصطلحات الخاصة بالكود مع معدلاتها باللغة الإنجليزية.

إنكليزي	عربي
أ، إ، آ	
Stress	إجهاد
Buckling stress	إجهاد التحنّب
Principal stresses	إجهادات أساسية (رئيسية)
Shearing stress	إجهاد قص
Residual stresses	إجهادات متبقية
Yield strength	إجهاد خضوع
Ultimate strength	إجهاد الانقطاع
Relaxation	ارتخاء
Purlin	آصف (جانز ثانوي في سقف - مادة)
Frame	إطار
Tow-hinged frames	إطار ثنائي المفصل
Three-hinged frames	إطار ثلاثي المفصل
Safety	أمان
Friction coefficient	أمثال الاحتكاك (عوامل الاحتكاك)
Thin walled shapes	أشكال (مقاطع) (حقيقة الحواف)
Bending	انعطاف
Simple bending	انعطاف بسيط (صافي)
biaxial bending	انعطاف منحرف (عزم حول المحورين)
Standard deviation	انحراف معياري
Bridge floor	أرضية الجسر
Failure	انهيار
Displacements	انتقالات

Deflection	انتقال عمودي على محور العنصر - سهم
Lateral buckling	انقلاب (تحنيب جانبي)
ب	
Bolt	برغي
High strength bolt	برغي عالي المقاومة
Rivet	برشيم
Profile	بروفيل (مقطع جاهز)
ت	
Buckling	تحنيب
Elastic buckling	تحنيب مرن
Inelastic buckling	تحنيب لدن
Buckling of bars	تحنيب القصبات
Buckling of plates	تحنيب الصفائح
Fatigue	تعب
Deformations	تغيرات
Angular deformation	تغير زاوي
Strain	تغير نسبي (انفعال)
Warping	تشوه طولي (عمودي على مستوى المقطع) نتيجة الفتل
ث	
Stiffness of spring	ثابت النايبض
Throat depth	ثخانة (سماكه) عنق اللحام
ج	
Simply supported beam	جائز بسيط
Gerber beam	جائز جيربر
Three-hinged beam	جائز ثلاثي مفصل
Truss	جائز شبكي
Box girder	جائز صندوقي
Continuous beam	جائز مستمر
Web of beam	جسد المقطع
Plastic creep	جريان لدن
Flange	جناح

Plate Beams	جیزان صفائحية
	ح
State of stress	حالة الإجهاد
Elastic limit	حد السيلان
Fatigue limit	حد مقاومة التعب
Load	حمولة
Critical load	حمولة حرجة
Life load	حمولة إضافية، حمولة حية، حمولة متحركة
Dead load	حمولة دائمة، حمولة ميتة
Concentrated load	حمولة وحيدة (مركزة)
	خ
Influence line	خط التأثير
Zero axis	خط صفر، المحور المحايد للإجهادات
pass	خط اللحام
Elastic curve	خط المرن
	د
Degree of statically indeterminacy	درجة عدم التقرير статитики
	ذ
Lever Arm	ذراع الرافعة
	ر
Crane	رافعة متحركة
Support reaction	رد فعل المسند
Support	ركيزة، المسند
Shear connectors	روابط القص
	ز
Angles	زوايا
	س
Plastic behaviour	سلوك لدن
Throat depth	سماكية (ثخانة) عنق اللحام

	ش
Tension element, Tie	شداد، عنصر شد
Polar line	شعاع قطبي
Compatibility conditions	شروط التوافق
Boundary conditions	شروط الأطراف، شروط النهايات
	ص
Corrosion	صدأ
Flexural stiffness	صلابة الانعطاف
Bearing Plate	صفحة استناد
Plate	صفحة (بلاطة)
Nut	صمنه - عزقة
	ط
Energy	طاقة (قدرة)
Kinematics energy	طاقة حركية
Potential energy	طاقة كامنة
Kinematics method	طريقة حركية
Force method	طريقة قيم القطع (طريقة القوى)
Effective length of buckling	طول التحنّي الفعال
	ع
Safety factor	عامل أمان
Shape factor	عامل الشكل
Load factor	عامل الحمولة
Dynamic factor	عامل حركي (ديناميكي)
Poisson's ratio	عامل التقلص العرضي (بواسون)
Shear modulus	عامل القص
Modulus of elasticity	عامل المرونة
Slenderness ratio	عامل النحافة
Moment	عزم
Bending moment	عزم انعطاف (انحناء)
Limiting moment	عزم حدسي (أعظمي آمن)
Resisting moment	عزم مقاوم

Moment of inertia	عزم عطالة
Torsion moment	عزم فتل
Bracing	عضو (عنصر) تكتيف (تربيط) لمقاومة الرياح
Joint	عقدة
Rigid joint	عقدة صلبة
Euler differential equation	علاقة أويلر التقاضية
Work	عمل
welding process	عملية اللحام
Column	عمود
Tension member	عنصر مشدود

ف

Torsion	فتل
Action	فعل (حمل)
High tensile Steel	فولاذ عالي المقاومة

ق

Hooke's law	قانون هوك
Shear	قص
Bar	قضيب
Compressed member	قضيب مضغوط
Force	قوة
Critical force	قوة حرجة
External force	قوة خارجية
Support force	قوة المسند
Internal force	قوة داخلية
Shearing force	قوة قص
Longitudinal (axial) force	قوة طولية، قوة محورية
Transverse (shear) force	قوة عرضية، قوة القص
Normal force	قوة نظامية
Arch	قوس
Three-hinged arch	قوس ثلاثي المفصل
Trussed arch	قوس شبكي

	ل
Fillet weld	لحام زاوي
Butt weld	لحام طرف لطرف
	م
Homogeneous	متجانس
Material	مادة
Theorem of virtual work	مبدأ العمل الافتراضي
Theorem of virtual displacements	مبدأ الانتقالات الوهمية
range	مجال
Elastic limit	مجال من
Strained	مُجهد، مُحمل
Principal axis	محاور أساسية (رئيسة)
Neutral axis	محور حيادي
Diagram	مخطط
Bending moment diagram	مخطط عزم الانعطاف
Stress-strain diagram	مخطط الإجهاد-الانفعال
Shear center	مركز القص
Instant centre of velocity	مركز دوران رئيسي
Relative instant centre	مركز دوران ثانوي
Gross section	مساحة إجمالية
Hinge	مفصل
Thin walled shapes	مقاطع رقيقة الحافة
Ultimate strength	مقاومة حدية
Pipe section	قطع أنبوبي
Net section	مقطع صاف
Equation of elasticity	معادلة المرونة
Hinged support	مسند ثابت
Rolling support	مسند متحرك
Fixed support	مسند موثق
Partial differentiation	مشتق جزئي
	ن

Spring	نابض
Slenderness	نحافة
Radius	نصف قطر
Theory of stability	نظرية الاستقرار
Theory of elasticity	نظرية المرونة
First order theory	نظرية العزوم من المرتبة الأولى
Second order theory	نظرية العزوم من المرتبة الثانية
Third order theory	نظرية العزوم من المرتبة الثالثة
Core of section	نواة المقطع العرضي
و	
Connection	وصلة

الباب الثالث

3 الوحدات والرموز

1-3 الوحدات

إن الوحدات المستعملة في هذا الكود هي الوحدات المقررة في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس والمسماة بالنظام الدولي (SI). ويمكن استعمال وحدات النظام المتري التقليدي (MKS)، لأجل الحسابات الإحصائية ينصح بالوحدات الآتية:

القوى والحمولات kg/m^3 ، الكثافة kN ، kN/m ، kN/m^2 ، الأوزان والأثقال kN/m^3 ، الإجهادات $\text{kN}\cdot\text{m}$ ، العزوم N/mm^2 ($\text{MN/m}^2 = \text{MPa}$) والمقاومات

2-3 الرموز والدلائل

يبين الجدول الآتي أهم الرموز والدلائل المعتمدة في هذا الكود.

Notations Related to Cross-Section

1-2-3 رموز تتعلق بالمقطع

Distance, Length	a	مسافة، طول
Gross sectional area	A	مساحة المقطع العرضي الإجمالية
Effective area of cross section	A_{eff}	المساحة الفعالة للمقطع العرضي
Net area of cross section	A_{net}	المساحة الصافية للمقطع العرضي
Area of the flange	A_f	مساحة الجناح
Area of the web	A_w	مساحة الجسد
Effective shear area	$A_{v,\text{eff}}$	المساحة الفعالة المقاومة للفصل
Width of section	b	عرض المقطع
Effective width of compression flange	b_{eff}	العرض الفعال لجناح المقطع المضغوط
Width or depth of a part of cross section	c	عرض أو ارتفاع جزء من المقطع
depth of a straight portion of web	d	ارتفاع الجزء المستقيم من الجسد
Diameter of hole	d_0	قطر الثقب
Eccentricity of normal force from the centroid of axis	e	لامركزية القوة عن محور المقطع
Depth of section	h	ارتفاع المقطع
Inner depth between flanges	h_w	ارتفاع المقطع بين الجناحين
Radius of gyration	i	نصف قطر العطالة

Moment of inertia	I	عزم العطالة
St. Venant Torsional constant	I_T	ثابت فينانت للفتل
Coefficient	k	معامل
Span	L	طول المجاز
Radius of root fillet	r, r_1	نصف قطر الاتصال بين الجسد والجناح
Toc radius	r_2	نصف قطر نهاية الجناح أو الساق
Number of holes in line across the member	n	عدد التقويب في المقطع
Static moment of area	S	العزم الاستاتيكي للمساحة
Thickness	t	سمكية
Flange thickness	t_f	سمكية جناح المقطع
Web thickness	t_w	سمكية جسد المقطع
Elastic section modulus	W_{el}	معامل المقطع المرن
Plastic section modulus	W_{pl}	معامل المقطع اللدن
Distance of center of gravity along y-axis	y_s	بعد مركز الثقل بالاتجاه Y
Distance of center of gravity along z-axis	z_s	بعد مركز الثقل بالاتجاه Z


2-2-3 رموز تتعلق بالإجهادات، والانفعالات، والانتقالات

Notations Related to Stresses, Strains and Displacements

Axial force	N	قوة محورية
Shear force	V	قوة القص
Bending moment	M	عزم الانعطاف
Torsion	M_t	عزم الفتل
Uniform force per unit length	q	حملة موزعة بانتظام
Yield strength	f_y	إجهاد خضوع
Ultimate strength	f_u	إجهاد انقطاع
Yield strain	ϵ_y	الانفعال عند الخضوع
Ultimate strain	ϵ_u	الانفعال عند الانقطاع
Modulus of Elasticity	E	معامل المرونة
Shear modulus	G	معامل القص المرن
Poisson's ratio	v	معامل بواسون
Coefficient of linear thermal expansion	α	معامل التمدد الطولي الحراري
Stress	σ	إجهاد
Bending stress	σ_b	إجهاد الانعطاف
Tension stress	σ_t	إجهاد شد

Compression stress	σ_c	إجهاد الضغط
Shear stress	τ	إجهاد القص
Ultimate tangential stress	τ_u	إجهاد مماسي حدي
Deflection	δ	السهم

3-2-3 دلالات وتسمية عناصر المقاطع المعدنية



الشكل (1-3): المقاطع المعدنية مع تسميات عناصرها

الباب الرابع

4 خواص المواد

1-4 عموميات

يجب أن تعتمد مواصفات المواد في معطيات التصميم والتي تعطى وفق الجدول (1-4).

2-4 المنشآت المعدنية

1-2-4 مواصفات مواد

يتم اعتماد قيم إجهاد الخضوع (f_y) وقيم إجهاد الانقطاع (إجهاد الأعظمي) (f_u) وفق الجدول (1-4).

2-2-4 المطاوعة المطلوبة

أ- تحدد المطاوعة الدنيا للفولاذ وفق ما يلي:

يتم اعتماد إجهاد الخضوع (f_y) وإجهاد الأعظمي (f_u) بافتراض:

- نسبة المقاومة الحدية الدنيا إلى المقاومة عند الخضوع (f_u/f_y).

- الاستطالة عند الانهيار مقاسة على طول قدره ($5.65 \cdot \sqrt{A_0}$) للعينة المختبرة، حيث (A_0) تمثل مساحة المقطع العرضي الأصلي لهذه العينة.

- التطاول الحدي (ϵ_u) وهو المعرف عند بلوغ إجهاد الانقطاع (f_u). ويوصى باعتماد القيم الآتية:

$$f_u/f_y \geq 1.2$$

- التطاول الأقصى عند الانهيار لا يقل عن 15%.

$$\epsilon_y = f_y/E \geq 20 \cdot \epsilon_u$$

ب- يُعد الفولاذ المطابق لأحد ماركات الفولاذ المبينة في الجدول (1-4) إذا حق الاشتراطات والمواصفات في الفقرة (2-2-4-أ).

3-2-4 مقاومة التشقق

أ- يجب أن يتمتع الفولاذ بمقاومة تشقق كافية لمنع أي انهيار مفاجئ للعناصر المشدودة في درجات الحرارة الطبيعية.

ب- يجب أن يمتلك الفولاذ مقاومة دنيا للتشقق من أجل المنشآت المعرضة لحمولات ضاغطة.

جدول (1-4): أنواع وماركات فولاذ المقاطع المعدنية المدلنة والمفرغة

السماكه الإسمية للمقاطع المفرغة بـ mm				نوع وماركة الفولاذ	
40 mm < t ≤ 80 mm		t ≤ 40 mm			
f _u	f _y	f _u	f _y		
EN 10210-1					
340	215	360	235	S 235 H	
410	255	430	275	S 275 H	
490	335	510	355	S 355 H	
370	255	390	275	S 275 NH/NLH	
470	335	490	355	S 355 NH/NLH	
520	390	540	420	S 420 NH/NLH	
550	430	560	460	S 460 NH/NLH	
EN 10219-1					
		360	235	S 235 H	
		430	275	S 275 H	
		510	355	S 355 H	
		470	355	S 355 NH/NLH	
		360	275	S 275 NH/NLH	
		500	420	S 420 NH/NLH	
		530	460	S 460 NH/NLH	

قيم الإجهادات المعطاة بالجدول أعلاه هي بـ N/mm^2 .

4-2-4 التسامح في الأبعاد

- يحدد التسامح في أبعاد وكتلة المقاطع المسحوبة والمفرغة والصفائحية وفق النشرات التطبيقية للمصنع.
- تعتمد أبعاد المقاطع الإسمية في التحليل والتصميم الإنثائي.

5-2-4 الخواص ميكانيكية التصميمية للفولاذ

تعتمد الخواص الميكانيكية الآتية للفولاذ في تحليل وتصميم المنشآت المعدنية.

- معامل المرونة: $E = 210000 \text{ N/mm}^2$ ، معامل بواسون: $\nu = 0.3$

- معامل القص: $G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$ ، الكتلة الحجمية: $\gamma = 7850 \text{ kg/m}^3$

- معامل التمدد الطولي: $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ per } C^0$ لدرجات الحرارة أقل من $(100 C^0)$

3-4 أدوات الوصل

1-3-4 عموميات

- يجب أن تكون أدوات الوصل ملائمة للكود الخاص بالمنشأة المُراد تصميمها (استعمالها).
- تُحدد مواصفات وشروط استعمال أدوات الوصل الملائمة مثل البراغي والبراغي عالية المقاومة والبراغي مسبقة الإجهاد والبراشيم وخيوط اللحام، كل حسب تبعيّته للكود المناسب.

2-3-4 البراغي والصمن والحلقات (الرونديلات)

1-2-3-4 عموميات

- يجب أن تحدد مقاومة البراغي والصمن والرونديلات من القيم الإسمية وفق الجدول (4-2).
- البراغي ذات التصنيف الأصغر من 4.6 والأكبر 10.9 لا يمكن أن تستعمل إلا إذا كانت نتائج التجارب تثبت قابلية استعمالها في كل حالة.
- من التصنيف الاسمي في الجدول (4-2) يستنتج قيمة حد المرونة ($f_{y,b}$) وحد الانقطاع ($f_{u,b}$) كقيمة مميزة للحسابات الإحصائية.

جدول (4-2): أصناف ومقاومة البراغي

تصنيف مقاومة البراغي							
10.9	8.8	6.8	5.8	5.6	4.8	4.6	
900	640	480	400	300	320	240	$f_{y,b}$ N/mm ²
1000	800	600	500	500	400	400	$f_{u,b}$ N/mm ²

ملاحظة: تستنتج قيمة حد الانقطاع وحد المرونة للبراغي من التصنيف الاسمي الذي يتكون من رقمين بضرب الرقم الأول من اليسار بالعدد 100 لاستنتاج حد الانقطاع، والرقم الثاني يضرب بقيمة حد الانقطاع لاستنتاج حد المرونة.

بالنسبة للصنف 5.6، الرقم الأول من اليسار هو 5، ضرب 100 نحصل على 500 والذي يمثل حد الانقطاع، للحصول على حد المرونة يضرب حد الانقطاع السابق بالجزء الثاني من رقم تصنيف البراغي والذي هو الحال هنا $0.6 = 300$ فنحصل على حد المرونة بالوحدات N/mm².

2-3-4-2 براغي مسبقة الإجهاد

- يمكن استعمال البراغي العالية المقاومة كبراغي مسبقة الإجهاد مع مراقبة قوى سبق الإجهاد.
- الأصناف الأخرى من البراغي عالية المقاومة يمكن أيضاً استعمالها كبراغي مسبق الإجهاد مع المراقبة.

3-3-4 أصناف أخرى من أدوات الوصل مسبق الإجهاد

1- يمكن استعمال الأصناف الأخرى من أدوات الوصل عالية المقاومة (مثل مسمار القلاوز مسبق الإجهاد) كأدوات وصل مسبق الإجهاد، بشرط أن يكون لها الميزات الميكانيكية ذاتها للبراغي مسبقة الإجهاد.

4-3-4 أدوات الوصل باللحام

1- يجب أن تتوافق أدوات الوصل باللحام الجزء الخاص بذلك من الكود

2- يجب أن تحدد جودة قيمة اللحام مثل قيم حد المرونة وحد الانقطاع والتطاول عند الكسر بحيث تكون متساوية أو أكبر من قيم مادة الفولاذ الأم التي يجري فيها اللحام.

الباب الخامس

5 تحديد الأمان

1-5 المتطلبات الأساسية

- 1- يجب تصميم المنشأة وتنفيذها بحيث:
 - تكون مناسبة للاستثمار المطلوب مع الأخذ بالحسبان العمر التصميمي والكلفة.
 - تقاوم جميع الأفعال والمؤثرات التي يتعرض لها بشكل آمن أثناء الإنشاء والاستثمار، وأن تكون كلفة الصيانة والأسعار خلال قدرة الاستعمال مقبولة.
- 2- يجب أن تتم دراسة المنشأة بحيث لا تتضرر، وتخرج عن الاستثمار نتيجة أفعال استثنائية كالانفجارات أو الصدمات أو نتيجة الأخطاء البشرية.
- 3- يجب التقليل من الضرر المتوقع حدوثه أو تجنبه، باختيار مناسب لإجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
 - تجنب أو استبعاد، أو تخفيف الأخطار التي يمكن أن تؤثر في المنشأة.
 - اختيار الجمل الانشائية الأقل حساسية للأخطار المذكورة.
 - اختيار الجمل الانشائية وطرائق الحسابات بحيث لا يؤدي انهيار أحد عناصر المنشأة إلى انهيارها كاملاً.
 - استعمال مناسب لجمل التربيط.
- 4- يجب تحقيق المتطلبات أعلاه باختيار مواد البناء المناسبة والتصميم والتنفيذ الملائمين، وتحديد طرائق الاختبارات لضمان الإنشاء وصولاً إلى استثمار مناسب للمشروع.

2-5 تعريفات

1-2-5 الحالات الحدية وحالات التصميم

1-1-2-5 الحالات الحدية

- 1- الحالات الحدية: هي الحالات التي يؤدي تجاوزها إلى عدم تلبية المنشأة لمتطلبات التصميم، وتصنف الحالات الحدية إلى حالتين، هما الحالة الحدية القصوى (قدرة التحمل)، وحالة حد الاستثمار.
- 2- الحالة الحدية القصوى: هي تتألف من عدة حالات، منها الحالة المتعلقة بالانهيار أو الحالات الأخرى من الضرر الإنساني الذي يمكن أن يعرض سلامة الإنسان للخطر.
- 3- تُعد الأضرار الخاصة التي تظهر قبل انهيار المنشأة هي حالات انهيار المنشأة الفعلية، وتعامل وتصنف على أنها الحالات الحدية القصوى.

4- تتضمن الحالات الحرجة القصوى التي يجب أخذها بالحسبان:

- فقدان توازن المنشأة، أو أي جزء منها على افتراض أن المنشأة هي جسم صل.

- تضرر المنشأة، أو أي جزء منها نتيجة التشوّه الزائد أو الانهيار أو عدم الاستقرار، ويشمل ذلك المساند والأساسات أيضًا.

5- حالة حد الاستثمار: تتألف من عدة حالات، تلك التي يؤدي تجاوزها إلى عدم تلبية المنشأة لمعايير الاستثمار.

6- تتضمن حالات حدود الاستثمار التي يجب أخذها بالحسبان:

- التشوّهات والسهوم التي تؤثر سلباً على مظهر المنشأة أو كفاءة الاستثمار (ويشمل ذلك التأثير السيئ في تشغيل الآلات والرافعات الجسرية أو تجهيزات المبنى)، أو تحدث ضرراً في العناصر غير الإنسانية.

- الاهتزازات التي تبعث على عدم الراحة للإنسان أو تحدث ضرراً في البناء وتجهيزاته أو تحدّ من كفاحه الوظيفية.

2-1-2-5 حالات التصميم

تُصنف حالات التصميم إلى:

- الحالات الدائمة وهي الحالات التي توافق شروط الاستثمار الطبيعية المنشأة.

- الحالات المؤقتة كحالة المنشأة أثناء التنفيذ أو الإصلاح وما شابه.

- الحالات الاستثنائية.

2-2-5 الأفعال

1-2-2-5 التعريف والتصنيف الرئيسي للأفعال

1- الفعل (F) هو:

- إما حمولة (قوة) مطبقة على المنشأة (فعل مباشر).

- أو نتيجة لتشوه (فعل غير مباشر) كالتشوه الناتج عن تأثير الحرارة أو هبوط المساند.

2- تصنيف الأفعال:

أ- حسب تغيرها مع الزمن:

- أحصار دائمة (G) كالوزن الذاتي للمنشأة وتجهيزات البناء الرئيسية الثابتة والأجهزة الخاصة بالمبني.

- أحصار متغيرة (q, Q) كالأحمال الحية وأحمال الرياح وأحمال الثلج.

- أحصار استثنائية (A) كالانفجارات أو صدمات المركبات.

ب- حسب تغير موضعها:

- أفعال ثابتة كالوزن الذاتي بالنسبة للمنشآت الشديدة التأثير بتغير الوزن الذاتي.
- أفعال حرة تؤدي إلى أحصار ذات وضعيات مختلفة، كالأحصار الحية المتحركة وأحصار الرياح وأحصار النسج.

2-2-2-2 القيم المميزة للأفعال

- 1- يتم تحديد القيم المميزة F_k من الكود العربي السوري الملحق (1)، أو من الكودات الأخرى المتعلقة بالأحصار، ومن قبل المصمم بالتشاور مع صاحب المنشأة، ولكن بشرط التقيد بالحد الأدنى من الاشتراطات المحددة في كود الأحصار.
- 2- يتم تمييز الأفعال الدائمة التي يكون معامل تغيرها كبيراً، أو الأفعال التي يمكن أن يتغير خلال العمر التصميمي (كالأحصار الدائمة المضافة) بقيمتين مميزتين: قيمة كبرى ($G_{k,sup}$) وقيمة دنيا ($G_{k,inf}$)، وتكتفي بشكل عام قيمة مميزة واحدة (G_k).
- 3- يتم حساب الوزن الذاتي للمنشأة في معظم الحالات اعتماداً على الأبعاد الإسمية لقطع العنصر ومتوسط الكثافة للفولاذ المستعمل.
- 4- في الأفعال المتغيرة تكون القيمة المميزة (Q_k):
 - إما القيمة الكبرى مع احتمال محدد بعدم تجاوزها، أو القيمة الدنيا مع احتمال محدد بعدم الوصول إليها، وهذه القيم الحدية تحدد إما حسب العمر التصميمي للمنشأة، أو خلال قدرة استثمار المنشأة المتوقعة، أو العمر الافتراضي.
 - أو قيمة محددة لحمولات خاصة.
- 5- في الأفعال الاستثنائية تكون القيمة المميزة A_k بشكل عام قيمة محددة معطاة.

3-2-2-5 القيم الممثلة للأفعال المتغيرة

- 1- القيمة الأهم الممثلة للأفعال المتغيرة هي القيمة المميزة Q_k .
- 2- تمثل القيم الأخرى بالقيمة المميزة Q_k مع استعمال المعامل ψ . وتعرف هذه القيم كما يلي:

قيمة التركيب: $\psi_0 \cdot Q_k$

القيمة الأكثر حدوثاً: $\psi_1 \cdot Q_k$

القيمة شبه الدائمة: $\psi_2 \cdot Q_k$

- 3- تستعمل قيم إضافية للتحقق على التعب والتحليل الديناميكي.

- 4- تؤخذ قيم العوامل ψ_2, ψ_1, ψ_0 من الجدول (1-5).

4-2-2-4 القيم التصميمية للأفعال

- 1- تعطى القيمة التصميمية للفعل بشكل عام وفق العلاقة الآتية:

$$F_d = \gamma_F \cdot F_k \quad (1-5)$$

حيث γ_F : عامل الأمان الجزئي للفعل المدروس الذي يأخذ بالحسبان، على سبيل المثال إمكانية الانحرافات غير المناسبة للأفعال وإمكانية النمذجة غير الدقيقة للأفعال والارتياح في تقييم القوى الداخلية وكذلك الارتياح في تقييم الحالة الحدية المدروسة.

2- من الأمثلة على استعمال γ_F ذكر:

$$G_d = \gamma_G \cdot G_K$$

$$Q_d = \gamma_Q \cdot Q_K \quad \text{أو} \quad \gamma_Q \cdot \Psi_1 \cdot Q_K$$

$$A_d = \gamma_A \cdot A_K$$

شريطة أن تكون A_d غير محددة بشكل مباشر.

3- تعرف القيم العليا والدنيا للأفعال الدائمة على الشكل الآتي:

أ في حالة استعمال قيمة مميزة واحدة: G_K

$$G_{d,sub} = \gamma_{G,sub} \cdot G_K$$

$$G_{d,inf} = \gamma_{G,inf} \cdot G_K$$

ب في حالة استعمال القيمتين المميزتين العليا والدنيا للأفعال الدائمة:

$$G_{d,sub} = \gamma_{G,sub} \cdot G_{K,sub}$$

$$G_{d,inf} = \gamma_{G,inf} \cdot G_{K,inf}$$

$G_{K,inf}$: القيمة المميزة الدنيا للفعل الدائم

$G_{K,sub}$: القيمة المميزة القصوى للفعل الدائم

G_K : القيمة المميزة العليا للفعل الدائم

$\gamma_{G,inf}$: القيمة الصغرى لعامل الأمان الجزئي للفعل الدائم

$\gamma_{G,sub}$: القيمة العظمى لعامل الأمان الجزئي للفعل الدائم.

5-2-2-5 القيم التصميمية لتأثيرات الأفعال

1- تأثيرات الأفعال (E): هي القوى الداخلية للمنشأة نتيجة الأفعال (القوى والعزم الداخلي، الإجهادات والتشوهات)، وتحدد قيم تأثيرات الأفعال التصميمية (E_d) من القيم التصميمية للأفعال والأبعاد الهندسية والخصائص الميكانيكية للمواد.

$$E_d = E \cdot (F_d, a_d, \dots) \quad (2-5)$$

تُحدد a_d وفق البند 4-2-5.

3-2-5 خصائص المادة

1-3-2-5 القيم المميزة

- تتمثل خصائص المادة بقيمة مميزة X_K والتي تقابل بشكل عام قيمة بدرجة وثوقيه معينة حسب المنحني الاحتمالي المناسب لسلوك المادة (منحني التكرار). ودرجة الموثوقية تحدد حسب أهمية المنشأة.
- في حالات معينة تُستعمل القيمة الإسمية على أنها القيمة المميزة.
- تتمثل خواص المادة في المنشآت الفولاذية عادة بقيم إسمية تستعمل على أنها قيم مميزة.
- قد يكون لخصائص المادة قيمتان مميزتان مختلفتان، بمعنى آخر قيمة مميزة دنيا وأخرى قصوى، وفي معظم الحالات يجب الأخذ بالحسبان فقط القيمة المميزة الصغرى. ولكن على سبيل المثال يجب الأخذ بالحسبان القيم القصوى لإجهاد الخضوع، في الحالات التي يمكن أن تؤثر زيادة المقاومة فيها سلباً على أمان المنشأة.

الجدول (1-5): قيم المعامل Ψ من أجل الأبنية

Ψ_2	Ψ_1	Ψ_0	ال فعل
حمولات مطبقة على المبني			
0.3	0.5	0.7	المنازل، أبنية سكنية
0.3	0.5	0.7	مكاتب
0.6	0.7	0.7	ساحات تسوق، مناطق التجمع
0.8	0.9	1.0	مستودعات
0.6	0.7	0.7	مواقف سيارات (ساحات نقل، لا تزيد عن 30 kN)
0.3	0.5	0.7	مواقف سيارات (ساحات نقل، أكبر N 30 kN وحتى 160)
0.0	0.2	0.7	أسطح
حمولات الثلوج على المبني			
0.2	0.5	0.7	منشآت ذات ارتفاع أكثر من 1000 m عن سطح البحر
0.0	0.2	0.5	منشآت على ارتفاع حتى 1000 m عن سطح البحر
0.0	0.2	0.6	حملة الرياح على المبني
0.0	0.5	0.6	حملة الحرارة على المبني

2-3-2-5 القيم التصميمية

- تحدد القيمة التصميمية X_d لخصائص المادة بشكل عام بالعلاقة:

$$X_d = (X_K / \gamma_M)$$

γ_M : عامل الأمان الجزئي لخصائص المادة.

2- في المنشآت الفولاذية، تحدد المقاومة التصميمية R_d عادة بشكل مباشر من القيم المميزة لخصائص المادة والأبعاد الهندسية.

$$R_d = R \cdot (X_K, a_K, \dots) / \gamma_M \quad (3-5)$$

γ_M : عامل الأمان الجزئي للمقاومة.

3- يمكن تحديد القيمة التصميمية R_d من التجارب المخبرية.

4-2-5 الأبعاد الهندسية

1- تتمثل الأبعاد الهندسية عادة بقيمها الإسمية:

$$a_M = a_{nom} \quad (4-5)$$

2- تحدد القيم التصميمية في بعض الحالات بالعلاقة:

$$a_d = a_{nom} + \Delta a \quad (5-5)$$

حيث: Δa تمثل التغير في الأبعاد.

3- تؤخذ عيوب الصنع بالحساب في التحليل العام للمنشأة.

5-2-5 وضعيات الحمولة وحالات الحمولة

1- وضعية الحمولة تصف موضع ومقدار واتجاه الفعل.

2- حالة الحمولة تصف ارتباط وضعيات الحمولة والتشوهات والعيوب في تحقيق معين.

3-5 متطلبات التصميم

1-3-5 عموميات

1- يجب التأكد من أنه لن يحصل تجاوز على الحالة الحدية المطلوبة.

2- يجب أن تشمل الدراسة كل حالات التصميم وحالات التحميل المطلوبة.

3- يجب الأخذ بالحساب الانحرافات الممكنة لاتجاهات أو مواضع الأفعال.

4- يجب إجراء الحسابات باستعمال نماذج تصميم مناسبة تضمن جميع المتغيرات المطلوبة. ويجب أن تكون هذه النماذج على دقة كافية للتتبؤ بالسلوك الإنسائي، وأن تكون متكافئة مع مستوى جودة الصنع المتوقع

تحقيقه، وكذلك وثيقية المعلومات التي يعتمد عليها التصميم.

2-3-5 الحالات الحدية القصوى

1-2-3-5 شروط التحقق

1- عند الأخذ بالحساب الحالة الحدية للتوازن الساكن أو لمجمل الانتقالات أو التشوهات للمنشأة يجب أن تتحقق العلاقة الآتية:

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stb} \quad (6-5)$$

$E_{d,dst}$: القيمة التصميمية لتأثير الأفعال المسببة لعدم الاستقرار (عدم التوازن)

$E_{d,stb}$: القيمة التصميمية لتأثير الأفعال التي تعمل على الاستقرار (التوازن).

- 2- عند الأخذ بالحساب حالة الحدية للمنشأة-الانقطاع أو التشوه الكبير للعنصر أو الوصلة (باستثناء حالة التعب) فيجب أن تتحقق العلاقة الآتية:

$$S_d \leq R_d \quad (7-5)$$

S_d : القيمة التصميمية لقوى أو العزم الداخلي (أو لشعاع القوة، شعاع العزم)

- R_d : المقاومة التصميمية المقابلة لقيمة S_d ، وكل مقاومة أخرى تأخذ بالحساب القيم التصميمية الخاصة لكل الخصائص الإنسانية.

- 3- عند الأخذ بالحساب حالة الحدية لتحول المنشأة إلى ميكانيزم، يجب التحقق من أن الميكانيزم لا يحدث ما لم تتجاوز الأفعال قيمها التصميمية، مع الأخذ بالحساب القيم التصميمية الخاصة لكل الخصائص الإنسانية.

- 4- عند الأخذ بالحساب حالة الحدية للاستقرار الناتج عن التأثيرات من المرتبة الثانية، يجب التتحقق من أن عدم الاستقرار لا يحدث ما لم تتجاوز الأفعال قيمها التصميمية، مع الأخذ بالحساب القيم التصميمية الخاصة لكل الخصائص الإنسانية، بالإضافة إلى التحقق من المقاطع حسب ما ورد في (2) أعلاه.

- 5- عند الأخذ بالحساب حالة الحدية للانهيار الناتج عن التعب، يجب التتحقق من أن القيمة التصميمية لمؤشر الضرر D_d لا تتجاوز الواحد، انظر الباب المتعلق بطبع المواد.

- 6- عند الأخذ بالحساب تأثيرات الأفعال، يجب التتحقق من أن:

$$E_d \leq C_d \quad (8-5)$$

E_d : القيمة التصميمية لتأثير الأفعال المدروسة

C_d : طاقة التحمل التصميمية لتأثير الأفعال المدروسة.

3-2-3-5 تراكيب الأفعال

- 1- في كل حالة تحمل، يجب تحديد القيم التصميمية E_d لتأثيرات الأفعال من علاقات التراكيب المشتملة على القيم التصميمية للأفعال المعطاة في الجدول (5-2).

الجدول (5-2): القيم التصميمية للأفعال لاستعمالها في تراكيب الأفعال

A_d الأفعال الطارئة	Q_d الأفعال المتغيرة		G_d الأفعال الدائمة	الحالة التصميمية
	الفعل المتغير المرافق	الفعل الرئيس المتغير		
	$\Psi_0 \cdot \gamma_Q \cdot Q_k$	$\gamma_Q \cdot Q_k$	$\gamma_G \cdot G_k$	الدائمة والمؤقتة
$A_d \cdot \gamma_A \cdot A_k$ بشكل مباشر وذلك إذا لم تحدد	$\Psi_2 \cdot Q_k$	$\Psi_1 \cdot Q_k$	$\gamma_{GA} \cdot G_k$	طارئة، ما لم تحدد بشكل مختلف في مكان آخر

2- يجب أن تترافق القيم التصميمية الواردة في الجدول (5-2) باستعمال العلاقات الآتية:

- للتحقق من حالات التصميم الدائمة والمؤقتة ماعدا المتعلقة بالتعب:

التركيب الأساسية:

$$\sum_j \gamma_{G,j} \cdot G_{K,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{K,1} + \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \cdot \Psi_{0,i} \cdot Q_{K,i} \quad (9-5)$$

- للتحقق من حالات التصميم الاستثنائية (ما لم تحدد بشكل مختلف في مكان آخر).

$$\sum_j \gamma_{G,A,j} \cdot G_{K,j} + A_d + \Psi_{1,1} \cdot Q_{K,1} + \sum_{i>1} \Psi_{2,i} \cdot Q_{K,i} \quad (10-5)$$

$G_{K,j}$: القيمة المميزة للأفعال الدائمة

$Q_{K,1}$: القيمة المميزة لأحد الأفعال المتغيرة

$Q_{K,i}$: القيمة المميزة لبقية الأفعال المتغيرة

A_d : القيمة التصميمية (قيمة محددة) للفعل الطارئ

$\gamma_{G,j}$: عامل الأمان الجزئي للفعل الدائم $J_{G,j}$

$\gamma_{GA,j}$ مثل $\gamma_{G,j}$ لكنه لحالات التصميم الطارئة

$\gamma_{Q,i}$: عامل الأمان الجزئي للفعل المتغير i

Ψ_2, Ψ_1, Ψ_0 عوامل معطاة في الجدول (1-5).

3- التركيب في حالات التصميم الاستثنائية يجب أن تتضمن فعل استثنائي صريح A أو تشير إلى حالة بعد الحادث الاستثنائي ($A = 0$). ويمكن استعمال $\gamma_{GA} = 1$ ما لم يرد خلاف ذلك.

4- يجب إدخال الأفعال غير المباشرة ذات الصلة في العلاقات (2-2) و (10-2).

5- في حالة التعب، انظر الباب الخاص بذلك.

3-2-3-3 القيم التصميمية للأفعال الدائمة

1- في التركيب المختلفة الواردة أعلاه، يجب أن تمثل الأفعال الدائمة التي تزيد من تأثير الأفعال المتغيرة (أي تحدث تأثيرات غير مواتية) بقيمها التصميمية القصوى، وأن تمثل الأفعال الدائمة التي تقلل من تأثير الأفعال المتغيرة (أي تحدث تأثيرات مواتية) بقيمها التصميمية الدنيا.

2- في الحالة التي قد تتأثر فيها نتائج التحقق بشكل كبير بغيرات قيمة الفعل الدائم المفرد من مكان إلى آخر في المنشأة، يجب التعامل مع هذا الفعل وكأنه يتكون من أجزاء غير مواتية وأخرى مواتية، وينطبق هذا بشكل خاص على تحقيق التوازن الساكن.

3- في حال التعامل مع الفعل الدائم على أنه يتكون من أجزاء غير مواتية وأخرى مواتية، يمكن الأخذ بالحسبان العلاقة بين هذه الأجزاء باتخاذ قيم تصميمية خاصة.

4- استثناء الحالات الواردة في (2) يجب تمثيل كل فعل دائم يتعلق بالمنشأة بقيمتها التصميمية الدنيا أو القصوى بحيث تعطي قيمته أعظم تأثير غير متواقة.

5- في الجوانز المستمرة والإطارات يمكن تطبيق نفس القيمة التصميمية للوزن الذاتي للمنشأة على المجازات

جميعها، ماعدا الحالات التي تشتمل على التوازن الساكن للأظفار.

5-2-3-4 التحقق من التوازن الساكن

- 1- للتحقق من التوازن الساكن يجب تمثيل أفعال عدم الاستقرار (غير المواتية) بقيمها التصميمية القصوى وتمثيل أفعال الاستقرار (المواتية) بقيمها التصميمية الدنيا.
- 2- بالنسبة لتأثيرات الاستقرار، يجب أن يشتمل التركيب المناسب فقط على الأفعال التي يفترض وجودها بشكل موثق في الوضعية المدروسة.
- 3- يجب أن تطبق الأفعال المتغيرة عندما تزيد من تأثيرات عدم الاستقرار، وأن تمحى عندما تزيد من تأثيرات الاستقرار.
- 4- يجب أن تؤخذ بالحسبان إمكانية أن تمحى أو تزال العناصر غير الإنسانية.
- 5- يجب أن تمثل الأفعال الدائمة بالقيم التصميمية المناسبة اعتماداً على كون تأثيرات الاستقرار أو عدمه تنتهي عن:
 - الأجزاء غير المواتية والمواتية لحمل دائم واحد
 - وأو أحمال دائمة مختلفة.
- 6- يجب أن تعامل الأوزان الذاتية لأية عناصر إنسانية غير متصلة، أو عناصر غير إنسانية، مصنوعة من مواد بناء مختلفة على أنها أفعال دائمة أخرى.
- 7- يجب أن يعامل الوزن الذاتي لمنشأة متجانس على أنه فعل دائم واحد، يتتألف من أجزاء غير مواتية وأخرى مواتية منفصلة عن بعضها.
- 8- يمكن أيضاً معاملة الأوزان الذاتية للأجزاء المتشابهة أساساً من المنشأة (أو للعناصر غير الإنسانية الموحدة أساساً) على أنها أجزاء منفصلة غير مواتية ومواتية لحمل دائم مفرد.
- 9- في منشآت المباني، تُطبّق عوامل الأمان الجزئية الخاصة على الأجزاء غير المواتية والمواتية لكل فعل دائم مفرد.
- 10- في منشآت المباني، تُطبّق عوامل الأمان الجزئية العادية على الأفعال الدائمة.
- 11- في حالة الأحمال الدائمة المحدودة أو المضبوطة بدقة، يمكن استعمال نسب أصغر من عوامل الأمان الجزئية المذكورة في الكود.
- 12- عند الارتكاب في قيمة بعد هندسي ما، يؤثر بشكل كبير في التتحقق من التوازن الساكن، يجب تمثيل ذلك بعد بالقيمة الأكثر سوءاً في تأثيرها على هذا التتحقق، والتي يمكن أن يصلها هذا البعد.

3-3-5 عوامل الأمان الجزئية للحالات الحدية القصوى

1-3-3-5 عوامل الأمان الجزئية للأفعال على منشآت المباني

- 1- يجب استعمال عوامل الأمان الجزئية المعطاة في الجدول (3-5) في حالات التصميم الدائمة والمؤقتة.

الجدول (5-3): عوامل الأمان الجزئية للأفعال لحالات التصميم الدائمة والموقعة

الأفعال المتغيرة γ_Q		الأفعال الدائمة γ_G	الأفعال
الفعل المتغير المرافق	الفعل الرئيس المتغير		
(2)	(2)	1.0 ⁽¹⁾	التأثيرات الملائمة (المواتية) $\gamma_{F,int}$
1.5	1.5	1.35	التأثيرات غير الملائمة (غير المواتية) $\gamma_{F,sup}$

1) إذا كانت أجزاء الأفعال الدائمة يجب أن تؤخذ كأفعال صفات دائمة فيأخذ العامل للأجزاء الملائمة القيمة $\gamma_{G,int} = 1.1$ وللأجزاء غير الملائمة $\gamma_{G,sup} = 1.35$ وذلك تحت فرضية أن استعمال $\gamma_{G,int} = 1.0$ للأجزاء الملائمة وغير الملائمة عندما تدخل تحت التأثير غير الملائم
2) في الحالة الطبيعية للعناصر الحمالة للأبنية العالية $\gamma_{Q,int} = 0$

2- تؤخذ عوامل الأمان الجزئية للأفعال المتغيرة على أنها مساوية لـ (1) في حالات التصميم الاستثنائية التي تطبق عليها العلاقة (10-5).

3- عندما يلزم افتراض الفعل الدائم الوحيد يتتألف من أجزاء غير مواتية (غير ملائمة) وأخرى مواتية (ملائمة)

$$\text{فيمكن تصعيد الجزء الملائم كطريقة بديلة: } \gamma_{G,int} = 1.1$$

$$\text{وتصعيد الجزء غير الملائم: } \gamma_{G,sup} = 1.35$$

بشرط أن تطبق $\gamma_{G,int} = 1.0$ على الجزء الملائم وغير الملائم معاً لا يعطي تأثيراً أسوأ.

4- في حالات تباين التأثير الشعاعي بشكل مستقل تضرب المركبات المتفاوضة بعامل التخفيض:

$$\psi_{vec} = 0.8$$

5- يمكن للتسهيل في منشآت المبني استبدال العلاقة (5-2) بأي من التراكيب الآتية التي تعطي القيمة الأسوأ:

عند الأخذ بالحساب فقط الفعل المتغير غير الملائم الأكثر سوءاً:

$$\sum_j \gamma_{G,j} \cdot G_{K,j} + \gamma_{Q,i} \cdot Q_{K,i} \quad (11-5)$$

عند الأخذ بالحساب كل الأفعال المتغيرة غير الملائمة:

$$\sum_j \gamma_{G,j} \cdot G_{K,j} + 0.9 \cdot \sum_{i \geq 1} \gamma_{Q,i} \cdot Q_{K,i} \quad (12-5)$$

2-3-3-5 عوامل الأمان الجزئية للمقاومات

1- تعطى عوامل الأمان الجزئية للمقاومات في البنود المناسبة من الباب السابع.

2- في حالة تحديد الخصائص الإنشائية بواسطة الاختبار يجب العودة للمراجع المختصة.

3- بخصوص التحقيقات على التعب انظر الباب الخاص بطبع المواد.

4-3-5 حالات حدود الاستثمار

1- يجب التحقق من أن:

$$E_d \leq C_d \quad \text{أو} \quad E_d \leq R_d \quad (13-5)$$

C_d : هي قيمة إسمية أو تابعة لبعض خواص المواد التصميمية المتعلقة بتأثيرات الأفعال التصميمية المدروسة.

E_d : هي تأثيرات الأفعال التصميمية وتحدد اعتماداً على أحد التراكيب المعرفة أدناه.

2- تتحدد التراكيب الثلاثة للأفعال في حالات حدود الاستثمار بالعلاقات الآتية:

أ- التركيب النادر:

$$\sum_j G_{K,j} + Q_{K,i} + \sum_{i>1} \Psi_{0,i} \cdot Q_{K,i} \quad (14-5)$$

ب- التركيب المتكرر:

$$\sum_j G_{K,j} + \Psi_{1,1} \cdot Q_{K,i} + \sum_{i>1} \Psi_{2,i} \cdot Q_{K,i} \quad (15-5)$$

ت- التركيب شبه الدائم:

$$\sum_j G_{K,j} + \sum_{i>1} \Psi_{2,i} \cdot Q_{K,i} \quad (16-5)$$

3- عندما تعطى قواعد مبسطة يتقييد بها في الفقرات المناسبة لحالات حدود الاستثمار، فإنه لا يلزم حسابات مفصلة باستعمال تراكيب الأفعال.

4- عندما يأخذ التصميم بالحساب التقيد بحالات حدود الاستثمار بالحسابات المفصلة، فإنه يمكن استعمال العلاقات المبسطة لمنشآت المبني.

5- يمكن في منشآت المبني للتسهيل استبدال العلاقة الخاصة بالتركيب النادر (14-5) بأحد التراكيب الآتية الذي يعطي القيمة الأكبر:

- عند الأخذ بالحساب الفعل المتغير (الإضافي، الحي) غير المواتي الأسوأ فقط:

$$\sum_j G_{K,j} + Q_{K,i} \quad (17-5)$$

- عند الأخذ بالحساب كل الأفعال المتغيرة غير المواتية:

$$\sum_j G_{K,j} + 0.9 \cdot \sum_{i>1} Q_{K,i} \quad (18-5)$$

يمكن استعمال هاتين العلقتين أيضاً بدليلاً عن العلاقة (5-5) حالة التركيب المتكرر.

6- يمكن تؤخذ قيمة γ_M على أنها تساوي (1.0) في كل حالات حدود الاستثمار، إلا إذا ذكر بخلاف ذلك في البنود والفقرات المختصة.

4-5 الديمومة

يجب أن تؤخذ العوامل (المتدخلة) الآتية بالحساب لضمان ديمومة المنشأة على نحو مقبول.

أ- استثمار المنشأة.

ب- المعايير المطلوبة لأداء المنشأة.

- ت- الظروف البيئية المتوقعة.
 - ث- تركيب وخصائص وسلوك المواد.
 - ج- شكل العناصر والتفاصيل الإنسانية.
 - ح- جودة الصنع ومستوى التحكم.
 - خ- الإجراءات الوقائية الخاصة.
 - د- الصيانة المتوقعة خلال العمر التصميمي.
- يجب تقدير الشروط البيئية الداخلية والخارجية في مرحلة التصميم الأولية، لتقدير أهمية دورها فيما يتعلق بدسمومة المنشأة وللتمكن من اتخاذ الاجراءات الكافية لحماية المواد.

5-5 مقاومة الحريق

فيما يتعلق بمقاومة الحريق يتم الرجوع إلى الكودات المختصة.

الباب السادس

٦ اشتراطات الحساب والتصميم

٦-١ اشتراطات التحليل الانشائي

- ١- يجب أن يتوافق التحليل الانشائي مع معايير التصميم وفق الطريقة الحدية.
- ٢- يجب أن يعبر النموذج الانشائي المعتمد في التحليل عن السلوك المرن للدن لعناصر المنشأة والوصلات فيه.
- ٣- يجب أن يكون التحليل الانشائي متواافقاً ومعبراً عن طريقة تجميع وتركيب المنشأة.
- ٤- يمكن إهمال تأثير سلوك الوصلات على انتشار وتوزيع العزوم في المنشأة خلال التجميع، إلا إذا كان هذا التأثير واضح، فيجب عندها أخذها بالحسبان عند التحليل الانشائي.
- ٥- لمعرفة الحالات التي يكون لسلوك الوصلة (عقد الاتصال) تأثير على التحليل الانشائي، نميز الأنواع الثلاث الآتية من الوصلات:
 - وصلات بسيطة حيث لا تنقل العقدة أية عزوم بين العناصر المتصلة فيها.
 - وصلات مستمرة لا يكون لسلوك الوصل فيها تأثير على التحليل الانشائي.
 - وصلات نصف مستمرة حيث يجب أن يدخل تأثير سلوك العقد في الدراسة والتحليل الانشائي.

٦-٢ تأثير العيوب والتشوهات الأولية على المنشأة

- ١- يجب أن تحسب القوى والعزوم الداخلية باعتماد:
 - التحليل المرن (الأثر الأول) الحاصل من تحليل عناصر المنشأة الأصلية من دون تشوهات.
 - أو التحليل بافتراض الأثر الثاني الذي يدخل عيوب تشوهات العناصر بالحسبان.
- ٢- يجب إدخال تأثيرات التشوهات (تأثيرات الدرجة الثانية) في التحليل، عندما تؤثر بوضوح على إضعاف مقاومة المنشأة، أو على سلوكها.
- ٣- يتم اعتماد التحليل المرن العادي (تأثيرات الدرجة الأولى)، عندما يمكن إهمال أثر التشوهات الناتجة من التحليل الانشائي وفق نظرية العزوم من الدرجة الثانية على قيم القوى الداخلية والعزوم والتشوهات، وهو ما يتحقق بالشرط وفق العلاقة (٦-١).

عند استعمال التحليل المرن:

$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 10 \quad (a-1-6)$$

عند استعمال التحليل اللدن:

$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 15 \quad (b-1-6)$$

α_{cr} : معامل تصعيد الحمولات المسبب لفقدان استقرار المنشأة المرن

F_{Ed} : الحمولات التصميمية في المنشأة

F_{cr} : الحمولة الحرجة للتحنيب المرن

4- يمكن تحقيق الإطارات الحاملة الصلدة (الأسقف الأفقية أو ذات الميل أقل من 1:2 أو 26°) ذات العمل المستوى، على الانهيار الجانبي في حالة التحليل المرن، الشكل (6-1)، بتحقيق العلاقة السابقة عند كل طابق. في هذا النوع من المنشآت تحسب قيمة المعامل α_{cr} من العلاقة (6-2) التقريبية، شريطة أن تكون قيم القوى الضاغطة المحورية في العناصر الأفقية أو السنمية مهمة.


$$\alpha_{cr} = \left(\frac{H_{Ed}}{V_{Ed}} \right) \cdot \left(\frac{h}{\delta_{H,Ed}} \right) \quad (2-6)$$

H_{Ed} : القيمة التصميمية لرد الفعل الأفقي في أسفل الطابق مُتضمنة القوى الأفقية المكافئة

V_{Ed} : القيمة التصميمية الكلية لرد الفعل الشاقولي للبناء على الطابق السفلي

$\delta_{H,Ed}$: الانتقال الأفقي الصافي الحاصل في الطابق العلوي منسوباً إلى الانتقال الحاصل في الطابق السفلي

h : ارتفاع الطابق



الشكل (6-1): الإطارات المعرضة للانتقال الجانبي

- بفرض ميول للسقف لا تزيد على $(1:2)$ ، أي ما يعادل (26°) وذلك عند غياب المعلومات.

- في حال عدم معرفة تفاصيل عن الجوائز يمكن فرض أن القوة المحورية المؤثرة على الجوائز غير مهمة (ذات تأثير ملموس) إذا تحققت العلاقة:

$$\bar{\lambda} \geq 0.3 \cdot \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{Ed}}} \quad (3-6)$$

N_{Ed} : القوة الضاغطة المحورية التصميمية

$\bar{\lambda}$: معامل النحافة النسبي للجائز المتفصل بين الطرفين في مستوى الإطار، بحيث يؤخذ طوله بين المساند.

- 5- يجب أن يؤخذ تأثير القص في المستوى والتحبيب الموضعي على صلابة الإطار بالحساب، إذا كانت هذه الظواهر تؤثر بشكل واضح على التحليل الإنشائي الكلي. المقاطع المسحوبة على الساخن أو الملحومة ذات الأبعاد المتماثلة، يكون فيها تأثير القص في مستويها مهملاً عادة.
- 6- يؤخذ أثر ثقوب البراغي والتشوهات في الوصلات بالحساب عند التحليل الإنشائي، إذا كانت بالغة الأهمية.

6-3 استقرار الإطارات

- 1- يجب أن يؤخذ بالحساب تأثير التشوهات الحاصلة في المنشأة المذكورة سابقاً لتحقيق استقرار المنشأة.
- 2- لابد منأخذ التشوهات الأولية والأفعال من الدرجة الثانية بالحساب من أجل تحقيق استقرار الإطارات، أو أجزاء منها.
- 3- يؤخذ تأثير الأفعال من الدرجة الثانية والتشوهات الأولية، باعتماد إحدى الطرائق الآتية وذلك حسب نوع الإطار ونوع التحليل الإنشائي المعتمد:
- أ- تحليل إنشائي يأخذ الأثرين معاً كلياً.
 - ب- تحليل إنشائي يأخذ الأثرين جزئياً مع تحقيق جزئي لاستقرار العناصر.
 - ت- تحقيق استقرار كل عنصر وفق الطرائق المبسطة باعتبار أطوال التحنيب الفعلية للعناصر.
- 4- يمكن أن يحسب أثر الأفعال من الدرجة الثانية باستعمال تحليل إنشائي وفق طرائق التقريب المتنالي. ومن أجل الإطارات (التي يكون فيها نمط الانزياح الجانبي للتحبيب هو المتحكم) يجب أن يعتمد التحليل المرن مع الأخذ بالحساب عامل تصحيح مناسب لنتائج هذا التحليل.
- 5- من أجل الإطارات ذات الطابق الواحد والمصممة باعتماد تحليل كلي من التشوّهات من الدرجة الثانية الحاصلة بفعل الحمولات الشاقولية يمكن أن تؤخذ بالحساب من خلال تصعيد الحمولات الأفقية (Kالرياح والحمولات المكافئة ($\phi \cdot V_{Ed}$) الحاصلة بفعل التشوهات الأولية من خلال المعامل:

$$\alpha_{cr} \geq 3.0 \quad \frac{1}{1 - 1/\alpha_{cr}} \quad (4-6)$$

أما عندما تكون ($\alpha_{cr} < 3.0$) يجب اعتماد دقة أعلى في تحديد الأثر الناتج من الدرجة الثانية (التشوهات).

- 6- يمكن حساب أثر الأفعال من المرتبة الثانية في حالة الإطارات متعددة الطوابق باعتماد مفهوم البند السابق، حيث تتمثل العوامل الآتية في الطوابق جميعها، وفيها:
- توزيع الحمولات الشاقولية
 - توزيع الحمولات أفقية
 - توزيع عطارات الإطارات وفق قوى القص الطابقية.

- 7- يجب تحقيق استقرار عناصر الإطار بشكل مستقل وفق ما يلي:
- إذا كانت الأفعال من المرتبة الثانية والتشوهات الأولية قد أخذت بالحسبان لكل عنصر أثناء التحليل الانشائي الكلي، عندها لا داعي لإجراء أي تحقيق يتعلق باستقرار هذه العناصر.
 - إذا كانت الأفعال من الدرجة الثانية والتشوهات الأولية في بعض العناصر غير محسوبة من تحليل إنشائي كلي. عندها يتم تحقيق استقرار العناصر وفق بنود الباب السابع.
 - 8- عندما يتحقق الاستقرار باعتماد طريقة العمود المكافئ، كما سيرد في الفصل 7-13 فإن طول التخييب يجب أن يؤخذ اعتماداً على شكل التخييب الكلي للإطار الذي يأخذ بالحسبان صلابات العناصر والعقد، وكذلك ظهور المفاصل اللدننة وتوزع الحمولات الضاغطة. في هذه الحالة، تكون القوى الداخلية الناتجة والتي ستنسق في تحقيق مقاومة العناصر خالية من أثر التشوهات الأولية.

4-6 العيوب (التشوهات الأولية)

يجب أن تدخل قيم مناسبة للتسامح في تصنيع العناصر في التحليل الإنشائي لتغطى حالات عيوب التصنيع (التشوهات الأولية) المختلفة (في العناصر والوصلات والحملات)، بما فيها الإجهادات المتبقية ولا مركزيات العقد واللا مركزيات الناتجة عن عدم الشاقولية وعدم الاستقامة.

العيوب التي يجب أن تؤخذ بالحسبان هي:

- عيوب (تشوهات أولية) عامة في جملة الإطارات وأربطة التقوية
- عيوب (تشوهات أولية) موضعية في بعض العناصر.

1-4-6 العيوب للتحليل العام للإطارات

1- يتم اختيار شكل التشوهات الأولية (أو العيوب العامة) والموضعية اعتماداً على نمط التخييب المرن للمنشأة في مستوى التخييب المدروس.

2- يجب أن تؤخذ في الحسبان كلا حالتي التخييب ضمن وخارج المستوى وحالة تخفيض الفتل.
3- في الإطارات التي يتوقع فيها حدوث تخفيض بنمط انزياح جانبي، فيجب أخذ تأثير التشوہ الأولي (عيوب التصنيع) في التحليل الإنشائي لهذا الإطار. ويتم ذلك بأخذ تشوهات أولية مُكافئة (على هيئة انزياح جانبي للإطار وتقوس أولي للعناصر إفرااديًّا).

أ- عيوب انزياح جانبي كلي كما في الشكل (2-6):

$$\phi = \phi_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m \quad (5-6)$$

حيث: $2/3 \leq \alpha_h = 2/\sqrt{h} \leq 1.0$

ϕ_0 : القيمة البدائية وتساوي $1/200$


α_h : معامل تخفيض متعلق بارتفاع الأعمدة

h : ارتفاع المنشأة مقداراً بالمتر

α_m : معامل تخفيض متعلق بعدد الأعمدة في الصف الواحد ويحسب بالعلاقة:

$$\alpha_m = \sqrt{0.5 \cdot \left(1 + \frac{1}{m}\right)}$$

m : عدد الأعمدة في الصف الواحد فقط تلك المعرضة لحمولات شاقوليه (N_{Ed}) لا تقل عن (50%) من متوسط حمولات الأعمدة الموجودة في المستوى الشاقولي المدروس.



الشكل (6-2): مكافحة عيوب التشوه الجانبي

ب - عيوب التقوس الأولية الموضعية في العناصر المنعطفة:

$$\frac{e_0}{L} \quad (6-6)$$

L : طول العنصر، ويمكن اعتماد القيم الآتية للنسبة $\frac{e_0}{L}$ من الجدول (1-6).

يمكن إهمال العيوب أو التشوهات الأولية في المبني الإطارية الخاضعة للانزياح الجانبي طالما أن:

$$H_{Ed} \geq 0.15 \cdot V_{Ed}$$

الجدول (1-6): القيم التصميمية لعيوب التقوس الأولية

شكل منحني التخييب	تحليل من L	تحليل لدن L
a_0	1/350	1/300
a	1/300	1/250
b	1/250	1/200
c	1/200	1/150
d	1/150	1/100

5-6 طائق التحليل المعتمدة على لا خطبه المادة

1-5-6 عموميات

- يمكن الحصول على القوى الداخلية والعزوم باستعمال أحد التحليلين المرن أو اللدن للمنشأة.
- مع الإشارة لإمكانية استعمال التحليل المرن في جميع الحالات.
- يمكن استعمال التحليل اللدن عندما تملك المنشأة طاقة دوران كافية في أماكن تشكل المفاصل اللدنية،

سواء كانت في العناصر أم في العقد، عندما ينشأ المفصل اللدن في العنصر فإن المقطع العرضي يجب أن يكون متوازراً حول محوريه العرضيين، أو حول محور عرضي واحد هو محور الانعطاف. وعندما ينشأ المفصل في عقدة ما يجب أن تحتوي هذه العقدة صلابة كافية لبقاء المفصل في العنصر.

طريقة مبسطة من أجل إعادة توزيع العزوم اللدن في الجوائز المستمرة، حيث يمكن أن تتجاوز بعض قيم عزوم التحليل المرن نسبة (15%) من العزم المقاوم اللدن كحد أقصى. يمكن إعادة توزيع قيمة التجاوز في العزوم هذه في أي عنصر بحيث:


- أ- يبقى التوازن محققاً بين القوى والعزوم الداخلية مع الحمولات الخارجية المطبقة
- ب- جميع العناصر التي خضت فيها العزوم ذات مقاطع من الصنف 1 أو 2
- ت- التخييب الجانبي الفتلي من نوع في العناصر.

5-2 التحليل المرن

- 1- يجب أن يعتمد التحليل المرن على السلوك الخطي لمخطط الإجهاد-الانفعال.
- 2- يمكن حساب القوى والعزوم الداخلية باستعمال تحليل مرن، حتى لو حُسبت مقاومة المقطع استناداً على خصائصه اللدنية.
- 3- يمكن استعمال التحليل المرن في المقاطع العرضية التي تكون مقاومتها محدودة بحدوث التخييب الموضعي.

5-3 التحليل اللدن

- 1- يسمح التحليل اللدن بأخذ تأثير السلوك اللاخطي للمواد وانعكاس ذلك على سلوك المنشآت، ويجب تمثيل هذا السلوك بإحدى الطرق الآتية:
 - أ- تحليل مرن-لدن مع مقاطع متلدة و/أو عقد كمفاصيل لدننة.
 - ب- تحليل لا خططي لدن بفرض التلذّن الجرئي للعناصر
 - ج- تحليل صلب لدن بإهمال التصرف المرن بين المفاصل.
- 2- يمكن استعمال التحليل اللدن الكلي، عندما تملك عناصر المنشأة مقاومة كافية للدوران، مما يسمح بإعادة توزيع عزوم الانعطاف.
- 3- يمكن أن يستعمل التحليل اللدن فقط، عندما يتم تأمين استقرار العناصر المُلتفية في المفاصل اللدنية.
- 4- يمكن اعتماد مخطط الإجهاد-الانفعال (خطي ثبائي) المبين بالشكل (3-6) لتحليل المنشآت المعدنية.
- 5- يمكن اعتماد تحليل صلب لدن عندما يكون تأثير العيوب الهندسية مهملاً. في هذه الحالة تصنّف العقد حسب صلابتها.
- 6- يتم التحقق من تأثير العيوب (التشوهات الأولية) الهندسية على المنشأة، واستقرار الإطارات، وفقاً للفصل 2-6.



الشكل (3-6): مخطط الإجهاد-الانفعال (خطي ثانوي)

الجدول (6-2): فرضيات التصميم


أشكال الوصلات المستعملة	طرائق الحساب	نوع المنشآت
-مفصلية، 1-2-4-8 -مفصلية، 1-3-4-8	الجميع	المنشآت المتمفصلة
-غير قابلة للتشوه (صلبة)، 2-2-4-8 -مفصلية، 1-2-4-8	مرنة	
-قدرة تحمل كاملة، 2-3-4-8 -مفصلية، 1-3-4-8	طريقة تشكيل مفاصل السيلان وفق نظرية العزوم من الدرجة الأولى	منشآت صلبة، جيزان مستمرة أو إطارات
-قدرة تحمل كاملة، 2-3-4-8، 2-2-4-8 -مفصلية، 1-2-4-8، 1-3-4-8	طريق حساب مرنة - لدونة	
-قابلة للتشوه (مرنة)، 3-2-4-8 -غير قابلة للتشوه، 2-2-4-8 -مفصلية، 1-2-4-8	مرنة	
-قدرة تحمل جزئية، 3-3-4-8 -قدرة تحمل كاملة، 2-3-4-8 -مفصلية، 1-3-4-8	طريقة تشكيل مفاصل السيلان وفق نظرية العزوم من الدرجة الأولى	منشآت غير صلبة، جيزان مستمرة أو إطارات
-قدرة تحمل جزئية-قابلة للتشوه، 3-3-4-8، 3-2-4-8 -قدرة تحمل جزئية-غير قابلة للتشوه، 3-3-4-8، 2-2-4-8 -قدرة تحمل كاملة-قابلة للتشوه، 2-3-4-8، 3-2-4-8 -قدرة تحمل كاملة-غير قابلة للتشوه، 2-3-4-8، 2-2-4-8 -مفصلية، 1-2-4-8، 1-3-4-8	طريق حساب مرنة - لدونة	

6-6 تصنیف المقاطع العرضية

إن مبدأ تصنیف المقاطع معتمد على أن مقاومة، وسعة دوران المقاطع محدودة بظاهره التحنیب الموضعي.

- 1- تقسم المقاطع العرضية إلى أربع أصناف وفق ما يلي:

 - الصنف الأول (مقاطع لدنة): هي المقاطع التي يمكن أن يتشكل فيها مفصل لدن مع قدرة دوران مطلوبة لإجراء تحليل لدن من دون تخفيض في المقاومة.
 - الصنف الثاني (مقاطع مكتترة): يمثل المقاطع التي يمكن أن تصل فيها العزوم إلى قيمة العزم اللدن، لكن تكون الدورانات فيها محدودة بسبب التحنیب الموضعي.
 - الصنف الثالث (مقاطع نصف مكتترة): تمثل المقاطع التي تصل الإجهادات فيها عند أبعد ليف مضغوط إلى قيمة إجهاد الخضوع (بفرض التوزع المرن للإجهادات)، ويحول التحنیب الموضعي من الوصول إلى العزم اللدن.
 - الصنف الرابع (مقاطع نحيفة): وهي المقاطع التي يحدث فيها التحنیب الموضعي قبل بلوغ وصول الفولاذ لإجهاد الخضوع، لذا يجب دراستها على التحنیب.



الشكل (6-4): أصناف المقاطع

- 2- يمكن إدخال تأثير التحنیب الموضعي على تخفيض المقاومة في المقاطع ذات التصنیف 4 باعتماد العرض الفعال للمقطع.
- 3- يعتمد تصنیف المقاطع على نسبة العرض إلى السماكة في الجزء المضغوط من المقطع.
- 4- تشمل الأجزاء المضغوطة أي جزء من المقطع العرضي مضغوط جزئياً، أو كلياً وتحت تأثير مختلف حالات التحميل.
- 5- يمكن لأجزاء المقطع العرضي المختلفة (جناح وجسد) أن تكون من أصناف مختلفة.
- 6- يصنف المقطع العرضي وفق أسوأ صنف للجزء المضغوط فيه.
- 7- يمكن تحديد صنف المقطع العرضي تبعاً لصنف الجناح والجسد.

- 8- تؤخذ حدود خصائص المقاطع المضغوطة من الأصناف (1, 2, 3) من الجدول (3-6)، الذي يُعدّ أن المقاطع الذي لا يحقق حدود الصنف 3 يجب أن يؤخذ من الصنف 4.
- 9- يمكن معاملة المقاطع من الصنف 4 كأنه من الصنف 3، إذا كانت نسبة العرض إلى السماكة أقل مما هو معروف للصنف 3 في الجدول (3-6) حيث تُصدّع قيمة ϵ بالحد:

$$\sqrt{\frac{f_y / \gamma_{M0}}{\sigma_{com,Ed}}}$$

σ : إجهاد الضغط التصميمي الأقصى

- 10- عند تحقيق مقاومة المقاطع للتحنيب في عنصر ما، وفق الفصل (7-12) فإن حدود نسبة الصنف 3 يجب أن تؤخذ من الجدول (3-6).

- 11- المقاطع ذات الصنف 3 للجسد 1 أو 2 للجناح يمكن أن توضع ضمن الصنف 2 للمقطع باعتماد عرض فعال للجسد وفق البند 7-2-3.


- 12- عندما يفترض أن جسد المقاطع يقاوم القص فقط، ولا يساهم في مقاومة الانعطاف والقوى المحورية، عندئذ يمكن تصميم المقاطع العرضي بافتراضه من الصنف 2 أو 3 أو 4 اعتماداً على صنف الجناح فقط.





الجدول (6-3): القيم القصوى لنسبة العرض إلى السمكاء في العناصر المضغوطة

$d = h \cdot 3t$ [$t = t_f = t_w$]








الجسم معرض للانعطاف والضغط	الجسم معرض للانعطاف	الجسم معرض للانعطاف	التصنيف
			توزيع الإجهادات في العنصر، الضغط موجب
when $\alpha > 0.5 : d/t_w \leq \frac{396 \cdot \varepsilon}{13 \cdot \alpha - 1}$ when $\alpha \leq 0.5 : d/t_w \leq \frac{36 \cdot \varepsilon}{\alpha}$	$d/t_w \leq 33 \cdot \varepsilon$	$d/t_w \leq 72 \cdot \varepsilon$	1
when $\alpha > 0.5 : d/t_w \leq \frac{456 \cdot \varepsilon}{13 \cdot \alpha - 1}$ when $\alpha \leq 0.5 : d/t_w \leq \frac{41.5 \cdot \varepsilon}{\alpha}$	$d/t_w \leq 38 \cdot \varepsilon$	$d/t_w \leq 83 \cdot \varepsilon$	2
			توزيع الإجهادات في العنصر، الضغط موجب
when $\psi > -1 : d/t_w \leq \frac{42 \cdot \varepsilon}{0.67 + 0.33\psi}$ when $\psi \leq -1 : d/t_w \leq 62 \cdot \varepsilon \cdot (1 - \psi) \cdot \sqrt{-\psi}$	$d/t_w \leq 42 \cdot \varepsilon$	$d/t_w \leq 124 \cdot \varepsilon$	3
355	275	235	f_y
0.81	0.92	1	ε
			$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$

تابع الجدول (6-3): القيم القصوى لنسبة العرض إلى السمك فى العناصر المضفوظة






التصنيف	الجسد معرض للضغط	الجسد معرض للانعطاف	
الإجهادات في العنصر، وفي المقطع العرضي، الضغط موجب			
المقاطع المدرفلة المفرغة	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 33 \cdot \varepsilon$	
	$\frac{b}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b}{t_f} \leq 33 \cdot \varepsilon$	
المقاطع المدرفلة المفرغة	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 38 \cdot \varepsilon$	
	$\frac{b}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b}{t_f} \leq 38 \cdot \varepsilon$	
المقاطع المدرفلة المفرغة			
	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	
المقاطع المدرفلة مفرغة	$\frac{b - 3 \cdot t_f}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	$\frac{b}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	
		$\frac{b}{t_f} \leq 42 \cdot \varepsilon$	
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$			
355	275	235	f_y
0.81	0.92	1	ε





تابع الجدول (6-3): القيم القصوى لنسبة العرض إلى السمكاء في العناصر المضفوظة

مقاطع المدرفلة		مقاطع ملحومة		التصنيف
طرف الشد	طرف الضغط	طرف الضغط	الجناح معرض للانعطاف وللضغط	
				توزيع الإجهادات في العنصر، الضغط موجب
$c/t_f \leq \frac{10 \cdot \varepsilon}{\alpha \cdot \sqrt{\alpha}}$	$c/t_f \leq 10 \cdot \varepsilon / \alpha$	$c/t_f \leq 10 \cdot \varepsilon$	مدرفلة	
$c/t_f \leq \frac{9 \cdot \varepsilon}{\alpha \cdot \sqrt{\alpha}}$	$c/t_f \leq 9 \cdot \varepsilon / \alpha$	$c/t_f \leq 9 \cdot \varepsilon$	ملحومة	
$c/t_f \leq \frac{11 \cdot \varepsilon}{\alpha \cdot \sqrt{\alpha}}$	$c/t_f \leq 11 \cdot \varepsilon$		مدرفلة	
$c/t_f \leq \frac{10 \cdot \varepsilon}{\alpha \cdot \sqrt{\alpha}}$	$c/t_f \leq 10 \cdot \varepsilon$		ملحومة	
				توزيع الإجهادات في العنصر، الضغط موجب
$\sqrt{k_o}$ انظر الجدول (6-4) من أجل قيم k_o		$c/t_f \leq 23 \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{k_o}$	$c/t_f \leq 15 \cdot \varepsilon$	مدرفلة
		$c/t_f \leq 21 \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{k_o}$	$c/t_f \leq 14 \cdot \varepsilon$	ملحومة
355	275	235	f_y	$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$
0.81	0.92	1.0	ε	

تابع الجدول (6-3): القيم القصوى لنسبة العرض إلى السماكة في العناصر المضفوطة

				
المقطع معرض للضغط		التصنيف		
		توزيع الإجهادات في المقطع العرضى، الضغط موجب		
$h/t \leq 15 \cdot \varepsilon \quad : \quad \frac{b+h}{2 \cdot t} \leq 11.5 \varepsilon$		a		
		المقاطع الدائرية		
المقطع معرض للانعطاف و/أو الضغط		التصنيف		
$d/t \leq 50 \cdot \varepsilon^2$		1		
$d/t \leq 70 \cdot \varepsilon^2$		2		
$d/t \leq 90 \cdot \varepsilon^2$		3		
355	275	235	f_y	$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$
0.81	0.92	1.0	ε	
0.66	0.85	1.0	ε^2	

الجدول (4-6): عامل التحييب k_σ والعرض الفعال وفق توزع الإجهادات

العرض الفعال b_{eff}	توزيع الإجهادات (الضغط موجب)				
$1 \geq \psi \geq 0 \rightarrow b_{\text{eff}} = \rho \cdot c$					
$\psi < 0 \rightarrow b_{\text{eff}} = \rho \cdot b_c = \frac{\rho \cdot c}{1 - \psi}$					
$1 > \psi > -1$	-1	0	1	$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$	
$0.57 - 0.21 \cdot \psi + 0.07 \psi^2$	0.85	0.57	0.43	k_σ عامل التحييب	
$1 \geq \psi \geq 0 \rightarrow b_{\text{eff}} = \rho \cdot c$					
$\psi < 0 \rightarrow b_{\text{eff}} = \rho \cdot b_c = \frac{\rho \cdot c}{1 - \psi}$					
-1	$0 > \psi > -1$	0	$1 > \psi > 0$	1	$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$
23.8	$17 - 5 \cdot \psi + 17.1 \cdot \psi^2$	1.7	$\frac{0.578}{\psi + 0.34}$	0.43	k_σ عامل التحييب

الباب السابع

7 طريقة حالات الحدود

1-7 عموميات

تحدد قيم معامل تخفيض المقاومة (γ_M) في حالاته الآتية:

عند حساب مقاومة المقاطع العرضية للأصناف جميعها. $\gamma_{M0} = 1.1$

عند حساب مقاومة العناصر لتحقيق استقرارها أو التحنّب. $\gamma_{M1} = 1.1$

عند حساب مقاومة الشد للمقاطع العرضية الصافية. $\gamma_{M2} = 1.25$

2-7 حساب مقاومة العناصر

1- يجب أن لا تتجاوز قيمة الأفعال المطبقة لأي مقطع مقاومته التصميمية.

2- يجب تحقيق مقاومة العنصر للتحنّب الموضعي وكذلك للتحنّب الفتلي والتحنّب القصي.

3- تتعلق المقاومة التصميمية بصنف المقطع العرضي المدروس.

4- تكون تحقيقات المرونة غالباً مستوفاة من أجل الأصناف الثلاث الأولى من المقاطع، ويطلب تحقيقها من أجل الصنف الرابع، باستعمال المساحة الفعالة للمقطع.

5- من أجل تحقيقات المرونة يمكن اعتماد العلاقة الآتية:

$$\left(\frac{\sigma_{X,Ed}}{f_y / \gamma_{M0}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{Z,Ed}}{f_y / \gamma_{M0}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{X,Ed}}{f_y / \gamma_{M0}} \right) \cdot \left(\frac{\sigma_{Z,Ed}}{f_y / \gamma_{M0}} \right) + 3 \cdot \left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y / \gamma_{M0}} \right)^2 \leq 1 \quad (1-7)$$

$\sigma_{X,Ed}$: الإجهادات الطولية التصميمية في النقطة المدرosa من المقطع

$\sigma_{Z,Ed}$: الإجهادات العرضية التصميمية في النقطة المدرosa من المقطع

$\tau_{Z,Ed}$: إجهادات القص الموضعية في النقطة المدرosa من المقطع

6- يتم تحقيق المقاومة اللدنـة للمقطع من خلال توزيع الإجهادات الحالـلـ فيـه بـتأثـيرـ القـوىـ الدـاخـلـيـةـ وـالـعـزـوـزـ بحيث لا تتجاوز إجهاد الخضـوعـ.

7- يمكن استعمال العلاقة الآتية للمقاطع من الصنف (1, 2, 3) والمعرضة لقوى محورية وعزم انعطاف.

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}} + \frac{M_{Z,Ed}}{M_{Z,Rd}} \leq 1 \quad (2-7)$$

N_{Rd} , $M_{y,Rd}$, $M_{Z,Rd}$: القيم التصميمية لمقاومة العنصر تبعاً لصنف المقطع العرضي متضمنه أي تخفيض بسبب القص.

8- عندما تكون كافة الأجزاء المضغوطة من المقطع من الصنف (2) على الأقل، يمكن افتراض أن المقطع

العرضي له مقاومة لدونة كاملة على الانعطاف.

9- عندما تكون كافة الأجزاء المضغوطة من المقطع من الصنف (3)، فإن مقاومته يجب أن تحسب على افتراض توزع من للتشوهات الحاصلة في المقطع العرضي، أما إجهادات الضغط فيجب ألا تتجاوز إجهاد الخضوع عند الألياف الخارجية للمقطع.

10- عندما يحصل أول تلدن في الجزء المشدود من المقطع العرضي فإن احتياطي اللدونة لمنطقة المشدودة يمكن اعتماده لحساب مقاومة العناصر من الصنف (3) والمتلدنة جزئياً.

3-7 خصائص المقطع

3-7-1 المساحة الإجمالية للمقطع العرضي

تُعتمد الأبعاد الإسمية في تحديد مواصفات المقاطع العرضية، حيث يتم إهمال فتحات التقوب البراغي، وأية صفات مُضافة إلى المقطع، والتي تعمل كجبار في مناطق الوصل التقابلية.

3-7-2 المساحة الصافية

- 1- تُعتمد الأبعاد الإسمية في تحديد مواصفات المقاطع العرضية.
- 2- تُحسب المساحة الصافية للمقطع العرضي باعتماد المساحة الإجمالية بعد حذف مساحة التقوب والفتحات.
- 3- تُحسب المساحة الصافية للمقطع العرضي في المستوى المار من مجموعة التقوب.
- 4- عند توزع التقوب بشكل منتظم تُحسب المساحة الصافية في المقطع المار من أكبر عدد من التقوب.
- 5- في حالة التوزع المتباين (رك زاك) للتقوب فإن المساحة الصافية تؤخذ كأصغر القيمتين:
 - مساحة المقطع العرضي المار بالعدد الأكبر من التقوب بالعلاقة:

$$A_{net} = (b - n \cdot d_0) \cdot t \quad (3-7)$$

- المساحة المحسوبة بالعلاقة:

$$A_{net} = (b - n \cdot d_0 + m \cdot \frac{S^2}{4p}) \cdot t \quad (4-7)$$

b: عرض الصفيحة


n: عدد التقوب في خط الانهيار المدروس

d₀: قطر التقب

m: عدد الخطوط المائلة (عدد الفراغات) في خط الانهيار المدروس


S: المسافة بين ثقبين متتاليين في اتجاه القوة المطبقة، الشكل (1-7)

p: المسافة بين ثقبين متتاليين في اتجاه عمودي على القوة المطبقة



الشكل (1-7): توزع غير منتظم للثقوب في الوصلة


6- من أجل المقطع بشكل زاوية فإن المسافة العرضية (p) تحسب من المقطع العرضي كما في الشكل (2-7).



الشكل (2-7): مقطع زاوية مثقب في الجناحين

3-3-7 الخصائص الفعلية للمقاطع بجسد مصنف 3 وأجنحة مصنفة 1 و 2

1- عندما يكون المقطع ذي جسد من الصنف 3 والأجنحة من الصنف 1 أو 2 فإنه يمكن اعتبار كامل المقطع من الصنف 2، حيث يحدد الجزء المضغوط من المقطع بمسافة ($20 \cdot \epsilon \cdot t_w$) من الجناح المضغوط وكذلك جزء قدره ($20 \cdot \epsilon \cdot t_w$) من المحور المحايد اللدن كما في الشكل (3-7).



الشكل (3-7): التصنيف الفعلي للجسد

4-3-7 الخصائص الفعلية للمقاطع العرضية من الصنف 4

1- تحدد مواصفات المقطع العرضي من الصنف 4، بالاعتماد على العرض الفعال للجزء المضغوط من المقطع.

2- في حال تعرض المقطع من الصنف (4) إلى قوة محورية ضاغطة، لابد منأخذ تأثير لامركزية اعتبارية لمساحة المقطع الفعلي، وحساب مقدار عزم الانعطاف الإضافي المؤثر على المقطع بالعلاقة:

$$\Delta M_{Ed} = N_{Ed} \cdot e_N \quad (5-7)$$

- في حالة المقاطع الأنبوية من الصنف 4، يفضل العودة إلى المراجع المختصة (EN 1993-1-6).

4-7 تصميم العناصر المشدودة

1- يجب أن تتحقق القيم التصميمية لقوة الشد المحوري في أي مقطع عرضي بالعلاقة:

$$N_{Ed} \leq N_{t,Rd} \quad (6-7)$$

2- من أجل المقاطع ذات التقوب تؤخذ مقاومة العنصر على الشد ($N_{t,Rd}$) أصغر القيم الآتية:

أ- المقاومة التصميمية اللادنة للمقطع العرضي:

$$N_{p\ell,Rd} = \frac{A \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (7-7)$$

ب- المقاومة التصميمية الحدية للمقطع الصافي:

$$N_{u,Rd} = \frac{0.9 \cdot A_{net} \cdot f_y}{\gamma_{M2}} \quad (8-7)$$

حيث تحسب المساحة الصافية للمقطع العرضي عند الوصل كما يلي:

مقطع زاوية متصل بجناح واحدة الشكل (4-7).

$$A_{net} = a_1 + K \cdot b_1 \quad (9-7)$$

a_1 : المساحة الصافية للجناح المتصل (المريوط)


b_1 : مساحة الجناح غير المتصل (الحر)

K : عامل أثر لامركزية المقطع عند الوصلة


زاويتان متصلتان بصفحة واحدة وفي جهة واحدة منها أو مقطع T ، كما في الشكل (5-7).

تعتمد ذات العلاقة (9-7) بحيث يعطى عامل أثر لامركزية المقطع قيمة مختلفة، كما في الشكل.

المقطع C متصل بجسده يعامل معاملة الزاوية.



الشكل (4-7): زاوية متصلة بجناح واحد



الشكل (5-5): اتصال زاويتين بشكل حرف مع الصفيحة

5-7 تصميم العناصر المضغوطة

1- يجب أن تتحقق القيم التصميمية لقوة الضغط المحوري (N_{Ed}) في أي مقطع عرضي العلاقة:

$$N_{Ed} \leq N_{C,Rd} \quad (10-7)$$

2- تحدد مقاومة المقطع على الضغط المنتظم ($N_{C,Rd}$) كما يلي وذلك للمقاطع من الصنف 1، 2، 3:

$$N_{C,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} \quad (11-7)$$

أما للمقاطع من الصنف 4 فتعطى بالعلاقة:

$$N_{C,Rd} = A_{eff} \cdot f_y / \gamma_{M0} \quad (12-7)$$

6-7 تصميم العناصر المنعطفة

1- يجب أن تتحقق القيم التصميمية لعزم الانعطاف (M_{Ed}) في أي مقطع عرضي العلاقة الآتية:

$$M_{Ed} \leq M_{C,Rd} \quad (13-7)$$

2- تحسب مقاومة المقطع على الانعطاف وفق محور رئيسي واحد ($M_{C,Rd}$) كما يلي، مقاطع من الصنف 1 و 2:

$$M_{C,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (14-7)$$

مقاطع من الصنف 3:

$$M_{C,Rd} = M_{el,Rd} = \frac{W_{el,min} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (15-7)$$

مقاطع من الصنف 4:

$$M_{C,Rd} = \frac{W_{eff,min} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (16-7)$$

: $W_{el,min}$ المعامل المرن للمقطع، ويحسب من أجل أبعد ليف مجهد من المقطع.

: $W_{eff,min}$ المعامل المرن للمقطع الفعال ويحسب من أجل أبعد ليف مجهد من المقطع.

3- يمكن إهمال أثر التقويب الموجودة في الأجنحة المشدودة إذا تحققت العلاقة:

$$0.9 \cdot \frac{A_{f,net}}{A_f} \geq \frac{\gamma_{M2} \cdot f_y}{\gamma_{M0} \cdot f_u} \quad (17-7)$$

A_f : مساحة الجناح المشدود

7-7 تصميم العناصر على القص

1- يجب أن تتحقق القيم التصميمية لقوة القص (V_{Ed}) في أي مقطع عرضي العلاقة:

$$V_{Ed} \leq V_{C,Rd} \quad (18-7)$$

2- تُحسب المقاومة التصميمية للدنة على القص في حال عدم وجود فتل بالعلاقة:

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \cdot (f_y / \sqrt{3})}{\gamma_{M0}} \quad (19-7)$$

تؤخذ مساحة المقطع على القص (A_v) كما يلي:

أ- مقاطع I و H مدلفة محملة بشكل موازي للجسد:

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f \geq \eta \cdot h_w \cdot t_w$$

ب- مقاطع مجرياه مدلفة محملة بشكل موازي للجسد:

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + r) \cdot t_f$$

ت- مقاطع T مدلفة محملة بشكل موازي للجسد:

$$A_v = A - b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot \frac{t_f}{2}$$

ث- مقاطع ملحومة I و H وصندوقيّة محملة بشكل موازي للجسد:

ج- مقاطع ملحومة I و H ومجراه وصندوقيّة محملة بشكل موازي للجناح:

ح- مقاطع صندوقية مجوفة مسحوبة ذات سماكة ثابتة:

- محملة بشكل موازي لارتفاعها: $A_v = A \cdot h / (b + h)$

- محملة بشكل موازي لعرضها: $A_v = A \cdot b / (b + h)$

خ- مقاطع أنبوبيّة مجوفة مسحوبة ذات سماكة ثابتة: $A_v = 2 \cdot A / \pi$

A: مساحة المقطع العرضي، b: عرض المقطع، h: ارتفاع المقطع، h_w : ارتفاع الجسد
 r: نصف قطر الاتصال بين الجسد والجناح، t_f : سماكة الجناح، t_w : سماكة الجسد وفي حال لم تكن ثابتة فتؤخذ القيمة الدنيا

η : معامل تصعيب ويؤخذ في الحالة العامة مساوياً ($\eta = 1$).

3- عند تحقيق مقاومة القص بالتصميم المرن $V_{C,Rd}$ يمكن اعتماد العلاقة الآتية:

$$\tau_{Ed} \leq \frac{f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} ; \quad \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} \cdot S}{I \cdot t} \quad (20-7)$$

V_{Ed} : قوة القص التصميمية

S : العزم статический لجزء من المقطع المحصور بالنقطة المطلوب عندها حساب القص وحافة المقطع العرضي حول المحور المركزي.

I : عزم عطالة المقطع عند النقطة المطلوب عندها القص

t : سماكة المقطع عند النقطة المطلوب عندها حساب القص

4- من أجل المقاطع (I أو H) تُحسب إجهادات القص في الجسد في حال $A_f / A_w \geq 0.6$ بالعلاقة:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \quad (21-7)$$

A_f : مساحة الجناح

A_w : مساحة الجسد ويساوي $A_w = t_w \cdot h_w$

5- يُهمل التحقق من مقاومة الجسد غير المدعم على التحنيب القصي إذا كان:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 72 \cdot \frac{\epsilon}{\eta} \quad (22-7)$$

تُؤخذ η في الحالة العامة لصالح الأمان بالقيمة 1.

إذا ترافق القص مع عزم فتل عندئذ تُحسب مقاومة التصميمية اللينة على القص $V_{pl,Rd}$ وفق بنود الفصول الآتية.

6- يمكن التغاضي عن تخفيض مساحة التقوب وإلغائها عندما تتحقق العلاقة:

$$A_{v,net} \geq \frac{f_y}{f_u} \cdot A_v$$

A_v : مساحة القص، $A_{v,net}$: مساحة المقطع الصافية.

8-7 تصميم العناصر على الفتل

1- من أجل العناصر المعرضة للفتل، يجب أن تتحقق عزوم الفتل (T_{Ed}) في المقطع العرضي العلاقة:

$$T_{Ed} \leq T_{Rd} \quad (23-7)$$

T_{Rd} : مقاومة المقطع العرضي لعزوم الفتل

2- قيمة عزم الفتل الكلي (T_{Ed}) في أي مقطع عرضي، يجب أن تؤخذ كمجموع مركبين:

$$T_{Ed} = T_{t,Ed} + T_{w,Ed} \quad (24-7)$$

$T_{t,Ed}$: عزم الفتل الداخلي الذي يُسبب دوران المقطع العرضي في مستوىه حول المحور الطولي للعنصر (St. Venant)

$T_{w,Ed}$: عزم الفتل الداخلي الذي يُسبب انتقالات طولية للمقطع العرضي خارج مستوىه، وموازية للمحور الطولي للعنصر Warping.

3- يمكن أن تُحسب قيم ($T_{w,Ed}$, $T_{t,Ed}$) لأي مقطع من تحويل من يأخذ بالحساب مواصفات المقطع العرضي للعنصر، وكذلك الشروط الطرفية، وتوزع الحمولات على العناصر.

4- يجب أن تأخذ قيم الإجهادات الحاصلة بتأثير الفتل بالحساب:

- إجهادات القص ($\tau_{t,Ed}$) الحاصلة بفعل الفتل ($T_{t,Ed}$) St. Venant الفعلي.

- الإجهادات المباشرة ($\sigma_{w,Ed}$) الحاصلة بتأثير العزم الأفقي (B_{Ed}) وإجهادات القص ($\tau_{w,Ed}$) الحاصلة بتأثير عزم الفتل ($T_{w,Ed}$) الفعلي.

5- من أجل التحقيق في المجال المرن يمكن اعتماد إجهاد الخضوع عند تطبيق العلاقة (1-7).

6- لحساب العزم اللدن لمقطع عرضي ما معرض لانعطاف وفتل، يجب فقط أخذ تأثير الفتل من خلال تأثير المركبة (B_{Ed}) على أن يُحسب بالتحليل المرن.

7- للتبسيط، يمكن افتراض أن تأثير الفتل الذي يُسبب انتقالات طولية للمقطع العرضي خارج مستوىه وموازية للمحور الطولي للعنصر Warping (Warping) مهملاً في المقاطع المفرغة، وللتبسيط أيضاً، يمكن أيضاً افتراض أن تأثير الفتل الذي يُسبب دوران المقطع العرضي في مستوىه حول العنصر الطولي (St. Venant) مهملاً في المقاطع العرضية المفتوحة مثل (I و H).

8- لحساب مقاومة المقاطع المفرغة على الفتل (T_{Rd}) يجب إدخال مقاومة القص للمقطع الصافي للعنصر في الحساب.

في حال ترافق قوة القص مع عزم الفتل، فإن مقاومة القص اللدن يجب أن تخفض من قيمة

إلى ($V_{pl,T,Rd}$)، ويجب أن تتحقق قوة القص للمقاطع H و I العلاقة:

$$V_{Ed} \leq V_{pl,T,Rd} \quad (25-7)$$

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1.25 \cdot (f_y / \sqrt{3}) / \gamma_{M0}}} \cdot V_{pl,Rd} \quad (26-7)$$

للمقاطع بشكل مجراه [

$$V_{pl,T,Rd} = \left(\sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1.25 \cdot (f_y / \sqrt{3}) / \gamma_{M0}}} - \frac{\tau_{w,Ed}}{(f_y / \sqrt{3}) / \gamma_{M0}} \right) \cdot V_{pl,Rd} \quad (27-7)$$

للمقاطع المفرغة:

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{(f_y / \sqrt{3}) / \gamma_{M0}}} \cdot V_{pl,Rd} \quad (28-7)$$

: تحسب كما سبق في الفصل (7-7). $(V_{pl,Rd})$

9-7 تصميم العناصر لمقاومة الانعطاف والقص

1- عندما يتزافق عزم الانعطاف مع وجود قوى القص، فلا بد منأخذ تأثير هذا القص على مقاومة العزم المقطعي.

2- عندما تكون قوة القص أقل من نصف مقاومة المقطع اللدنة على القص فإن تأثيرها على الانعطاف يمكن أن يهمل، ماعدا في الحالة التي يسبب فيها التحنّب القصي تخفيضاً لمقاومة المقطع.

3- من جهة أخرى فإن تخفيض مقاومة الانعطاف يجب أن تحسب للمقطع العرضي باعتماد إجهاد الخصوص المخفض بالقيمة الآتية من أجل المناطق التي تقاوم القص من المقطع العرضي فقط.

$$(1 - \rho) \cdot f_y \quad (29-7)$$

$$\rho = \left(\frac{2 \cdot V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} - 1 \right)^2 \quad \text{حيث معامل التخفيض:}$$

$V_{pl,Rd}$: تحسب كما سبق.

4- وعندما يتواجد الفتل فإن معامل التخفيض (ρ) يُحسب من العلاقة:

$$\rho = \left(\frac{2 \cdot V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} - 1 \right)^2$$

عندما تكون $(V_{Ed} \leq 0.5 \cdot V_{pl,T,Rd})$ فإن معامل التخفيض يصبح ($\rho = 0$), أي لا يحتاج لتخفيض مقاومة الانعطاف.

5- وكطريقة بديلة لأخذ تأثير القص، تُحسب المقاومة التصميمية اللدنة على الانعطاف المترافق مع القص للمقاطع I بالعلاقة:

$$M_{y,V,Rd} = \frac{\left(W_{pl,y} - \frac{\rho \cdot A_w^2}{4 \cdot t_w} \right) \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \leq M_{y,C,Rd} \quad (30-7)$$

$M_{y,C,Rd}$: تحسب كما ورد في الفصل 6-7

$(A_w = h_w \cdot t_w)$: مساحة الجسد وتساوي

10-7 العناصر المعرضة للانعطاف والقوة المحورية

1-10-7 المقاطع من الصنف 1 و 2

1- عندما يتعرض العنصر لقوة محورية، فإنه يجبأخذ تأثير وجود هذه القوى المحورية على العزم اللدن المقاوم للمقطع.

2- من أجل المقاطع من الصنف 1 و 2 يجب أن تتحقق العلاقة:

$$M_{Ed} \leq M_{N,Rd}$$

$M_{N,Rd}$: العزم اللدن التصميمي المُخفض والمحسوب من تأثير القوة المحورية N_{Ed} .

3- من أجل المقاطع المستطيلة المصمتة الخالية من التقوب فإن العزم ($M_{N,Rd}$) يُحسب من العلاقة:

$$M_{N,Rd} = M_{pl,Rd} \cdot [1 - (N_{Ed} / N_{pl,Rd})^2] \quad (32-7)$$

4- من أجل المقاطع المتوازية I و H فإنه لا حاجة لإدخال تأثير القوة المحورية على العزم اللدن التصميمي حول المحور (y-y) حيث تكون العلاقات الآتىتين محققتين:

$$N_{Ed} \leq 0.25 \cdot N_{pl,Rd} \quad (33-7)$$

$$N_{Ed} \leq \frac{0.5 \cdot h_w \cdot t_w \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (34-7)$$

5- وفي حالة المقاطع المتوازية I و H فإنه لا حاجة لإدخال تأثير القوة المحورية في حساب العزم اللدن التصميمي حول المحور (z-z) حيث يكون:

$$N_{Ed} \leq \frac{h_w \cdot t_w \cdot f_y}{\gamma_{M0}} \quad (35-7)$$

6- من أجل المقاطع ذات التقوب التي لا تدخل في الحساب، يمكن اعتماد العلاقات التقريرية الآتية من أجل المقاطع I أو H المدلنة النظامية وكذلك الملحومة المتساوية الأجنحة:

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Ed} \cdot \frac{1-n}{1-0.5 \cdot a} \leq M_{pl,y,Ed} \quad (36-7)$$

$$n \leq a \quad \text{وذلك من أجل } M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \quad (37-7)$$

$$n > a \quad M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \cdot \left[1 - \left(\frac{n-a}{1-a} \right)^2 \right] \quad (38-7)$$

$$n = N_{Ed} / N_{pl,Rd}$$

$$a = (A - 2b \cdot t_f) / A \leq 0.5$$

حيث:

- ومن أجل المقاطع من دون تقوب للبراغي، عندها يمكن استعمال العلاقات التقريرية الآتية لحساب العزوم في المقاطع الصندوقية المفرغة ذات السماكة الثابتة ($t_f = t_w$) الملحومة والنظامية.

$$\boxed{M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} \cdot \left(\frac{1-n}{1-0.5 \cdot a_w} \right) \leq M_{pl,y,Rd}} \quad (39-7)$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \cdot \left(\frac{1-n}{1-0.5 \cdot a_f} \right) \leq M_{pl,z,Rd} \quad (40-7)$$

حيث:

$a_w = (A - 2b \cdot t) / A \leq 0.5$ من أجل المقاطع المفرغة النظامية.

$a_f = (A - 2h \cdot t) / A \leq 0.5$ من أجل المقاطع المفرغة النظامية.

$a_w = (A - 2b \cdot t_f) / A \leq 0.5$ من أجل المقاطع الصندوقية الملحومة.

$a_f = (A - 2h \cdot t_w) / A \leq 0.5$ من أجل المقاطع الصندوقية الملحومة.

7- ومن أجل المقاطع المعرضة للانعطاف ثانوي المحور (لانعطاف المنحرف) يمكن استعمال العلاقة:

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}} \right]^\beta \leq 1.0 \quad (41-7)$$

حيث: α , β ثوابت يمكن أن تُؤخذ بشكل متحفظ متساوية للواحد، أو بشكل دقيق وفق ما يلي:

من أجل H, I: $\alpha = 2$; $\beta = 5 \cdot n$ ، بحيث $1 \geq \beta$.

من أجل المقاطع الدائرية المفرغة: $\alpha = 2$; $\beta = 2$

من أجل المقاطع المستطيلة المفرغة: $\alpha = \beta = \frac{1.66}{1 - 1.13 \cdot n^2} \leq 6$

من أجل المقاطع المستطيلة المثلثية: $\alpha = \beta = 1.73 + 1.8 \cdot n^3$

حيث: $n = N_{Ed} / N_{pl,Rd}$

2-10-7 المقاطع من الصنف 3

1- في حال عدم وجود قوى قاسمة (قاطعة) فإن الإجهاد الطولي الأعظمي الحاصل في المقاطع من الصنف 3 يجب أن يحقق العلاقة:

$$\sigma_{X,Ed} \leq f_{yd} = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (a-42-7)$$

$\sigma_{X,Ed}$: القيمة التصميمية للإجهاد الطولي الموضعي الحاصل من تأثير العزم والقوة المحورية، مع الأخذ في الحسبان تأثير التقوب (إن وجدت).

3-10-7 المقاطع من الصنف 4

1- في حال عدم وجود القص، فإن الإجهاد الطولي الأعظمي الحاصل في المقاطع من الصنف 4، والمحسوب اعتماداً على المساحة الفعالة من المقطع العرضي، يجب أن يتحقق العلاقة:

$$\sigma_{X,Ed} \leq f_y = \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (43-7)$$

σ : القيمة التصميمية للإجهاد الطولي الموضعي الحاصل من تأثير العزم والقوة المحورية معأخذ بالحساب تأثير التقويب إن وجدت.

2- يجب تحقيق العلاقة الآتية:

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff} \cdot f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} \cdot e_{Ny}}{W_{eff,y,min} \cdot f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} \cdot e_{Nz}}{W_{eff,z,min} \cdot f_y / \gamma_{M0}} \leq 1 \quad (44-7)$$

: A_{eff} المساحة الفعالة للمقطع العرضي المعرض للضغط المنتظم

: $W_{eff,min}$ المعامل المرن للمقطع الفعال المعرض للانعطاف حول المحور المدروس

: e_N الفرق بين مركز نقل المقطع الكلي ومركز نقل المقطع الفعال نتيجة تطبيق قوى محورية ضاغطة فقط

11-7 العناصر المعرضة لعزم انعطاف ولقوة قص ولقوة محورية

1- عندما تطبق قوى محورية وقوى فاصلة على عنصر ما، فيجب أخذ تأثيرهم على العزم المقاوم للمقطع.

2- من أجل قوة القص (V_{Ed}) والتي لا تزيد على (50%) من مقاومة القص اللدن ($V_{pl,Rd}$)، لا حاجة للتخفيف المذكور في البند السابق 7-11-1، ماعدا حالة التحنيب القصي التي تُخفض من مقاومة المقطع.

3- وعندما يتجاوز القص ($V_{Ed} > 0.5 \cdot V_{pl,Rd}$)، فيتم حساب المقاومة التصميمية من تأثير العزم والقوة المحورية معاً، عندها يجب أن يخفض إجهاد الخضوع إلى القيمة:

$$(1 - \rho) \cdot f_y \quad (45-7)$$

$$\rho = \left(\frac{2 \cdot V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} - 1 \right)^2 \quad \text{حيث معامل التخفيف:}$$

: $V_{pl,Rd}$ ثحسب كما سبق.

12-7 مقاومة التحنيب للعناصر

1-12-7 مقاومة التحنيب للعناصر الثابتة المقطع والمعرضة للضغط

1- يجب أن تحقق العناصر المضغوطة مقاومة التحنيب بالعلاقة:

$$N_{Ed} \leq N_{b,Rd} \quad (46-7)$$

: N_{Ed} القوة المحورية التصميمية على الضغط المحوري

: $N_{b,Rd}$ مقاومة العنصر للتحنيب بفعل القوة الضاغطة

2- في العناصر غير المتاظرة ومن الصنف 4، يجب أن تأخذ المقاومة التصميمية تأثير العزم الإضافي (ΔM_{Ed}) والحاصل بفعل لامركزية المقطع العرضي الفعال.

3- تحسب مقاومة التخريب لعنصر مضغوط بالعلاقة:

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A \cdot f_y}{\gamma_{M1}} \quad (47-7)$$

وذلك من أجل الصنف 1, 2, 3.

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A_{eff} \cdot f_y}{\gamma_{M1}} \quad (48-7)$$

وذلك من أجل الصنف 4.

χ : معامل تخفيض متعلق بشكل التخريب.

عند حساب (A_{eff} , A) للأعمدة المثبتة بالبراغي لا تدخل مساحة التقوب.

2-12-7 منحنيات التخريب

1- تحدد قيمة المعامل (χ) للعناصر المضغوطة بدلالة معامل النحافة النسبي ($\bar{\lambda}$):

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \leq 1.0 \quad (49-7)$$

$$\phi = \frac{[1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0.2) + \bar{\lambda}^2]}{2}$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}} \quad \text{للمقاطع من الصنف 1, 2, 3:}$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} \cdot f_y}{N_{cr}}} \quad \text{للمقاطع من الصنف 4:}$$

α : معامل يأخذ بالحسبان عيوب العنصر (التشوهات الأولية)

N_{cr} : القوة الضاغطة المحورية الحرجة عند التخريب محسوبة للمقطع الكلي

2- تأثير عيوب العنصر (α) بشكل منحني التخريب وتوخذ من الجدول (1-7).

3- يمكن أن تحدد قيم معامل التخفيض (χ) بدلالة معامل النحافة ($\bar{\lambda}$) من الشكل (6-7).

4- من أجل معامل النحافة النسبي ($N_{Ed}/N_{cr} \leq 0.2$) أو ($\bar{\lambda} \leq 0.04$), يمكن إهمال تأثير التخريب والاعتماد على تحقيق مقاومة المقطع فقط.

الجدول (1-7): عيوب العنصر (α) ارتباطاً بشكل منحني التخريب

منحني التخريب	a_0	a	b	c	d
معامل العيوب (α)	0.13	0.21	0.34	0.49	0.76

3-12-7 معامل النحافة للتخلص الناتج عن ضغط الانعطاف

1- يعطى معامل النحافة بالعلاقة:

للمقاطع من الصنف 1, 2, 3. $\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \cdot \frac{1}{\lambda_1}$ (50-7)


للمقاطع من الصنف 4. $\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} \cdot f_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \cdot \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}$ (51-7)

L_{cr} : طول التحنّب في مستوى التصميم (المستوى المدروس)

i : نصف قطر العطالة بالاتجاه المدروس، f_y مقدرة بـ N/mm^2 .

$$\lambda_1 = \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93.9 \cdot \epsilon ; \quad \epsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

2- من أجل التحنّب الناتج عن ضغط الانعطاف، يتم تحديد المنحني المناسب من الجدول (2-7).



الشكل (6-7): قيم عامل التخفيض للتحنّب ($\bar{\lambda}$) كتابع لمعامل النحافة النسبي (χ)

7-4-4 معامل النحافة للتحنّب عن الفتل والتحنّب المركب للفتل والانعطاف معاً

1- من أجل المقاطع المفتوحة، يجب أن يُراعي ضمن التصميم بأن مقاومة العنصر للتحنّب الفتلي، أو المركب الناتج عن الفتل والانعطاف (التحنّب المركب الفتلي-الانعطافي) أقل من مقاومته للتحنّب الناتج عن ضغط الانعطاف (التحنّب الانعطافي) فقط.

2- يُعطى معامل النحافة النسبي للتحنّب الفتلي $\bar{\lambda}_T$ ، أو للتحنّب المركب الفتلي والانعطاف كما يلي:

للمقاطع من الصنف 1, 2, 3. $\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{A \cdot f_y}{N_{cr}}}$ (52-7)

$$\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{A_{eff} \cdot f_y}{N_{cr}}} \quad (53-7)$$

للمقاطع من الصنف 4.

حيث: $N_{cr} < N_{cr,T}$ ولكن $N_{cr} = N_{cr,TF}$
 $N_{cr,TF}$: قوة التحنّب المرن المركب الفتلي - الانعطافي
 $N_{cr,T}$: قوة التحنّب المرن الفتلي

3- يتم تحديد المنحني المناسب للتحنّب الفتلي، أو للتحنّب المركب الفتلي - الانعطافي من الجدول (2-7).

13-7 تحنّب العناصر ذات المقطع الثابت والمعرضة لعزوم انعطاف

1-13-7 مقاومة التحنّب

1- يجب أن تُتحقق العناصر غير المقيدة جانبياً والمعرضة للانعطاف حول المحور الرئيسي على التحنّب الجانبي الفتلي بالعلاقة:

$$M_{Ed} \leq M_{b,Rd} \quad (54-7)$$

$M_{b,Rd}$: العزم المقاوم للتحنّب على الانعطاف.

لا يحدث التحنّب الجانبي الفتلي في الحالات الآتية:

- الجيزان (الجوائز) التي أجنحتها المضغوطة مقيدة جانبياً.

- الجيزان المفرغة النظمية أو الملحومة الدائرية والمربيعة المقطع العرضي.

3- تُعطى مقاومة التحنّب الجانبي الفتلي للجائز غير المقيد جانبياً بالعلاقة:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_y \cdot \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \quad (55-7)$$

W_y لأجل المقاطع ذات التصنيف 1 و 2

W_y لأجل المقاطع ذات التصنيف 3.

W_y لأجل المقاطع ذات التصنيف 4.

χ_{LT} : عامل التخفيض للتحنّب الجانبي الفتلي.

4- لا تؤخذ التقويب بالحساب عند حساب معامل المقطع اللدن (W_y) للجوائز.

2-13-7 منحنيات التحنّب الجانبي الفتلي - الحالة العامة

1- في العناصر ذات المقطع الثابت والمعرضة للانعطاف تُحسب قيمة المعامل (χ_{LT}) بدلالة معامل النحافة الفتلي ($\bar{\lambda}_{LT}$) بالعلاقة:








$$\chi_{LT} = \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq 1.0 \quad (56-7)$$

$$\phi_{LT} = \frac{[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.2) + \bar{\lambda}_{LT}^2]}{2}$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}}}$$

α_{LT} : معامل يأخذ بالحسبان عيوب العنصر ، M_{cr} : العزم الحرج لحالة التحنّب الجانبي الفتلي

الجدول (7-2): منحنيات التحنّب تبعاً للمقطع العرضي

منحني التحنّب		حول المحور	الحدود	المقطع العرضي
S 460	S 235-S 420			
a ₀	a	y-y	$t_f \leq 40 \text{ mm}$ $b/h > 1.2$	 المقاطع المدرفلة
a ₀	b	z-z		
a	b	y-y		
a	c	z-z		
a	a	y-y	$t_f \leq 100 \text{ mm}$ $b/h \leq 1.2$	 المقاطع الملحمية
a	b	z-z		
c	d	y-y		
c	d	z-z	$t_f > 100 \text{ mm}$	
b	b	y-y	$t_f \leq 40 \text{ mm}$	 مقاطع مفرغة
c	c	z-z		
c	c	y-y	$t_f > 40 \text{ mm}$	 المقاطع الصندوقية الملحمية
d	d	z-z		
a ₀	a	any	شكلت على الساخن	 المقاطع بشكل حرف U or L or T
b	b	any	شكلت على البارد باستعمال f_{yb}	
c	c	any	شكلت على البارد باستعمال f_{ya}	
b	b	any	بشكل عام ، ما عدا ما ذكر أدناه	 المقاطع المصمتة
c	c	y-y	$b/t_f \leq 30$	
c	c	z-z	$h/t_w \leq 30$	
c	c	any	 المقاطع المصمتة	

- 2- تُحسب قيمة (M_{cr}) اعتماداً على خصائص المقطع العرضي وتأخذ بالحساب شكل الحمولات وتوزع العزم الفعلى على العنصر وكذلك القيود الجانبية له.
- 3- تعطى القيم العملية لمعامل (α_{LT}) في الجدول (3-7).
- 4- عندما تكون درجة النحافة النسبية $M_{Ed}/M_{cr} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}^2$ أو عندما يتحقق $\bar{\lambda}_{LT,0}$ لا حاجة لتحقيق التحنّب الجانبي الفتلي.

الجدول (3-3): القيم المناسبة لمعامل العيوب بمنحنيات التحنّب الجانبي

d	c	b	a	منحنى التحنّب
				معامل العيوب α_{LT}
0.76	0.49	0.34	0.21	

الجدول (4-7): القيم المناسبة لمنحنيات التحنّب الجانبي الفتلي لأنواع المقاطع العرضية

شكل المقطع	الحدود	منحنى التحنّب
المقاطع المدلقة I	$h/b \leq 2$	a
	$h/b > 2$	b
المقاطع الملحومة I	$h/b \leq 2$	c
	$h/b > 2$	d
المقاطع الأخرى	-	d

3-13-7 منحنيات التحنّب الجانبي الفتلي للمقاطع المدلقة ومثيلاتها الملحومة (المشكلة)

- 1- في المقاطع المدلقة ومثيلاتها الملحومة المعرضة لانعطاف، تؤخذ قيمة (χ_{LT}) بدالة معامل النحافة النسبية ($\bar{\lambda}_{LT}$):

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \beta \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2}} \leq \begin{cases} 1 \\ \leq \frac{1.0}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases} \quad (57-7)$$

$$\phi_{LT} = \frac{[1 + \alpha_{LT} \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \cdot \bar{\lambda}_{LT}^2]}{2}$$

القيمة الأعظمية لمعامل النحافة النسبية هي $\bar{\lambda}_{LT,0} = 0.4$ ، القيمة الدنيا لمعامل $\beta = 0.75$.

تعطى القيم العملية لمنحنيات التحنّب من الجدول (5-7).

الجدول (7-5): القيم المناسبة لمنحنى التخريب الجانبي الفنتي للمقاطع العرضية وفق العلاقة (57-7)

شكل المقطع	الحدود	منحنى التخريب
المقاطع المدلنة I	$h/b \leq 2$	b
	$h/b > 2$	c
المقاطع الملحومة I	$h/b \leq 2$	c
	$h/b > 2$	d




2- من أجل إدخال تأثير توزيع العزوم بين نقاط المسند الجانبي في العنصر، تُعدل قيمة معامل التخفيف كما يلي:

$$\chi_{LT,mod} = \frac{\chi_{LT}}{f} \leq \begin{cases} 1 \\ \leq \frac{1.0}{\lambda_{LT}^2} \end{cases} \quad (58-7)$$

$$f = 1 - 0.5 \cdot (1 - K_c) \cdot [1 - 2.0 \cdot (\bar{\lambda}_{LT} - 0.8)^2] \leq 1$$

K_c : معامل التصحيح ويؤخذ من الجدول (6-7).

الجدول (6-7): قيم معامل التصحيح k_c

مخطط العزم على العنصر	K_c
$\psi = 1$ 	1.0
$1 \leq \psi \leq 1$ 	$\frac{1}{1.33 - 0.33 \cdot \psi}$
ψ تمثل النسبة بين طرفي المخطط	
	0.94
	0.90
	0.91
	0.86
	0.77
	0.82

4-13-7 طائق مبسطة للجوائز المقيدة جانبياً في المبني

- بالنسبة للعناصر ذات القيود الجانبية المتقاربة من بعضها للجناح المضغوط، فهي لا تتأثر بالتحنيب الجانبي الفتلي، إذا كان التباعد بين هذه القيود (L_c)، أو معامل النحافة المكافئ للجناح المضغوط ($\bar{\lambda}_f$) يحقق الشرط:

$$\bar{\lambda}_f = \frac{k_c \cdot L_c}{i_{f,Z} \cdot \lambda_1} \leq \bar{\lambda}_{c0} \cdot \frac{M_{C,Rd}}{M_{y,Ed}} \quad (59-7)$$

$M_{y,Ed}$: عزم الانعطاف التصميمي الأعظمي بين القيود الجانبية

$$M_{C,Rd} = W_y \cdot \frac{f_y}{\gamma_{M1}}$$

W_y : المعامل اللدن لمقطع الجناح المضغوط

k_c : معامل تصحيح النحافة وفق مخطط العزم بين القيود، ويؤخذ من الجدول (6-7).

$i_{f,z}$: نصف قطر العطالة للجناح المضغوط المكافئ (الجناح المضغوط+ثلث المساحة المضغوطة من الجسد) حول المحور الثانوي للمقطع.

$\bar{\lambda}_c$: حد نحافة مكافئ للجناح المضغوط والمعرفة أعلاه. يمكن اعتماد القيمة المقترنة الآتية لحد النحافة:

$$\bar{\lambda}_{C0} = \bar{\lambda}_{L,T0} + 0.1$$

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 92.9 \cdot \epsilon \quad ; \quad \epsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad ; \quad f_y : N/mm^2$$

- من أجل المقاطع من الصنف 4 يمكن حساب نصف قطر العطالة بالعلاقة:

$$i_{f,z} = \sqrt{\frac{I_{eff,f}}{A_{eff,f} + \frac{1}{3} \cdot A_{eff,w,c}}}$$

I_{eff} : عزم العطالة الفعال المكافئ للجناح المضغوط حول المحور الثانوي للمقطع.

$A_{eff,f}$: المساحة الفعالة المكافئة للجناح المضغوط

$A_{eff,w,c}$: المساحة الفعالة للجزء المضغوط من الجسد

إذا تجاوزت قيم معامل النحافة للجناح المضغوط ($\bar{\lambda}_f$) القيمة المحسوبة بالعلاقة (59-7)، عندئذ

يؤخذ العزم المقاوم للتحنيب الجانبي الفتالي مساوياً:

$$M_{b,Rd} = K_{fl} \cdot \chi \cdot M_{C,Rd} < M_{C,Rd} \quad (60-7)$$

χ : معامل تخفيض للجناح المضغوط المكافئ ويحدد حسب ($\bar{\lambda}_f$)

K_{fl} : معامل تعديل النتائج المُتحفظة لطريقة الجناح المضغوط المكافئ، ويؤخذ (1.1) كقيمة عملية.

تؤخذ منحنيات التحنيب للحالة السابقة كما يلي: المنحني (d) للمقاطع الملحومة، حيث ($h/t_f \leq 44 \cdot \epsilon$ ، والمنحني (c) لباقي المقاطع جميعها.

h : ارتفاع المقطع العرضي، t_f : سمكية الجناح المضغوط.

14-7 العناصر المعرضة للانعطاف وللضغط المحوري

1- يجب تحقيق استقرار العناصر المتاظرة حول محورين كما سيرد، حيث تقسم العناصر إلى:

- عناصر غير معرضة لتشوهات فتالية: مقاطع أنبوبية مفرغة أو عناصر مقيدة على الفتل.

- عناصر معرضة لتشوهات فتالية: مقاطع مفتوحة غير مقيدة على الفتل.

2- يجب تحقيق مقاطع العناصر عند أطرافها كما ورد في الفصل (2-7).

3- يجب أن يعتمد التحقيق على العنصر بشكل مستقل ولمجاز واحد بشكل منفصل عن المنشأة وذلك في عناصر المنشآت المتاظرة. كما يجب إدخال أثر ($P - \Delta$) في الحساب وذلك من أجل عزوم الانعطاف والتحنيب معاً.

4- يجب أن تتحقق العناصر المعرضة لانعطاف والضغط المحوري ما يلي:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{RK} / \gamma_{M1}} + k_{yy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{y,RK} / \gamma_{M1}} + k_{yz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{z,RK} / \gamma_{M1}} \leq 1 \quad (61-7)$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{RK} / \gamma_{M1}} + k_{zy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{y,RK} / \gamma_{M1}} + k_{zz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{z,RK} / \gamma_{M1}} \leq 1 \quad (62-7)$$

: القيمة التصميمية للقوة الضاغطة الأعظمية N_{Ed}

: القيمة التصميمية لعزم الانعطاف القصوى وفق المحاور Y, Z.

$\Delta M_{z,Ed}$ و $\Delta M_{y,Ed}$: القيم التصميمية لعزم الانعطاف بتأثير الامرکزية في حالة المقاطع من الصنف 4، كما في الجدول (7-7).

χ_y, χ_z : معاملات التخفيف للتحنيب الناتج عن ضغط الانعطاف (العام).

χ_{LT} : معامل التخفيف للتحنيب الجانبي الفتلي

k_{yy}, k_{zz}, k_{zy} : معاملات التأثير المتبادل

- تؤخذ ($\chi_{LT} = 1$) بالنسبة للعناصر غير المعرضة لتشوه فتلي.

5- تعتمد معاملات التأثير المتبادل k_{ij} على الطريقة المختارة، وتؤخذ من الجداولين (7-8) و (7-9). ويمكن للتبسيط اعتماد التحليل في المجال المرن فقط.

الجدول (7-7): قيم بدلالة صنف المقطع

صنف المقطع	1	2	3	4
A_i	A	A	A	A_{eff}
W_y	$W_{pl,y}$	$W_{el,y}$	$W_{el,y}$	$W_{eff,y}$
W_z	$W_{pl,z}$	$W_{el,z}$	$W_{el,z}$	$W_{eff,z}$
$\Delta M_{y,Ed}$	0	0	0	$N_{y,Ed} \cdot e_{N,y}$
$\Delta M_{z,Ed}$	0	0	0	$N_{y,Ed} \cdot e_{N,z}$

15-7 الطريقة العامة للتحنيب الجانبي والجانبي الفتلي (التحنيب الدوراني) في المنشآت

1- تطبق هذه الطريقة عندما لا يمكن تطبيق ما جاء في الفصول (12-7) ، (13-7) ، (14-7) والطريقة هي تحقيق مقاومة العناصر للتحنيب الجانبي والتحنيب الجانبي الفتلي في المنشآت كما يلي:

- للعناصر الأحادية مجمعة أو عادية، نظامية أو غير نظامية، ذات مساند معقدة أو بسيطة.

- عناصر من إطارات رئيسية أم من إطارات ثانوية.

عندما تكون هذه العناصر معرضة للضغط ومنعطفة وفق أحد المحاور، لكنها لا تحتوي مفاصل لدنة.

2- يمكن تحقيق مقاومة التحنّب خارج المستوى لأي عنصر في المنشآت بالعلاقة:

$$\frac{\chi_{0p} \cdot \alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1.0$$

$\alpha_{ult,k}$: معامل التضخيم الأدنى للحمولات التصميمية للحصول على مقاومة المقطع الحدية للمنشأة المدرستة في مستوى العنصر من دون حساب التحنّب الجانبي أو الجانبي الفتلي، حيث يتمأخذ تأثير التشوهات الأولية والعيوب الموضعية وال العامة في مستوى العنصر بحسب وجودها.

χ_{0p} : معامل تخفيض لقيمة النحافة النسبية ($\bar{\lambda}_{0p}$).

$$\bar{\lambda}_{0p} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr,op}}} \quad 3- \text{تحسب النحافة النسبية } (\bar{\lambda}_{0p}) \text{ لعناصر المنشآت بالعلاقة:}$$

$\alpha_{cr,op}$: معامل التضخيم الأدنى للحمولات التصميمية في المستوى للحصول على المقاومة الحرجية لعناصر المنشأة مع حساب التحنّب الجانبي أو الجانبي الفتلي ومن دون حساب التحنّب الانعطافي.

يمكن اعتماد تحليل إنشائي بطريقة العناصر المحدودة لتحديد قيم ($\alpha_{ult,k}$) و ($\alpha_{cr,op}$).

4- يمكن تحديد قيمة معامل التخفيض (χ_{0p}) بالطريقة الآتية:

أ- حساب عوامل التخفيض (χ) و (χ_{LT}) وفقاً لما سبق في الفصلين (12-7، 13-7) وتحسب من أجل نسبة النحافة (λ_{0p})، ومن ثم يتم اختيار القيمة الدنيا بينهما.

على سبيل المثال عندما تحدد ($\alpha_{ult,k}$) من المقطع العرضي يجب أن تتحقق:

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{RK}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,RK}} \quad (64-7)$$

$$\frac{N_{Ed}}{N_{RK}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,RK}/\gamma_{M1}} \leq \chi_{0p}$$

ب- افتراض قيمة واقعة واقعة بين قيمتي (χ) و (χ_{LT}) المحسوبتان في الفقرة السابقة (أ)، واستعمال العلاقة ($\alpha_{ult,k}$) الموافقة للمقطع العرضي الحرج.

على سبيل المثال: عندما تحدد ($\alpha_{ult,k}$) من المقطع العرضي يجب أن يتحقق:

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{RK}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,RK}} \quad (65-7)$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi \cdot N_{RK}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{y,RK}/\gamma_{M1}} \leq 1$$

الجدول (a-8-7): معاملات التبادل k_{ij}

فرضيات التصميم		عوامل التبادل
خصائص المقطع العرضي اللدن الصنف 1 و الصنف 2	خصائص المقطع العرضي المرن الصنف 3 والصنف 4	
$C_{my} \cdot C_{m,LT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \cdot \frac{1}{C_{yy}}$	$C_{my} \cdot C_{m,LT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	k_{yy}
$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{yz}} \cdot 0,6 \cdot \sqrt{\frac{W_z}{W_y}}$	$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	k_{yz}
$C_{my} \cdot C_{m,LT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{zy}} \cdot 0,6 \cdot \sqrt{\frac{W_y}{W_z}}$	$C_{my} \cdot C_{m,LT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	k_{zy}
$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \cdot \frac{1}{C_{zz}}$	$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	k_{zz}
عوامل مساعدة		
$C_{yy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - \frac{1.6}{W_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max} - \frac{1.6}{W_y} \cdot C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^2 \right) \cdot n_{pl} - b_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$	$\mu_y = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	
$b_{LT} = 0.5 \cdot a_{LT} \cdot \bar{\lambda}_0^2 \cdot \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \cdot M_{pl,y,Rd}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,z,Rd}}$	$\mu_z = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	
$C_{yz} = 1 + (w_z - 1) \left[\left(2 - 14 \cdot \frac{C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^2}{W_z^5} \right) \cdot n_{pl} - c_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{W_z}{W_y}} \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$	$W_y = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \leq 1.5$	
$c_{LT} = 10 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0^2}{5 + \bar{\lambda}_z^4} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,y,Rd}}$	$W_z = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \leq 1.5$	
$C_{zy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - 14 \cdot \frac{C_{my}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^2}{W_y^5} \right) \cdot n_{pl} - d_{LT} \right] \geq 0.6 \cdot \sqrt{\frac{W_y}{W_z}} \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$	$n_{pl} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk} / \gamma_{M0}}$	
$d_{LT} = 2 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0^2}{0.1 + \bar{\lambda}_z^4} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,y,Rd}} \cdot \frac{M_{z,Ed}}{C_{mz} \cdot M_{pl,z,Rd}}$	$a_{LT} = 1 - \frac{I_T}{I_y} \geq 0$	
$C_{zz} = 1 + (w_z - 1) \cdot \left[2 - \frac{1.6}{W_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max} - \frac{1.6}{W_z} \cdot C_{mz}^2 \cdot \bar{\lambda}_{max}^2 - e_{LT} \right] \cdot n_{pl} \geq \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$	من أجل C_{my} انظر الجدول (b-8-7)	
$e_{LT} = 1.7 \cdot a_{LT} \cdot \frac{\bar{\lambda}_0^2}{0.1 + \bar{\lambda}_z^4} \cdot \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \cdot \chi_{LT} \cdot M_{pl,y,Rd}}$		

تابع الجدول (a-8-7) : معاملات التبادل k_{ij}

$$\bar{\lambda} = \max \cdot (\bar{\lambda}_y; \bar{\lambda}_z)$$

$\bar{\lambda}_0$: النحافة النسبية للتحنيب الجانبي الفتالي تحت تأثير العزم الموزع بانتظام

$\bar{\lambda}_{LT}$: النحافة النسبية للتحنيب الجانبي الفتالي

$$\bar{\lambda}_0 \leq 0.2 \cdot \sqrt{C_1} \cdot 4 \sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right) \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,TF}}\right)} \Rightarrow$$

$$C_{my} = C_{my,o} ; \quad C_{mz} = C_{mz,o} ; \quad C_{mLT} = 1$$

$$\bar{\lambda}_0 > 2 \cdot \sqrt{C_1} \cdot 4 \sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right) \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,TF}}\right)} \Rightarrow$$

$$C_{my} = C_{my,o} + (1 - C_{my,o}) \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_y} \cdot a_{LT}}{1 + \sqrt{\varepsilon_y} \cdot a_{LT}}$$

$$C_{mz} = C_{mz,o}$$

$$C_{mLT} = C_{my}^2 \cdot \frac{a_{LT}}{\sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right) \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,TF}}\right)}} \geq 1$$

من أجل $C_{mi,0}$ انظر الجدول (b-8-7)

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \cdot \frac{A}{W_{el,y}} : 3, 2 \quad \text{للمقاطع ذات التصيف 1، 2}$$

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \cdot \frac{A_{eff}}{W_{eff,y}} \quad \text{للمقاطع ذات التصيف 4:}$$

C_1 : عامل يتعلق بالحمولة وظروف النهايات ويمكن أن يعطى القيمة: $C_1 = k_c^{-2}$, حيث تؤخذ قيمة K_c من الجدول رقم (6-7)

$N_{cr,y}$: القوة المرنة للتحنيب الانعطافي حول المحور y-y

$N_{cr,z}$: القوة المرنة للتحنيب الانعطافي حول المحور z-z



$N_{cr,T}$: القوة المرنة للتحنيب الفتالي

I_T : ثابت فينانت للفتل

I_y : عزم العطالة حول المحور y-y

الجدول (7-8-b): معاملات مخطط العزم المنتظم المكافئ $C_{mi,0}$

Equivalent uniform moment factors $C_{mi,0}$

مخطط العزم على العنصر	$C_{mi,0}$
 $1 \leq \psi \leq 1$	$C_{mi,0} = 0.79 + 0.21 \cdot \psi_i + 0.36 \cdot (\psi_i - 0.33) \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$
	$C_{mi,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \cdot EI_i \cdot \delta_x }{L^2 \cdot M_{i,Ed}(x) } - 1 \right) \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ $M_{i,Ed}(x) = \max(M_{y,Ed}, M_{z,Ed})$ δ_x : الانقلال الأعظمي على طول العنصر
	$C_{mi,0} = 1 - 0.18 \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$
	$C_{mi,0} = 1 + 0.03 \cdot \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$


الجدول (7-a-9-7): معاملات التبادل k_{ij} للعناصر غير المعرضة لتشوهات ناتجة عن الفتل

عوامل التبادل	نوع المقطع	فرضيات التصميم
		خصائص المقطع العرضي اللدن الصنف 1 و الصنف 2
		خصائص المقطع العرضي المرن الصنف 3 والصنف 4
	مقاطع I مقاطع RSH	$C_{my} \cdot \left(1 + (\bar{\lambda}_y - 0.2) \frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}} \right)$ $\leq C_{my} \cdot \left(1 + 0.8 \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}} \right)$
	مقاطع I مقاطع RSH	$C_{my} \cdot \left(1 + 0.6 \cdot \bar{\lambda}_y \frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}} \right)$ $\leq C_{my} \cdot \left(1 + 0.6 \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_y \cdot N_{Rk}} \right)$
k_{yy}		
	k_{yz}	$0.6 \cdot k_{zz}$
	k_{zy}	$0.6 \cdot k_{yy}$
	مقاطع I	$C_{mz} \cdot \left(1 + (2 \cdot \bar{\lambda}_z - 0.6) \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$ $\leq C_{mz} \cdot \left(1 + 1.4 \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$
		$C_{mz} \cdot \left(1 + 0.6 \cdot \bar{\lambda}_z \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$
k_{zz}		
	مقاطع I	$C_{mz} \cdot \left(1 + (\bar{\lambda}_z - 0.2) \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$ $\leq C_{mz} \cdot \left(1 + 0.8 \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$
		$C_{mz} \cdot \left(1 + 0.6 \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right)$
k_{zz}		
	مقاطع RSH	
		يمكن أن يأخذ العامل k_{zy} القيمة 0 وذلك من أجل المقاطع I والمقاطع H والمقاطع المستطيلة المفرغة الخاضعة لقوة محورية ضاغطة وعزم وحيد $M_{y,Ed}$

الجدول (7-9-b): معاملات التبادل k_{ij} للعناصر المعرضة لتشوهات ناتجة عن الفتل

فرضيات التصميم		عوامل التبادل
خصائص المقطع العرضي اللدن الصنف 1 و الصنف 2	خصائص المقطع العرضي المرن الصنف 3 والصنف 4	
كما في الجدول (a-9-7)		k_{yy}
كما في الجدول (a-9-7)		k_{yz}
$\left(1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0.25)} \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right) \gamma_{M1}$ $\geq \left(1 - \frac{0.1}{(C_{mLT} - 0.25)} \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right) \gamma_{M1}$ $\Leftrightarrow \bar{\lambda}_z < 0.4 \quad \text{من أجل}$ $k_{zy} = 0.6 + \bar{\lambda}_z \leq \left(1 - \frac{0.1 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0.25)} \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right) \gamma_{M1}$	$\left(1 - \frac{0.05 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0.25)} \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right) \gamma_{M1}$ $\geq \left(1 - \frac{0.05}{(C_{mLT} - 0.25)} \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk}} \right) \gamma_{M1}$	k_{zy}
كما في الجدول (a-9-7)		k_{zz}

الجدول (7-9-c): معاملات مخطط العزم المنتظم المكافئ C_m

C_{my} ; C_{mz} ; C_{mLT}	المجال	مخطط العزم												
حمولة مرکزة	حمولة موزعة بانتظام													
$0.6 + 0.4 \cdot \psi \geq 0.4$	$-1 \leq \psi \leq 1$													
$0.2 + 0.8 \cdot \alpha_s \geq 0.4$	$-1 \leq \psi \leq 1$	M_h												
$-0.8 \cdot \alpha_s \geq 0.4$	$0 \leq \psi \leq 1$	M_h												
$0.2(-\psi) - 0.8\alpha_s \geq 0.4$	$-1 \leq \psi < 0$	$\alpha_s = M_h / M_b$												
$0.90 + 0.10 \cdot \alpha_h$	$-1 \leq \psi \leq 1$													
$0.95 + 0.05 \cdot \alpha_h$	$0 \leq \psi \leq 1$	$\alpha_h = M_h / M_b$												
$0.90 - 0.1 \cdot \alpha_h(1 + 2\psi)$	$-1 \leq \psi < 0$													
<p>تُشتمل قيمة α على $C_{mz}=0.9$ و ذلك للعناصر التي تخضع لتخفيض الانزياح الجانبي</p> <p>نحصل على C_{my} ; C_{mz} ; C_{mLT} تبعاً لمخطط العزم بين نقطتي التقييد، كما يلي:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>نقطة التقييد في الاتجاه</th> <th>العزم حول المحور</th> <th>عامل العزم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z-Z</td> <td>y-y</td> <td>C_{my}</td> </tr> <tr> <td>y-y</td> <td>Z-Z</td> <td>C_{mz}</td> </tr> <tr> <td>y-y</td> <td>y-y</td> <td>C_{mLT}</td> </tr> </tbody> </table>			نقطة التقييد في الاتجاه	العزم حول المحور	عامل العزم	Z-Z	y-y	C_{my}	y-y	Z-Z	C_{mz}	y-y	y-y	C_{mLT}
نقطة التقييد في الاتجاه	العزم حول المحور	عامل العزم												
Z-Z	y-y	C_{my}												
y-y	Z-Z	C_{mz}												
y-y	y-y	C_{mLT}												

الباب الثامن

8 الوصلات المعدنية

تحت تأثير الحمولات الساكنة (الستاتيكية)

1-8 أساسيات

1-1-8 عموميات

1- يجب أن تُصمم الوصلات المعدنية بحيث يحافظ على أمان المنشأ مع تنفيذ قواعد وأساسيات الباب رقم (5).

2- تُعطى عوامل الأمان الجزئية γ_M التي تستعمل في حساب قابلية التحمل كما يلي:

$\gamma_{Mb} = 1.25$	البراغي	-
$\gamma_{Mr} = 1.25$	البراشيم	-
$\gamma_{Mp} = 1.25$	مسمار القلاووظ	-
$\gamma_{Mw} = 1.25$	خيوط (خطوط) اللحام	-
حسب الفقرة المخصصة	البراغي مسبقة الإجهاد	-
وصلات اللحام للعناصر ذات المقاطع المفرغة والمغلقة (مجوفة) $\gamma_{Ms} = 1.0$	وصلات اللحام للعناصر ذات المقاطع المفرغة والمغلقة (مجوفة)	-

3- يجب إجراء تحقيقات إضافية لأجل الوصلات التي تتعرض لإجهادات غير الساكنة (إجهادات ديناميكية) يدرس فيها تعب الفولاذ وفق الباب تعب المواد

2-1-8 القوى المؤثرة على المقطع

يتم تحديد القوى والعزوم الحديـة المـطبـقة عـلـى الوصلـات من خـلـال التـحلـيل الإـشـائـي لـلـمنـشـأـة وـلـتـي ذـكـرـهـا فـي الأـبـواب السـابـقـة.

يجب أن تؤخذ بالحساب المؤثرات الآتية خلال عمليات التحليل الإشائي للمنشأة:

- تأثير الحسابات وفق نظرية العزوم من الدرجة الثانية (إعادة حسابات التحليل الإشائي للمنشأ مع الأخذ بالحساب التشوّهات الحاصلة من العزم).
- انحرافات التنفيذ المسموحة لأبعاد المنشأ الهندسية عن الأبعاد المقررة بالمخاطبات.
- اختلاف تشوّهات الوصلات عن النموذج المحسوب.

3-1-8 حساب مقدرة تحمل الوصلات

- 1- يجب حساب قدرة تحمل الوصلات من خلال حساب القوى الحدية لكل عنصر من عناصر الوصل.
- 2- تُستعمل الحسابات المرنة الخطية أو المرنة - اللدونة في تصميم الوصلات.
- 3- يجب التأكد (من خلال التجارب) من وجود عتبة اللدونة في خواص الفولاذ، في حال استعمال طريقة التصميم الحدية.

4-1-8 افتراضات التصميم

- 1- يمكن افتراض أي توزيع عملي لقوى والعزوم الداخلية عند تصميم الوصلات يناسب الوصلة طالما:
 - أن القوى الداخلية المفترضة (قوى قاطعة وناظمية وعزوم) تحقق التوازن.
 - أن كل عنصر من عناصر الوصل يتحمل الإجهادات أو القوى المخصصة له.
 - أن تمتلك عناصر الوصل، أو خيوط (خطوط) اللحام، وأجزاء الوصلة الأخرى إمكانية التشوّه، بحيث يتحقق توزيع القوى والعزوم الداخلية المفترض لموديل التصميم.
 - لا تتجاوز التشوهات الحاصلة في موديل التصميم، والناتجة بشكل أساسي عن دوران عناصر الوصلة، تشوهات السيلان.
- 2- إضافة لذلك فإن التوزيع المفترض لقوى الوصلة يتعلق بنسب صلابة عناصر الوصلة.
- 3- يُهمّل أثر الإجهادات المتبقية الناتجة عن التصنيع، أو تلك الناتجة عن عمليات إدخال البراغي في الثقوب غير المتطابقة، وشدها.

5-1-8 التصنيع والتركيب

- 1- يجب مراعاة سهولة التنفيذ في الإنتاج والتصنيع عند التشكيل الإنثائي للوصلات وللعقد.
- 2- يجب مراعاة النقاط الآتية في التصميم:
 - أ- تأمين المكان الكافي من أجل جمع عناصر الإنشاء بشكل أمن.
 - ب- تأمين الفراغ المناسب لإتمام عمليات شد البراغي.
 - ت- تأمين المتطلبات الازمة لأجل الوصول وتتنفيذ أعمال اللحام.
 - ث- مراعاة شروط التنفيذ الخاصة بطريقة اللحام المختارة.
 - ج- تأثير دقة تنفيذ الزوايا والثقوب لأجل التركيب المناسب.
 - ح- فحص عناصر الوصل.
 - خ- معالجة السطوح في الوصلة.
 - د- مراعاة الديمومة من خلال إمكانية الصيانة.

2-8 الوصلات

- 1- يجب عند وصل عناصر المنشأ الحمالة أن تلتقي محاور العناصر في نقطة مركز الوصلة.
 - 2- يجب أن تؤخذ بالحسبان لا مركزية الوصلة، ماعدا في تحقيقات المنشآت الخاصة التي لا تكون ضرورية فيها.
 - 3- في حال وجود لا مركزية للوصلة، يجب تصميم الوصلة والعناصر المتصلة معها لتحمل القوى المحورية والعزوم الناتجة في الوصلات المشكلة من مقطع بشكل زاوية أو بشكل T، والمثبتة بصف واحد أو صفين من البراغي، فيجب حساب الالامركزية في مستوى الوصلة وخارج مستويها، وذلك بحسبان الفرق بين الموقع النسبي لمراكز ثقل العنصر ومركز ثقل مجموعة البراغي.
- ### 3-8 الوصلات المجهدة بالقص المعرضة لحمولات الاهتزاز والحمولات المتناوية
- 1- عندما تتعرض الوصلات المجهدة بالقص إلى حمولات اهتزازية كبيرة، أو صدم، فيُمكن استعمال إحدى طرائق الوصل الآتية:
 - اللحام؛
 - برغي مع قفل؛
 - براغي مسبقة الاجهاد؛
 - براغي مغروسة بالضغط؛
 - أي نوع آخر من البراغي يقوم بمنع حركة الأجزاء المتصلة؛
 - البراشيم.

- 2- في الوصلات التي لا يُسمح بحدوث انزلاق بين أجزائها (نتيجة تعرضها لحمولات قاسية متناوية، أو لأي سبب آخر) يُمكن استعمال اللحام أو البراشيم أو البراغي التي تُثشر في ثقوبها، أو البراغي المسبقة الاجهاد، المستعملة في الوصلات، صنف B أو C.
- 3- يُمكن استعمال وصلات البراغي العادية، صنف A، في وصلات شبكات تربط الرياح، أو شبكات تربط الاستقرار.

4-8 تصنیف الوصلات

1-4-8 عموميات

- 1- يجب أن تطابق الخواص الإنسانية للوصلات، الفرضيات التي وضعت عند تصميم وحساب العناصر الإنسانية الحمالة.
- 2- يمكن تصنیف الوصلات حسب قابلية التشوہ -صلابتها- وفق البند 4-8-2، أو حسب قدرة التحمل مقاومتها - وفق البند 4-8-3.

3- يجب أن يوافق شكل تشوه الوصلة الجدول (6-2)، ويتعلق بفرضيات تصميم العناصر الحمالة وطريقة الحساب للجملة الإنسانية.

8-4-2-8 تصنیف الوصلات حسب قابلیة التشوہ (حسب صلابتھا)

8-4-2-1 الوصلات المفصليّة

1- يجب أن يتم تشكيل الوصلات المفصليّة بحيث لا يتشكل فيها عزم كبير، يحدث أضراراً في العناصر الحاملة.

2- يجب أن تتحمل الوصلات المفصليّة القوى الداخلية الملحقة بها، وتستطيع استقبال وامتصاص دوران المفصل العائد لها.

8-4-2-2 الوصلات غير القابلة للتشوہ (الوصلات الصلبة)

1- يجب أن تُصمم هذه الوصلات بحيث تكون تشوھاتها صغيرة، لدرجة أنها لن تؤثر على القوى الداخلية أو على التشوھات العامة للمنشأة ككل، والناتجة عن التحليل الانشائي بحسبان استمرارية العناصر.

2- يجب أن لا تُخفي تشوھات الوصلات غير القابلة للتشوہ من قدرة التحمل للجملة الإنسانية أكثر من 5%.

3- تُصمم الوصلات غير القابلة للتشوہ، بحيث تستطيع أن تتحمل جميع القوى والعزوم الملحقة بها.

8-4-2-3 الوصلات القابلة للتشوہ (شبه الصلبة)

1- تُصنف الوصلات على أنها وصلات قابلة للتشوہ (شبه صلبة)، عندما تكون غير محققة لسمات وميزات الوصلات المفصليّة، والوصلات غير القابلة للتشوہ المعروضة في الفقرتين: 8-4-2-2 و 8-4-2-3.

2- يجب أن تكون درجة التأثير المتبادل بين العنصر الإنساني والوصلة شبه الصلبة محددة وفقاً لمنحنى العزم - الدوران المميز للوصلة.

3- تُصمم الوصلات شبه الصلبة، بحيث تستطيع أن تتحمل جميع القوى والعزوم الملحقة بها.

8-4-3 تصنیف الوصلات حسب المقاومة

8-4-3-1 الوصلات المفصليّة

1- يجب أن تكون الوصلات المفصليّة قادرة على تحمل القوى المطبقة عليها من دون تشوء عزم مهم فيها. وهذا العزم قد يسبب ضرراً على العنصر الإنساني المرتبط بها، أو لكامل المنشأة.

2- يجب أن تكون إمكانية الدوران في الوصلات المفصليّة كبيرة بشكل كافٍ، لكي تستطيع أن تُواافق الدورانات الناشئة عن تطبيق الأحمال التصميمية.

2-3-4-8 الوصلات ذات قدرة التحمل الكاملة

- 1- يجب أن تساوي المقاومة الحدية للوصلات ذات قدرة التحمل الكاملة، على الأقل قدرة التحمل الكاملة للعناصر الإنسانية الموصولة بها.
- 2- عندما تكون إمكانية الدوران للوصلات ذات قدرة التحمل الكاملة محددة، فيجب الأخذ بالحسبان تأثير إمكانية تجاوز قدرة التحمل الكاملة لهذه الوصلات. أما إذا وصلت قدرة التحمل للوصلة على الأقل القيمة (1.2) من حد المقاومة اللدنية للعنصر الإنساني فلا حاجة لفحص إمكانية الدوران في الوصلة.
- 3- يجب أن تملك الوصلات ذات قدرة التحمل الكاملة تحت تأثير الحمولات التصميمية إمكانية الدوران إلى الحد الذي يتجاوز قيمة دوران مفاصل السيلان المتشكلة فيها.

2-3-4-8 الوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية

- 1- يمكن أن تكون المقاومة الحدية للوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية، أصغر من قدرة التحمل للعناصر الإنسانية الموصولة معها، وكبيرة بحيث تستطيع أن تتحمل قيم القوى والعزوم التصميمية المعروضة لها.
- 2- يجب أن تكون إمكانية الدوران للوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية، التي تتشكل فيها مفاصل لدن، كبيرة بشكل كافي لكي تسمح بتشكيل جميع المفاصل اللدنية الازمة تحت تأثير الحمولات التصميمية.
- 3- يمكن تحديد المقدرة الدورانية للوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية من خلال التجارب، ولا ضرورة لتكرار التجارب إذا كانت الوصلة مجربة بنجاح سابقاً.
- 4- يجب أن تكون صلابة الوصلات ذات قدرة التحمل الجزئية تحت تأثير الحمولات التصميمية كافية إلى الحد الذي لا تتجاوز مقدرتها الدورانية قيمة المقدرة الدورانية لأي مفصل لدن متشكل.

5-8 وصلات البراغي


1-5-8 تباعد ثقوب البراغي عن بعضها وعن أطراف الصفائح

1-1-5-8 أساسيات

- 1- يجب أن يحدد تباعد الثقوب لأجل البراغي لمنع تسلل الصدأ، ومنع التحنّب الموضعي للصفائح، وتسهيل إمكانية تركيب البراغي.
- 2- يجب أن يناسب تباعد الثقوب الشروط الحدية لقابلية تحمل البراغي التي تحوبها أيضاً.

2-1-5-8 الحدود الدنيا للتبعاد الطرفي في اتجاه القوة

- 1- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للتبعاد الطرفي e_1 باتجاه القوة (تباعد عن أطراف الصفائح) عن $1.2 d_0$ ، ويُقاس من محور الثقب إلى طرف الصفيحة، حيث d_0 قطر الثقب، كما في الشكل (8-1).



الشكل (1-8): رموز التباعدات بين الثقوب

2- يجب زيادة الحد الأدنى للتباعد الطرفي من أجل المتطلبات العالية لقوة الضغط القطرى الحدية.

3-1-5-8 الحدود الدنيا للتباعد الطرفي في اتجاه عمودي على القوة

1- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للتباعد الطرفي e_2 باتجاه عمودي على القوة (التباعد الأصغر عن أطراف الصفائح) عن $1.5d$ ، ويقاس من محور الثقب إلى طرف الصفيحة حيث d قطر الثقب، كما هو موضح في الشكل (1-8).

2- يمكن تصغير التباعد الأدنى الطرفي إلى $1.2d$ ، وذلك إذا خفضت القوة الحدية لضغط القطرى وفق البند 8-5-5 والبند 8-5-6.

4-1-5-8 الحدود العليا للتباعد الطرفي في اتجاه القوة واتجاه عمودي عليها

1- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى، في العناصر الإنسانية المعرضة إلى تأثير الطقس وتأثير الاحتكاك، لقيمة التباعد الطرفي باتجاه القوة واتجاه عمودي على القوة، $(40mm+4t)$ حيث t سماكة الصفيحة الأدنى من صفائح التغطية.

2- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتباعد الطرفي قيمة $12t$ أو 150 mm ، في الحالات الأخرى.

3- يجب تحقيق النسبة (b/t) لضمان أمان التقوس الموضعي، وذلك عند تحديد تباعد ثقب البراغي عن الأطراف. يمكن التغاضي عن هذه الشروط في وصلات التجميع المستعملة في العناصر الإنسانية المعرضة لجهادات الشد، وكذلك حالات التباعد الطرفي في اتجاه القوة.


5-1-5-8 الحد الأدنى للتباعد بين الثقوب

1- يجب أن لا تقل قيمة الحد الأدنى للتباعد بين الثقوب p_1 عن $2.2d$ في اتجاه القوة، وتقاس من المحور إلى المحور لعناصر الوصل، كما في الشكل (1-8)، ويمكن زيادة قيمة هذا الحد من أجل المتطلبات العالية لحدود قوة الضغط القطرى.

2- يجب أن لا تقل قيمة الحد الأدنى للتباعد بين الثقوب p_2 في اتجاه عمودي على القوة عن $3d_0$ الشكل (1-8) ويسمح بتخفيض هذه القيمة إلى $2.4d_0$ ، إذا خفضت حدود قوة الضغط القطرى وفق البند 5-5-8 والبند 6-5-6.

6-1-5-8 الحد الأقصى للتباعد بين الثقوب في العنصر الإنسائي المضغوط

1- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتباعد بين الثقوب p_1 في اتجاه القوة و p_2 في اتجاه عمودي على القوة أصغر القيمتين (200 mm , $14t$)، عدتها يمكن لعناصر الوصل أن تتدافع بشكل منتظم، كما في الشكل (2-8).




الشكل (2-8): تداخل الثقوب في العناصر الإنسانية المضغوطة

2- يجب تحقيق النسبة الحدية b/t لضمان أمان التقوس الموضعي ضمن الحقل الداخلي، وذلك عند تحديد تباعد الأطراف.

7-1-5-8 الحد الأقصى للتباعد بين الثقوب في العنصر الإنسائي المشدود

1- يمكن افتراض قيمة الحد الأقصى للتباعد بين ثقوب عناصر الوصل $p_{1,i}$ للصفوف الداخلية، ضعف قيم الحدود العليا للتباعد في حالة العنصر الإنسائي المضغوط في الفقرة (1-6-1-5-8)، وذلك في حال العنصر الإنسائي المعرض لإجهادات الشد إذا لم تتجاوز قيم التباعد بين ثقوب عناصر الوصل $p_{1,0}$ للصفوف الخارجية هذه القيم (قيمة الحد الأقصى للتباعد في حالة العنصر الإنسائي المضغوط في الفقرة 8-1-6-1-1)، كما في الشكل (3-8).




الشكل (3-8): التباعد بين الثقوب في العناصر الإنشائية المشدودة

2- يمكن تكبير قيمة الحد الأقصى بنسبة 50% للتباعد بين ثقوب عناصر الوصل $p_{1,i}$ في الصفوف الداخلية، وذلك في العناصر الإنشائية المشدودة التي لا تقع تحت تأثير الطقس والاحتكاك.

8-1-5-8 الثقب الطولي

1- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للبعد e_3 بين محور الثقب الطولي وطرف الصفيحة عن $1.5d$ ، كما في الشكل (4-8).



الشكل (4-8): التبعادات في اتجاه القوة وعمودي عليها للثقب الطولي

2- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للبعد بين نقطة التوسط للقطر الطرفي في الثقب الطولي حتى نهاية الصفيحة عن $1.5d_0$ ، كما في الشكل (4-8).

2-5-8 ضعف المقطع العرضي من خلال ثقوب البراغي

1-2-5-8 عموميات

1- يمكن إهمال تأثير الثقوب عند تصميم وصلات العناصر الإنشائية المعرضة لجهادات الضغط، ماعدا حالات الثقوب الكبيرة والثقوب الطويلة.

- 2- عند تصميم وصلات العناصر الإنشائية الأخرى، فإن الاشتراطات حول التقوب الواردة في الفصل (4-7) للعناصر المشدودة، وأيضاً في البند (3-6-7) للعناصر المعرضة لعزم انعطاف وفي البند (6-7-7) للعناصر المعرضة لقوة القص تبقى جميعها سارية المفعول.

2-2-5-8 الانهيار بسبب انكسار القص

- 1- يجب منع انهيار صفيحة الجسد أو الصفيحة الحاملة للمسند بسبب الانكسار الناتج عن القص، كما في الشكل (5-8)، وذلك من خلال استعمال تباعد الثقب التصميمي (المحسوب) عن طرف الصفيحة والنقيد به. ينشأ هذا النوع من الانهيار عادة من خلال انكسار الشد على امتداد خط الوصلة لصف الخارجي لمجموعة ثقوب البراغي، من جهة قوة الشد المرافقة للقص في المقطع الصافي على امتداد خط الوصلة لصف الخارجي لمجموعة ثقوب البراغي.

- 2- يجب تحديد القيمة الحدية لمنع انكسار القص $V_{eff,Rd}$ كما يلي:

$$V_{eff,Rd} = \frac{f_y \cdot A_{V,eff}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} \quad (1-8)$$

حيث: $A_{V,eff}$ المساحة الفعالة لانكسار القص، تستنتج قيمتها كما يلي:

$$A_{V,eff} = t \cdot L_{V,eff} \quad (2-8)$$

حيث: t : سماكة صفيحة الجسد، أو صفيحة حامل المسند، n : عدد التقوب من جهة طرف القص.

$$L_{V,eff} = L_v + L_1 + L_2 \leq L_3 \quad (3-8)$$

$$L_1 = a_1 \leq 5 \cdot d_0$$

$$L_2 = (a_2 - k \cdot d_{0,t}) \cdot (f_u/f_y) \quad \text{كما أن:}$$

$$L_3 = L_v + a_1 + a_3 \leq (L_v + a_1 + a_3 - n \cdot d_{0,v}) \cdot (f_u/f_y)$$


L_v و a_1, a_2, a_3 رموز موضحة بالشكل (5-8).

d : قطر البراغي.

$d_{0,t}$: بعد الثقب لجهة الشد، يؤخذ عادة قطر البراغي، ويستعمل طول البراغي الأفقي من أجل الثقب الطولي الموضوع أفقياً.

$d_{0,v}$: بعد الثقب لجهة القص، يؤخذ عادة قطر البراغي، ويستعمل طول البراغي الشاقولي من أجل الثقب الطولي الموضوع شاقولياً.

يقدر العامل K بالقيمة $0.5 = K$ من أجل صاف واحد من البراغي، وبالقيمة $2.5 = K$ من صفين من البراغي.



الشكل (5-8): التباعد

3-2-5-8 وصلات مقطع الزاوية L المتصلة عبر ساق واحدة

- 1- يجب أن يؤخذ تأثير الالامركزية، وتأثير التباعد بين التقويب، والتبعاد عن الحواف لعناصر الوصل، وذلك من أجل حساب قدرة التحمل في الوصلات غير المتناظرة مثل وصلات مقطع الزاوية L.
- 2- تُعد مقطع الزاوية بوصلة ذات صف براغي، الشكل (8-6)، وصلة مركزية وتحسب قوة الشد الحدية على المقطع الصافي كما يلي:

$$N_{u,Rd} = \frac{2.0 \cdot (e_2 - 0.5 \cdot d_0) \cdot t \cdot f_u}{\gamma_{M2}} \quad (4-8)$$

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_2 \cdot A_{net} \cdot f_u}{\gamma_{M2}} \quad (5-8)$$

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_3 \cdot A_{net} \cdot f_u}{\gamma_{M2}} \quad (6-8)$$


A_{net} : مساحة المقطع الصافي، وفي حالة الزاوية غير متساوية الساقين المتصلة عبر الساق القصير، يجب اعتبار مساحة المقطع الصافي A_{net} لوصلة مقطع الزاوية على أنها زاوية ذات ساقين متساويين، متساويين للساق الصغير.

β_2, β_3 : عامل التخفيض متعلقان بتباعد الثقب p_1 وفق الجدول رقم (1-8)، ويمكن استنتاج القيم المتوسطة بينهما بالتوسط الداخلي.

الجدول (1-8): عامل التخفيض β_2, β_3

عامل التخفيض β_2, β_3		
$\geq 5.0 \cdot d_0$	$\leq 2.5 \cdot d_0$	تباعد الثقب P_1
0.7	0.4	(2) للبرغي رقم β_2
0.7	0.5	(3) للبرغي رقم β_3

3- تحسب القيمة الحدية لتحقيق التحنّب في عنصر مقطع الزاوية المضغوط وفق فقرة العناصر المضغوطة، باعتماد قيمة مساحة المقطع الخام، بشرط أن لا تزيد عن القيمة الحدية المحسوبة للوصلة وفق العلاقات أعلاه.



الشكل (6-8): مقطع الزاوية بوصلة ذات صف براحي

3-5-8 تصنیف وصلات البراغي

1-3-5-8 وصلات القص (ذات البراغي المعرضة للقص)

1- يجب أن يتم تصميم الوصلات المعرضة إلى قوى قص وفقاً لأحد الأصناف الآتية، انظر الجدول (2-8).

2- الصنف A: وصلات الارتكاز المباشر للبراغي على صفائح الوصل

- تُستعمل البراغي من النوع 4.6 حتى النوع 10.9، ومن غير الضروري تطبيق أي سبق اجهاد على البراغي، أو اتخاذ أي تدابير خاصة للسطح المتماسة في هذه الوصلة.

- يجب أن لا تزيد قوى القص التصميمية المطبقة، على مقاومة القص التصميمية أو مقاومة الدهس التصميمية (الضغط القطري)، المحسوبة وفق البند 5-5-8.

3- الصنف B: الوصلات المانعة للانزلاق في مرحلة حد الاستثمار

يجب استعمال البراغي المسبقة للجهاد عالية المقاومة، ويجب أن لا يحصل أي انزلاق في الوصلة ضمن مرحلة حد الاستثمار. كما يجب ألا تزيد أحمال القص الاستثمارية على مقاومة الانزلاق التصميمية للوصلة، والمحسوبة وفقاً للبند 8-5، وأن لا تتجاوز القيمة التصميمية لقوة القص المطبقة، مقاومة القص التصميمية ومقاومة الدهس (الضغط القطري) التصميمية، المحسوبة لهذه الوصلة وفق البند 5-5-8.

4- الصنف C: الوصلات المانعة للانزلاق في مرحلة حمل الحد الأقصى

يجب استعمال البراغي المسبقة للجهاد عالية المقاومة، ويجب أن لا يحصل أي انزلاق في الوصلة ضمن مرحلة حمل الحد الأقصى، كما يجب أن لا يحصل أي انزلاق في الوصلة ضمن مرحلة حمل الحد الأقصى، ويجب أن لا تزيد أحمال القص الحدية المطبقة على مقاومة الانزلاق التصميمية والمحسوبة وفقاً للبند 8-5-5، ومقاومة الدهس (الضغط القطري) التصميمية للوصلة. إضافة لذلك، يجب حساب قوة الشد الحدية للدنة $N_{net,Rd}$ في المقطع الصافي الحرج المار عبر ثقوب البراغي (وفق الفصل 7-4) كما يلي ومقارنتها بالقوة المطبقة:

$$N_{net,Rd} = \frac{A_{net} \cdot f_y}{\gamma_{Mo}} \quad (7-8)$$

5-3-2 وصلات الشد (براغي الوصلة معرضة للشد)

1- يجب أن تُصمم وصلات البراغي المعرضة للشد وفقاً لأحد الأصناف المذكورة في الجدول (2-8).

2- الصنف D: الوصلات غير مسبقة للجهاد

تُستعمل البراغي من النوع 4.6 حتى النوع 10.9، ومن غير الضروري تطبيق أي سبق اجهاد، على البراغي، أو اتخاذ أي تدابير خاصة للسطح المتماسة في هذه الوصلة، ولا يمكن استعمال مثل هذه الوصلات في حالة أحمال الشد المتغيرة بشكل متكرر. ولكن يمكن استعمال هذا الصنف لتصميم الوصلات المعرضة لأحمال الرياح.

3- الصنف E: الوصلات مسبقة للجهاد

تُستعمل البراغي من النوع 8.8 والنوع 10.9، مع تطبيق سبق اجهاد عليها، مع ضبط شد البراغي بما يتوافق مع التوصيات الواردة في قائمة مراجع الكود الأوروبي – المجموعة 8 (راجع الملحق B من المراجعين (1) و(2)). يحسن سبق الإجهاد مقاومة تعب الفولاذ، ودرجة التحسين تتعلق بشكل العنصر الإنسائي وفرق الإجهادات.

الجدول (2-8): أنواع وصلات البراغي

تقسيم وصلات البراغي		
الحاشية والملحوظات	الحدود	التصنيف
لا يوجد لزوم لسبق الإجهاد جميع أنواع البراغي من 4.6 حتى 10.9	$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	وصلات الارتكاز المباشر للبراغي A
براغي عالية المقاومة مسبقة الإجهاد (نوع 8.8 و 10.9) لا يوجد انزلاق في الحالة الحدية للاستثمار	$F_{v,Ed,ser} \leq F_{s,Rd,ser}$ $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	وصلات مانعة للانزلاق في مرحلة حد الاستثمار B
براغي عالية المقاومة مسبقة الإجهاد (نوع 8.8 و 10.9) لا يوجد انزلاق في الحالة الحدية للتحمل	$F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq N_{net,Rd}$	وصلات مانعة للانزلاق في مرحلة الحد الأقصى للحمل C
وصلات معرضة لإجهادات شد		
لا يوجد لزوم لسبق الإجهاد جميع أنواع البراغي من 4.6 حتى 10.9	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	وصلات غير مسبقة الإجهاد D
براغي عالية المقاومة مسبقة الإجهاد، (نوع 8.8 و 10.9)	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	وصلات مسبقة الإجهاد E

$F_{V,Ed}$, $F_{V,Ed,ser}$: القيم التصميمية لقوة القص على البراغي في حالتي الحدية للاستثمار والحدية للتحمل

$F_{V,Rd}$: قوة القص الحدية لكل براغي (القوة التي يتحملها البراغي) على القص.

$F_{b,Rd}$: قوة الدهس (الضغط القطري) الحدية لكل براغي (القوة التي يتحملها البراغي) على الدهس.

$F_{S,Rd}$, $F_{S,Rd,ser}$: قوة الانزلاق الحدية لكل براغي في حالتي الحدية للاستثمار والحدية للتحمل

$F_{t,Ed}$: القيمة التصميمية لقوة الشد المطبقة على كل براغي في الحالة الحدية للتحمل

$F_{t,Rd}$: قوة الشد الحدية لكل براغي (القوة التي يتحملها البراغي).

4-5-8 توزيع القوى بين عناصر الوصل عند التصميم وفقاً للحالة الحدية

1- عند تطبيق عزم على الوصلة، فإن توزيع القوى الداخلية يُمكن افتراضه خطياً (مناً) (أي يتناسب طرداً مع البعد عن مركز الدوران)، أو لديناً (أي توزيع يضمن توازن هذه القوى، وبحيث أن لا تتجاوز مقاومة عناصر الوصل، وأن تحافظ على مطاوعة كافية لهذه العناصر)، كما في الشكل (7-8):

2- يجب استعمال التوزيع المرن الخطي للقوى الداخلية في الحالات الآتية (الشكل 7-8):
- حالات الوصلات المانعة للانزلاق الصنف C.


- حالات وصلات القص التي تكون فيها مقاومة القص التصميمية $F_{V,Rd}$ لعنصر الوصل، أصغر من مقاومته التصميمية للدهس (الضغط القطري) $F_{b,Rd}$.

- حالات الوصلات المُعرضة للصدم، أو الاهتزاز، أو الأحمال المتباينة (باستثناء أحصار الرياح).

التوزيع الخطى

$$F_{v,Ed} = \sqrt{\left(\frac{M_{Ed}}{5p}\right)^2 + \left(\frac{V_{Ed}}{5}\right)^2}$$

التوزيع متناسب مع البعد عن
مركز الدوران




الشكل (7-8): التوزيع الخطى لقوى العزوم على البراغي

التوزيع اللدى

إمكانية التوزيع اللدى، عنصر واحد

يتتحمل القوة القاطعة V_{Ed}

وأربع عناصر وصل تتحمل العزم M_{Ed}




التوزيع اللدى

إمكانية التوزيع اللدى، ثلاثة عناصر

يتتحمل القوة القاطعة V_{Ed}

وعنصران وصل تتحمل العزم M_{Ed}




التوزيع اللدى

إمكانية التوزيع اللدى، ثلاثة عناصر

يتتحمل القوة القاطعة V_{Ed}

وثلاثة عناصر وصل تتحمل العزم M_{Ed}

$$F_{v,Ed} = \frac{M_{Ed}}{2p} - 2 \cdot F_{b,Rd}$$



الشكل (8-8): التوزيع اللاخطى للدن لقوى القطع على البراغي - ثلات حالات

3- في الحالات الأخرى يمكن لتوزيع القوى المطبقة في الحالة الحدية القصوى للتحمل أن يتم إما كما جاء في الحالة السابقة، أو أن يتم بالتوزيع اللدن الشكل (8-8). وطالما أن الشروط وفرضيات التصميم (البند 8-1-4) محققة، يمكن افتراض أي توزيع مناسب.

4- عندما تتعرض الوصلات لأحمال مركزية فقط، عندها يمكن افتراض أي توزيع منتظم لقوى على كافة عناصر الوصل، شريطة أن تملك هذه العناصر القطر والنوع ذاتهما.

5-5-8 قدرة (قابلية) التحمل للبراغي والبراشيم

1- تشمل قدرة التحمل للبراغي الموضحة في هذه الفقرة البراغي المدرجة بالكود ذات درجات المقاومة من 4.6 إلى 10.9، والموافقة لمجموعة الكود الأوروبي رقم 3 بالملحق B من المرجعين (1) و (2) (راجع الملحق B من المرجعين (1) و (2)). كما أن صمنه البراغي والرنديلية (الحلقة التي توضع تحت الصمنه ورأس البراغي) متواقتان مع المجموعة المذكورة أعلاه وقيم المقاومة التي تحددها.

2- يجب إجراء التحقيقات في الحالة الحدية للتحمل، بحيث أن القيم التصميمية لقوة القص ولقوة الضغط القطري المطبقتان على البراغي $F_{V,Ed}$ ، يجب أن لا تتجاوزن قيمة القوة الحدية للقص $F_{V,Rd}$ والقوة الحدية للضغط القطري (الدهس) $F_{b,Rd}$ كما هو موضح بالجدول (8-2).

3- لا يمكن أن تتجاوز القيمة التصميمية لقوة الشد $F_{t,Ed}$ ، بما فيها القوة الإضافية الناتجة عن تأثير المسند، القوة الحدية للشد $B_{t,Rd}$ (التي يتحملها البراغي) في وصلة صفيحة الرأس (الصفيحة الجبهية).

4- تُستنتج القوة الحدية للشد في وصلة صفيحة الرأس كأصغر قيمتي القوة الحدية لشد البراغي $F_{t,Rd}$ المعطاة بالجدول (8-3) والقوة الحدية لرأس البراغي أو صمنه البراغي وتحسب كما يلي:

$$B_{P,Rd} = 0.6 \cdot \pi \cdot d_m \cdot t_p \cdot f_u / \gamma_{Mb} \quad (8-8)$$

t_p : سمكية الصفيحة تحت رأس البراغي أو الصمنه

d_m : القيمة المتوسطة للبعد بين زاوية رأس البراغي، أو الصمنه، أو مقاس مفتاح الرأس

5- يجب أن تحقق البراغي التي تتعرض إلى إجهادات شد وإجهادات قص معاً شرط إضافي لتركيب الإجهادات:

$$\frac{F_{V,Ed}}{F_{V,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1.4 \cdot F_{t,Rd}} \leq 1 \quad (9-8)$$

6- تكون المقاومة الحدية للشد والمقاومة الحدية للقص (القص المار في الجزء المحزن من البراغي، والمحسوب وفقاً للجدول (3-8)) صالحة فقط من أجل البراغي الموصدة لمجموعة الكود الأوروبي رقم 4 (راجع الملحق B من المرجعين (1) و (2)). يجب تخفيض قيمة المقاومة الحدية للشد والمقاومة الحدية للقص المحسوبة وفق الجدول (8-3) بعامل 0.85، وذلك من أجل المنتجات الأخرى التي لا تتوافق منطقتها المحزنية مع مواصفات الكود الأوروبي ، مثل براغي التثبيت وأسياخ الشد.

- 7- قوة القص الحدية $F_{V,Ed}$ التي يتحملها البرغي المحسوبة وفق الجدول (3-8)، صالحة من أجل البراغي ذات الحالة النظامية لمسافة حركة البرغي في ثقبه (الفرق بين قطر البرغي وقطر الثقب) كما يجب أن تطبق شروط التنفيذ وفق الفقرة 1-2-5-11.
- 8- يمكن استعمال ثقوب بأقطار أكبر بـ 2mm من أقطار البراغي M14, M12, M14، شريطة أن تكون المقاومة التصميمية لمجموعة البراغي على الدهس (الضغط القطري) أكبر أو تساوي المقاومة التصميمية لمجموعة البراغي على القص، بالإضافة إلى أن المقاومة التصميمية للبراغي في القص لأنواع 10.9, 8.8, 6.8, 5.8, 4.8 يجب أن تتم بضرب القيم الواردة في الجدول (3-8) بـ 0.85 .
- 9- يجب تصميم البراغي المحكمة القياس (أي الموضعية في ثقوب بقياس قطر جذع البرغي ذاته) على القص بافتراض أن مستوى القص يمر من الجزء غير الملحزن.
- 10- يجب احتساب البراغي المحكمة القياس على القص بافتراض أن مستوى القص يمر من الجزء غير الملحزن.
- 11- يجب أن لا يزيد طول الجزء الملحزن للبراغي المحكمة القياس الذي يخترق منطقة الدهس (الضغط القطري)، على ثلث سمك الصفيحة الوصل.
- 12- القوة الحدية للضغط القطري (التي يتحملها البرغي) المحسوبة وفق الجدول (3-8) صالحة فقط إذا تحققت الشروط الآتية: التباعد الطرفي $e_2 \geq 1.5 \cdot d_0$ والتباعد بين الثقوب باتجاه عمودي على القوة $p_2 \geq 3 \cdot d_0$.
- 13- إذا تم افتراض أن البعد الطرفي $e_2 = 1.2 \cdot d_0$ والتباعد بين الثقوب إلى $p_2 = 2.4 \cdot d_0$ ، فيجب تخفيض القوة الحدية للضغط القطري $F_{b,Rd}$ إلى ثلثي قيمتها المحسوبة وفق الجدول (3-8)، أما القيم الوسطية بين $1.2 \cdot d_0 \leq p_2 < 2.4d_0$ و $2.4d_0 \leq e_2 < 3d_0$ فيُمكن أن تحسب لأجلها $F_{b,Rd}$ بشكل خطى.
- 14- يجب أن تتحقق الثقوب المستعملة للبراغي المحكمة القياس الشروط الواردة في الكود.

الجدول (3-8): قابلية التحمل للبراغي

القوة الحدية للقص لكل سطح قص:

في حال وقوع سطح القص ضمن القسم الأملس من البراغي:

$$F_{v,Rd} = \frac{0.6 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{Mb}} \quad 4.6, 5.6, 8.8$$

$$F_{v,Rd} = \frac{0.5 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{Mb}} \quad 4.8, 5.8, 6.8, 10.9$$

$$F_{v,Rd} = \frac{0.6 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{Mb}}$$

في حال وقوع سطح القص على القسم ذي الشرار من البراغي

القوة الحدية للضغط القطري: (من أجل الحالات الأخرى أنظر الجدول (4-8))

$$F_{b,Rd} = \frac{2.5 \cdot \alpha \cdot f_u \cdot d \cdot t}{\gamma_{Mb}}$$

$$\alpha = \min\left(\frac{e_1}{3d_0}; \frac{P_i}{3d_0} - \frac{1}{4}; \frac{f_{ub}}{f_u}; 1\right)$$

حيث α أصغر القيم الأربع الآتية :

$$F_{b,Rd} = \frac{0.9 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{Mb}}$$

القوة الحدية للشد:

A : مساحة المقطع العرضي للقسم الأملس من البراغي، A_s : مساحة مقطع الإجهادات العرضي من البراغي، d : قطر مقطع القسم الأملس من البراغي، d_0 : قطر الثقب.

الجدول (4-8): القوة الحدية للضغط القطري

على جهة الأمان لأجل المسافة النظامية لحركة البراغي في ثقبه تبعاً لقيمة d قطر البراغي حيث

$$\gamma_{Mb} = 1.25$$

القوة الحدية للضغط القطري $F_{b,Rd}$	القيم الصغرى		إجهادات الضغط القطري
	P_i	e_1	
$1.0 \cdot f_u \cdot dt \leq 2.0 \cdot f_{ub} \cdot dt$	$2.5 \cdot d$	$1.7 \cdot d$	منخفضة
$1.5 \cdot f_u \cdot dt \leq 2.0 \cdot f_{ub} \cdot dt$	$3.4 \cdot d$	$2.5 \cdot d$	متوسطة
$2 \cdot f_u \cdot dt \leq 2.0 \cdot f_{ub} \cdot dt$	$4.3 \cdot d$	$3.4 \cdot d$	عالية

6-5-8 قابلية التحمل للبراشيم

- يجب إجراء التحقيقات في الحالة الحدية للتحمل بحيث لا تتجاوز القيمة التصميمية لقوة القص المطبقة على البراشيم، ولقوة الضغط القطري المطبقة على البراشيم، قيمة القوة الحدية للقص التي يتحملها البراشيم $F_{V,Rd}$ والقوة الحدية للضغط القطري $F_{b,Rd}$ للبراشيم المحسوبة وفق الجدول (5-8).
- يفضل أن تُصمم إنشائياً وصلات البراشيم بحيث أن القوى تُحمل من خلال القص والضغط القطري فقط. أما إذا كان من الضروري تحمل البراشيم على الشد لتحقيق التوازن فيجب أن لا تتجاوز القيمة التصميمية لقوة الشد المطبقة $F_{t,Ed}$ القوة الحدية لشد البراشيم $F_{t,Rd}$ المحسوبة وفق الجدول (5-8).
- يجب تحقيق شرط التراكب الإضافي إذا أجهد البراشيم على القص والشد معاً:

$$\frac{F_{V,Ed}}{F_{V,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1.4 \cdot F_{t,Rd}} \leq 1 \quad (10-8)$$

- القوة الحدية للضغط القطري $F_{b,Rd}$ المحسوبة وفق الجدول (5-8) صالحة فقط إذا تحققت الشروط: التباعد الطرفي $e_2 \geq 1.5 \cdot d_0$ والتبعاد بين الثقوب باتجاه عمودي على القوة $p_2 \geq 3 \cdot d_0$.
- يجب تخفيض القوة الحدية للضغط القطري $F_{b,Rd}$ إلى ثلثي قيمتها المحسوبة وفق الجدول (5-8) عند اعتبار البعد الطرفي الأصغر $e_2 = 1.2 \cdot d_0$ والتبعاد الأصغر بين الثقوب إلى $p_2 = 2.4 \cdot d_0$ في الحساب.
- يمكن افتراض مقاومة الشد f_{ur} للبراشيم بقيمة 400 N/mm^2 بعد تركيبها من أجل الفولاذ S 235.
- يجب أن لا يتجاوز طول التصلب (التقلص) للبراشيم بعد تركيبه (مجموع سماكت الصفائح المثبتة بالبراشيم) قيمة $d = 4.5$ إذا كان التركيب بالمطرقة وقيمة $d = 6.5$ إذا كان التركيب آلياً (هيدروليكي).

الجدول (5-8): قابلية التحمل للبراشيم

$F_{v,Rd} = \frac{0.6 \cdot f_{ur} \cdot A_0}{\gamma_{Mr}}$	القوة الحدية للقص لكل سطح قص:
$F_{b,Rd} = \frac{2.5 \cdot \alpha \cdot f_u \cdot d_0 \cdot t}{\gamma_{Mr}}$	القوة الحدية للضغط القطري:
$\alpha = \min\left(\frac{e_1}{3d_0}; \frac{P_1}{3d_0} - \frac{1}{4}; \frac{f_{ur}}{f_u}; 1\right)$	حيث α أصغر القيم الأربع الآتية:
$F_{t,Rd} = \frac{0.6 \cdot f_{ub} \cdot A_0}{\gamma_{Mr}}$	القوة الحدية للشد:
A_0 : مساحة المقطع العرضي لثقب البراشيم، f_{ur} : مقاومة الشد للبراشيم. d_0 : قطر ثقب البراشيم،	

7-5-8 البراشيم والبراغي المنخفضة (الرأس بمستوى الصفيحة)

- ـ تُؤخذ قوة الشد الحدية للبراشيم وللبراغي المنخفضة الرأس بـ 70% من قيمة القوة الحدية للشد المحسوبة وفق الجدول (5-8) للبراشيم، ووفق الجدول (3-8) للبراغي.
- ـ يجب أن توافق زاوية التخفيض وعمق التخفيض شروط مجموعة الكود الأوروبي رقم 3 (راجع الملحق B من المرجعين (1) و (2)) ، وإلا يجب أن تعدل قوة الشد.
- ـ تستخرج المقاومة التصميمية للدهس (الضغط القطري) للبراشيم وللبراغي المنخفض الرأس $F_{b,Rd}$ من الجدول (5-8) والجدول (3-8)، بحيث تُخفض سماكة صفيحة الوصلة إلى النصف.

8-5-8 البراغي عالية المقاومة في الوصلات المثبتة ضد الانزلاق (مانعة الانزلاق)

1-8-5-8 مقاومة الانزلاق التصميمية

- ـ تُحسب مقاومة الانزلاق التصميمية للبراغي عالية المقاومة (8.8 و 10.9)، والمسبقة الإجهاد كما يلي:

$$F_{s,Rd} = \frac{K_s \cdot n \cdot \mu}{\gamma_{M3}} \cdot F_{p,Cd} \quad (11-8)$$

حيث: $F_{p,Cd}$ القوة الحدية لسبق الإجهاد، n : عدد سطوح الانزلاق، μ : عامل الاحتكاك.

- ـ يُفرض العامل K_s كما يلي:

للثقوب ذات المسافة النظامية للتحرك $K_s = 1.0$ ، للثقوب الموسعة أو للثقوب الطولية القصيرة $K_s = 0.85$ ، وللثقوب الطولية الكبيرة $K_s = 0.7$.

- ـ يستعمل عامل الأمان γ_{M3} للبراغي ذات الثقوب بمسافة تحرك نظامية، أو للبراغي ذات ثقوب طولية، عندما يكون اتجاه محور الثقب الطولي فيها عمودي على القوة كما يلي:

ـ لأجل تتحققات الحالة التحمل: $\gamma_{M3,ult} = 1.25$

ـ لأجل تتحققات الحالة صلاحية الاستثمار: $\gamma_{M3,ult} = 1.1$

- ـ تُصنف الوصلات ببراغي ذات ثقب موسعة، أو ببراغي ذات ثقب طولية عندما يكون اتجاه محور الثقب الطولي فيها باتجاه القوة كوصلات من الصنف C، ويقدر عامل الأمان بـ $\gamma_{M3,ult} = 1.4$.

2-8-5-8 سبق الإجهاد

- ـ في البراغي عالية المقاومة (8.8 و 10.9)، الموافقة لمجموعة الكود الأوروبي رقم 3 (راجع الملحق B من المرجعين (1) و (2)) مع سبق إجهاد مراقب، تُحسب القوة الحدية لسبق الإجهاد $F_{p,Cd}$ في التتحققات كما يلي:

$$F_{p,Cd} = 0.7 \cdot f_{ub} \cdot A_s \quad (12-8)$$

2- في الحالات الأخرى للبراغي عالية المقاومة ومبقة الإجهاد، أو لعناصر الوصل تحدد قيمة القوة الحدية لسبق الإجهاد $F_{p,Cd}$ بالاتفاق بين المهندس المصمم والإدارة المسئولة عن مراقبة الأنبياء في المحافظة (البلدية).

3-8-5-8 عامل الاحتكاك

1- تتعلق القيمة التصميمية لعامل الاحتكاك μ بمعالجة وتجهيز سطح الانزلاق وفقاً لمجموعة الكود الأوروبي رقم 3 المذكورة بالملحق B من المرجعين (1) و (2) ويفرض كما يلي:

$$\mu = \mu_A \text{ لأجل سطح الانزلاق درجة التصنيف A}$$

$$\mu = \mu_B \text{ لأجل سطح الانزلاق درجة التصنيف B}$$

$$\mu = \mu_C \text{ لأجل سطح الانزلاق درجة التصنيف C}$$

$$\mu = \mu_D \text{ لأجل سطح الانزلاق درجة التصنيف D.}$$

2- تقسم درجات الجودة لمعالجة سطح الانزلاق على أساس التجارب المحددة لمجموعة الكود الأوروبي رقم 3 المذكورة بالملحق B من المرجعين (1) و (2) في معالجة السطوح الظاهرية.

3- في حال إجراء معالجة سطح الاحتكاك وفق مجموعة الكود رقم 3 السابقة الذكر يمكن تصنيف درجات جودة لمعالجة السطح من دون إجراء التجارب كما يلي:

- درجة الجودة A:

- السطح الظاهري مفروش بحببيات فولاذية أو رمل معدني لا يوجد استواء.

- السطح الظاهري مفروش بحببيات فولاذية أو رمل مع التثبيت.

- السطح الظاهري مفروش بحببيات فولاذية أو رمل مع التعدين بأساس من منتج التوتير بحيث لا يقل عامل الاحتكاك عن قيمة 0.5.

- درجة الجودة B: دهان قلوي توتير مع سيليكات بسماكه طبقة الدهان من 50 إلى 80 ميكرون على السطح الظاهري المفروش بحببيات الفولاذ والرمل.

- درجة الجودة C: السطح الظاهري مفروش بأسلاك أو منظف ومصقول باللهب.

- درجة الجودة D: السطح غير معالج.

4-8-5-8 القص والشد

1- إذا أجهدت وصلة سبق الإجهاد إضافة لقوة الشد $F_{V,Ed}$ وإن مقاومة الانزلاق الحدية لكل برغي تُحسب بالتخفيض كما يلي:

- الصنف B: الوصلة المثبتة ضد الانزلاق في الحالة الحدية لصلاحية الاستثمار:

$$F_{S,Rd,ser} = \frac{K_s \cdot n \cdot \mu \cdot (F_{p,Cd} - 0.8 \cdot F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}} \quad (13-8)$$


- الصنف C: الوصلة المثبتة ضد الانزلاق في الحالة الحدية للتحمل:

$$F_{S,Rd} = \frac{K_s \cdot n \cdot \mu \cdot (F_{P,Cd} - 0.8 \cdot F_{t,Ed})}{\gamma_{M3,ult}} \quad (14-8)$$

2- يتعرض البرغي في الوصلة المحملة بعزم ويسبب التوازن، إلى قوة شد إلى جانب قوة الضغط المطبقة، عندما لا ضرورة إلى تخفيض المقاومة الحدية للانزلاق.


9-5-8 قوة الاستناد

- عند دراسة عناصر الوصلة المحملة بقوة الشد يجب الانتهاء لإمكانية نشوء قوة استناد إضافية على أطراف الصفيحة، كما في الشكل (9-8).



الشكل (9-8): قوة الاستناد

- تتعلق قوة الاستناد بصلابة والأبعاد التصميمية لأجزاء الوصلة، كما في الشكل (10-8).




الشكل (10-8): تأثير أجزاء الوصلة على قوة الاستناد

- عند الأخذ بالحسبان تأثير قوة الاستناد في تصميم أجزاء الوصلة يجب أن تحدد من خلال الحسابات المناسبة للحالة المعروضة في الملحق J من المراجعين (1) أو (2) لوصلات الأعمدة والجوازات.

10-5-8 الوصلات الطولية

- إذا كان البعد Z_L بين محور عنصر الوصل الأول ومحور عنصر الوصل الأخير، في الوصلة باتجاه القوة المطبقة، أكبر من $15d$ ، الشكل (11-8)، (d تمثل قطر المنطقة الملساء في البرغي أو قطر البرشيم) يجب تخفيض المقاومة التصميمية للقص $F_{V,Rd}$ لجميع عناصر الوصل (براغي، براشيم، ...) المحسوبة من الجدول (8-3) بضرب قيمة المقاومة التصميمية للقص بعامل β_{Lf} يحسب كما يلي:

$$0.75 \leq \beta_{Lf} = 1 - \frac{L_z - 15 \cdot d}{200 \cdot d} \leq 1.0 \quad (15-8)$$




الشكل (11-8): طول الوصلة

- العامل في البند السابق غير صالح إذا كان توزيع القوة المطبقة منتظمًا على عناصر الوصلة، مثلاً في حالة انتقال قوى القص بين الجسد والأجنحة في المقاطع الفولاذية.

11-5-8 وصلة التغطية بطبقة واحدة وبرغي واحد

- وصلة التغطية المؤلفة من صفائح طبقة واحدة وبرغي واحد، كما في الشكل (12-8) يجب أن تزود بحلقة (رنديلية) تحت الرأس وتحت الصمنه لمنع انفكاك البرغي، علمًا أنه يجب عدم تنفيذ مثل هذه الوصلة ببرشيم واحد فقط.



الشكل (12-8): وصلة التغطية ذات الطبقة الواحدة والبرغي الواحد

- تحسب المقاومة التصميمية للضغط القطري (الدهس) $F_{b,Rd}$ لكل برغي، كما يلي:

$$F_{b,Rd} \leq \frac{1.5 \cdot f_u \cdot d \cdot t}{\gamma_{Mb}} \quad (16-8)$$

3- يجب استعمال الحلقات (الرنديلات) الصلبة (القاسية) عند استعمال البراغي ذات صنف المقاومة 8.8.9 في وصلة التغطية بطبقة واحدة وبرغي واحد ولو كانت البراغي غير مسبقة الإجهاد.

12-5-8 عناصر الوصل في الصفائح التقابليّة مع وجود صفائح داخلية

1- إذا حُمل البراغي بإجهادات ناتجة عن القص، أو الضغط القطري (الدهس) عبر صفيفة داخلية (بطانة) وكانت سماكة كامل الصفائح t_p أكبر من ثلث قطر البراغي أو البرشيم المذكور، عندئذ يجب تخفيف مقاومة القص التصميمية $F_{b,Rd}$ التي يتحملها البراغي أو البرشيم المحسوبة وفق البند 5-5-8 أو البند 8-5-6 بضربيها بعامل β_p ، والذي يُحسب كما يلي:

$$\beta_p = \frac{9 \cdot d}{8 \cdot d + 3t_p} \leq 1 \quad (17-8)$$

2- في الوصلات التقابليّة المعرضة للضغط القطري (الدهس) والقص المضاعف (ذات سطحين قص)، مع وجود صفائح داخلية (بطانة) من طرف الوصلة، تؤخذ السماكة t_p السماكة الأكبر بين الصفائح الداخلية.

13-5-8 مقاومة مجموعة البراغي أو البراشيم

يمكن حساب المقاومة التصميمية لمجموعة براغي (أو مجموعة براشيم) بأخذ مجموع المقاومات الأفرادية للبراغي (أو للبراشيم) على الدهس $F_{b,Rd}$. شريطة أن تكون مقاومتها التصميمية الأفرادية على القص $F_{v,Rd}$ أكبر أو تساوي مقاومتها الأفرادية على الدهس $F_{b,Rd}$. وإلا فتحسب بأخذ المقاومة التصميمية الأدنى لأي براغي (أو براشم) مضروباً بعدد براغي (أو براشم) المجموعة.

6-8 وصلات اللحام

1-6-8 عموميات

1- يجب أن توافق الوصلات المنفذة بواسطة اللحام متطلبات مواد الإنشاء والتنفيذ كما هو منصوص عليها بباب خواص المواد وبباب التصنيع والتركيب.

2- تشمل القواعد الموجودة في هذا الفصل 6-8:

- فولاذ الإنشاء القابل للحام والمتطلبات المنصوص عنها في باب خواص المواد وبباب التصنيع والتركيب.

- اللحام بطريقة القوس الكهربائية وفق التعليمات الخاصة بطرائق اللحام.










- صفائح الإنشاء ذات السماكة التي لا تقل عن 4 mm، خلاف ذلك يجب إجراء تحقيقات الكود الخاص بخيوط اللحام للفحص الرقيقة.
 - الوصلات التي تتوافق فيها الميزات الميكانيكية لمادة معدن الإنشاء مع الميزات الميكانيكية لمعدن اللحام.
- 3- يجب إجراء متطلبات التحقيق وفق الباب تعب المواد، عندما تتعرض خيوط اللحام إلى حمولات غير ساكنة (ديناميكية).

2-6-8 الأبعاد والتصميم

2-6-8-1 أنواع خيوط (خطوط) اللحام


- 1- تقسم خيوط اللحام المشار إليها في الكود إلى:
خيط لحام زاوي، خيط لحام الشق (خيط لحام زاوي على كامل المحيط)، خيط اللحام طرفاً لطرف (الحام تقابلي)، خيط لحام محيد بالثقب (الحام عراوي)، خيط لحام مفرغ زاوي.
- 2- يمكن أن يكون اللحام طرفاً لطرف لحام نافذ، أي لحام تقابلي باختراق كامل (متصل طرف بطرف)، أو لحام غير نافذ أي لحام تقابلي باختراق جزئي (غير متصل طرف بطرف).
- 3- سواء كان اللحام يملاً شق خيط اللحام، أو كان اللحام مطبقاً على محيد الثقب، فيُمكن أن يكون لحام محيد ثقب دائري أو متطاول، أو لحام محيد ثقب طولي، انظر الجدول (6-8).

الجدول (6-8): أنواع خيوط اللحام

أنواع خيوط اللحام		
وصلات التغطية	وصلات بشكل تيه	اللحام طرفاً لطرف
		وصلات اللحام الزاوي
		وصلات اللحام في الشق (عبر الثقوب)
		 خيط اللحام مستمر طرفاً لطرف (لحام تقابلي) باختراق كامل
		 خيط اللحام غير مستمر (لحام تقابلي) باختراق جزئي
		لحام الثقب لحام عراوي


2-6-2 خيوط (خطوط) اللحام الزاوي

- 1- يُمكن استعمال خيوط اللحام الزاوي في وصلات العناصر الإنسانية إذا كانت العناصر المراد وصلها تُشكّل فيما بينها زاوية مقدارها بين 60 و 120 درجة مئوية.
- 2- يُسمح بخيوط اللحام الزاوي في حالات الزوايا الصغيرة فيما بين العناصر، أقل من 60 درجة، على أن تُصنف بأنها لحام تقابلي باختراق جزئي.
- 3- لا تُحمل خيوط اللحام أي قوة في حال الزوايا أكبر من 120 درجة مئوية فيما بين العناصر.
- 4- يجب أن يستمر اللحام الزاوي بطول مساوي على الأقل (عند نهايات وأطراف العناصر الملحومة) ضعفي طول امتداد خيط اللحام حول زاوية العنصر الإنسائي، وذلك عندما توجد إمكانية الاستمرار في اللحام.
- 5- يجب أن تُوضَّح تدويره اللحام في نهايات العناصر الإنسانية بالرسومات.
- 6- يمكن أن تلتحم الخيوط الزاوية بشكل مستمر أو بشكل متقطع.
- 7- لا يمكن استعمال خيوط اللحام الزاوية المتقطعة، في الموضع التي تتعرض للصدأ.
- 8- تستنتج القيمة العظمى للتبعاد الحر للجزء (الشق) غير الملحم في خيط اللحام المتقطع L_2 ، L_1 ، من أصغر القيم الآتية كما في الشكل (15-8).
 - أ- 200 mm
- ب- 12 مرة من سماكة الصفيحة الأدنى في العنصر الإنسائي في حالة إجهاد العنصر بإجهادات ضغط.
- ت- 16 مرة من سماكة الصفيحة الأدنى في العنصر الإنسائي في حالة إجهاد العنصر بإجهادات شد.
- ث- 0.25 مرة التباعد بين الدعامات في حال استعمال الخيط الزاوي في وصلات الدعامات بين الصفائح، أو عناصر إنسانية أخرى مجدهة بالضغط أو القص.
- 9- يجب أن يُحدد طول الجزء غير الملحم (الفجوة L_1 أو L_2)، في خيوط اللحام الزاوية المتقطعة، من الجهتين المتقابلتين أو من نفس الجهة، حسب الحالة أيهما أقصر.
- 10- خيوط اللحام الزاوية المتقطعة التي تجمع أجزاء العنصر الإنسائي يجب أن تبدأ وتنتهي باللحام L_{we} .
- 11- يجب أن تلتحم نهايتي الصفيحة من الطرفين بخيط مستمر بطول على الأقل (0.75) مرة من عرض الصفيحة الأدنى، وذلك للعنصر الإنسائي المجمع من صفائح ملحومة بخيوط (خطوط) لحام زاوي، كما في الشكل (13-8).



الشكل (13-8): خيوط اللحام المتقطعة

- 12- لا يمكن استعمال الخيط الزاوي من جهة واحدة في مقاومة عزم الانعطاف المحمول على المحور الطولي لخيط اللحام، لأنّه يولد الشد في جذر خيط اللحام، ولا يمكن استعماله أيضاً في تحمل قوة الشد المنتظمة المطبقة عرضياً على خيط اللحام، لأنّها تولد عزم انعطاف حول محور خيط اللحام.
- 13- يمكن أن يشكّل الخيط الزاوي جزء من مجموعة خيوط لحام تقع حول محيط المفرغ المغلق، كما في الشكل (8-a-14-8)، ويجب الابتعاد عن استعمال الحالات الموضحة في الشكلين (c-14-8) .(d-14-8)



الشكل (8-14): خيط لحام زاوي من جهة والجهة الأخرى غير ملحوظة

- 14- إذا استعمل خيط اللحام الزاوي في مقاومة قوة مطبقة عرضياً على خيط اللحام، يجب الأخذ بالحسبان لامركزية خيط اللحام بالنسبة لخط تأثير رد فعل القوة المؤثرة.
- 15- لا تحسب عادة الامركزية في وصلات لحام المقاطع المفرغة المغلقة (المجوفة).

8-2-3 خيوط (خطوط) لحام العروي (لحام على كامل محيط الثقب)

- 1- خيط لحام العروي هو خيط لحام زاوي في الثقب المدور والثقب الطولي، ويمكن استعماله في حالة مقاومة القص فقط، أو لمنع تقوس (تحنيب) أجزاء صفائح التغطية المتراكبة وانفصالها.
- 2- يجب أن يكون قطر دائرة الثقب أو عرض الثقب الطولي لأجل خيط لحام الشق أكبر بأربع مرات من سماكة صفيحة الثقب.
- 3- يجب أن تتفذ نهاية الشق اللحامي (الثقب الطولي) بشكل نصف دائري باستثناء الحالة التي يتمدد الثقب فيها ليصل إلى طرف (الحرف) الصفيحة.

8-2-4 خيط (خط) اللحام طرفاً لطرف (اللحام التقابلبي)

- 1- يُعرف خيط اللحام الت مقابلبي مع اختراق كامل (النافذ، طرفاً لطرف) بأنه خيط اللحام الذي يخترق كامل سماكة الوصلة، ويتم اندماج مادة معدن اللحام ومعدن الإنشاء الأساسي (الأم) على كامل السماكة.
- 2- يُعرف خيط اللحام غير النافذ (تقابلي مع اختراق جزئي) بأنه خيط اللحام الذي ينتج وصلة يكون فيها جذر اللحام أصغر من كامل سماكة معدن الإنشاء.
- 3- لا يمكن استعمال خيط اللحام غير النافذ (تقابلي مع اختراق جزئي) من جهة واحدة في مقاومة عزم الانعطاف المحمول على المحور الطولي لخيط اللحام، لأنه يولد الشد في جذر خيط اللحام، ولا يمكن

استعماله أيضاً في تحمل قوة الشد المنتظمة المطبقة عرضياً على خيط اللحام، لأنها تولد عزم انعطاف حول محور خيط اللحام.

4- يمكن أن يكون خيط اللحام غير النافذ (تقابلي مع اختراق جزئي) من جهة واحدة، جزء من مجموعة خيوط اللحام حول محيط المقطع المفرغ المعلق، كما في الشكل (8-14-b) ويجب الابتعاد عن استعمال الحالة الموضحة بالشكل (8-14-d).

5- إذا استعمل خيط اللحام غير النافذ (تقابلي مع اختراق جزئي) من جهة واحدة في مقاومة قوة مطبقة عرضياً على خيط اللحام، يجب الأخذ بالحسبان لامركزية خيط اللحام بالنسبة لخط تأثير القوة المطبقة.

6- لا يوجد لا مركزية في وصلات اللحام للمقاطع المفرغة المغلقة (المجوفة) عادة.

7- لا يمكن استعمال خيوط اللحام المتقطعة في اللحام التقابلي.

8-6-5 لحام الثقب (لحام العراوي)

1- لحام الثقب هي الخيوط التي تملأ التقويب الدائرية والتقويب الطولية، والتي لا يمكن استعمالها في حالة الوصلات المجهدة بالشد، إنما تُشتمل في الحالات الآتية:

- في حالات إجهادات القص (النقل قوى القص).

- لمنع التقوس (التحنيب) في أجزاء التغطية أو انفصال الأجزاء المترابطة.

- لوصل مركبات أجزاء العناصر الإنشائية المجمعة.

2- يجب أن يزيد قطر الثقب الدائري، أو عرض الثقب الطولي، من أجل خيط الشق اللحامى (لحام العراوي) بمقدار 8 mm على الأقل عن سماكة العنصر الملحوم عليه.


3- يجب أن تتفذ نهاية الثقب الطولي أما بشكل نصف دائرة، أو أن تدور بنصف قطر لا يقل عن سماكة العنصر الذي يوضع فيه الثقب الطولي، ما عدا نهاية الثقب التي تتمدد إلى نهاية العنصر الملحوم.

4- يجب أن تساوى سماكة لحام الثقب (العراوي) مع سماكة معدن الإنشاء (الأم)، وذلك عندما لا تزيد سماكة معدن الإنشاء (الأم) عن 16 mm، خلاف ذلك يجب أن تبلغ سماكة لحام الثقب (العراوي) نصف سماكة معدن الإنشاء (الأم) على الأقل، على أن لا تقل عن 16 mm.

5- لا يصح أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين نقطتي مركزى وسط لحام ثقبين متالتين عن القيمة الدنيا الضرورية لمنع التقوس الموضعي.


8-6-6 الخيط الزاوي المفرغ (اللحام الأخدودي المفرغ)

1- يجب استنتاج السماكة الفعالة للخيط الزاوي المفرغ (اللحام الأخدودي المنحني) في حالة المقاطع المفرغة (المجوفة) المستطيلة من خلال تشكيل القيمة المتوسطة لخيط اللحام على العنصر، الذي تجري عليه التجربة الإنشائية من أجل كل جملة بشروطها، كما في الشكل (15-8).



الشكل (15-8): السماكة الفعالة لخيط اللحام المفرغ لقطع المستطيل


- 2- يجب أن يقطع خيط اللحام ويقاس في العنصر الإنسائي الذي هو قيد التجربة لكي نستطيع تحديد مقاييس اللحام وضمان بلوغ السماكة التصميمية لخيط بالتنفيذ المقبول.
- 3- يجب استعمال نفس الطريقة في حالات القصبان بمقاطع مليئة لاستنتاج السماكة الفعالة لخيط الزاوي المفرغ (اللحام الأخدودي المنحني)، إذا كان خيط اللحام الزاوي المفرغ منفذ بشكل واضح على السطح الظاهري لقطع المليء للعنصر الإنسائي، كما في الشكل (16-8).



الشكل (16-8): السماكة الفعالة لخيط اللحام الزاوي لقطع المليء

8-6-3 انكسار السطح

- 1- يجب تجنب تنفيذ تفاصيل الوصل باللحام ما أمكن، عندما تكون الإجهادات ناتجة عن التمدد المعاك أو الانكمash الناشئ باتجاه السماكة.
- 2- عندما لا يمكن تجنب ما ذكر بالفقرة 1، يجب إجراء ترتيبات مناسبة لتقليل إمكانية انكسار السطح.
- 3- يجب اختيار طريقة اللحام المناسبة لميزات مادة معدن الإنشاء باتجاه السماكة، أو مناسبة لتفاصيل الوصلة، عند تطبيق إجهادات شد عمودية على السطح الخارجي للصفيحة ناتجة عن حمولات خارجية أو إجهادات داخلية ذاتية للحام وسماكة الصفيحة أكبر من 15 mm، وذلك لتجنب انكسار السطح، كما في الشكل (17-8).



الشكل (17-8): تجنب انكسار السطح

4-6-8 توزيع قوى القطع المطبقة على وصلة اللحام

- 1- يمكن حساب توزيع القوى والعزوم الداخلية (قوى القطع) في وصلة اللحام، إما وفق فرضية التصرف المرن أو وفق فرضية التصرف اللدن حسب البند 4-1-8 و 4-1-3.
- 2- يفضل افتراض التوزيع الأسهلي لقوى القطع ضمن خيط اللحام عادة.
- 3- لا يحتاج المهندس في إجراء تحقيقات تصميم خيط اللحام لأن يدخل الإجهادات المُتبقيّة والإجهادات الداخلية الذاتيّة غير الناتجة عن الحمولات الخارجيّة، وخاصة الإجهادات الطولية الموازيّة لمحور خيط اللحام.
- 4- يجب أن تُصمّم وصلات اللحام مع وجود إمكانية كافية لحصول التشوهات فيها.
- 5- يجب أن تُصمّم خيوط اللحام عند وجود إمكانية تشكّل مفصل لدن في الوصلة، بحيث تساوي المقاومة التصميمية لتحمل الوصلة، الجزء الإنسائي الأضعف المسؤول عنها.
- 6- إذا كان من الضروري إعطاء قدرة للتشوه في الوصلة لأجل دوران العقدة بسبب إمكانية تطاول متزايد، فإن ذلك يتطلّب مقاومة لخيوط اللحام، بحيث لا ينشأ أي انكسار فيها قبل سilan مادة عنصر إنشاء الأساسي (الأم).
- 7- يجب إجراء التحقيق لتكون القوة الحديّة لخيط اللحام ليست أصغر من 80% من القوة الحديّة للعنصر الإنسائي الأضعف من العناصر الموصولة بهذه الوصلة.

5-6-8 المقاومة التصميمية للحام الخيط الزاوي

1-5-6-8 الطول الفعال

- 1- يجب أن يُساوي الطول الفعال للخيط الزاوي كامل طول خيط اللحام المنفذ، بما فيه نهايات خيط اللحام مطروحاً منه ضعفي سماكة عنق اللحام الفعال a . وإذا ثُفِّ خيط اللحام على كامل الطول (بما

فيه نهايات خيط اللحام بقياس لحام ثابت) فلا حاجة لإجراء تخفيض الطول الفعال من بداية خيط اللحام ونهايته.

2- لا يؤخذ بالحسبان خيط اللحام الذي يقل طوله الفعال عن 40 mm أو عن ست مرات سماكته (أي القيمتين أصغر)، عند تحمل القوى وحساب الإجهادات على خيوط اللحام.


3- إذا كان تأثير صلابة عناصر المنشأ، أو الأجزاء الموصولة بوصلة اللحام واضح وكبير على توزيع الإجهادات على امتداد خيط اللحام، يمكن إهمال التوزيع غير المنتظم للإجهادات، إذا خفضت القوة الحدية التي يتحملها خيط اللحام.

4- يجب استنتاج العرض الفعال لوصلة اللحام لأجل تحمل القوة القاطعة على الجناح غير المدعم لمقطع H ، I أو مقطع صندوقي وفق البند 8-6-8.

5- يجب تخفيض القوة الحدية لخيط اللحام في الوصلة الطولية وفق البند 8-6-9.

8-5-6-8 السماكة الفعالة لعنق اللحام

1- تؤخذ السماكة الفعالة لعنق اللحام الزاوي a مساوية إلى الارتفاع المتعلق برأس نقطة جذر اللحام في المثلث الأكبر (المتساوي أو غير المتساوي الساقين)، الممثل لمنطقة اللحام، كما في الشكل (18-8).




الشكل (18-8): سماكة خيط اللحام الزاوي

2- يجب أن لا تقل القيمة الدنيا للسماكة الفعالة لعنق خيط اللحام الزاوي عن 3 mm.

3- عند تحديد المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي ذات الجذر العميق، يمكن الأخذ بالحسبان تأثير زيادة السماكة الفعالة لعنق اللحام، وذلك بزيادة هذه المقاومة التصميمية، بافتراض أن فحص طريقة تنفيذ الجذر العميق أعطى أماناً واضحاً، كما في الشكل (19-8).

إذا نفذ خيط اللحام بطريقة اللحام الآوتوماتيكية، بوجود مسحوق اللحام، يمكن تكبير جذر اللحام بنسبة 20 % أو 2 mm (أي القيمتين أصغر) من دون إجراء فحص للطريقة.



الشكل (8-19): خيط اللحام الزاوي ذات الجذر العميق

3-5-6-8 المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي

- يجب تحديد المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي لأجل واحدة الطول، إما باستعمال الطريقة البسطة الآتية، أو الطريقة المعروضة في الملحق M من المرجعين (1) أو (2).
- يمكن فرض أن المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي كافية، إذا كانت محصلة جميع القوى المؤثرة المطبقة في كل نقطة من واحدة الطول، على امتداد طول خيط اللحام، لا تتجاوز قيمة المقاومة التصميمية $F_{w,Rd}$.
- تُستنتج المقاومة التصميمية لواحدة الطول لخيط اللحام بشكل مستقل عن زاوية تموير مستوى عنق اللحام بالنسبة لـى القوى المطبقة، بالعلاقة الآتية:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} \cdot a \quad (18-8)$$

حيث: $f_{vw,d}$ إجهاد القص التصميمي لخيط اللحام $F_{vw,d}$ كما يلي:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \cdot \gamma_{Mv}} \quad (19-8)$$

حيث تمثل f_u إجهاد الشد الأعظمي الإسمى للفولاذ الأصلع من أجزاء المنشأ الموصولة، β_w عامل الارتباط تؤخذ قيمه من الجدول (7-8).

الجدول (7-8): قيم عامل الارتباط β_w

β_w	مقاومة الشد f_u	الفولاذ
0.80	360 N/mm ²	Fe 360
0.85	430 N/mm ²	Fe 430
0.90	510 N/mm ²	Fe 510
0.80	390 N/mm ²	Fe E 275
0.90	490 N/mm ²	Fe E 355

- يمكن أن تستخرج قيم β_w من أجل القيم الوسطى لـ f_u بالحساب الخطى.

8-6-6 المقاومة التصميمية لخيط اللحام طرفاً لطرف (اللحام التقابلية)

8-6-6-1 خيط اللحام التقابلية مع اختراق كامل

تُعد المقاومة التصميمية للحام الت مقابلية مع اختراق كامل مُساوية إلى المقاومة التصميمية الأدنى للعناصر الموصولة، مع افتراض أن خيط اللحام يُقذب بواسطة الكترود (معدن خارجي) مناسب، وأعطت عينات تجارية على الشد المشكلة لمعدن اللحام قيمة دنيا لإجهاد الخضوع وإجهاد الشد الأعظمي، ليست أقل من مثيلاتها من معدن الإنشاء الأساسي (المعدن الأم).


8-6-6-2 خيط اللحام غير النافذ طرفاً لطرف (التقابلية مع اختراق جزئي)

1- تُستنتج المقاومة التصميمية لخيط اللحام غير النافذ (غير المستمر) من طرف لطرف، كما في حالة الخيط الزاوي ذات الجذر العميق، كما في البند 5-6-8.

2- يجب أن لا تزيد سماكة عنق خط اللحام الت مقابلية مع اختراق جزئي على عمق الجذر الذي يمكن بلوغه باستمرار (بشكل متسلق).

3- يمكن تحديد سماكة خيط اللحام الذي يمكن بلوغه باستمرار من خلال طرائق الاختبار والقياس.


4- عندما تجري التحضيرات لخيط اللحام بشكل V, U, J, HV، كما في الشكل (20-8) تؤخذ سماكة اللحام مساوية عمق الخيط المنفذ منقوص منه 2 mm عادة، القيم الأكبر من ذلك يجب أن تُثْرَر من خلال تجارب.



الشكل (20-8): خيط اللحام غير النافذ طرفاً لطرف (تقابلية مع اختراق جزئي)

8-6-6-3 عقدة وصل T باللحام الت مقابلية


1- يمكن افتراض المقاومة التصميمية لوصلة عقدة T المشكلة من خيوط اللحام الت مقابلية مع اختراق جزئي، والمدعمة بواسطة خيوط زاوية مساوية للمقاومة التصميمية لحالة خط اللحام الت مقابلية مع اختراق كامل (انظر الفقرة 8-6-6-1)، إذا كانت سماكة كامل خيط اللحام ليست أكبر من t سماكة صفيحة جسد الجزء الملحم، وبشرط أن الجزء الأفقي غير الملحم ليس أكبر من $t/5$ أو 3mm (أي القيمتين أصغر)، كما في الشكل (21-8).



الشكل (21-8): خيط اللحام التقابلـي ذـي الاختراق الكلـي الفعال في وصلة T

2- يجب حسبـان المقاوـمة التصمـيمـية لـوصلـة عـقدـة T التي لم يـشـملـها الـبـندـ السـابـقـ، مـسـاوـية لـالمـقاـوةـ التـصـمـيمـيةـ لـحـالـةـ خـيـطـ اللـامـ الزـاوـيـ ذاتـ الجـذـرـ العـميـقـ (الفـقـرةـ 8-6-5-2ـ). يـجـبـ تحـديـدـ سـماـكـةـ اللـامـ وـفـقـ تعـلـيمـاتـ الخـيـطـ الزـاوـيـ أوـ وـفـقـ خـيـطـ اللـامـ التـقـابـلـيـ معـ اختـرـاقـ جـزـئـيـ (غـيرـ النـافـذـ)، وـفـقـ الفـقـرةـ 8-6-8ـ، وـذـلـكـ بـمـاـ هوـ أـقـرـبـ لـوـاقـعـ التـفـيـذـ.

3- يـجـبـ إنـقـاصـ سـماـكـةـ اللـامـ 2ـ عـنـ سـماـكـةـ اللـامـ الفـعـلـيـةـ، الشـكـلـ (22-8ـ)، إـلاـ إـذـاـ نـتـجـ قـيـمـ أـكـبـرـ منـ ذـلـكـ بـوـاسـطـةـ الـاخـتـبارـاتـ.



الشكل (22-8): خـيـطـ اللـامـ غـيرـ النـافـذـ طـرفـ لـطـرفـ فيـ وـصلـةـ T

7-6-8 المقاوـمةـ التـصـمـيمـيةـ لـلـامـ الثـقوـبـ (لـامـ العـراـويـ)

1- تـحـسـبـ المـقاـوةـ التـصـمـيمـيةـ Fـw,Rdـ لـلـامـ الثـقبـ (لـامـ العـراـويـ)ـ منـ الـعـلـاقـةـ:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} \cdot A_w$$

حيـثـ $f_{vw,d}$ ـ إـجـهـادـ القـصـ التـصـمـيمـيـ لـخـيـطـ اللـامـ.

A_w ـ هـيـ الـمـسـاحـةـ التـصـمـيمـيةـ لـعـنقـ اللـامـ، وـيـجـبـ أـنـ تـسـاـوـيـ مـسـاحـةـ الثـقبـ.

2- يـعـدـ خـيـطـ اللـامـ المـتوـضـعـ عـبـرـ الثـقوـبـ هوـ لـامـ زـاوـيـ، وـيـجـبـ حـاسـبـ مـقاـومـتـهـ التـصـمـيمـيةـ وـفـقـ الـبـندـ 5-6-8ـ.

8-6-8 الوصلات على الجناح غير المدعم

1- يجب أن يأخذ بالحسبان في صفيحة وصلة عقدة T على جناح غير مدعم لمقطع صندوقي، تخفيض العرض الفعال لمعدن الإنشاء ومعدن خيط اللحام، كما في الشكل (23-8).

2- يجب حساب العرض الفعال b_{eff} لأجل مقطع H ، I كما يلي:

$$b_{eff} = t_w + 2 \cdot r + 7 \cdot t_f \leq t_w + 2 \cdot r + 7 \cdot (t_f^2 / t_p) \cdot (f_y / f_{yp}) \quad (20-8)$$

f_y : إجهاد الخصوع لجناح المقطع H أو I


f_{yp} : إجهاد الخصوع لصفيحة الملحومة على جناح المقطع H أو I

3- يجب تدعيم الوصلة، في حال b_{eff} أصغر من 0.7 من العرض الكامل للجناح.

4- يجب حساب العرض الفعال b_{eff} لأجل المقطع الصندوقي كما يلي:

$$b_{eff} = 2 \cdot t_w + 5 \cdot t_f \leq 2t_w + 5 \cdot (t_f^2 / t_p) \cdot (f_y / f_{yp}) \quad (21-8)$$

5- حتى لو كان: $b_p < b_{eff}$ ، يجب تصميم خيط اللحام الذي يجمع الصفيحة إلى الجناح بحيث يمر القيمة القصوى لمقاومة الصفيحة التصميمية ($b_p / \gamma_{M0} \cdot f_{yp}$) ، وذلك بافتراض توزعاً منتظاماً للإجهاد عبر خط اللحام.



الشكل (23-8): العرض الفعال لوصلة عقدة T غير مدعمة

8-6-9 الوصلات الطويلة

1- يجب تخفيض المقاومة التصميمية لخيط اللحام الزاوي في وصلات التراكب عبر ضربها بعامل تخفيض β_{Lw} وذلك للأخذ بالحسبان تأثير التوزيع غير المنتظم للإجهادات على امتداد الطول.

2- لا تطبق الشروط الواردة في هذا البند (8-6-8) إذا توافق توزع الإجهاد على امتداد خط اللحام مع توزع الإجهادات المجاور له في المعدن الأساس (المعدن الأم)، كمثال حالة اللحام الذي يجمع الجناح إلى الجسد في الجوانز الصفائحية.

3- يُسمى عامل التخفيف β_{Lw1} في وصلات التراكم التي تبلغ طولها أكبر من a_{150} ، بدلاً من β_{Lw} ويحسب كما يلي:

$$\beta_{Lw1} = 1.2 - 0.2L_j / (150a) \leq 1.0 \quad (22-8)$$

L : الطول الكامل لوصلة التغطية باتجاه تحمل القوة.

4- إذا كان خيط اللحام الزاوي الذي يجمع دعامات عرضية في العناصر الصفائحية بطول أكبر 1.7 متر يمكن تسميته β_{Lw2} بدلاً من β_{Lw} ويحسب كما يلي:

$$0.6 \leq \beta_{Lw2} = 1.1 - L_w / 17 \leq 1.0 \quad (23-8)$$

L_w : طول خيط اللحام بالметр

6-10 وصلات المقطع الزاوي المتصلة بساق واحدة

1- يمكن أن تؤخذ بالحساب الامركنزية في وصلة اللحام لحرف نهاية ساق مقطع الزاوية المدرفل الجاهز، من خلال افتراض مساحة المقطع العرضي الفعال، وبذلك فإن مقطع الزاوية الجاهز المدرفل يحسب على أساس حمولة مركزية.

2- يمكن افتراض مساحة المقطع العرضي الفعال لأجل الزاوية المتساوية الساقين، أو غير متساوية الساقين، ذات الساق الكبيرة الموصولة، متساوية مساحة المقطع العرضي الصافية.


3- أما في حال وصلات الزوايا غير متساوية الساقين ذات الساق الصغيرة الموصولة، فتكون المساحة الفعالة للمقطع العرضي متساوية إلى مساحة المقطع العرضي المكافئة لزاوية متساوية الساقين، طول ساقها هو طول الساق الصغيرة الموصولة. ولتحديد قابلية التحمل في المقطع راجع الفصل (4-7) من الباب السابع. ولتحديد القيم الحدية راجع الفصل (5-7) حيث يجب استعمال مساحة المقطع الصافي.

7-8 الوصلات الهجينة

1- إذا استعملت عناصر وصل متعددة مختلفة في تحمل قوى عرضية، أو إذا أثرت معاً، كما في الشكل (24-8)، يأخذ في التصميم فقط نوع واحد لتحملقوى عادة.

2- خلافاً عن ما ذكر أعلاه يمكن افتراض تحمل القوة المطبقة على وصلات تحوي نوعين من عناصر الوصل خيط لحام، وبراغي مسبقة عالية المقاومة، وتصمم في الحالة الحدية للتحمل (الصنف C الفقرة

3-5-8) بافتراض أن الشد النهائي للبراغي يتم بعد تنفيذ أعمال اللحام.



الشكل (24-8): الوصلات الهجينة

8-8 الوصلات التقابلية مع أو بدون جوائز

1-8-8 عموميات

يهم هذا الباب في تصميم وصلات عناصر المنشأ، أو الجمل الإنسانية باتجاه العنصر الطولي. يفضل أن ترتب عناصر البناء (المنشأ) بحيث تطبق مراكز الثقل لكل جزء من الوصلة مع المحاور الرئيسية لعناصر المنشأ المرتبط بها، وفي حال وجود لامركزية فيجب أخذها بالحسبان عند التصميم. كما يجب تصميم الوصلة بحيث تبقى عناصر البناء الموصولة بها متمسكة في مكانها.

2-8-2 الوصلات التقابلية في العناصر الإنسانية المضغوطة

- إذا لم يتم تجهيز العنصر المراد وصله، بحيث يكون هناك ارتكاز مباشر بين عنصري الوصل، عندها لا بد من أن تقوم عناصر الوصلة التقابلية من نقل القوى الداخلية والعزوم بين طرفي الوصلة بشكل آمن. يتضمن العزم المنقول العزم الناتج عن اللامركزية والتشوهات والانحرافات الابتدائية الناتجة عن نظرية العزوم من الدرجة الثانية (إدخال أثر التشوهات على زيادة العزوم).
- إذا تم تجهيز العنصر المراد وصله عند مكان الوصل بحيث يكون هناك ارتكاز مباشر بين عنصري الوصل، عندها لا بد من أن تُصمم عناصر الوصلة التقابلية بحيث يتم تأمين استمرار الصلابة حول المحورين الرئيسيين بين طرفي الوصلة، وكذلك مقاومة الشد الناتج عن وجود عزوم انعطاف قد تنشأ للأسباب الواردة في الفقرة (1) السابقة.

3- يجب أن يكون الأمان كافياً لاستناد نهايات أجزاء البناء (المنشأة) المجاورة بالاتجاهين، إما بواسطة صفائح تغطية أو بوسيلة أخرى. يجب أن تقاوم عناصر الوصلة التقابلية، بما فيها عناصر التثبيت، أية قوى تنشأ وبأي اتجاه عمودي على المحور الطولي للعنصر، وبحيث لا تقل عن 2.5% من القوة الضاغطة الناشئة في العنصر الإنسائي.

3-8-3 الوصلات التقابلية في العناصر الإنسانية المشدودة

3- يجب أن يكون الأمان كافياً لاستناد أجزاء البناء (المنشأة) بالاتجاهين، أما بواسطة ظفر أو بوسيلة أخرى. ويجب تحقيق الإجهادات في المسند المشترك لأجزاء البناء على أن يبق الأمان كافياً، ل تستطيع أجزاء الوصلة وعناصر التثبيت أن تقاوم قوة لا تقل 2.5% من القوة الضاغطة للعنصر الإنسائي التي تؤثر في اتجاه محور العنصر.

4-8-4 الوصلات الت مقابلية في العناصر الإنسانية المشدودة

ثصم الوصلة للعنصر الإنسائي المشدود بحيث تستطيع أن تحمل كامل القوى والعزوم الداخلية للقط، الناشئة عند نقطة الوصل.

9-8 وصلات الجوانز مع الأعمدة

1-9-8 أساسيات


1- يجب أن لا تقل المقاومة العزمية التصميمية لوصلة الجائز مع العمود M_{Rd} عن العزم المطبق M_{Ed} .

2- يجب أن يتطابق مخطط العزم الدوران في العقدة بين الأعمدة والجوانز، فرضيات حسابات القوى والعزوم الداخلية للحمل الإنسانية وتصميم العناصر الإنسانية، الباب السادس، البند (1-6).

2-9-8 مخطط العزم مع الدوران


إن تحديد العلاقة بين الدوران والعزم للعقدة، (بين الأعمدة والجوانز)، يجب أن يعتمد على دراسات نظرية متطرفة مثبتة من خلال تجارب عملية.

بشكل تقريري، يمكن تحديد التصرف الحقيقي لوصلة العمود والجائز بمساعدة نابض دوراني موصول إلى مركز نقل العمود، وإلى مركز ثقل الجائز في نقطة القطع، كما في الشكل (8-25).




الشكل (25-8): علاقة العزم مع الدوران

إن العلاقة الفعلية بين الدوران والعزم في العقدة (بين الأعمدة والجوائز) هي علاقة غير خطية. يمكن اشتقاق علاقة تقريبية بين الدوران والعزم من العلاقة الدقيقة، اعتماداً على منحنيات تقريبية خطية مناسبة، مثلاً اعتماد أشكال خطية ثنائية أو ثلاثة (tri-linear أو bi-linear)، بافتراض أن منحني التقريب يقع تحت شكل العلاقة الدقيقة، كما في الشكل (26-8).
تعرف العلاقة الفعلية بين الدوران والعزم من خلال قيمة المقاومة العزمية وصلابة الدوران وقدرة الدوران، كما في الشكل (27-8).



الشكل (26-8): تطور العلاقة التقريبية بين العزم والدوران


إذا استعملت طريقة الحسابات المرنة الخطية في تحديد القوى والعزمون الداخلية للمقطع للكامل الجملة الإنشائية، فإن قدرة الدوران في الوصلات الصلبة وشبه الصلبة، وغير القابلة للتتشوه لا تحتاج لإجراء التحقيقات.




الشكل (27-8): ميزات العلاقة بين العزم والدوران
M_{Rd}: المقاومة العزمية التصميمية للعزم، ϕ_{cd} : إمكانية الدوران، S_j : صلابة الدوران

الشكل (27-8): ميزات العلاقة بين العزم والدوران

تحتوي علاقة العزم مع الدوران لعقدة الوصلة بين الأعمدة والجوائز (في حالات معينة) على دوران ابتدائي بسبب انزلاق البراغي، أو بسبب عدم دقة تنفيذ أماكن خيط اللحام، كما في الشكل (28-2). وإذا نشأ مفصل بدوران ابتدائي ϕ فإن ذلك يؤثر على علاقة العزم مع الدوران، كما في الشكل (28-8)(b).



(a) العلاقة الفعلية بين العزم والدوران



(b) العلاقة بين العزم والدوران من أجل التصميم


الشكل (28-8): العلاقة بين العزم والدوران بوجود مفصل دوران ابتدائي

3-9-8 المقاومة العزمية

المقاومة العزمية التصميمية M_{Rd} تساوي القيمة العظمى في علاقة العزم مع الدوران


4-9-8 صلابة الدوران

- يمكن الحصول على مزايا العلاقة غير الخطية بين الدوران والعزم، من خلال استعمال طريقة الحسابات بالخطوات المتتابعة بتجزئة المنحني وتمثيل كل جزء بمستقيم.
- يجب أن تؤخذ صلابة الدوران S_j من ميل المستقيم القاطع الموازي لمنحني العلاقة كما في الشكل (29-8)، ما عدا ما هو مستعمل في الفقرة 1، أعلاه.



الشكل (29-8): صلابة الدوران


3- يمكن استعمال قيم الصلابة المختلفة من المستقيم القاطع المتعلقة بالقيم التصميمية للعزم المؤثرة في حالات التحميل المختلفة والحالات الحدية، كما في الشكل (30-8).



الشكل (30-8): تغير صلابة الدوران ارتباطاً مع قيمة العزم المطبق

5-9-8 قدرة الدوران

تفرض قدرة الدوران ϕ_{cd} لوصلة العقدة بين الأعمدة والجواز مساوية للدوران الأعظمي في منطقة العزم الأعظمي للوصلة، كما في الشكل (31-8).



الشكل (31-8): قدرة الدوران

6-9-8 تصنیف وصلات العقد بین الجوائز والأعمدة

1-6-9-8 أساسيات

يمكن تصنیف الوصلات بین الجوائز والأعمدة وفقاً لصلابة الدوران، أو وفقاً قیم العزوم الحدية.

2-6-9-8 صلابة الدوران

1-6-9-8 أساسيات

يمكن تصنیف الوصلات بین الجوائز والأعمدة وفقاً لصلابة الدوران، أو وفقاً لمقاومتها العزمية.

2-6-9-8 التصنیف وفقاً لصلابة الدورانية

1- يمكن تصنیف الوصلات وفقاً لصلابتها الدورانية إلى:

أ- وصلات العقد المفصلية

ب- وصلات العقد غير القابلة للتشوه (صلبة)

ت- وصلات العقد شبه الصلبة

وذلك بمقارنة صلابتها الدورانية الأولية $S_{j,ini}$ مع حدود التصنیف المعتمد في الشكل (32-8).

2- يمكن أن يتم تصنیف وصلات العقد بین الجوائز والأعمدة كوصلات مفصلية أو كوصلات غير قابلة للتشوه (صلبة) بالاستناد إلى التجارب العملية، أو حصيلة الخبرات من تنفيذ وتصميم مشاريع مشابهه حسب نتائج التجارب.

1-2-6-9-8 وصلات العقد المفصلية اسمياً

1- يجب أن تنقل الوصلات المفصلية الاسمية القوى الداخلية - قوة قص وان ثؤمن الوصلات قوة محورية مع قيمة صغيرة جداً لعزوم الانعطاف - حيث أن نقل قيمة كبيرة لعزوم يؤدي إلى تأثير سلبي على عناصر المنشأة.

2- يجب أن ثؤمن الوصلات المفصلية الاسمية الدورانات التي تنشأ نتيجة تطبيق القوى التصميمية على المنشأة.


2-2-6-9-8 وصلات العقد الصلبة

يجب أن تملك الوصلات المصنفة كوصلة صلبة دورانية كافية بحيث تُواافق التحليل الإنشائي الذي افترض أن هناك استمرارية كاملة بين العناصر عند العقد.

3-2-6-9-8 وصلات العقد شبه الصلبة

1- تُصنف الوصلات التي لا تطبق عليها شروط الوصلات المفصلية إسمياً، أو شروط الوصلات الصلبة كوصلات شبه صلبة.


2- يجب أن تنقل الوصلات شبه الصلبة القوى الداخلية - قوى قص وقوى محورية - بالإضافة إلى العزوم.



(a) إطار متحرك

$$\bar{m} \leq \frac{2}{3} \rightarrow \bar{m} = 25 \cdot \bar{\phi}$$

$$\frac{2}{3} < \bar{m} \leq 1.0 \rightarrow \bar{m} = \frac{(25 \cdot \bar{\phi} + 4)}{7}$$



(b) إطار غير متحرك

$$\bar{m} \leq \frac{2}{3} \rightarrow \bar{m} = 8 \cdot \bar{\phi}$$

$$\frac{2}{3} < \bar{m} \leq 1.0 \rightarrow \bar{m} = \frac{(20 \cdot \bar{\phi} + 3)}{7}$$

$$\bar{m} \leq \frac{M}{M_{p\ell,Rd}}$$

$$\bar{\phi} \leq \frac{E \cdot I_b \cdot \phi}{L_b \cdot M_{p\ell,Rd}}$$

الشكل (32-8): حدود التصنيف المنصوح به لأجل الوصلات بين الجوائز والأعمدة

يمكن استعمال الخطوط المبينة في الشكل (a-32-8) من أجل جملة الإطارات المتحركة التي تحقق العلاقة (25-8) في طوابقها:

$$K_b / K_c \geq 0.1 \quad (25-8)$$

K_b : القيمة المتوسطة L_b / I_b لجميع الجوائز في الجملة الإنسانية للحرف العلوي للطابق.

K_C : القيمة المتوسطة L_c / I_c لجميع الأعمدة في الجملة الإنسانية للطابق.

I_b : عزم عطالة الجائز، I_c : عزم عطالة العمود، L_b : طول فتحة الجائز، I_b : ارتفاع العمود في الطابق.

إذا كان المجال المتزايد (المتزايد) لعلاقة العزم والدوران يقع تحت مستوى الخط في المنحني الموقوف كما في الشكل (32-8)، عندها تصنّف الوصلة بين الجائز والعمود كوصلة قابلة للتشوه (مرنة)، إذا كانت متطلبات وصلة المفصل أيضاً غير كافية.

يمكن معالجة الوصلات التي تُصنّف على أنها وصلات غير قابلة للتشوه، أو وصلات مفصليّة، بشكل اختياري كوصلات قابلة للتشوه.

8-9-6-3 التصنيف وفقاً للمقاومة العزمية

يمكن تصنيف الوصلات وفقاً لمقاومتها العزمية إلى:

أ - وصلات عقد مفصلية إسمياً

ب - وصلات عقد مقاومتها العزمية تامة

ت - وصلات عقد مقاومتها العزمية جزئية

وذلك بمقارنة مقاومتها العزمية $M_{j,RD}$ مع المقاومة العزمية التصميمية للعناصر المشكّلة للعقدة (جوائز وأعمدة). تُحسب المقاومة العزمية التصميمية للعناصر المشكّلة للعقدة (جوائز وأعمدة) بجوار العقدة مباشرة.

8-9-6-1-3 وصلات عقد مفصلية إسمياً

تصنف وصلة العقدة بين الجائز والعمود كوصلة مفصلية، إذا كانت قيمة مقاومتها العزمية التصميمية $M_{j,RD}$ لا تتجاوز 0.25 من قيمة المقاومة العزمية التصميمية للوصلة، وإذا أظهرت الوصلة قدرة كافية للدوران.

8-9-6-2-3 وصلات عقد مقاومتها العزمية تامة

1- يجب أن لا تقل المقاومة العزمية التصميمية للوصلات العزمية التامة عن المقاومة التصميمية للعناصر المتصلة بهذه العقدة.

2- تصنف الوصلة بأنها وصلة عزمية تامة عندما تتحقق الاشتراطات الواردة في الشكل (5-5-8).

8-9-6-3-3 وصلات عقد مقاومتها العزمية جزئية

1- تصنف الوصلات التي لا تتطبق عليها شروط الوصلات المفصلية إسمياً أو شروط الوصلات العزمية التامة كوصلات عزمية جزئية.

8-9-7 الخواص المحسوبة

8-9-7-1 المقاومة العزمية

1- تتعلق المقاومة العزمية في الوصلة بين الأعمدة والجوائز بقابلية التحمل للمناطق الثلاث الآتية، كما في الشكل (34-8): منطقة الشد، منطقة الضغط، منطقة القص.

2- عند تحديد المقاومة العزمية التصميمية يجب الأخذ بالحسبان الحدود الآتية:

أ- منطقة الشد:

- سيلان صفيحة جسد مقطع العمود

- سيلان صفيحة جسد مقطع الجائز

- سيلان جناح العمود

- سيلان مادة الوصلة (صفحة النهاية)

- انهيار خيط اللحام

- انهيار البراغي

ب- منطقة الضغط:

- هرس (دهس) صفيحة جسد مقطع العمود

- تحنيب (نقوس) صفيحة جسد مقطع العمود

ت- منطقة القص:


- انهيار في القص لصفحة جسد العمود

3- يمكن أن تتغير قدرة (قابلية) التحمل لمنطقة الضغط في الوصلة، من خلال التأثير الموضعي الناتج عن نظرية العزوم من الدرجة الثانية، وذلك بسبب الإجهادات الطولية (الناضمية) في العمود بسبب عمله الإطاري.



4- يمكن تحديد قدرة التحمل لمناطق الوصلة من دون الأخذ بالحسبان تأثير الإجهادات الناتجة عن العمل الإطاري باستثناء الفقرة (3) أعلاه.

5- يتم احتساب المقاومة العزمية التصميمية، في وصلات العقد بين الأعمدة والجوازات، بأنها القيمة الأصغر بين مقاومة منطقة الشد ومنطقة الضغط مضروبةً بالمسافة التي تفصل مراكز مرور هذه المقاومات (هذه القيم المخفضة يجب أن لا تتجاوز قدرة التحمل لصفحة جسد العمود في القص).

6- إذا كانت قدرة التحمل لمنطقة القص أكبر أو تساوي أصغر القيمتين، قدرة التحمل لمنطقة الشد وقدرة التحمل لمنطقة الضغط، لا ضرورة لاختبار قدرة تحمل القص لصفحة جسد العمود.



الشكل (33-8): أمثلة لتصنيف العلاقة بين العزم والدوران للوصلات الأعمدة مع الجوايز



الشكل (8-34): المناطق الحرجة في وصلة الجوايز والأعمدة

8-7-9-2 صلابة الدوران

صلابة الدوران المحسوبة، لعقدة الوصلة بين الأعمدة والجوايز، تطابق تصرفات العناصر المنفردة في المجال.

8-7-9-3 قدرة الدوران

1- يجب أن تؤمن صلاحية طريقة الحسابات المستعملة لاستنتاج قدرة الدوران مع بإجراء التجارب اللازمة.

2- يجب أن تحدد قدرة الدوران المحسوبة، لعقدة الوصلة بين الأعمدة والجوايز، من خلال قدرة التشوه اللدنة في ذات المجال الذي تستنتج فيه القيمة الحدية للعزم في الوصلة.

8-9-8 قواعد الاستعمال

1- تتفذ العلاقات الأساسية التي عرضت في الفصل 8-9 لأجل تصميم عقدة الوصلة بين الأعمدة والجوايز من خلال تطبيق قواعد الاستعمال في الملحق J من المرجع (1) أو (2).

2- إن تصميم أشكال أخرى من الوصلات غير الموجودة في الملحق J، يجب أن تُبنى على قواعد تشابه تطابق القواعد الأساسية في الملحق J.

3- قواعد الاستعمال يمكن تطبيقها بافتراض أنها:

- تطابق مع القواعد الأساسية

- يمكن إثبات على أنها بنفس مستوى الأمان على الأقل.

8-10-8 عقد الجائز الشبكي المصنوع من عناصر مفرغة مغلقة

8-10-8-1 المقاومة التصميمية

1- يجب أن تستنتج مقاومة وصلة عناصر بمقاطع مغلقة ومفرغة (مجوفة حلقة أو مستطيل) من خلال حدود حالات الانهيار، وذلك حسب إمكانية الحدوث:

أ- الانهيار نتيجة تلدن جناح مقطع عنصر الوتر (عنصر العلوي والسفلي الرئيسي).

ب- الانهيار نتيجة تلدن أو فقدان استقرار صفيحة الجسد في مقطع عنصر الوتر.

ت- الانهيار نتيجة القص في المقطع العرضي لعنصر الوتر.

ث- الانهيار نتيجة التقب لجناح عنصر الوتر.

ج- الانهيار نتيجة انهيار العناصر القطرية والتي تؤدي بدورها إلى تخفيض المسافة بين الأوتار العلوية والسفلى، وتزيد من الطول الفعال التصميمي للوتر المضغوكة.

ح- الانهيار نتيجة التحنّب (النقوس) الموضعي.

2- تُصمم خيوط اللحام لتتحمل مقاومة ومقاومة كافية لتسمح بإعادة توزيع الاجهادات غير المنتظمة والعزم الثنوية الناشئة.

8-10-8-2 قواعد الاستعمال

القواعد الأساسية المقدمة في الفصل رقم 8-10 من أجل تصميم عقد الجائز الشبكي ذي العناصر بمقاطع مفرغة ومغلقة (المجوفة) تعد محققة باستعمال قواعد الملحق K من المرجع (1) أو (2).

قواعد الاستعمال يمكن أن تستعمل أيضاً بافتراض أنها تطابق القواعد الأساسية، ويمكن إثبات على أنها بنفس مستوى الأمان على الأقل.

8-11-8 أقدام الأعمدة

8-11-8-1 صفيحة القدم

تُزود الأعمدة بصفحة قدم لتوزيع قوى الضغط في منطقة ضغط العمود فوق مساحة المسند، من دون أن يتجاوز ضغط المسند القيمة الحدية المسموحة في المسند.

تُستنتج قدرة التحمل بين صفيحة القدم والأساس، بأخذ ميزات المعدن ونوعية المونة الإسمنتية وصنف خرسانة الأساس بالحسبان.

8-11-8 براغي الإرساء

يجب أن يتم وضع براغي الإرساء ل تستطيع تحمل مقاومة القوى المطبقة من الحمولات التصميمية، وتكون ضرورية في منطقة الشد الناتج عن قوة الرفع وعزم الانعطاف.

لا يمكن أن تكون ذراع قوة الشد الناتجة عن العزم أكبر من البعد بين مركز الثقل لمساحة الاستناد من جهة الضغط ومركز الثقل لمجموعة براغي الإرساء، مع الأخذ بالحسبان تفاوت أبعاد براغي الإرساء. يتم تثبيت براغي الإرساء أما بواسطة خطاف، أو مسند، أو عنصر مناسب آخر لتوزيع الحمولات وينثبت في الخرسانة كأداة إرساء في الأساس.

عندما لا يوضع عنصر خاص لتحمل القوى القاطعة يجب إجراء التحقيقات على قدرة التحمل لمقاومة القوة القاطعة بين العمود والأساس، بحيث تكون كافية وتشكل أماناً من زيادة قوى المقاومة الآتية:

- أ- قوة الانزلاق الحدية للوصلة بين صفيحة القدم والأساس
- ب- قوة القص-الحدية لبراغي المرساة
- ت- قوة القص الحدية لإطار الأساس

8-11-3 قواعد الاستعمال

1- تعد القواعد الأساسية المقدمة في الفصل رقم 8-11 من أجل تصميم أقدام الأعمدة ذي العناصر بمقاطع مفرغة ومغلقة (المجوفة) محققة باستعمال قواعد الملحق L من المرجع (1) أو (2).

2- قواعد الاستعمال يمكن أن تعتمد أيضاً بافتراض:
أنها تطابق القواعد الأساسية، أو يمكن إثبات على أنها بنفس مستوى الأمان على الأقل.


الباب التاسع

٩ الجوائز الصفائحية وتحقيقات الاستقرار في صفيحة الجسد (الجوائز ذات مقاطع الجسد المليء)

١-٩ أساسيات


يتتألف الجائز الصفائحي، أو الجائز ذا الجسد مليء، من صفيحة علوية أفقية، تدعى الجناح العلوي ويعاقبها صفيحة سفلية، يدعى الجناح السفلي، يصل بينهما صفيحة جسد عمودية عليهما واحدة أو أكثر.

- هناك ثلاثة إمكانيات لأنهيار صفيحة الجسد غير المدعاة والمجهدة بقوة مطبقة عرضياً على الجناح:
 - الانضغاط اللدن لصفيحة الجسد نتيجة تطبيق القوة عليه، وهي إجهادات ضغط الجناح العلوي والذي يقوم بنقلها وتوزيعهاً على الجسد، مما يؤدي إلى تلدن المنطقة المضغوطة المجاورة من صفيحة الجسد، والتي تتعرض لها مباشرة، كما في الشكل (١-٩).
 - التواء منطقة اتصال الجسد بالجناح وظهور ندبة (تجعيده) فيه نتيجة للقوة، مما يؤدي إلى ثني الصفيحة في المنطقة العلوية بقرب الجناح المضغوط، الشكل (١-٩).



الشكل (١-٩): تجعيده في الجسد أو تلدن المنطقة المضغوطة

- تقوس صفيحة الجسد وذلك من خلال الجزء الأكبر لارتفاع صفيحة الجسد، الشكل (٢-٩).




الشكل (٢-٩): تقوس صفيحة الجسد

2- عند تحمل القوة يجب التفريغ بين حالتين:

- القوة مطبقة على الجناح الواحد للجائز من جهة واحدة وتوزن القوى العرضية محقق.
- القوة مطبقة على الجناحين للجائز من جهة متقابلتين.

3- يجب إجراء التحقيقات الآتية في حالة القوة المطبقة من جهة واحدة على جناح الجائز الصفائحي (ذي الجسد المليء) الشكل (3-9) مع تحقيق التوازن:


- التأكد من المقاومة الكافية لصفحة الجسد ضد الضغط اللدن.
- التأكد من الأمان الكافي ضد التقوس الموضعي في صفيحة الجسد.



الشكل (3-9): القوة المطبقة من جهة واحدة على جناح الجائز الصفائحي

4- يجب إجراء التحقيقات الآتية فقط في حالة قوتين مطبقتين من جهتين على الجناحين بالتقابل (على محور واحد) في الجائز الصفائحي (ذي الجسد المليء) الشكل (4-9):

- التأكد من المقاومة الكافية لصفحة الجسد من الطرفين ضد الضغط اللدن.
- التأكد من الأمان الكافي ضد التقوس لكامل حقل التقوس في صفيحة الجسد.




الشكل (4-9): القوة المطبقة من جهتين متقابلتين على الجائز الصفائحي

- 5- في الحالات التي يكون فيها شكل الانهيار غير محدد من البداية يجب الأخذ بالحساب في التحقيقات أشكال الانهيار الثلاث السابقة.
- 6- إضافة لإشكال الانهيار، يجب الأخذ بالحساب تأثير إجهادات قوة القص على كامل قيمة حدود العزم ل كامل العنصر الإنسائي وفقاً للفصل رقم (7-7).
- 7- يجب أن تعامل صفيحة الجسد المدعمة بدعائم طولية بين الدعائم العرضية، في تحقيقات المقاومة ضد الانلتواء بشكل مشابه لصفائح الجسد غير المدعمة.

2-9 عرض توزيع القوة

- 1- يحدد عرض منطقة توزيع القوة المطبقة على الجناح بالعرض الفعال، حسب الفرضيات الأساسية لتوزيع القوة على كتل العناصر الفولاذية.
- 2- تحدد مقاومة صفيحة الجسد مقابل القوة العرضية الموزعة عليها من خلال عرض توزيع القوة المطبقة.
- 3- يحسب عرض توزيع القوة S_s وفق فرضية ميل توزيع الإجهادات (1:1) المتعلق بتوزيع القوة على كتل العناصر الفولاذية الشكل (5-9).



الشكل (5-9): القوة المطبقة من جهتين متقابلتين على الجائز الصفائحي

3-9 الانضغاط اللدن

- 1- تحسب القيمة الحدية للضغط اللدن $R_{y,Rd}$ لصفيحة الجسد في المقاطع U, I, H وفق العلاقات الآتية:

$$R_{y,Rd} = (S_s + S_y) \cdot t_w \cdot f_{yw} / \gamma_{M1} \quad (1-9)$$

$$S_y = 2t_f \cdot \sqrt{(b_t / t_w) \cdot (f_{yt} / f_{yw})} \cdot \sqrt{1 - (\sigma_{f,Ed} / f_{y,f})^2}$$

ولا يسمح أن تؤخذ قيمة b_f أكبر من $25t_f$ ، $\sigma_{f,Ed}$ تمثل الإجهادات الطولية في الجناح.

2- يمكن حساب قيمة S_y للمقاطع المدرفلة الجاهزة، كما يلي:

$$S_y = \frac{2.5 \cdot (h - d) \cdot \sqrt{[1 - (\gamma_{Mo} \cdot \sigma_{f,Ed} / f_{y,f})^2]}}{(1 + 0.8 \cdot S_s / (h - d))} \quad (2-9)$$

3- يجب تعويض قيمة S_y بنصف قيمتها في نهايات العناصر.

4- عند توزيع قوة دوّاب الرافعة على سكة الرافعة المثبتة على الجناح الحمال، يجب حساب القيمة الحدية ضد الانضغاط للدن بالعلاقة الآتية:

$$R_{y,Rd} = S_y \cdot t_w \cdot f_{yw} / \gamma_{MI} \quad (3-9)$$

حيث تحسب S_y بالعلاقة الدقيقة:

$$S_y = k_R \cdot \left[\frac{I_f + I_R}{t_w} \right]^{1/3} \cdot \sqrt{1 - (\sigma_{f,Ed} / f_{y,f})^2} \quad (4-9)$$

أو بالعلاقة التقريرية:

$$S_y = 2 \cdot (h_R + t_f) \cdot \sqrt{1 - (\sigma_{f,Ed} / f_{y,f})^2} \quad (5-9)$$

h_R : ارتفاع مقطع سكة الرافعة، I_f : عزم عطالة الجناح العلوي حول المحور الأفقي الرئيسي

I_R : عزم عطالة سكة الرافعة العلوي حول المحور الأفقي الرئيسي

K_R : ثابت قيمته في حالة الاستناد المباشر لسكة الرافعة على الجناح

وفي حالة وجود طبقات استناد بين السكة والجناح لا تقل سمانتها أكبر عن 5mm، تؤخذ

$$K_R = 4.0$$

4- التواء صفيحة الجسد

1- تحسب القيمة الحدية ضد التواء صفيحة الجسد $R_{a,Rd}$ للمقاطع بشكل U, H, I بالعلاقة الآتية:

$$R_{a,Rd} = 0.5 \cdot t_w^2 \cdot \sqrt{(E f_{yw})} \cdot [\sqrt{(t_f / t_w)} + 3(t_f / t_w) \cdot (S_s / d)] / \gamma_{MI} \quad (6-9)$$

حيث: S_s عرض توزيع القوة، كما في الشكل (5-5)، ويجب أن لا تزيد قيمة (S_s/d) عن 0.2.

2- في العناصر الإنشائية المعرضة للعزم أيضاً، يجب الالتزام بالحدود الآتية:

$F_{Ed} \leq R_{a,Rd}$
$M_{Ed} \leq M_{C,Rd}$
$\frac{R_{Ed}}{R_{a,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{C,Rd}} \leq 1.5$

5-9 تقوس كامل الحقل

- 1- تحسب القيمة الحدية ضد التقوس لـكامل حقل التقوس $R_{b,Rd}$ في صفيحة الجسد للمقاطع بشكل U، من خلال تمثيل صفيحة الجسد بعنصر افتراضي إنسائي، معرض لقوى ضغط ذي عرض فعال، يحسب بدورة كما يلي:


$$b_{\text{eff}} = \sqrt{(h^2 + S_s^2)} \quad (7-9)$$

- 2- يجب أن لا تتجاوز قيمة العرض الفعال b_{eff} في نهايات العنصر الإنسائي (أو في فتحات صفيحة الجسد) العرض الفعال الموجود في منتصف ارتفاع صفيحة الجسد.

- 3- تحسب القيمة الحدية ضد التقوس لـكامل حقل التقوس، وفق علاقة التحنيب المستعملة للعناصر المضغوطة ($N_{b,Rd} = \gamma \cdot A \cdot f_y$) بخط التحنيب C وفق الفصل 7-12.

- 4- يجب تحديد طول التحنيب للعنصر الافتراضي الإنسائي المضغوط، حسب شروط النهايات الموجودة في أماكن توزيع القوة (مقابل الانزياح والدوران).


- 5- يُعدّم الجناح جانبياً عادة، عندما تطبق عليه قوة، وذلك في أماكن توزيع القوة، وفي حال عدم التمكن من ذلك، يجب إجراء تحقیقات حقيقة (فعالية) خاصة به على التقوس.



الشكل (9-6): العرض الفعال لتوزيع القوة في تحقیقات التقوس لصفيحة الجسد

6-9 الدعامات العرضية

- 1- يجب حساب مقطع صفيحة التدعيم الفعال، من أجل تحقيقات الدعامات العرضية مع الأخذ بالحسبان مساحة الجزء المشترك من صفيحة الجسد $30\epsilon t_w$ بطيفي صفيحة التدعيم، من كل طرف $15\epsilon t_w$ ، الشكل (7-9)، وأما في نهاية العنصر الإنسائي، أو عند الفتحات في صفيحة الجسد فيحدد الطول بقيمة $15\epsilon t_w$ من الطول الفعلي الموجود.



الشكل (7-9): المقطع العرضي الفعال للتدعيم

- 2- يجب أن تجرى تحقيقات أمان في مستوى التحنّب وفق علاقة التحنّب المستعملة للعناصر المضغوطة ($N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1}$) بخط التحنّب C، وطول التحنّب $\ell \geq 0.75d$ حسب شروط النهايات.
- 3- توضع التدعيمية العرضية الطرفية (في نهاية العمود)، والتدعيمية الداخلية العرضية المجاورة للم minden الداخلي، عادة من الطرفين بشكل متناظر بالنسبة لصفيحة الجسد.
- 4- يجب وضع تدعيم عرضي متناظر بالنسبة لصفيحة الجسد، في النقاط التي تطبق فيها قوة مرکزة كبيرة.
- 5- في حالة التدعيم العرضي من طرف واحد أو التدعيم غير المتناظر لصفيحة الجسد يجب الأخذ بالحسبان اللامركزية في التتحققات وفق حالة عدم الاستقرار الموضحة سابقاً.
- 6- إلى جانب تحقيقات التحنّب، يجب إجراء تحقيق أمان مقطع التدعيم العرضية في أماكن توزع القوى، وعليه يجب حساب المساحة الفعالة لصفيحة الجسد من خلال تحديد العرض S_y كما جاء بالفصل رقم (3-9).
- 7- يكفي إجراء تحقيق واحد للتحنّب، وذلك في الدعامات العرضية الداخلية غير المجهدة بقوى خارجية.

7-9 التحنّب الموضعي للجناح

- 1- يجب تحقيق النسبة d/t_w في أبعاد صفيحة الجسد، وذلك لتجنب التحنّب الموضعي لضغط الجناح على صفيحة الجسد، وفق العلاقة الآتية:

$$d/t_w = k \cdot (E/f_{yf}) \cdot \sqrt{A_w/A_{fc}} \quad (8-9)$$

A_w : مساحة صفيحة الجسد، A_{fc} : مساحة الجناح المضغوط، f_{yf} : حد المرونة للجناح المضغوط

2- يعطى العامل K كما يلي:

$K = 0.3$ لأجل الجناح من التصنيف درجة 2، $K = 0.4$ لأجل الجناح من التصنيف درجة 1، $K = 0.55$ لأجل الجناح من التصنيف درجة 3 و 4.

3- يجب تحقيق النسبة d/t_w في العناصر الإنشائية التي يشكل فيها انحاء وجناحها المضغوط يقع في جهة الت-cur من خلال الشرط الآتي:

$$d/t_w \leq \frac{k \cdot (E/f_{yf}) \cdot \sqrt{A_w/A_{fc}}}{\sqrt{\left(1 + \frac{d \cdot E}{(3 \cdot r \cdot f_{yf})}\right)}} \quad (9-9)$$

حيث: r قطر الانحاء للجناح المضغوط

4- يمكن رفع القيمة الحدية للنسبة d/t_w عند احتواء العنصر دعامات عرضية.

الباب العاشر

الجوائز والأعمدة الشبكية 10

1-10 الجوائز الشبكية

1-1-10 عموميات


- 1- يقصد بالجوائز الشبكية الحاملة تلك التي تعمل وتحسب وفق فرضية العناصر مفصلية العقد (متفصلة النهايات)، وذلك تحت تأثير الحمولات الستاتيكية (غير الديناميكية).
- 2- يجب إجراء التحقيقات الخاصة بالتحنيب في عناصر الجائز الشبكي المضغوطة اعتماداً على الفصل رقم (7-12) الخاص بالعناصر المضغوطة، وفي حال تعرض هذه العناصر لحالة عزم وقوة ضاغطة معاً، يمكن أن تجرى التحقيقات وفق الفصل رقم (7-14) الخاص بالعناصر المضغوطة والمعروضة إلى عزم انعطاف.
- 3- تحدد أطوال التحنيب لعناصر الجائز الشبكي كما هو معطى بالفصل 1-1-2.
- 4- يمكن استعمال قواعد التصميم لمقاطع الزاوية (مقطع L) والاعتماد على التسهيلات المحددة في البند الخاص بمقاطع الزاوية L.

1-1-2 أطوال التحنيب لعناصر الجوائز الشبكية

- 1- تؤخذ أطوال التحنيب (L) لعناصر الأوتار (العناصر العلوية والسفلية) في الجائز الشبكي والقطريات المستعملة في مستوى الجوائز الشبكية مساوية للأطوال الهندسية للجملة الإنسانية L (حيث L التباعد بين مراكز العقد)، وذلك في حال عدم التمكن من تحديدها بشكل دقيق.
- 2- يمكن أن يقل طول التحنيب، خلال تحقيقات التحنيب للقطريات في مستوى الجائز الشبكي، عن الطول الهندسي للعنصر في الجملة المدروسة، إذا مُنعت نهاية عنصر القطرية من الدوران بسبب اتصاله بالوتر وعقدة نهاية العنصر (حتى لو كانت هذه العقدة مؤلفة على الأقل من برغيين).
- 3- يمكن حساب طول التحنيب بقيمة (0.9 L) لإجراء تحقيقات التحنيب لعناصر القطريات في مستوياتها فقط، ويستثنى من ذلك العناصر ذات مقاطع الزاوية (مقطع L).
- 4- عناصر القطريات بمقاطع الزاوية ستبحث لاحقاً.

3-1-10 عنصر قطبية مضغوط بمقطع زاوية L

1- عنصر القطبية المشكك من مقطع زاوية L والذي يمنع من دوران نهايتيه، بسبب استناده بالوتر العلوي والسفلي، أو بوصلة العنصر (عندما تكون بيرغين على الأقل)، عندها يمكن إهمال لا مركزية الوصلة الملاصقة لأحد ساقى الزاوية، وذلك بحساب درجة النحافة النسبية الفعالة $\bar{\lambda}_{eff}$ كما يلى وأخذ أكبر القيم الثلاث الآتية كما في الشكل (1-10).



الشكل (1-10): مقطع الزاوية L

$$\bar{\lambda}_{eff,V} = 0.35 + 0.7 \cdot \bar{\lambda}_V$$

التحنيب حول المحور V-V :

$$\bar{\lambda}_{eff,Y} = 0.50 + 0.7 \cdot \bar{\lambda}_Y$$

التحنيب حول المحور Y-Y :

$$\bar{\lambda}_{eff,Z} = 0.50 + 0.7 \cdot \bar{\lambda}_Z$$

التحنيب حول المحور Z-Z :

وتحدد قيم درجة النحافة النسبية $\bar{\lambda}$ من النحافة العادية: $\bar{\lambda} = \frac{l}{i}$ كما يلى:

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_1} \cdot \sqrt{\beta_A} \quad (1-10)$$

حيث: $\beta_A = 1$ من أجل المقاطع ذات الدرجة 3,2,1

$\beta_A = A_{eff} / A$ من أجل المقطع ذي الدرجة 4 تحسب:

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 92.9 \cdot \epsilon, \quad \epsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad N/mm^2 \quad (2-10)$$

2- يعتمد على درجة النحافة النسبية الفعالة $\bar{\lambda}_{eff}$ المحسوبة في البند السابق في تحقيقات التحنيب لعناصر القطبيات بمقطع L مع اعتماد خط التحنيب C وقد البند (2-12-7).

3- يجب أن تؤخذ بالحساب لامركزية الوصلة في حال استعمال وصلة بيرغي واحد لعنصر القطبية بمقطع زاوية L، وكانت هذه الوصلة قابلة للتشوه، ويؤخذ طول التحنيب l مساوياً للطول الهندسي في الجملة الشبكي L.

10-2 الأعمدة الشبكية المضغوطة ذات المقطع المؤلف من عدة أجزاء

1-2-10 أساسيات

1- تدعى العناصر الإنسانية المعرضة لـإجهادات ناتجة عن قوة ضاغطة، والتي تتكون مقاطعها العرضية من جزئين أو أكثر بالأعمدة الشبكية، وتتألف من أجزاء رئيسة (أوتار) تبتعد عن بعضها بأبعاد منتظمة، وترتبط بينها عوارض (عناصر ربط)، وتصمم مع الأخذ بالحسبان تشوه ابتدائي بقيمة $e_0 = \ell / 500$.

2- تحسب قيم القطع (القوى والعزوم الداخلية) في الأجزاء الرئيسية (الأوتار) المشكلة لمقطع العمود الشبكي، المعرض إلى قوى ضاغطة مع الأخذ بالحسبان التشوّهات الحاصلة في العمود، وكذلك في الوصلات الداخلية والمقاطع المساعدة (عناصر الربط).

3- تحقق الإجهادات في العناصر الرئيسية والعناصر المساعدة وفق الباب السابع، بما يخص التخييب وقابلية التحميل للعناصر المضغوطة وفق الفصل رقم (12-7)، أما الوصلات فتحقق وفق الباب الثامن.

4- تشمل طريقة تحقيق الإجهادات في الأعمدة الشبكية المضغوطة ذات المقاطع المؤلفة من جزئين، وهي بشكل استثنائي قابلة للاستعمال لتحقيق الأعمدة الشبكية المضغوطة ذات المقاطع المؤلفة من أكثر من جزئين.

بالإضافة إلى القوى الضاغطة الطولية يجب الأخذ بالحسبان العزم والقوى الأخرى المؤثرة على الأعمدة الشبكية المضغوطة الناتجة عن الوزن الذاتي وحملات الريح.

1-2-2-10 العمود الشبكي العادي

1-2-2-10 مجال الاستعمال


1- تشمل القواعد المقدمة لاحقاً علاقات حساب وتصميم العناصر المتشابهة من الأعمدة الشبكية العادية المجهدة بقوة ضاغطة N_{Ed} ، والمشكلة مقاطعها من جزئين، أو ثلاثة أجزاء رئيسة (أوتار).

2- يمكن أن يتتألف مقطع الوتر كعنصر إنشائي حمال من جزء واحد، أو عدة أجزاء متعمدة على المستوى المعتبر بالدراسة.

3- عند وجود أي اختلاف أو انحراف عن هذه الفرضيات، يجب تغيير أو إكمال هذه القواعد.

2-2-2-10 ترتيبات إنسانية

1- ينصح بالتشبيك المتماثل لعناصر الربط من الجهتين المتقابلتين للأوتار في الأعمدة الشبكية، كما في الشكل (2-10).



عناصر ربط من الجهة A عناصر ربط من الجهة B عناصر ربط من الجهة A
لا ينصح بعناصر الربط المختلفة
ينصح بعناصر الربط المتماثلة


الشكل (10-2): التثبيك المتماثل والمختلف في واجهات الأعمدة الشبكية

2- يجب تجنب التثبيك المخالف لعناصر الربط من الجهتين المتقابلتين للأوتار في الأعمدة الشبكية كما في الشكل (10-2).


3- هناك ضرورة لإضافة عناصر ربط عرضية بين الأوتار في نهاية عناصر الأوتار، حيث يوجد إمكانية لكسر عناصر الربط، أو في منطقة وصلة العمود الشبكي مع عناصر إنشائية أخرى.

4- يمكن أن تكون عناصر الربط العرضية بين الأوتار صفائح، أو عناصر تثبيك مقاطع متاظرة، أو عناصر بمقطع L أو غير ذلك.

5- يجب استئناف قوى القطع (قوى الداخلية في المقطع) في عناصر الربط العرضية الناتجة عن تشوهات الأوتار، وتصميم مقاطع عناصر الربط ووصلاتها مع الأخذ بالحسبان هذه التشوهات، إذا كانت الروابط العرضية بين الأوتار شكلت بالتشبيك المتصلب من طرف واحد وهو المفضل، أو التثبيك المتصلب لعناصر الربط من طرف الأوتار فلا ينصح بها، كما في الشكل (10-3).



ينصح بعناصر الربط المتقابلة



لا ينصح بعناصر الربط المتقابلة

الشكل (10-3): عناصر الربط في الوصلات مع عناصر عرضية أخرى عمودية على محور الأوتار

6- يجب استعمال اللحام أو عناصر التجميع الأخرى في وصلات عناصر الربط مع الأوتار.

3-2-2-10 عزوم العطالة

بحسب عزم العطالة الفعال للأوتار I_{eff} للعمود الشبكي بمقطع ذي جزئين بالعلاقة:

$$I_{eff} = 0.5 \cdot h_o^2 \cdot A_f \quad (3-10)$$

A_f : مساحة المقطع العرضي للجزء الواحد

h_o : التباعد بين مراكز الثقل للأوتار في المقطع

4-2-2-10 قوى الوتر في منتصف العمود

1- يجب أن تستنتج قوة الوتر في المنتصف $N_{t,Ed}$ من العلاقة الآتية:

$$N_{t,Ed} = 0.5 \cdot N_{Ed} + \frac{M_s}{h_o} \quad (4-10)$$

$$M_s = \frac{N_{Ed} \cdot e_o}{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}\right)} \quad ; \quad e_o = \frac{\ell}{500} \quad ; \quad N_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I_{eff}}{\ell^2}$$

حيث تحسب :

2- أما S_v فهي صلابة القص لعناصر الربط (قوة القص التي تؤدي إلى تشوه قيمته $\gamma = 1$)، وهي معطاة في الشكل (4-10) لعدة أشكال من الأعمدة الشبكية.

الجملة	S_v
	$\frac{n \cdot E \cdot A_d \cdot a \cdot h_0^2}{2 \cdot d^3}$
	$\frac{n \cdot E \cdot A_d \cdot a \cdot h_0^2}{d^3}$
	$\frac{n \cdot E \cdot A_d \cdot a \cdot h_0^2}{d^3 \cdot \left(1 + \frac{A_d \cdot h_0^3}{A_v \cdot d^3}\right)}$
	$n: \text{عدد الأوتار المتوازية}$ $\text{أو } A_d: \text{مساحة مقطع لوتر الواحد}$

الشكل (4-10): بعض الأشكال من الأعمدة الشبكية

5-2-2-10 أطوال التخييب للأوتار

1- يستخرج طول التخييب للعمود الشبكي في مستوى الجملة الإنسانية من طول العنصر الهندسي ونستعمل لذلك الطول بين وصلتي عنصر الوتر.

2- يتعلّق طول التحنّب (1) المستعمل في حساب التقوس حول المحور الضعيف للأعمدة الشبكية، بمقاطع مؤلفة من أربع أوتار متساوية من مقاطع بشكل زاوية، مع عناصر ربط من كلا الطرفين وبشكل التشبّيـك لعناصر الربط، ويؤخذ كما في الشكل (5-10).


6-2-2-10 القوى في عناصر الربط

- يجب أن تحسب القوى في عناصر الربط في نهاية الأعمدة الشبكية من القوة القاطعة V_s المحددة بالعلاقة الآتية:

$$V_s = \frac{\pi \cdot M_s}{l} \quad (5-10)$$

- تُحسب قيمة M_s كما في 4-2-2-10، أما القوة المحورية N_d في القطريات تُحسب بالعلاقة الآتية وقيم d, n, h_o وفقاً للشكل (4-10):

$$N_d = \frac{V_s \cdot d}{n \cdot h_o} \quad (6-10)$$




الشكل (5-10): أطوال تحنّب الأوتار في الأعمدة الشبكية

3-2-10 العمود الإطاري

1-3-2-10 مجال الاستعمال

- تشمل القواعد المقدمة لاحقاً للحساب والتصميم العناصر المتشابهة من الأعمدة المطوقة، وهي التي تكون فيها عناصر الربط صفائح مبسطة أفقية، فتسمى بالأعمدة المطوقة، وفي بعض المراجع تسمى بالأعمدة الإطارية، لأنها على شكل إطار معدني بعده طوابق. وهذه الأعمدة المجهدة بقوة ضاغطة N_{Ed} مشكلة مقاطعها من جزئين رئيسيين (أوتار) بتباعد متساوي، الشكل (10-6).
- يمكن أن يتتألف مقطع الوتر كعنصر إنشائي حمال من جزء واحد أو عدة أجزاء متعمدة مع المستوى المعتبر بالدراسة.
- عند وجود أي اختلاف أو انحراف عن هذه الفرضيات، يجب تحسين وإكمال هذه القواعد.



الشكل (10-6): الأعمدة الإطارية

2-3-2-10 ترتيبات إنشائية

- يجب تركيب صفائح رابطة في نهايات العمود الشبكي الإطاري الحمال.
- من الضروري أن ترکب صفائح الربط بعيدة عن موقع نقطة تطبيق القوة ونقطة الاستناد الجانبية.
- تقسم صفائح الربط الأفقية طول العنصر إلى أجزاء، ويجب أن يزيد عددها عن ثلاثة، وهذا ساري المفعول لأجل الاستناد الجانبي، والذي يؤخذ التباعد فيه كطول للتحبيب، يجب أن تكون صفائح الربط متشابهة، ومتتساوية التباعد عن بعضها قدر الإمكان.
- توضع الصفائح بشكل متزاوب عند ترتيبها في عدة مستويات.

5- عند إهمال تشوهات الانعطاف في صفائح الربط لتحديد قيمة S_v ، يجب أن يكون عرض صفيحة الربط في نهاية العمود ليس أصغر من h_0 ، وأن التباعد بين صفائح الربط ليس أصغر من $0.5h_0$ ، ويعرف h_0 بأنه التباعد بين مراكز تقل محاور الأوتار في مقطع العمود الشبكي الإطاري.

6- إذا أهملت تشوهات الانعطاف في صفائح الربط عند تهديد قيمة S_v ، يجب أن تتحقق الصفائح الشرط الآتي:

$$\frac{n \cdot I_b}{h_0} \geq 10 \cdot \frac{I_f}{a} \quad (7-10)$$

حيث I_b : عزم العطالة لصفحة الربط

I_f : عزم العطالة لعنصر الوتر

h_0 : التباعد بين مراكز تقل الأوتار

a : محاور صفائح الربط

n : عدد صفائح الربط في المستوى

3-3-2-10 عزوم العطالة

يحسب عزم العطالة الفعال I_{eff} للعمود الشبكي الإطاري ذي وترتين بالعلاقة الآتية:

$$I_{eff} = 0.5 \cdot h_0^2 \cdot A_f + 2 \cdot \mu \cdot I_f \quad (8-10)$$

ومن أجل $75 \leq \lambda \leq 150$ ، $\mu = \frac{2 \cdot \lambda}{75}$ ← $150 > \lambda > 75$ ، $\mu = 1$ ← $\lambda = 75$

وتحسب درجة النحافة المعروفة كما يلي: $\lambda = \frac{\ell}{i_0}$ حيث:

A_f : مساحة مقطع عنصر الوتر

I_f : عزم العطالة لعنصر الوتر

h_0 : التباعد بين مراكز تقل الأوتار

$$\text{تحسب } \mu = 1 \text{ و } I_{eff} = I_0 = \sqrt{\frac{0.5 \cdot I_f}{A_f}}$$

4-3-2-10 قوى الوتر في منتصف العمود

1- يجب أن تستنتج قوى الوتر $N_{t,Ed}$ في المنتصف من العلاقة الآتية:

$$N_{t,Ed} = 0.5 \cdot \left(N_{Ed} + \frac{M_s \cdot h_0 \cdot A_f}{I_{eff}} \right) \quad (9-10)$$

$$M_s = \frac{N_{Ed} \cdot e_o}{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}\right)} ; \quad e_o = \frac{\ell}{500} ; \quad N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{eff}}{\ell^2} \quad \text{تحسب:}$$

2- إذا تحقق الشرط اللازم لإهمال تشوهات الانعطاف في صفائح الربط وفق العلاقة (10-7)، فإن S_v صلابة القص لعناصر الربط تعطى بالعلاقة الآتية:

$$S_v = \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_f}{a^2} \quad (10-10)$$

3- وإذا لم يتحقق الشرط لإهمال تشوهات الانعطاف في صفائح الربط فإن قيمة S_v تتحسب مع الأخذ بالحساب قابلية التشوه في صفائح الربط، بالعلاقة (11-10).

$$S_v = \frac{24 \cdot E \cdot I_f}{a^2 \cdot \left(1 + \frac{2I_f}{n \cdot I_b} \cdot \frac{h_o}{a}\right)} \leq \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_f}{a^2} \quad (11-10)$$

3-2-5 أطوال التخبيب للأوتار

يجب أن يؤخذ البعد الهندسي بين محاور صفائح الربط عند حساب طول التخبيب لعنصر الوتر في مستوى صفائح الربط.

3-2-6 حساب عزم الانعطاف والقوة القاطعة في صفائح الربط

1- يجب أن تتحسب قيم القطع في صفائح الربط التي تقع وصلاتها على الأوتار وبين عناصر الأوتار وفقاً لمعطيات الشكل (10-7)، وعلى ذلك تتحسب القوة القاطعة V_s كما يلي:


$$V_s \leq \frac{\pi \cdot M_s}{\ell} \quad (a-12-10)$$

وتحسب قيمة العزم:

$$M_s = \frac{N_{Ed} \cdot e_o}{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}\right)} \quad (b-12-10)$$

2- يمكن وفق هذه التحقيقات أن نطبق جزء من القوة الناظمية ($0.5 N_{Ed}$) في الوتر الواحد على امتداد طول العمود الإطاري.

3- يمكن استعمال التخفيف لحدود العزم اللدن، عندما يكون عنصر الوتر ذي مقطع عرضي غير متوازن بالنسبة لمحورين (مثلاً مقطع [])، والمحسوب للمقطع كقيمة متوسطة لقيمة عزم الانعطاف الموجب والسلبي.



الشكل (7-10): وصلات صفائح الربط في الأعمدة الإطارية

الباب الحادي عشر

التصنيع والتركيب ١١

1-11 عموميات

1-1-11 مجال الصلاحية

- 1- يعرض هذا الباب المتطلبات الأساسية لأجل التصنيع والتنفيذ السليم، والتي تحقق من خلالها فرضيات التصميم المقترنة من الكود، مثل الحسابات والقياسات، وتحقيق بهذه المتطلبات يتم الوصول إلى مستوى جيد للأمان.
- 2- إن المتطلبات الدنيا تكون كافية لأجل المنشآت المجهدة بالحملات الستاتيكية (الساكنة)، أما المتطلبات العليا للتصنيع والمستوى الرفيع بالنسبة للفحص وتنفيذ التجارب، يجب إجراءها لأجل المنشآت المجهدة بالحملات غير الستاتيكية، وذلك تبعاً لتفاصيل الإنشاء ومتطلبات مقاومة تحبس الفولاذ أو ضروريات أساسية أخرى.
- 3- في حال وجود بعض المتطلبات الأخرى يجب أن تحدد حسب خصوصية المشروع.

2-1-11 المتطلبات

- 1- مع افتراض أن مادة البناء الأساسية وعناصر الوصل ومعدن خيط اللحام تطابق الشروط المنصوص عنها في الفصل رقم (11-3)، يجب أن يكون التنفيذ ومتطلباته يواكب مجموعات الكود الأوروبي الآتية والمذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2):

- مجموعة الكود رقم 6: تصنيع المنشأ المعدني

- مجموعة الكود رقم 7: تنفيذ وتركيب المنشأ المعدني

- مجموعة الكود رقم 8: رص وتركيب البراغي مسابقة الإجهاد

- مجموعة الكود رقم 9: لحام المنشأ المعدني

- 2- في حال استعمال عناصر إنشاء أخرى، يجب تحديد متطلبات أخرى إضافية لضمان مستوى أمان متساوي.

2-11 تفصيلات المشروع

- 1- على مهندس التنفيذ أن يتولى خصوصيات وتفاصيل المشروع، التي تحتوي جميع متطلبات مواد الإنشاء والتنفيذ والتصنيع، إلى أن يحصل التوافق بين فرضيات الحسابات وكل جملة إنشائية.
- 2- يجب أن تحوي تفاصيل وخصوصية المشروع في الفصل المحدد على الأمور الأربع الآتية:
 - التصنيع، التنفيذ، الاختبار، الاستلام.
- 3- يجب أن تحوي تفصيلات المشروع جميع المتطلبات الهامة التي يقدمها هذا الباب وذلك في الفصول (11-3) وحتى (7-11).
- 4- يمكن توضيح تفاصيل وخصوصية المشروع من خلال إضافة الرسومات المناسبة.
- 5- يمكن استكمال متطلبات مجموعات الكود المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2) من خلال تفصيلات المشروع، بحيث لا يفرط بالمتطلبات التقنية، ومن دون استبدال المتطلبات الدنيا المنصوص عنها في هذا الباب.
- 6- بعد تقديم تفاصيل مقبولة للمشروع لا يمكن إجراء تغييرات أو تعديلات في المخططات المقدمة للجهات الحكومية (البلديات) أو النقابية المراقبة للمشاريع من دون موافقة المهندس المصمم.
- 7- يجب أن تطابق المتطلبات المحددة في تفاصيل المشروع قواعد مجموعات الكود المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2)، طالما أن هناك إمكانية لتنفيذ ذلك.

3-11 تصنيع وتنفيذ القواعد

- 1- يجب استبعاد المواد المتصلبة مثل الفولاذ القصيف (الفولاذ من دون مصطلبة لدونة)، أو الفولاذ ذو نسبة تطاول صغيرة، نتيجة تجربة الشد وذلك في الحالات الآتية:
 - أ- عند استعمال طريقة الحسابات اللينة في التصميم، وفي حال افتراض تشكل مفصلي سيلان في العنصر الإنشائي الحمال من كلا الطرفين على بعد مساوي من ارتفاعه
 - ب- عندما تسيطر الحمولات الديناميكية (غير الساكنة) وفي حال تم التصميم وفق نموذج التفصيل رقم 140 و 160 في حسابات تعب الفولاذ
 - ت- عند التصميم مع الأخذ بالحسبان فعل الاهتزاز الأرضية، أو الأفعال غير الاعتيادية واستعمال حالة التشوهات اللينة.
- 2- يجب تحديد المناطق التي لا يمكن وضع مواد متصلبة فيها، في تفصيلات ومخططات المشروع، وذلك حسب ما ذكر من الحالات المشروحة في البند السابق.
- 3- يجب تطبيق التفاصيل الآتية في الأساس لمجموعة الكود رقم 6 المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2)، وذلك في المناطق التي يجب أن تكون خالية من المواد المتصلبة:
 - تقليم الزوايا المعرضة للحرق وقص الحواف

- تسوية حواف الثقوب المنفذة بالانبعاج
- وضع علامات خاصة بواسطة أرقام
- إجراء خيوط لحام مساعدة بالتنفيذ
- تحسين السطوح.

4- يجب توضيح المناطق التي يجب إخلاءها من المواد المتصلبة في الرسومات وأن توضع لها علامات.

4-11 التجهيزات الأولية لمادة الإنشاء

- 1- يجب أن تتم عملية التهيئة والتجهيز الضروريين لتشكيل القطع المعدنية باستعمال طرائق لا تخفيض ميزات مواد البناء تحت القيم المعتمدة المحددة.
- 2- يجب الحفاظ على الأجزاء الفولاذية المطلية بالتوبياء، إذا كان ذلك ضرورياً، وذلك ضمن الحدود الدنيا المسموحة خلال عملية التجهيز أو التشكيل.
- 3- يجب أن تكون السطوح الظاهرة أو الحواف (الزوايا) خالية من الأخطاء، لكي لا تؤثر بالضرر على فاعلية حماية السطوح الظاهرة أو الحواف.
- 4- يجب تحديد متطلبات استواء سطوح الاتصال بين العناصر لتحمل قوى الضغط بشكل واضح.
- 5- بعض الأوامر والتعليمات لا يمكن إلا أن تحدد ضمن تفاصيل المشروع على المخططات.

5-11 وصلات البراغي

1-5-11 الثقوب

- 1- يمكن تنفيذ ثقوب البراغي بالثقب، أو بعملية انبعاج الصفيحة، طالما أنه ليس هناك تفاصيل أخرى.
- 2- يفضل الثقب بالآلات لتنفيذ الثقب، ويمكن تنفيذ عملية الثقب بالانبعاج أيضاً بمرافقة حك أطراف الثقب وتسوية جدران الثقب.
- 3- ميلان الثقب لأجل البراغي الشاقولية يجب أن يطابق المواصفات المحددة في مجموعة الكود رقم 3 المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2) من أجل البراغي الشاقولية.
- 4- يجب الانتباه إلى أن مسافة عمق الانخفاض تحت رأس البراغي، أن تكون كافية لسحب رأس البراغي إلى الأسفل، حيث يكون هذا الانخفاض ضرورياً في أكثر من موقع من وصلات البراغي.
- 5- تتفذ الثقب الطولية أما بانبعاج الصفيحة، أو بثقب الصفيحة بآلية الثقب، أو إجراء الانبعاج للصفيحة بثقبين دائرين، ومن ثم تشكيل شق وقص الصفيحة بينهما، ويتبع هذا العمل تأمين إمكانية أن يتحرك البراغي في ثقبه بسهولة على امتداد الثقب الطولي.

2-5-11 مسافة تحرك البرغي في ثقبه

1- تبلغ المسافة النظامية لتحرك البرغي في ثقبه لأجل الوصلات البراغي العادية ما يلي:

- 1 mm لأجل براغي بأقطار M 12 و M 14.

- 2 mm لأجل براغي بأقطار M 16 حتى M 24.

- 3 mm لأجل براغي بأقطار M 27 وأكبر.

ويستثنى من ذلك حالات البراغي المحشورة في التقوب (البرغي ذات مسافة التحرك الصغيرة في الثقب)، أو البرغي ذات المسافة المحددة للتحرك في ثقبه، أو التقوب الكبيرة المحددة.

2- يمكن استعمال التقوب ذات المسافة الصغيرة لحركة البرغي في وصلات البراغي العادية.

3- يمكن أن تكون تقوب براغي المرساة كبيرة في الأساس، ويجب تحديد ذلك في تفاصيل المشروع بافتراض أن هذه التقوب مغطاة بصفائح تغطية ذات أبعاد وسمك كافية. لا يمكن أن تكون هذه التقوب أكبر في صفائح التغطية من التقوب العادي.

4- يجب أن لا تزيد حدود قياسات التقوب النظامية للتقوب الطولانية القصيرة في وصلات الانزلاق عن مما يلي:

- (d + 4) mm حتى (d + 1) mm لأجل براغي بأقطار M 12 و M 14.

- (d + 6) mm حتى (d + 2) mm لأجل براغي بأقطار M 16 و M 22.

- (d + 8) mm حتى (d + 2) mm لأجل براغي بقطر M 24.

- (d + 10) mm حتى (d + 3) mm لأجل براغي بأقطار M 27 وأكبر.

5- لا يمكن أن تكون حدود قياسات تقوب النظامية للتقوب الطولية الكبيرة في وصلات الانزلاق أكبر مما يلي:

- (d + 1) mm حتى 2.5 · d mm لأجل براغي بأقطار M 12 و M 14.

- (d + 2) mm حتى 2.5 · d mm لأجل براغي بأقطار M 16 حتى M 24.

- (d + 3) mm حتى 2.5 · d mm لأجل براغي بقطر M 27 وأكبر.

6- يجب تغطية التقوب الطولية الكبيرة في المساحات الظاهرة عبر صفائح التغطية ذات الأبعاد والسمك الكافية.

7- يجب تحديد الأبعاد الضرورية لأجل التقوب الطولية الكبيرة في الوصلات المتحركة بشكل واضح.

3-5-11 البراغي

1- طالما أن التصميم يعتمد على أن سطوح القص تقع في الجزء الأميس من جسد البرغي، يجب أن تحدد الإجراءات المطابقة لضمان تنفيذ ذلك، مع الأخذ بالحسبان الفروق المسموحة لكي لا يقع الشرار ولا يترك ضمن سطح القص.

2- يمكن استعمال البراغي ذات الشرار حتى رأس البرغي (الشارار على كامل جسد البرغي)، إلا إذا منع ذلك في تفصيلات المشروع ضمن المخططات.

3- يجب أن يكون طول البرغي غير مسبق الإجهاد كبير، بحيث يأخذ بالحسبان الفروق المسموحة الآتية:

- يبرز الشرار خارجاً بعد شد البرغي من طرف الصمنة.

- يبقى من الشرار داخلاً بين الصمنة والمنطقة الخالية من الشرار (المتساء)، على الأقل دائرة شرار واحدة.

4- يجب أن يكون طول البرغي المسبق الإجهاد كبير، بحيث يأخذ بالحسبان الفروق المسموحة الآتية:

- يبرز الشرار خارجاً بعد شد البرغي من طرف الصمنة.

- يبقى داخلاً على الأقل 4 دوائر شرار بين الصمنة والمنطقة الخالية من الشرار (المتساء).

4-5-11 الصمنه

1- يجب تنفيذ الإجراءات الازمة لضمان عدم حل الصمنه بشكل غير مقصود في وصلات البراغي، وذلك في الجمل الإنسانية المعرضة للإجهادات المتعاكسة.

2- يجب ضمان شد الصمن عبر أجهزة الفرملة، أو أدوات أخرى ميكانيكية، في حال استعمال براغي غير مسبقة الإجهاد في الجمل الإنسانية ذات الإجهادات المتعاكسة.

3- يمكن ضمان شد الصمن عبر سبق إجهاد كافي لأجل البراغي مسبقة الإجهاد.

5-5-11 الحلقات (الرونديلات)

1- الحلقة (الرونديله) التي توضع تحت الرأس والصمنه، ليست ضرورية للبراغي غير مسبقة الإجهاد ما عدا الحالات الآتية:

- يجب استعمال رونديلات بشكل أسفين إذا كانت المساحة المحددة تمثل بزاوية أكبر بثلاث درجات عن مستوى عمودي على محور البرغي.

- يجب تركيب رونديلات عندما يكون من متطلبات تفاصيل المشروع استعمال البراغي الطويلة من دون أن يقع شرار البرغي في سطح القص.

2- إن استعمال الرونديلات الصلبة (من فولاذ قاسي) في البراغي مسبقة الإجهاد ضروريًا في الحالات الآتية:

- يجب تركيب حلقات (رونديلات) صلبة تحت جزء البرغي الدوار والصمنه.

- يجب تركيب حلقات صلبة أيضًا تحت جزء البرغي غير الدوار أو الصمنه، إذا ذكر ذلك في مخططات المشروع.

- يجب استعمال رونديلات مثبتة بشكل أسافين إذا كان ذلك ضرورياً لضمان أن الجزء الدوار من البرغي يتحرك على مساحة عمودية على محور البرغي.
- يجب تركيب رونديلات مثبتة بشكل أسافين تحت الجزء غير الدوار إذا كانت المساحة المحددة تمثل بزاوية أكثر بثلاث درجات عن مستوى عمودي على محور البرغي.

6-5-11 البراغي مسبقة الإجهاد


- 1- يجب أن تشد البراغي غير مسبقة الإجهاد إلى الحد الذي يضمن بأن العناصر، أو الصفائح التي تربطها البراغي، مجتمعة مع بعضها.
- 2- ليس من الضروري أن تشد البراغي غير مسبقة الإجهاد، بحيث يتولد فيها إجهادات محددة القيمة. ويوصى أن تكون قيمة قوة الشد عموماً مضبوطة بحيث:
 - يمكن توليد القوة بواسطة جهاز ومساعدة مفتاح براغي نظامي.
 - النقطة التي يجري شد جسد البرغي فيها لأول مرة تبدي مقاومة.
- 3- يجب إجراء عملية سبق الإجهاد للبراغي مسبقة الإجهاد، طبقاً لمجموعة الكود الأوروبي رقم 8 المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2). وفي تفاصيل ومخططات المشروع يجب توضيح طائق شد البراغي التي يمكن استعمالها لتحقيق تعليمات مجموعة الكود المذكورة أعلاه.

7-5-11 سطوح الاحتكاك في الوصلات المثبتة ضد الانزلاق

- 1- يجب تحديد المعالجة الضرورية لسطح الاحتكاك في تفاصيل ومخططات المشروع عندما تتطلب هذه السطوح الظاهرة في وصلات البراغي معالجة خاصة.
- 2- إذا استعملت بعض الصفائح كحشو في الوصلات المثبتة ضد الانزلاق، يجب إجراء تحضيرات مختلفة ضرورية لسطح الاحتكاك لهذه الصفائح.

8-5-11 إجراءات ملائمة سطوح الاحتكاك

- 1- طالما تفاصيل المخططات المشروع لا تحدد قيم أصغر من القيم الآتية فإنه يجب عدم تجاوز القيم العظمى الآتية للمسافة الفاصلة بين سطوح الاحتكاك في الوصلات كما في الشكل (11-1).



الشكل (11-1): الشق الأعظمي بين سطوح الاحتكاك

- 2 mm عند استعمال البراغي غير مسبقة الإجهاد.

- 1 mm عند استعمال البراغي مسبقة الإجهاد.
- 2- يجب على المهندس المصمم عند استعمال البراغي مسبق الإجهاد أن يأخذ بالحسبان استغناه عن الفاصل بسبب الفروق الضيقة.
- 3- يُعد تركيب صفائح حشو ضرورياً لتأمين بقاء الفاصل، بحيث لا يتجاوز الحدود المذكورة في المخططات.
- 4- ماعدا الفواصل الكبيرة المحددة يجب أن تحدد السماكة الدنيا لصفائح الحشو كما يلي:
 - 2 mm ضمن الأبنية ومن دون وجود تأثير للصدا.
 - 4 mm خارج الأبنية أو مع جود تأثير الصدا.

6-11 وصلات اللحام

- 1- يجب أن يتم تنفيذ التجميع باللحام بحيث تطابق الأبعاد النهائية متطلبات الفروق.
- 2- يجب أن تحوي تفاصيل المشروع في المخططات، المعطيات المطابقة لأجل جميع الوصلات الممكنة بالمتطلبات الآتية:
 - الطرائق الخاصة للحام.
 - المتطلبات الخاصة لمراقبة النوعية.
 - الطريقة الخاصة للفحص.
 - التنفيذ الخاص للتجارب.
- 3- يمكن تنفيذ اللحام في ورشة البناء، إلا إذا ذكر خلاف ذلك في مخططات المشروع.
- 4- يجب أن تكون الرسومات واضحة التفاصيل، فيما إذا كانت خيوط اللحام طرفاً لطرف، أو أن تكون مستمرة أو غير مستمرة. وفي حال الخيوط غير المستمرة طرفاً لطرف يجب تحديد السماكة الضرورية.

7-11 أبعاد الفروق (حدود أبعاد الأخطاء وانحرافات التنفيذ، التساهل)

1-7-11 تصنيف درجات الفروق

- 1- "عادية" تشمل أبعاد الأخطاء والفروق وأساسيات حدود انحرافات التنفيذ وهي ضرورية وتشمل:
 - الفروق التي تقدمها فرضيات التصميم لأجل أمان الجمل الإنسانية المجهدة بحمولات ساكنة (ستاتيكية).
 - يجب تعريف الفروق المقبولة لأجل عيوب المنشآت العالية ومتطلباتها.
- 2- "خاصة" أبعاد الفروق وحدود انحرافات التنفيذ وهي فروق ضيقة وثُعد ضرورية لتأمين فرضيات التصميم لأجل:
 - المنشآت العالية العادية وغيرها.
 - الجمل الإنسانية المجهدة التي يسيطر عليها حمولات غير ساكنة (غير ستاتيكية).

- 3- "دقيقة" أبعاد الفروق وحدود انحرافات التنفيذ وهي فروق ضيقة وتحدد ضرورية لتأمين وظيفة الصلاة
لمنشآت خاصة أو عناصر البناء وهي تشمل:
- وصلات في منشآت غير عادية أو عناصر إنشائية مختلفة.
 - منور المصعد (بئر المصعد).
 - مسار الرافعة لأجل الرافعة المتحركة.
 - تجهيزات المساحة الخارجية للبناء.

2-7-11 استعمال الفروق




- 1- يجب افتراض كل قيم الفروق في الفصل 7-11 كفروق الدرجة "عادية".
- 2- أبعاد فروق الدرجة العادية صالحة لأجل جمل الإطارات العادية بطبق واحد، أو بعده طوابق المستعملة في المنشآت السكنية وصالات صناعية و محلات تجارية. يستثنى من ذلك ما جاء في أبعاد الفروق المحددة بالدرجة الخاصة وبالدرجة الخصوصية.
- 3- يجب أن تحدد أصناف أو درجات التسامح وخاصة للدرجة الخاصة وللدرجة الخصوصية بشكل واضح في مخططات المشروع.
- 4- يجب أن تحتوي الرسومات ذات الشأن جميع أبعاد الفروق اللازمة للدرجة التصنيف " خاصة" ولدرجة التصنيف "دقيقة" أيضاً.

3-7-12 أبعاد فروق التنفيذ العادية

- 1- يجب أن يواافق تنفيذ الجمل الإنسانية المعدنية غير الحمالة أبعاد الحدود المذكورة في الجدول (1-11) بالإضافة إلى الفروق المحددة الشكل (3-11).
- 2- تأخذ جميع الحدود المقدمة في الجداول بالحساب منفصلة عن بعضها البعض، ويجب تطبيقها بشكل غير متعلق ببعضها البعض.
- 3- أبعاد فروق التنفيذ وفق الجدول (2-11) صالحة لأجل النقاط النسبية الآتية:
 - من أجل عمود: نقطة توسط فعلية للعمود في مستوى الطابق وأرضية قدم العمود، من دون الأخذ بالحساب صفيحة القدم وصفيحة الرأس (العمود فقط).
 - من أجل جائز: نقطة توسط فعلية لمساحة الخارجية المحدودة بين نهايتي الجائز من دون الأخذ بالحساب صفيحيتي النهاية.


الجدول (11-1): أبعاد الفروق العادية بعد انتهاء التنفيذ

الانحرافات المسموحة	التحديد
$\pm 5 \text{ mm}$	انحراف التباعد بين العمدة عن بعضها
$0.002 \cdot h$ حيث h : ارتفاع الطابق	وضعية العمود المائل للأعمدة فوق بعضها
$0.0035 \cdot \sum h^{1/2}$ n: عدد الطوابق بين السطح الأخير وأساس العمود $\sum h$: مجموع الارتفاعات بين الطابق المعتبر وأساس العمود	انحراف شاقولي العمود في البناء متعدد الطوابق عن مقاسه في أي طابق من سقفه إلى نقطة الثبت في أساس العمود
$0.0035 \cdot h$ حيث h : ارتفاع الطابق	وضعية العمود المائل في بناء من طابق واحد كإطار بوابة من دون مسند لجسر الرافعة
$0.002 \cdot h$ عوموا $0.01 \cdot h$ في حالة واحدة	وضعية العمود المائل كإطار بوابة من دون مسند لجسر الرافعة

الانحراف المسموح	الوصف	الشرح
$e \leq 0.002 \cdot h$		وضعية العمود المائل في البناء الطابقي
$e \leq \frac{0.0035 \cdot \sum h}{\sqrt{n}}$		انحراف وضع العمود في أي سقف طابق من نقطة قدم العمود
$e \leq 0.0035 \cdot h$		انحراف وضع العمود في بناء من طابق واحد من دون جسر رافعة

الشكل (2-11): أبعاد الفروق العادية بعد انتهاء التنفيذ جزء 1

وضعية الميل للعمود كإطار من دون مسند رافعة



وضعية الميلان للعمود $e_1 \leq 0.01 \cdot h ; e_2 \leq 0.01 \cdot h$

$$\frac{e_1 + e_2}{2} \leq 0.002 \cdot h ; e_1 \geq e_2$$

الشكل (11-3): أبعاد الفروق العاديّة بعد انتهاء التنفيذ جزء 2

4-7-11 فروق التنفيذ

- 1- إن فروق التنفيذ العاديّة من أجل المنشآت موضحة بمجموعة الكود الأوروبي رقم 6 المذكورة بالملحق B من المرجع (1) و (2).
- 2- فرضت فروق الاستقامة وفق الجدول (11-2) بالنظر إلى قواعد التصميم من أجل عناصر الأنبياء ذات الشأن، وطالما أن الانحناء لا يتجاوز هذه القيم، فإن قيم الانحناء المسموحة هذه يجب أن تؤخذ بالحسبان خلال التصميم.

الجدول (11-2): فروق الاستقامة في تحديد قواعد التصميم

الانحرافات المسموحة	التحديد
$L \cdot 0.002 \pm 0.001 \cdot L$ لأجل قضبان الأعمدة المضغوطة بمقاطع مفرغة ومغلقة (المجوفة)، L : الطول بين النقط الجانبية	استقامة العمود أو قضبان أخرى في البناء مجده بالضغط بين نقط التجميع خلال التنفيذ.
$L \cdot 0.002 \pm 0.001 \cdot L$ لأجل قضبان الأعمدة المضغوطة بمقاطع مفرغة ومغلقة (مقاطع مجوفة) L : الطول بين النقط الجانبية	استقامة الأجنحة للجائز المجهد بالضغط بالنسبة للمحاور الرئيسية بين نقط التجميع خلال التنفيذ.

5-7-11 موقع برااغي الإرساء

- 1- يمكن تحديد أبعاد الفروق لأجل انحراف موقع برااغي الإرساء، بحيث تكون حدود الفروق محققة في عمليات تنفيذ المنشآت المعدنية.

2- يجب تحديد حدود الفروق العليا لأنحراف براغي الإرساء، بحيث يجب أن تحدد متطلبات الفروق مع الأخذ بالحسبان تأثير العوامل الآتية:

- مستوى صفيحة القدم
- سماكة شق الصب تحت صفيحة القدم
- مسافة بروز البراغي مقابل الصمنه
- بقاء عدد من دوائر الشرر بعد الصمنه.

3- لأجل حدود انحراف بعد التقويب بين البراغي المنفرد ومجموعة براغي أخرى من براغي الإرساء لا يمكن تجاوز هذه القيم الآتية:

- من أجل البراغي الكبيرة الصلبة بين النقط الوسطية للبراغي $\pm 5 \text{ mm}$
- من أجل البراغي المتباعدة بين النقط الوسطية للبراغي $\pm 10 \text{ mm}$.

11-8 التجارب والاختبارات

- يجب أن تأخذ الاشتراطات المتعلقة بالاختبار والتجارب لأجل الحالة العادية، من الأنظمة المخصصة لذلك، وفي حال وجود متطلبات خصوصية للاختبار فيجب تحديدها.
- يجب أن تأخذ حدود الأبعاد من أجل الحالة العادية من الأنظمة والتعليمات الخاصة، وفي حال وجود متطلبات خصوصية للاختبار فيجب تحديدها.

الباب الثاني عشر

12 تعب المهاود

1-12 عام

1-1-12 أساسيات

- إن الهدف من تصميم منشأ على الحالة الحرية للتعب هو ضمان (مستوى مقبول للوثوقية) عمله بشكل مقبول خلال العمر التصميمي، بحيث لا ينهار المنشأ أو يتطلب إصلاح ضرر ناتج عن التعب.
- يجب الحصول على مستوى الأمان المطلوب بتطبيق عوامل الأمان الجزئية المناسبة (انظر 12-3).

2-1-12 المجال

- يقدم هذا الباب طريقة عامة لتقدير تعب المنشآت أو العناصر الإنسانية الخاضعة لتناوب الإجهادات المتكررة.
- تفترض إجراءات تقييم التعب أن المنشأ يتواافق أيضاً مع متطلبات الحالات الحرية الأخرى في هذا الكود.
- تطبق إجراءات تقييم التعب المعطاة في هذا الباب عندما تتواافق كافة المواد الفولاذية الإنسانية والدعامات والمواد المستهلكة في اللحام مع المتطلبات المحددة في الباب خواص المواد.

3-1-12 الاشتراطات

- في تقييم التعب، يجب أن تكون جميع الإجهادات (انظر 12-5-1-7) ضمن الحدود المرنة للمادة. ويجب ألا يتجاوز مجال القيم التصميمية لهذه الإجهادات ($1.5 \cdot f_y$) في حالة الإجهادات الناظمية أو في $\sqrt{3} / \sqrt{3} \cdot f_y$ حالة إجهادات القص.
- تطبق مقاومات التعب المحددة في هذا الباب على منشآت ذات حماية مناسبة من الصدأ وخاضعة فقط لبيئة تأكلية على نحو معتدل، كالظروف الجوية العادية (عمق التأكل لا يزيد من 1mm).
- تطبق إجراءات تقييم التعب المعطاة في هذا الباب فقط على المنشآت الخاضعة لدرجات حرارة لا تتجاوز 150°C .

4-1-12 ضرورة تقييم التعب

- لا يُطلب تقييم التعب عادة في الأبنية باستثناء ما يلي:
 - العناصر الداعمة لمعدات الرفع أو الأحمال المتحركة

- بـ- العناصر الخاضعة لدورات الإجهاد المتكررة من اهتزاز المهيئات
- جـ- العناصر الخاضعة لاهتزازات بسبب الرياح.
- 2- لا يطلب تقييم التعب عند تحقق أحد الشروط الآتية:

أـ- عندما يتحقق أكبر مجال للإجهاد الإسمى $\Delta\sigma$ العلاقة:

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma \leq 26 / \gamma_{Mf} \quad N/mm^2 \quad (1-12)$$

بـ- عندما يتحقق العدد الكلي لدورات الإجهاد:

$$N \leq 2 \cdot 10^6 \cdot \left[\frac{36 / \gamma_{Mf}}{\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_{E2}} \right]^3 \quad (2-12)$$

$\Delta\sigma_{E2}$ مجال الإجهاد الثابت السعة المكافئ (N/mm^2)

تـ- في حالة مجال حد التعب الثابت السعة له $\Delta\sigma_D$. عندما يتحقق أكبر مجال للإجهاد $\Delta\sigma$ الإسمى:

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_D \leq \Delta\sigma / \gamma_{Mf} \quad (3-12)$$

5-1-12 تعاريف

- التعب: تضرر في جزء إنشائي من خلال النمو التدريجي لشق بسبب تناوبات الإجهاد المتكرر.
- تحميل التعب: مجموعة من أفعال التحميل النموذجية المحددة بأماكن الأحمال وشدةتها وتكرار حدوثها النسبي.
- حدث التحميل: تعاقب معين للتحميل مطبق على المنشأ ويسبب تغييراً في الإجهاد مع الزمن.
- تحميل التعب ثابت السعة المكافئ: تحميل مبسط ثابت السعة يشمل تأثير التعب لأفعال تحميل حقيقة متغيرة السعة.
- تغير الإجهاد مع الزمن: تسجيل، أو حساب، تغير الإجهاد في نقطة ما من المنشأ أثناء تطبيق حمولات التعب.
- مجال الإجهاد: الفرق الجبري بين القيمتين العظمى والصغرى في دورة إجهاد معينة تشكل جزءاً من تغير الإجهاد مع الزمن.

$$\Delta\sigma_D = \sigma_{max} - \sigma_{min} \quad \text{or} \quad \Delta\tau = \tau_{max} - \tau_{min}$$

- الإجهاد الإسمى: الإجهاد في المعدن الأساسي بجوار مكان شق محتمل، محسوباً وفقاً لنظرية مقاومة المواد المرنة البسيطة، باستثناء كافة تأثيرات تركيز الإجهاد.
- الإجهاد الإسمى معدل: الإجهاد الإسمى المصعد بعامل تركيز إجهاد ملائم ليأخذ بالحسبان انقطاعاً هندسياً لم يؤخذ عند تصنيف التفصيلات الإنشائية.
- الإجهاد الهندسي: الإجهاد الرئيسي الأعظمي في المعدن الأساسي بجوار جذر اللحام، حيث يأخذ بالحسبان تأثيرات تركيز الإجهاد الناتجة عن الشكل الهندسي العام للتفصيلات الإنشائية، لكنه يستثنى

تأثيرات تركيز الإجهاد الموضعية الناتجة عن مقطع اللحام والانقطاعات في اللحام والمعدن المجاور.

10- طريقة "تدفق المطر" وطريقة "الخزان": طرائق خاصة لتقدير طيف مجال الإجهاد من تغير معطى للإجهاد مع الزمن.

ملاحظة: هنا حالتان للطريقة الأساسية نفسها.

11- طيف مجال الإجهاد: المخطط التجمعي لتكرار حدوث كل مجالات الإجهاد ذات المقادير المختلفة المسجلة أو المحسوبة لحملة معينة.

12- طيف التصميم: مجموع كل أطياف مجالات الإجهاد ذات الصلة الوثيقة بتقييم التعب، انظر الشكل 1-12.


13- مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ: مجال الإجهاد ثابت السعة الذي يعطي عمر التعب نفسه الذي يؤديه طيف مجالات الإجهاد الأخرى مختلفة السعة عندما تستند المقارنة إلى "مجموع ماينر"

14- للسهولة يمكن ربط مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ بعدد كلي 2 مليون من دورات مجالات الإجهاد مختلفة السعة.

15- عمر التعب: العدد الكلي لدورات تغير الإجهاد المتوقع أن يحدث انهيار على التعب.

16- مجموع ماينر: حساب الضرب التراكمي الخطي المستند إلى قاعدة بالجرين وماينر.

17- حد التعب الثابت السعة: قيمة مجال الإجهاد الحدي الذي يصبح تحقيق مقاومة المقطع على التعب ضرورياً في حال تجاوزت الإجهادات هذه القيمة.



الشكل (1-12): طيف التصميم على التعب


18- صنف الوصلات: الاسم المعطى لوصلة معينة ملحوظة، أو موصول بالبراغي للإشارة إلى منحني من منحنيات مقاومة التعب يُطبق لتقدير التعب.

19- منحني مقاومة التعب: العلاقة الكمية التي تربط انهيار التعب بمجال الإجهاد وعدد دورات الإجهاد، يُستعمل لتقدير التعب للوصلات الإنسانية، انظر الشكل (2-12).

20- العمر التصميمي: الفترة الزمنية المرجعية التي يطلب فيها أن يعمل المنشأ بأمان مع احتمال مقبول أنه لن يحدث فشل ناتج عن تشوه التعب.

21- حد التعب النهائي: الحد الذي دونه لا تسهم مجالات إجهاد طيف التصميم في حساب الضرب

التراكمي.



الشكل (12-2): منحنى مقاومة التعب

6-1-12 الرموز

γ_{Ff} : عامل الأمان الجزيئي لأحمال التعب

γ_{Mf} : عامل الأمان الجزيئي لمقاومة التعب

σ_{min} , σ_{max} : القيمتان العظمى والصغرى للإجهادات المتباينة في دورة الإجهاد

$\Delta\sigma$: مجال الإجهاد الاسمي (الإجهاد الناظمي)

$\Delta\sigma_D$: حد التعب ثابت السعة

$\Delta\sigma_R$: مقاومة التعب (الإجهاد الناظمي)

$\Delta\sigma_C$: القيمة المرجعية لمقاومة التعب عند 2 مليون دورة (الإجهاد الناظمي)

$\Delta\sigma_E$: مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ (الإجهاد الناظمي)

$\Delta\sigma_{E2}$: مجال الإجهاد الثابت السعة المكافئ (الإجهاد الناظمي) من أجل 2 مليون دورة

$\Delta\sigma_L$: حد التعب النهائي

$\Delta\tau$: مجال الإجهاد الاسمي (إجهاد القص)

$\Delta\tau_R$: مقاومة التعب (إجهاد القص)

$\Delta\tau_E$: مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ (إجهاد القص)

$\Delta\tau_{E2}$: مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ (إجهاد القص) من أجل 2 مليون دورة

$\Delta\tau_C$: القيمة المرجعية لمقاومة التعب عند 2 مليون دورة (إجهاد القص)

m : ثابت ميل منحني مقاومة التعب، ويأخذ القيم 3 و/or 5

n_1 : عدد الدورات من مجال الإجهاد

N : عدد (أو العدد الكلي) دورات مجال الإجهاد

N_1 : عدد دورات مجال الإجهادات $\gamma_{Mt} \gamma_{FF} \Delta\sigma_1$ لحدوث الانهيار

N_C : عدد الدورات (2 مليون دورة) الذي يتحدد عنده القيمة المرجعية لمقاومة التعب

N_D : عدد الدورات (5 مليون دورة) الذي يتحدد عنده حد التعب الثابت السعة

N_L : عدد الدورات (100 مليون دورة) الذي يتحدد عنده حد التعب النهائي

2-12 تحميل التعب

1- يجب الحصول على أحصال التعب من كود الأحمال، أو أي كود آخر يوصف الحمولات.

2- يجب أن تعطى الحمولات المطبقة لتقدير التعب قيمة مميزة تمثل حمولات الاستثمار المتوقعة خلال العمر التصميمي المطلوب للمنشأ مع درجة وثيقه كافية.

3- يمكن أن يشتمل تحميل التعب أحداث تحميل مختلفة التي تحدد بسلسل تحميل المنشأ الكاملة، وكل منها يتميز بتكرار حدوثها النسبي إضافة إلى مقاديرها وموضعها الهندسي.

4- يجب الأخذ بالحسبان التأثيرات الديناميكية عندما تقود استجابة المنشأ إلى تعديل طيف التصميم.

5- في حالة غياب المعلومات الدقيقة الحمولات، يمكن استعمال عوامل التصعيد الديناميكية المستعملة في الحالة الحدية الستاتيكي.

6- يجب تمثيل تأثير حد التحميل بتغير الإجهاد مع الزمن، أنظر الفقرة 5-1-12.

7- نماذج الأحمال المستعملة لتقدير تعب المنشآت كالجسور والروافع يجب أن تأخذ بالحسبان التغيرات الممكنة في الاستعمال كازدياد حركة المرور أو تغيرات معدل التحميل.

- 8- يجب أن تؤخذ بالحسبان مثل هذه التغيرات المستقبلية حيثما كان ذلك ضرورياً لدراسة أثر التعب على تغير الإجهاد مع الزمن.
- 9- يمكن أن تستند حسابات التصميم المبسطة إلى تحمل التعب المكافئ الذي يمثل تأثيرات التعب للحمولات حسب الموقع.
- 10- يمكن أن يتباين تحمل التعب المكافئ مع الأبعاد وموضع العنصر الإنسائي.

3-12 عوامل الأمان الجزئية

1-3-12 عموميات

- 1- يجب التوافق على عوامل الأمان الجزئية المستعملة بين الزيون والمصمم والسلطة العامة المؤهلة بشكل ملائم، يأخذ بالحسبان:
- سهولة الوصول إلى التفتيش أو الإصلاح والتكرار المتوقع للتفتيش والصيانة
 - عواقب الانهيار.

- 2- يمكن أن تظهر المراقبة شقوق التعب قبل حدوث ضرر لاحق، وهذه المراقبة تكون بالعين المجردة ما لم تحدد طرائق أخرى في مواصفات المشروع.
- ملاحظة: المراقبة أثناء الاستثمار ليست مطلباً في الكود وإذا طلبت فيجب أن يتم ذلك بتكليف إضافي.
- 3- لا يسمح بحصول انهيار تام من دون أية إنذارات مسبقة مهما كانت الظروف.
- 4- صعوبات الوصول إلى المراقبة أو الإصلاح قد تكون من النوع الذي يجعل الكشف أو إصلاح الشقوق غير عملي. ويجب أن يكون الزيون على علم بذلك، بحيث يمكن أخذ إجراءات لقيام بالمراقبة.

2-3-12 عوامل الأمان الجزئية لتحمل التعب

- 1- لأخذ الارتباط بالحسبان في تحليل استجابة التعب، يجب أن تتضمن مجالات الإجهاد التصميمية لإجراء تقييم التعب عامل أمان جزئي γ_{Ff} .
- 2- يغطي عامل الأمان الجزئي γ_{Ff} الارتباط في تقدير:
- مقادير الأحمال المطبقة
 - تحويل هذه الأحمال إلى إجهادات و المجالات إجهاد
 - مجال الإجهاد ثبت السعة المكافئ من طيف مجال الإجهاد التصميمي
 - العمر التصميمي للمنشأ وتحول تحمل التعب ضمن العمر التصميمي المطلوب للمنشأ.
- 3- تحمل التعب المعطى في الكود يتضمن مسبقاً قيمة ملائمة لعامل الأمان الجزئي.
- 4- ما لم يذكر خلاف ذلك في الأجزاء اللاحقة من الكود، أو معيار التحمل المعنى، فإنه يمكن تطبيق قيمة $1 = \gamma_{Ff}$ عند تحمل التعب.

3-3-3 عوامل الأمان الجزئية لمقاومة التعب

- عند إجراء تقييم التعب، ولأخذ الارتياب في مقاومة التعب يجب الحصول على قيمة مقاومة التعب التصميمية بتقسيمها على عامل أمان جزئي γ_{Mf} .
- يغطي العامل γ_{Mf} الارتياب من تأثيرات:
 - الأبعاد الهندسية للوصلة
 - أبعاد وشكل وقرب الانقطاعات
 - تركز الإجهادات الموضعية الناتجة عن ارتياط اللحام
 - عمليات اللحام المختلفة والتغيرات في الخصائص الميكانيكية للمعدن.

4-3-12 القيم المقترحة للعامل γ_{Mf}

- القيم المقترحة والمعطاة في هذا البند تفترض أن إجراءات الجودة مطبقة لضمان أن الوصلات الإنسانية المصنعة تتوافق مع متطلبات الجودة في المنشآت الخاضعة للتعب، كما هو محدد في المواصفات.
- فيما يتعلق بنتائج انهيار، قد تنشأ الحالتان المحتملتان على الشكل الآتي:
 - العناصر الإنسانية "مأمونة الانهيار" ذات عواقب انهيار منخفضة بحيث لا يؤدي الانهيار الموضعي لأحد عناصرها إلى انهيار كلي للمنشأ.
 - العناصر الإنسانية غير "مأمونة الانهيار" حيث يؤدي الانهيار الموضعي لعنصر ما إلى انهيار كلي ونام للمنشأ.
- القيم المقترحة لعامل الأمان الجزئي معطاة في الجدول (12-1). ويجب تطبيق هذه القيم على مقاومة التعب.
- عندما يعطى عامل الأمان الجزئي γ_{Ff} قيماً لا تساوي الواحد من أجل حمولات التعب، فقد تحتاج قيمة γ_{M1} تعديل بشكل مناسب.

الجدول (12-1): عامل الأمان الجزئي لمقاومة التعب γ_{M1}

عناصر غير مأمونة الانهيار	عناصر مأمونة الانهيار	التفتيش والوصول
1.25	1.00	تفتيش وصيانة دورية مع سهولة الوصول للوصلة
1.35	1.15	تفتيش وصيانة دورية مع صعوبة الوصول للوصلة

4-12 أطیاف إجهاد التعب

1-4-12 حساب الإجهادات

يجب تحديد الإجهادات بواسطة تحليل من المنشآت الخاضع لتحميل التعب، ويجب أن تؤخذ استجابة المنشآت الديناميكية بالحساب أو تأثير الصدم عندما يكون ذلك ملائماً.

2-4-12 مجال الإجهاد في المعدن

- 1- اعتماداً على تقييم التعب المنجز يجب تقدير إما مجالات الإجهاد أو مجالات الإجهاد الهندسية.
- 2- عند تحديد الإجهاد في وصلة ما، يجب الأخذ بالحسبان الإجهادات الناشئة عن لامركزية الوصلة والتشوهات المفروضة والإجهادات الثانوية الناتجة عن صلابة الوصلة وإعادة توزيع الإجهاد الناتج عن التحبيب وأية تأثيرات أخرى.

3-4-12 مجال الإجهاد في اللحامات

- 1- في الوصلات الملحومة باختراق جزئي أو بلحام زاوي، يجب تحليل القوى المنتقلة بوحدة الطول من اللحام إلى مركبات متعامدة وموازية لمحور اللحام الطولي.
- 2- يجب أن تؤخذ إجهادات التعب في اللحام:
 - إجهاد ناظمي σ_w مستعرض على محور اللحام
 - إجهاد قص τ_w طولي على محور اللحام.
- 3- يمكن الحصول على الإجهادات σ_w و τ_w بتقسيم مركبة القوة المعنية المنتقلة بوحدة الطول من اللحام على قياس (سعة) اللحام u .
- 4- يمكن الحصول على الإجهادات σ_w و τ_w بطريقة بديلة باستعمال العلاقة:
$$\sigma_w = (\sigma_{\perp}^2 + \tau_{\perp}^2)^{1/2}, \quad \tau_w = \tau \quad (4-12)$$

4-4-12 طيف مجال الإجهاد التصميمي

- 1- يجب تحويل تغير الإجهاد مع الزمن الناتج عن تكرار التحميل إلى طيف لمجال الإجهاد باستعمال طريقة تستند كلياً على عدد الدورات.
- 2- في وصلة معينة، يجب أن تجمع كل أطیاف الإجهاد التي تسببها أحداث التحميل للتوصل إلى طيف مجال الإجهاد التصميمي الذي يستعمل في تقييم التعب.
- 3- يمكن استخراج طيف مجال الإجهاد التصميمي لوصلة نموذجية أو عنصر إنشائي من تغير الإجهاد مع الزمن الذي يتم الحصول عليه باختبارات ملائمة أو بتقديرات عددية مستندة إلى نظرية المرونة.
- 4- إن طريقي "تدفق المطر" أو "الخزان" لعدد دورات الإجهاد في كثير من التطبيقات هما طريقتان ملائمتان للاستعمال بالاشتراك مع مجموع ماينر-المجرين.
- 5- يمكن أن يكون لعناصر المنشأ المختلفة أطیاف مختلفة من أطیاف مجال الإجهاد التصميمي.

5-12 إجراءات تقييم التعب

1-5-12 عموميات

- 1- يجب القيام بالتحقق من الأمان:

- إما من ناحية الضرر التراكمي بمقارنة الضرر المطبق مع الضرر الحلي
 - أو من ناحية مجال الإجهاد المكافئ بمقارنته مع مقاومة التعب لعدد معطى من عدد الدورات.
- 2- في نموذج لوصلة إنسانية، يمكن أن تكون الإجهادات المدروسة هي الإجهادات الناظمية أو إجهادات القص أو كلاهما.
- 3- عند تحديد أي نموذج في جداول تصنيف النماذج (الجدول 1-8-12 إلى الجدول 7-8-12) فيجب استعمال مجال الإجهاد الإسمى.
- 4- يجب أن يؤخذ تأثير الانقطاعات الهندسية التي هي ليست جزءاً من النماذج الإنسانية نفسها بشكل منفصل، كالثقوب أو القطوعات أو القطوعات الزاوية، وذلك إما بتحليل خاص أو باستعمال عوامل تركيز الإجهاد الملائمة لتحديد مجال الإجهاد الإسمى المعدل.
- 5- عندما تختلف النماذج الإنسانية بما هو في جداول تصنيف الوصلات بوجود انقطاع هندسي في الوصلة، فيجب استعمال مجال الإجهاد الهندسي.
- 6- في حال عدم ورود النموذج الإنسائي المدروس في جداول التصنيف ذات الشأن، فيجب عندها استعمال مجال الإجهاد الهندسي، كما في البند 3-5-12.

2-5-12 تقييم التعب استناداً إلى مجالات الإجهاد

1-2-5-12 التحميل ثابت السعة

يكون معيار تقييم التعب في التحميل ثابت السعة:

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_D \leq \Delta\sigma_R / \gamma_{Mf} \quad (5-12)$$

$\Delta\sigma$: مجال الإجهاد الإسمى

$\Delta\sigma_R$: مقاومة التعب لشكل النموذج المعين (انظر 12-8) ل الكامل عدد دورات الإجهاد أثناء العمر التصميمي المطلوب.

2-2-5-12 التحميل متغير السعة

- 1- في التحميل متغير السعة المعرف بطيف التصميم، يجب تقييم التعب استناداً إلى قاعدة الضرر التراكمي ماينر-بالمجرين.
- 2- إذا كان مجال الإجهاد الأعظمي الناتج عن التحميل متغير السعة أعلى من حد التعب ثابت السعة، فيجب عندها من أجل تقييم الضرر التراكمي (تقييم التعب) القيام بأحد الشكلين الآتيين:
- أ- الضرر التراكمي، انظر الفقرة (3) من هذا البند.
 - ب- السعة الثابتة المكافئة، انظر الفقرة (7) من هذا البند.
- 3- يمكن تقييم الضرر التراكمي بواسطة:

$$D_d = \sum n_i / N_i \leq 1 \quad (6-12)$$

n_i : عدد دورات مجال الإجهاد $\Delta\sigma_L$ أثناء العمر التصميمي المطلوب

N_1 : عدد دورات مجال الإجهاد $\Delta\sigma_1 \cdot \gamma_{Mt} \cdot \Delta\sigma_{FF}$ لحدوث الانهيار، في وصلة معينة، انظر (6-8).

4- يجب أن تستند حسابات الضرر التراكمي على أحد المنحنيات الآتية:

(a) منحني مقاومة التعب بثابت ميل وحيد $m = 3$

(b) منحني مقاومة التعب بثابت ثابت $(m=3 \text{ & } m=5)$ يتغير ثابت الميل بشكل لافت عند حد التعب ثابت السعة.

(c) منحني مقاومة التعب بثابت ثابت $(m=3 \text{ & } m=5)$ وحد تعب نهائي عند $(N=10^8)$ مائة مليون دورة.

(d) في الحالة المذكورة في منحني مقاومة التعب بثابت ميل وحيد $m=5$ وحد تعب نهائي عند $(10^8=N)$ مائة مليون دورة.

5- الحالة (C) هي الأكثر عمومية، ويمكن إهمال مجالات الإجهاد المنخفض من حد التعب النهائي.

6- عند استعمال الحالة (C) بحد التعب ثابت السعة $\Delta\sigma_D$ عند 5 مليون دورة يمكن حساب N_i كالتالي:

$$\gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_i \geq \Delta\sigma_D / \gamma_{MF} \quad \text{إذا كان:}$$

$$N_i = 5 \cdot 10^6 \cdot \left[\frac{\Delta\sigma_D / \gamma_{FF}}{\gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_i} \right]^3 \quad (7-12)$$

$$\Delta\sigma_D / \gamma_{MF} > \gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_i \geq \Delta\sigma_i / \gamma_{MF} \quad \text{إذا كان:}$$

$$N_i = 5 \cdot 10^6 \cdot \left[\frac{\Delta\sigma_D / \gamma_{MF}}{\gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_i} \right]^5 \quad (8-12)$$

$$\gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_i < \Delta\sigma_i / \gamma_{MF} \quad \text{إذا كان:}$$

$$N_i = \infty \quad (9-12)$$

7- يمكن القيام بقيم التعب ثابت السعة المكافئ بالتحقق من المعيار:

$$\gamma_{FF} \cdot \Delta\sigma_E < \Delta\sigma_R / \gamma_{MF} \quad (10-12)$$

$\Delta\sigma_E$: هو مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ الذي يؤدي بالعدد المعطى من الدورات إلى الضرر التراكمي نفسه الذي يعمله الطيف التصميمي.

$\Delta\sigma_R$: مقاومة التعب لصنف من الوصلات، انظر (6-8)، للعدد نفسه من الدورات الذي استعمل لتحديد $\Delta\sigma_E$.

8- يمكن (بشكل أمن) في تقييم $\Delta\sigma_R$ و $\Delta\sigma_E$ باستعمال منحني مقاومة التعب وحيد ثابت الميل $m=3$

9- بشكل عام يمكن حساب $\Delta\sigma_E$ بأخذ منحني مقاومة التعب مضاعف ثابت الميل وحد التعب النهائي بالحساب كما هو معرف في الشكل (2-12).

10- يمكن إجراء تحقيق التعب بقييم التعب ثابت السعة المكافئ وذلك بالتحقق من المعيار الخاص، بدلاً عن أعلىه:

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_{E2} < \Delta\sigma_C / \gamma_{Mf} \quad (11-12)$$

$\Delta\sigma_{E2}$: مجال الإجهاد ثابت السعة المكافئ 2 مليون دورة، $\Delta\sigma_R$: القيمة المرجعية لمقاومة التعب عند 2 مليون دورة لصنف التفصيل المعنى، انظر البند 12-8.

3-2-5-12 مجالات إجهاد القص

1- يجب أن تعالج مجالات إجهاد القص $\Delta\tau$ بشكل مماثل لمجالات الإجهاد الناظمية $\Delta\sigma$ ، ولكن باستعمال ثابت ميل واحد $m=5$ في إجهادات القص.

2- يمكن حساب N_i كالتالي:

$$\text{إذا كان: } \gamma_{Ff} \cdot \Delta\tau_i \geq \Delta\tau_i / \gamma_{Mf} \\ N_i = 2.10^6 \cdot \left[\frac{\Delta\tau_C / \gamma_{Ff}}{\gamma_{Ff} \cdot \Delta\tau_i} \right]^5 \quad (12-12)$$

$$\text{إذا كان: } \gamma_{Ff} \cdot \Delta\tau_i < \Delta\tau_L / \gamma_{Mf} \\ N_i = \infty \quad (13-12)$$

4-2-5-12 تركيب مجال إجهاد الناظمي وإجهاد القص

1- في حالة تركيب مجال إجهاد الناظمي وإجهاد القص يجب أن يدرس تقييم التعب تأثيراتها المشتركة.

2- إذا كان مجال إجهاد القص الإسمى المكافئ أقل من 15% من مجال الإجهاد الناظمي الإسمى المكافئ، يمكن إهمال تأثير مجال إجهاد القص.

3- في الموضع البعيدة عن اللحام، إذا كانت إجهادات الناظمية وإجهادات القص الناشئة عن حمولة ذات قيمة متباعدة في وقت واحد، أو كان مستوى الإجهاد الرئيسي الأعظمي لا يتغير بشكل ملحوظ أثناء حدث التحميل، فيمكن استعمال مجال الإجهاد الرئيسي الأعظمي.

4- عندما تكون إجهادات الطولية وإجهادات القص متعلقة مع بعضها البعض في نموذج ما، فيجب تحقيق التعب لكل منها بشكل منفصل باستعمال قاعدة ماينر-المجرين ثم تجمع باستعمال المعيار:

$$D_{d,\sigma} + D_{d,\tau} \leq 1 \quad (14-12)$$

وهي $D_{d,\sigma} = \sum n_1 / N_1$ لمجالات إجهاد الناظمي $\Delta\sigma_i$ ، و $D_{d,\tau} = \sum n_1 / N_1$ لمجالات إجهاد القص $\Delta\tau_i$.

5- عند استعمال مجالات إجهاد ثابتة السعة المكافئة، يصبح هذا المعيار بشكل عام:

$$\left[\frac{\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_{E2}}{\Delta\sigma_C / \gamma_{Ff}} \right]^3 + \left[\frac{\Delta\tau_{E2} \cdot \gamma_{Ff}}{\Delta\tau_C / \gamma_{Ff}} \right]^5 \leq 1 \quad (15-12)$$

6- كطريقة بديلة يمكن القيام بتقييم التعب ثابت السعة المكافئ باستعمال المعيار المحدد:

$$\left[\frac{\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_E}{\Delta\sigma_R / \gamma_{Ff}} \right]^3 + \left[\frac{\Delta\tau_E \cdot \gamma_{Ff}}{\Delta\tau_R / \gamma_{Ff}} \right]^5 \leq 1 \quad (16-12)$$

7- يجب تحديد مجالات الإجهاد في اللحامات كما هو مبين في البند 3-4-12، ويجب أن تقييم مركبات الضرر للإجهادات الناظمية والقص بشكل منفصل باستعمال قاعدة ماينر-المجرين، ثم تجمع باستعمال المعيار:

$$D_{d,\sigma} + D_{d,\tau} \leq 1 \quad (17-12)$$

وفيها $D_{d,\sigma} = \sum n_i / N_1$ لمجالات الإجهاد الناظمي σ_W ، و $D_{d,\tau} = \sum n_i / N_1$ لمجالات إجهاد القص τ_W المحددة في البند 3-4-14.

3-5-12 تقييمات التعب المستندة إلى مجالات الإجهاد الهندسي

1- الإجهاد الهندسي هو الإجهاد الرئيسي الأعظمي في المعدن بجوار قدم اللحام الذي يأخذ بالحسبان الشكل الهندسي العام للوصلة فقط ويستثنى تأثير تركيز الإجهاد الموضعي الناتج عن الشكل الهندسي للحام وعن الانقطاعات عند جذر اللحام.

2- يجب إيجاد القيمة الأعظمية لمجال الإجهاد الهندسي بتحري أماكن مختلفة عند قدم اللحام حول الوصلة الملحومة أو منطقة تركيز الإجهاد.

3- يمكن تحديد الإجهادات الهندسية باستعمال عوامل تركيز الإجهاد التي تؤخذ من العلاقات الوسطية ضمن مجال صلاحيتها، أو من تحليل بطريقة العناصر المحدودة أو من نموذج تجريبي.

4- يجب معالمة تقييم التعب المستند إلى مجال الإجهاد الهندسي بشكل مماثل للتقييمات المعطاة في البند 3-5-3، ولكن باستبدال مجال الإجهاد الاسمي بمجال الإجهاد الهندسي.

5- تحدد مقاومة التعب المستعملة بناء على تقييمات تستند إلى مجالات الإجهاد الهندسي بالرجوع إلى البند 3-6-12.

6-12 مقاومة التعب

1-6-12 عموميات

1- ثُُعرف مقاومة التعب في حالة الإجهادات الناظمية بسلسلة من منحنيات $\log \Delta\sigma_R - \log N$ وكل منحني ينطبق على صنف لوصلة نموذجية. وكل صنف وصلة يسمى بعدد $\Delta\sigma_R$ القيمة المرجعية والمحددة بالوحدات N / mm^2 ، لمقاومة التعب عند 2 مليون دورة، انظر الشكل (3-12).

2- إن منحنيات مقاومة التعب من أجل الإجهادات الناظمية الاسمية تعرف كالتالي:

$$\log N = \log a - m \log \Delta\sigma_R \quad (18-12)$$

$\Delta\sigma_R$: مقاومة التعب

N: عدد دورات الإجهاد

m : ثابت ميل منحنى مقاومة التعب، ويأخذ القيمة 3 أو 5

$\log a$: ثابت يعتمد على الجزء المتعلق بالميل، أنظر الفقرة (1-2-6-12).

3- تستعمل منحنيات لمقاومة التعب مماثلة في حالة إجهادات القص، أنظر الشكل (12-4).

4- تستند المنحنيات إلى تجارب تجريبية على أبنية نموذجية ولذلك فهي تتضمن تأثيرات:

- تركيزات الإجهاد الموضعية الناتجة عن الشكل الهندسي للحام.

- قياس وشكل الانقطاعات المقبولة.

- اتجاه الإجهاد.

- الإجهادات المتبقية.

- المواصفات الميكانيكية للمعدن.

- في بعض الحالات، عملية اللحام وإجراءات التحسين بعده.

5- عند استعمال بيانات الاختبار لتحديد صنف الوصلة الملائم لنفصيلات إنشائية معينة، فيجب حساب

قيمة مجال الإجهاد $\Delta\sigma_R$ المقابلة لقيمة N المساوية 2 مليون دورة لفترة ثقة تساوي 95% واحتمال

بقاء 95% للوغاريتm N مع الأخذ بالحساب الانحراف المعياري وقياس العينة. كما يجب أن لا تقل نقاط

البيانات عن 10 في التحليل الاحصائي، حتى تؤخذ في الحسبان.

6- عند تقييم نتائج التجارب، يجب أن لا تنسى أن الإجهادات الذاتية تكون منخفضة في النماذج صغيرة

المقياس، لذلك يجب أن تصحح منحنيات مقاومة التعب الناتجة عن هكذا تجارب للأخذ بالحساب تأثير


الإجهادات الذاتية الأكبر في المنتشرات بمقاييسها الكاملة.

7- تحدد مستوى الانقطاعات المقبولة من المراجع المختصة، أو من الملحق B المرجع (1) أو (2).


8- تعطى تعريفات منحنيات مقاومة التعب مستقلة:

- تفاصيل مصنفة تطبق عليها إجراءات مجال الإجهاد الاسمي، أنظر (2-6-12).

- تفاصيل غير مصنفة تطبق عليها إجراءات مجال الإجهاد الهندسي، أنظر (12-3-6-12).



الشكل (3-12): منحنيات مقاومة التعب لمجالات الإجهاد الناظمي



الشكل (4-12): منحنيات مقاومة التعب لمجالات إجهاد القص

2-6-12 منحنيات مقاومة التعب للتفاصيل المصنفة

2-6-12-1 منحنيات مقاومة التعب للمقاطع المفتوحة

1- تعطى أصناف النماذج ذات المقاطع المفتوحة ذات المقاومات المختلفة التي تستعمل في التفاصيل الإنشائية النموذجية المتنوعة

في خمسة جداول على الشكل الآتي:

- الجدول 1-8-12: الوصلات غير الملحومة

- الجدول 1-8-12-2: المقاطع المركبة الملحومة

- الجدول 1-8-12-3: لحامات الإملاء العرضية

- الجدول 12-8-4: العناصر المثبتة بلحامات غير ناقلة للحملة
 - الجدول 12-8-5: الوصلات المنفذة بلحامات ناقلة للحملة.
- 2- في الجدول 12-8-1 وحتى 12-8-5 تشير الأسهم في الأشكال إلى مكان واتجاه الإجهادات الذي تطبق عليه مقاومات التعب المعنية.
- 3- يطابق صنف النموذج المستعمل لتعيين منحني تعب معين القيمة المرجعية (N/mm^2) لمقاومة التعب عند 2 مليون دورة، $\Delta\sigma_c$ أو $\Delta\tau_c$ حسب ما هو ملائم.
- 4- تعطى منحنيات مقاومة التعب لمجالات الإجهاد الناظمية في الشكل (12-3) لعدد من أصناف التفاصيل النموذجية. ويطابق حد التعب ثابت السعة مقاومة التعب 5 مليون دورة ويطابق حد التعب النهائي مقاومة التعب 10 مليون دورة.
- 5- تعطى القيم المطابقة لحساب مقاومة التعب في الجدول (12-2).

الجدول (12-2): القيم العددية لمنحنيات مقاومة التعب لمجالات الإجهاد الناظمي

مجال الإجهاد عند حد التعب النهائي $N=10^8$ $\Delta\sigma_c N/mm^2$	مجال الإجهاد عند حد التعب ثابت السعة $N=5 \cdot 10^8$ $\Delta\sigma_D N/mm^2$	loga من أجل $N < 10^8$		صنف النموذج $\Delta\sigma_c N/mm^2$
		$N \geq 5 \cdot 10^8$ m=5	$N \leq 5 \cdot 10^8$ m=3	
64	117	17.036	12.901	160
57	104	16.786	12.751	140
51	93	16.536	12.601	125
45	83	16.286	12.451	112
40	74	16.036	12.301	100
36	66	15.786	12.151	90
32	59	15.536	12.001	80
29	52	15.286	11.851	71
26	46	15.036	11.701	63
23	41	14.786	11.551	56
20	37	14.536	11.401	50
18	33	14.286	11.251	45
16	29	14.036	11.101	40
14	26	13.786	10.951	36


- 6- تعطى منحنيات مقاومة التعب لمجالات إجهاد القص الإسمى في الشكل (12-4)، ولها ثابت ميل وحد $m = 5$ ، حيث لا يوجد لها حد تعب ثابت السعة بل ينطبق عليها حد التعب النهائي عند 100 مليون دورة كما هو في مجالات الإجهاد الناظمي الإسمى.
- 7- تعطى القيم المطابقة لحساب مقاومة التعب في الجدول (12-3).

8- يكون نموذج الوصلة 100 للمعدن الأساسي وللحامات الإملاء ذات الاختراق التام وللبراغي الملائمة لشكل المحمل في حالة القص.

9- يكون نموذج الوصلة 80 للحامات الزاوية، وللحامات الإملاء ذات الاختراق الجزئي في حالة القص

الجدول (12-3): القيم العددية لمنحنيات مقاومة التعب لمجالات إجهاد القص

مجال الإجهاد عند حد التعب $N=10^8$ النهائي،	$\log a$ من أجل $N < 10^8$ $m=5$	صنف نموذج $\Delta\sigma_c \text{ N/mm}^2$
46	16.301	100
36	15.801	80



الشكل (12-5): منحنيات مقاومة التعب لوصلات المقاطع المفرغة في الجوائز الشبكية

2-6-2-2 منحنيات مقاومة التعب للمقاطع المفرغة

- 1- منحنيات مقاومة التعب المستعملة في تفاصيل المقاطع المفرغة المبينة في الجدول (12-6)، هي تلك المعطاة في الشكل (12-3)، ولها ثابتان للميل هما $m=3$ و $m=5$.
- 2- منحنيات مقاومة التعب المستعملة في تفاصيل وصلات المقاطع المفرغة للجوائز الشبكية المبينة في الجدول (12-7)، معطاة في الشكل (12-5) لها ثابت ميل وحيد $m=5$.
- 3- تعطى القيم المطابقة لحسابات مقاومة التعب العددية في الجدول (12-4).
- 4- يجب ألا تقل سماكة قياس اللحام الزاوي عن سماكة جدار العنصر مفرغ المقطع الذي يتم وصله.

الجدول (12-4): القيم العددية لمنحنيات مقاومة التعب في المقاطع المفرغة

مجال الإجهاد عند حد التعب $N=10^8$ النهائي، ⁸	$\log a$ من أجل $N < 10^8$ $m=5$	صنف النموذج $\Delta\sigma_c N/mm^2$
41	16.051	90
32	15.551	71
26	15.051	56
23	14.801	50
20	14.551	45
16	14.051	36

- 5- يمكن أن تحل قوى العنصر بإهمال تأثير اللامركزيات وصلابة الوصلة وذلك بفرض أن الاتصالات مفصلية بشرط أن تؤخذ تأثيرات عزوم الانعطاف الثانوية في مجالات الإجهاد بأي وسيلة كانت.
- 6- في حال غياب التحليل الدقيق للإجهاد والنمدجة للوصلة يمكنأخذ تأثيرات عزوم الانعطاف الثانوية بالحساب بتصعيد مجالات الإجهاد الناتجة عن القوى المحورية بعوامل ملائمة كالآتي:
 - وصلات الجوائز الشبكية المصنوعة من مقاطع دائيرية مفرغة، أنظر الجدول (12-5).
 - وصلات الجوائز الشبكية المصنوعة من مقاطع مستطيلة مفرغة، أنظر الجدول (12-6).

الجدول (12-5): العوامل التي تأخذ بالحسبان عزوم الانعطاف الثانوية في وصلات الجوائز الشبكية المصنوعة من مقاطع دائيرية مفرغة

العناصر القطرية	العناصر الشاقولية	الأوتار	نوع الوصلة	
1.30	1.00	1.5	نوع K	وصلات بفجوة
1.40	1.80		نوع N	
1.20	1.00		نوع K	وصلات متراكبة

1.25	1.65		نوع N
------	------	--	-------

7- يمكن الرجوع إلى الجدول (12-8-7) لاستيضاح المصطلحات المستعملة في الجدول (12-5) والجدول (6-12).

الجدول (12-6): العوامل التي تأخذ بالحسبان عزوم الانعطاف الثانوية في وصلات الجوائز الشبكية المصنوعة من مقاطع مستطيلة مفرغة

العناصر القطرية	العناصر الشاقولية	الأوتار	نوع الوصلة
1.50	1.00	1.5	نوع K وصلات بفجوة
1.60	2.20		نوع N
1.30	1.00		نوع K وصلات متراكبة
1.40	2.00		نوع N

3-6-12 منحنيات مقاومة التعب للنماذج غير المصنفة

1- تقييم التعب لجميع النماذج الإنسانية غير المشمولة في الجداول من (1-8-12) إلى (12-8-7) من كل العناصر المفرغة المقطع والوصلات الأنبوية التي تزيد سماكة جدرانها على (12.5 mm) يجب إنجازه باستعمال الإجراء المستند إلى مجالات الإجهاد الهندسية المعطاة في البند (3-5-12).

2- يجب أن تكون منحنيات مقاومة التعب المستعملة في تقييم التعب المستند إلى مجالات الإجهاد الهندسية:

أ- في لحامات الإملاء ذات الاختراق التام:

- الصنف 90، في الشكل (12-3)، عندما يتحقق معيار القبول بخصوص كل من شكل اللحام الطولي وعيوب اللحام المسموحة.

- الصنف 71، في الشكل (12-3)، عندما يتحقق معيار القبول بخصوص عيوب اللحام المسموحة.

ب- في لحامات الإملاء ذات الاختراق الجزئي الناقلة للحمولة واللحامات الزاوية:

- الصنف 36، في الشكل (12-3)، أو كطريقة بدائلة من منحني مقاومة التعب يتم الحصول عليه من نتائج كافية لاختبار التعب.

3- في مجالات الإجهاد في اللحامات أنظر البند (3-4-12).

7-12 تعديلات مقاومة التعب

1-7-12 مجال الإجهاد في النماذج غير الملحومة أو المحددة من الإجهاد في التفاصيل غير الملحومة أو المحررة من الإجهاد

يجب تحديد مجال الإجهاد الفعال المستخدم في تقييم التعب بجمع قسم إجهاد الشد من مجال الإجهاد

و 60% من قسم إجهاد الضغط من مجال الإجهاد.

2-7-12 تأثير السماكة

1- تعتمد مقاومة التعب على سماكة المعدن الأم الذي يمكن أن ينشأ ويتشر فيه شق محتمل.

2- يجب الأخذ بالحسبان تغير مقاومة التعب مع السماكة عندما تزيد سماكات المادة عن (25 mm) وذلك بتخفيض مقاومة التعب باستعمال العلاقة:

$$t > 25 \text{ mm} \quad \sigma_{\Delta_{R,t}} = \sigma_{\Delta_R} (25/t)^{0.25} \quad (19-12)$$

3- عندما تكون سماكة مادة النموذج الإنثائي أقل من (25 mm) فيجب أن تؤخذ مقاومة التعب كما هو الحال عليه للسماكة (25 mm).

4- يجب تطبيق هذا التخفيض المتعلق بالسماكة فقط على النماذج الإنثائية ذات اللحامات المستعرضة هذه على اتجاه الإجهادات الناظمية.

5- عندما يختلف مسبقاً صنف النموذج في جداول التصنيف بالسماكة، فلا يلزم تطبيق تصحيح السماكة الوارد أعلاه.

3-7-12 منحنيات مقاومة التعب المعدلة


1- عندما تتلاعيم بيانات الاختبار لبعض الوصلات مع منحنيات مقاومة التعب المعطاة في الشكل (12-12) (3)، ولتجنب أية حالات أخرى، تدرج هذه النماذج في صنف أقل بصنف واحد من مقاومتها للتعب التي تدل عليها عند 2 مليون دورة.

2- تحديد النماذج المذكورة في الفقرة أعلاه بإشارة نجمية في الجداول من (1-8-12) إلى (12-5)، ويمكن أن يزداد صنف النموذج صنفاً واحداً في الجدول (12-2)، بشرط اعتماد منحنيات مقاومة التعب المعدلة التي يؤخذ فيها حد التعب ثابت السعة على أنه مقاومة التعب عند 10 مليون دورة من أجل $m = 3$ انظر الشكل (12-6).

3- يبين الجدول (7-12) القيم العددية الضرورية لحساب قيمة مقاومة التعب المعدلة.

الجدول (7-12): القيم العددية لمنحنيات مقاومة التعب المعدلة لمجالات الإجهاد الناظمي

مجال الإجهاد عند حد التعب النهائي، $N=10^8$ $\Delta\sigma_c$ N/mm ²	مجال الإجهاد عند حد التعب ثابت السعة $N=10^7$ $\Delta\sigma_D$ N/mm ²	N < 10 ⁸ من أجل loga		صنف النموذج $\Delta\sigma_c$ N/mm ²
		$N \geq 10^7$ $m=5$	$N \leq 10^7$ $m=3$	
21	33	14.585	11.551	50*
18	29	14.335	11.401	45*
15	23	13.835	11.101	36*





الشكل (12-6): منحني مقاومة التعب المعدل

8-12 جداول التصنيف




- تم إنشاء تصنيف النماذج الإنسانية الواردة في الجداول من (1-8-12) إلى (12-8-7)، اعتماداً على الإجهادات المحاذية للاتجاه المشار إليه بالسهم بخصوص الشقوق المحتملة على سطح المعدن الأم، أو على الإجهاد المحسوب في قياس اللحام، بخصوص حالة تشقق قياس اللحام.
- يجب حساب الإجهادات باستعمال المقطع الكلي أو المقطع الصافي للعنصر المحمل حسب ما هو ملائم.



الجدول: 1-8-12

 نموذج التشكيل 160	الوصف المنتجات المدرفلة والمضغوطة 1- صحفة وفولاذ مسطح، 2- قطع مدرفل جاهز ، 3- أنبوب من دون لحام.
 نموذج التشكيل 140	المتطلبات من 1 حتى 3، يجب القضاء على النهايات الحادة وعيوب السطوح الخارجية من خلال عمليات القشط والتسوية.
 نموذج التشكيل 125	الوصف الصفائح المقصوصة والمحروقة 4- الصفائح المقصوصة ميكانيكيًا بالحرق أو المواد المصنعة المقصوصة حرقاً بشكل غير منتظم. 5- المواد المصنعة المقصوصة ميكانيكيًا بالحرق أو المواد المقصوصة حرقاً بشكل منتظم.
 نموذج التشكيل 112	المتطلبات 4- يجب استبعاد جميع الشقوق الطرفية المرئية. 5- القيام بأعمال التثبيت لتجنب الشقوق الطرفية. 5←4: <ul style="list-style-type: none"> • إصلاحات من خلال إملاء الشقوق بمواد اللحام. • الزوايا بال نهايات (الزوايا المائلة ميل أقل 1:4) يجب أن تصنع وتعالج بالتسوية • يجب أن تحدد إجهادات الفتحات في المقاطع الصافية.

	نموذج التشكيل 36* وصلات البراغي الوصف
<p>6- يجب تجنب الوصلات القص غير المحمية وأيضاً الأخذ بالحسبان تأثير الامركزية في حساب الإجهادات.</p> <p>7- وصلات عنصر البناء أو وصلات صفائح الأجنحة.</p> <p>8- البراغي والشارار في جسد البراغي المعرضة لإجهادات الشد. تتعلق عرض تأرجح الإجهادات في البراغي المسبقة الإجهاد بدرجة سبق الإجهاد وبأبعاد الوصلة.</p>	المطالبات
<p>6--> يجب تحديد الإجهادات في الوصلات المنزلقة، وفي جميع الوصلات الأخرى في المقاطع الصافية.</p> <p>8- يجب تحديد إجهادات الشد تبعاً لإجهادات المقطع.</p>	المطالبات
	نموذج التشكيل 100 m=5 البراغي بسطح قص واحد وبسطحين الوصف
<p>9- البراغي العالية المقاومة في وصلات القص والضغط القطري مثل براغي ذات التصنيف 8.8 و 10.9.</p> <p>9- يجب أن تقع إجهادات القص للبراغي على المنطقة الملساء منه ونموذج التشكيل هذا يغطي فقط البراغي ذات الجزء الأملس.</p>	المطالبات



الجدول: 2-8-12

 3 4 5 6	نموذج التشكيل 112
 5 6	نموذج التشكيل 100
<p>خيوط اللحام المستمرة</p> <p>1- خيوط اللحام الآلية طرفاً لطرف المستمرة من الطرفين وحال التثبيت من عدم وجود أخطاء يستعمل نموذج التشكيل 140.</p> <p>2- خيوط اللحام الزاوية الآلية طرفاً لطرف المستمرة من الطرفين.</p> <p>3- خيوط اللحام الزوايا الآلية المضاعفة أو خيوط اللحام طرفاً لطرف من الجهتين بوجود مراقبة.</p> <p>4- خيوط لحام طرف لطرف مع جذر سفلي لكن من دون مراقبة.</p> <p>5- خيوط لحام يدوية زاوية أو طرف لطرف.</p> <p>6- خيوط لحام آلية أو يدوية من طرف واحد في المقطع الصندوقية.</p>	الوصف
<p>←2: من الممكن عدم وجود مراقبة مع أعمال إصلاح مع فحص إصلاحات اللحام.</p> <p>4- عدم وجود مراقبة تثبت الجودة يمكن استخدام نموذج التشكيل 100.</p> <p>6- مطلوب درجة عالية بالتنفيذ للحام بين الجسد والجناح.</p>	المتطلبات
 7	نموذج التشكيل 100
<p>7- التحسين باللحام الآلي أو اللحام اليدوي لخيوط اللحام الزاوي أو اللحام طرف لطرف.</p> <p>7- يمكن من خلال إجراء عمليات اللحام الموثوقة (المضمونة) إعادة تعريف نموذج التشكيل (تصنيف التشكيل) الأساسي.</p>	الوصف
<p>7- يمكن من خلال إجراء عمليات اللحام الموثوقة (المضمونة) إعادة تعريف نموذج التشكيل (تصنيف التشكيل) الأساسي.</p>	المتطلبات







 ⑧	نموذج التشكيل 80
 ⑨	نموذج التشكيل 71
خيوط اللحام المتقطعة 8- هي خيوط التجميع التي لا تصنف تحت أي تصنيف خيوط أخرى. 9- نهاية خيوط اللحام في المقاطع الحرة.	الوصف
8- هي خيوط اللحام الزاوي نسبة فراغ بينها تبلغ $g/h < 2.5$. 9- المقاطع الحرة التي تملئ بمواد اللحام.	المتطلبات

الجدول: 3-8-12



<p>مودج التشكيل 112</p>	
<p>خيوط اللحام من دون تسوية</p> <p>مودج التشكيل 90</p>	
<p>مودج التشكيل 80</p>	
<p>من دون وجود جذر لحام</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 وصلة عرضية بين الصفائح للفولاذ المسطح أو مقاطع المدرفلة الجاهزة. -2 قبل إنشاء وصلات الأجنحة في عناصر البناء المشكّلة باللحام. -3 الوصلات العرضية للصفائح أو الفولاذ المسطح في العرض أو سماكة مع زاوية ميلان عظمى 1:4. -4 وصلات عرضية بين الصفائح أو للفولاذ المسطح. -5 وصلات عرضية للمقاطع المدرفلة أو للعناصر المشكّلة باللحام. -6 الوصلات العرضية للصفائح أو الفولاذ المسطح في العرض أو سماكة مع زاوية ميلان عظمى 1:4. 	الوصف
<p>1→2: التصنيف في حالة 1 و2، يمكن أن تأخذ نموذج التصنيف 125 إذا كان جودة الخيوط مراقبة بشكل جيد وخالية من العيوب التصنيع.</p> <p>1→3: جميع الخيوط تعالج بالتسوية على سطح الصفائح الظاهر بشكل مواز للسهم على الشكل.</p> <p>4→6: ارتفاع الخيط يجب لا يكون أكبر من 10% من عرض الخيط.</p> <p>7: ارتفاع الخيط الحام ليس أكبر من 20% من عرض الخيط.</p> <p>7→1: - يجب إجراء تسوية لحواف الصفائح في اتجاه الإجهادات. - جذر ضروري للحام.</p>	المتطلبات




 ⑧	نموذج التشكيل 36* الوصف 8- خيوط اللحام التي تتفد من طرف واحد للصفيحة. 8- خيوط لحام من دون جذر سفلي.	
خيط اللحام الزاوي  ⑨	 ⑩	نموذج التشكيل 71
 ⑪	نموذج التشكيل 50	
خيوط اللحام المنفذة بجذر سفلي 9- الوصلات العرضية. 10- خيوط عرض الصفائح المنفذة بالعرض أو بالسماكه مع درجة ميلان أكبرها 1:4. 11- خيوط اللحام العرضية من دون جذر سفلي.	الوصف	
←9: خيط اللحام الزاوي المنفذة مع جذر سفلي يجب أن تتفد في الصفيحة بتبعاد عن نهايتها على الأقل 10 mm. 11: إذا كانت دقة تنفيذ الخيوط غير مضمونة أو كانت خيوط الجذر لوصلة خيوط اللحام تبتعد عن نهاية طرف الصفيحة ما يقارب 10 mm	المطلبات	



الجدول : 4-8-12

  ①	$\ell \leq 50 \text{ mm}$	نموذج التشكيل 80
	$50 \text{ mm} < \ell \leq 100 \text{ mm}$	نموذج التشكيل 71
	$\ell > 100 \text{ mm}$	نموذج التشكيل *50
 ②	$1/3 \leq r/w$ $r > 150 \text{ mm}$	نموذج التشكيل 90
	$1/6 \leq r/w \leq 1/3$	نموذج التشكيل 71
	$r/w \leq 1/6$	نموذج التشكيل *45
1- يتعلق نموذج التشكيل (تصنيف التشكيل) بطول الخيط. 2- صفيحة العقدة الملحومة عند طرف الصفيحة أو عند جناح الجائز. 2- عند صفيحة العقدة من اللازم أن يكون اللحام منتظمًا عند مداخلها مع قطر r سواء بالأعمال الآلية أو القطع اليدوي وإجراء عمليات التسوية بعد الانتهاء من اللحام بالتوازي مع اتجاه السهم.		الوصف
2- عند صفيحة العقدة من اللازم أن يكون اللحام منتظمًا عند مداخلها مع قطر r سواء بالأعمال الآلية أو القطع اليدوي وإجراء عمليات التسوية بعد الانتهاء من اللحام بالتوازي مع اتجاه السهم.		المتطلبات
   ③ ④ ⑤	$t \leq 12 \text{ mm}$	نموذج التشكيل 80
	$t > 12 \text{ mm}$	نموذج التشكيل 71
الخيط العرضي 3- يجب أن يكون تباعد نهاية خيط اللحام أكبر من 10 mm عن طرف الصفيحة. 4- تلحm الدعامات الأفقية على الجائز أو عنصر الإنشاء المشكّل باللحام. 5- تلحm الدعامات العرضية في الجائز ذات المقطع الصندوقي على الجسم أو على الأجنحة.		الوصف
4- يجب أن يحسب عرض تأرجح الإجهادات مع الإجهادات الرئيسية إذا كانت الدعامات على صفيحة الجسم عند النهاية.		المتطلبات
 ⑥		نموذج التشكيل 80
6- اللحام الفعال الذي يلحم مسمار القلاووظ على الصفائح البناء الأساسية.		الوصف
---		المتطلبات




الجدول: 5-8-12






 ①	نموذج التشكيل 71
 ②	نموذج التشكيل 36*
<p>وصلات عناصر حمالة متراكبة</p> <ul style="list-style-type: none"> - خيوط لحام طرفاً لطرف. - وصلات خيوط لحام ليست طرفاً لطرف أو خيوط لحام زاوية كما هو مبين بالشكل. <p>• إجراء تجارب للتأكد من الخلو من العيوب.</p> <p>• تحقيقان ضروريان فقط:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ التحقيق ضد تشكل شقوق وفق نموذج التشكيل 36 والإجهادات العادية σ_w ونموذج التشكيل 80 لإجهادات القص σ_c. ◦ التحقيق الآخر ضد الشقوق في الخيوط، حيث يحدد عرض تأرجح الإجهادات في الصفائح المجهدة نموذج التشكيل 71. <p>1→: أكبر لامركزية مسمومة في الصفائح 15% لسماكة الصفحتين.</p>	الوصف المتطلبات
 ③	نموذج التشكيل 63
<p>وصلات لعناصر إنشائية متراكبة</p> <ul style="list-style-type: none"> - وصلات بين الصفائح بخيوط لحام زاوية. - يمكن أن تتحسب الإجهادات في الصفائح الرئيسية في المساحة المبينة. 	الوصف المتطلبات
 ④	نموذج التشكيل 45°
<p>وصلات لعناصر حمالة متراكبة</p> <ul style="list-style-type: none"> - وصلات الصفائح بخيوط اللحام. - تحسب الإجهادات في الصفائح. <p>:4→3</p>	الوصف المتطلبات

<ul style="list-style-type: none"> - يجب أن تبتعد نهاية خيوط اللحام أكثر من 10 mm عن نهاية الصفائح. - الشق في خيوط اللحام يجب أن يفحص وفق حالة التموج 7. 					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$t \text{ و } t_c \leq 20\text{mm}$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">نموذج التشكيل 50°</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$t \text{ و } t_c > 20\text{mm}$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">نموذج التشكيل 36</td> </tr> </table>	$t \text{ و } t_c \leq 20\text{mm}$	نموذج التشكيل 50°	$t \text{ و } t_c > 20\text{mm}$	نموذج التشكيل 36
$t \text{ و } t_c \leq 20\text{mm}$	نموذج التشكيل 50°				
$t \text{ و } t_c > 20\text{mm}$	نموذج التشكيل 36				
<p>خيوط اللحام المجهدة بالقوى القاطعة</p> <p>5- منطقة نهاية الصفائح المدعمة واحدة أو أكثر باللحام لجناح المقطع مع أو من دون صفيحة جبهية.</p>	<p>الوصف</p>				
<p>5- إذا كان عرض الصفائح المدعمة للجناح أكبر من عرض الجناح مع اللازم وضع صفيحة جبهية.</p>	<p>المتطلبات</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">نموذج التشكيل 80</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$m=5$</td> </tr> </table>	نموذج التشكيل 80	$m=5$		
نموذج التشكيل 80	$m=5$				
<p>خيوط اللحام المجهدة بالقوى القاطعة</p> <p>6- خيوط اللحام طرف لطرف التي تتحمل تأثير القص مثل لحام الرقبة بين الجسد والجناح في عنصر البناء.</p> <p>7- خيوط اللحام الزاوي لصفائح الوصلات.</p>	<p>الوصف</p>				
<p>6- يجب أن يحسب عرض تأرجح الإجهادات تتبعاً سماكة خيط اللحام.</p> <p>7- يجب أن يحسب عرض تأرجح الإجهادات تتبعاً سماكة خيط اللحام مع الأخذ بالحسبان كامل طول خيط اللحام، نهاية خيط اللحام يجب أن تبعد 10 mm عن نهاية الصفيحة.</p>	<p>المتطلبات</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">نموذج التشكيل 80</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">$m=5$</td> </tr> </table>	نموذج التشكيل 80	$m=5$		
نموذج التشكيل 80	$m=5$				
<p>خيوط اللحام المجهدة بحمولات قص</p> <p>8- مسامر القلاووظ (برشيم) والأنهيار يتم في خيوط اللحام أو في منطقة التي تتعرض إلى التسخين أثناء اللحام.</p>	<p>الوصف</p>				

	 <p>لحام زاوي لطرف</p>	نموذج التشكيل 71
 <p>لحام زاوي</p>	نموذج التشكيل 50	
صفائح التغطية المدعمة بدعائم بشكل شبع منحرف 9- خيوط لحام زاوي أو طرفاً لطرف.		الوصف
:9 <ul style="list-style-type: none"> - من أجل خيوط اللحام طرفاً لطرف يحسب عرض تأرجح الإجهادات الناتجة عن إجهادات العزم مع الأخذ بالحساب سماكة الدعامة. - من أجل خيوط اللحام الزاوي يحسب عرض تأرجح الإجهادات الناتجة عن إجهادات العزم مع الأخذ بالحساب القيمة (الأصغر) للسماكة الدنيا لخيط اللحام وسماكة صفينة لدعامة. 		المتطلبات

الجدول: 6-8-12، سماكة الجدران $t \leq 12.5$ mm

 العناصر المدفلة - العناصر غير الملحومة.	نموذج التشكيل 160 الوصف المتطلبات
 العناصر الملحومة بخيط على امتداد الطول - خيط اللحام ألي على امتداد الطول للعنصر.	نموذج التشكيل 140 الوصف المتطلبات
 الخيوط العرضية - وصلات خيوط اللحام طرفاً لطرف للمقاطع الحلقة. - وصلات خيوط اللحام طرفاً لطرف للمقاطع المستطيلة المفرغة.	نموذج التشكيل 71 الوصف المتطلبات
 الخيوط العرضية - زиادة ارتفاع خيط اللحام يجب أن لا يزيد عن 10% سماكة خيط اللحام ويجب أن يكون بمستوى السطح الظاهري للصفائح. - إذا لم توجد مراقبة على التنفيذ أو إمكانية التثبت من خلو الأخطاء المعروفة. - التفاصيل الإنسانية للجدران ذات السماكة أكبر من 8 mm يمكن رفع قيمة نموذج التشكيل درجتين.	نموذج التشكيل 56 الوصف المتطلبات

	نموذج التشكيل 71
<p>خيوط اللحام غير الحمالة</p> <p>5- المقاطع الحلقة أو المستطيلة المفرغة التي تلتحم على المقطع العرضية الأخرى بخيوط لحام زاوية.</p>	الوصف .5: <ul style="list-style-type: none"> - خيوط اللحام غير الحمالة. - عرض المقطع العرضي الموازي للاتجاه الإجهادات لا يزيد عن 100 mm. - كل الحالات الأخرى تتبع الجدول 12-8-5.
	نموذج التشكيل 50
	نموذج التشكيل 45
	نموذج التشكيل 40
	نموذج التشكيل 36
<p>خيوط اللحام الحمالة</p> <p>6- وصلة مع وجود صفيحة رأسية (جبهية) وخيوط لحام طرفاً لطرف في نهايات العناصر ذات المقاطع الحلقة.</p> <p>7- وصلة مع وجود صفيحة رأسية (جبهية) وخيوط لحام طرفاً لطرف في نهايات العناصر ذات المقاطع المستطيلة المفرغة.</p> <p>8- وصلة مع وجود صفيحة رأسية (جبهية) وخيوط لحام زاوي في نهايات العناصر ذات المقاطع الحلقة.</p> <p>9- وصلة مع وجود صفيحة رأسية (جبهية) وخيوط لحام زاوي في نهايات العناصر ذات المقاطع المستطيلة المفرغة.</p>	الوصف .6,.7,.8,.9: <ul style="list-style-type: none"> - خيوط اللحام الحمالة. - عرض المقطع العرضي الموازي للاتجاه الإجهادات لا يزيد عن 100 mm. - كل الحالات الأخرى تتبع الجدول 12-8-5.

المتطلبات

:7←6

- خيوط اللحام الحمالة.

- الخيوط يمكن أن تخضع للتحقق من خلوها من الأخطاء المعروفة.

- النماذج الإنسانية للعناصر بسماكه الجدار أكبر من 8 mm يمكن أن تصنف بنموذج تشكيلى أعلى.


:9←8

- خيوط اللحام الحمالة.

- النماذج الإنسانية للعناصر بسماكه الجدار أقل من .8 mm

الجدول : 7-8-12 m=5

		$t_o / t_i \geq 2$	نموذج التشكيل 90	
		$t_o / t_i = 1$	نموذج التشكيل 45	
		$t_o / t_i \geq 2$	نموذج التشكيل 71	
		$t_o / t_i = 1$	نموذج التشكيل 36	
الوصلات يوجد فاصل بين العناصر		الوصف		
1- مقاطع العناصر حلقات مفرغه والوصلات بشكل K و N		الوصف		
2- مقاطع العناصر مستطيلة مفرغه والوصلات بشكل K و N				
$0.5 \cdot (b_0 - b_i) \leq g \leq 1.1 \cdot (b_0 - b_i)$				
$g \geq 2 \cdot t_0$				
		$t_o / t_i \geq 1.4$	نموذج التشكيل 71	
		$t_o / t_i = 1$	نموذج التشكيل 56	
		$t_o / t_i \geq 1.4$	نموذج التشكيل 71	
		$t_o / t_i = 1$	نموذج التشكيل 50	

وصلات مباشرة بعناصر متراكبة	الوصف
3- وصلات بشكل K، 4- وصلات بشكل N	المتطلبات
	<p>:4←3 متراكب بين 30% و 100%. e لامركزية سالبة. g/p درجة التراكب.</p>
<p>من 1 حتى 4:</p> <p>$\frac{d_0}{t_o} \leq 25$ ، $\frac{b_0}{t_o} \leq 25$ ، $35^\circ \leq \theta \leq 50^\circ$ ، $t_o, t_i \leq 125\text{ mm}$ - $b_0 \leq 200\text{ mm}$ ، $0.25 \leq d_i/d_0 \leq 1$ ، $0.4 \leq b_i/b_0 \leq 1$ - $0.5 \cdot d_0 \leq e \leq 0.25 \cdot d_0$ ، $0.5 \cdot h_0 \leq e \leq 0.25 \cdot h_0$ ، $d_0 \leq 300\text{ mm}$ - - يجب أن تكون اللامركزية بالنسبة لمستوى الوصلة أصغر من $0.02d_0$ أو $0.02b_0$. - خيوط اللحام الزاوية مسموحة في العناصر القطرية عندما سمك جدرانها أصغر من 8 mm. - ومن أجل سمك الجدران أكبر من 12.5 mm، راجع البند 14-6-3.</p>	المتطلبات

الباب الثالث عشر

١٣ نصائح وإرشادات في تصميم الصالات المعدنية (مكملة لنصوص الكود)

1-13 عموميات

- يُبيّن هذا الباب إرشادات ونصائح في تصميم الصالات غير ملزمة للمهندس المصمم ويمكن تجاوزها في حال وجود حلول أفضل.
- تعرّف الصالات أنها أبنية ذات طابق واحد، تُعد لاستعمالات عديدة من مثل مخازن ومعارض وصالات صناعية، لتجهيز الطائرات والسيارات والآلات وفضاءات لممارسة الرياضية والاجتماعات العامة، وغير ذلك. كما تصمم الصالات الصناعية في معظم الأحيان بإضافة رافع متحركة.
- ومع وجود حرية كاملة لتصميم العناصر الحمالية للصالات أو تغطيتها والتي يمكن أن تكون ثقيلة من الخرسانة المسلحة، أو قد تكون خفيفة من الأشكال المختلفة لصفائح الفولاذ، أو الألمنيوم كما سيرد لاحقاً. أما العناصر الحمالية المعدنية فهي إما أن تكون عناصر مقاطع جسد مليء أو عناصر شبكية مع إمكانية جعلها عناصر مختلطة من الخرسانة المسلحة مع مقاطع فولاذية.

2-13 الميزات الرئيسية للتصميم والعوامل المؤثرة عليها


- إن إنشاء صالات معدنية متعددة الوظائف والأغراض تُعد مهمة متكاملة تتأثر بعوامل عده. إذ تشمل هذه المهمة تخطيط الصالة مع تصميم وحساب مقاطعها بالشكل الاقتصادي، بالإضافة إلى اعتماد طرائق التنفيذ المناسبة والسهلة، إلا أن إيجاد حل مثالى لهذه المسألة يتطلب تضافر جهود المهندسين من مختلف الاختصاصات (المعماري، الإنثائي، البيئي، الكهربائي، الميكانيكي، مع مهندس الإدارة والتتنفيذ).
- يجب أن يكون العمل متناسقاً بين الزملاء، ليقترب الحل من المثالى، ومن المفيد جداً قبل البدء بالتصميم، التعرف إلى التقنيات المستعملة ضمن زمن استثمار الصالة، بالإضافة إلى ظروف موقع الإنشاء مع طبيعة الأرض ومقاومة التربة ومستوى سطح الأرض وتحديد الشقوق في حالة وجودها في الأرض، لأن ذلك يؤثر على اختيار الجملة الإنسانية للهيكل.
- يجب الأخذ بالحسبان عند تخطيط الصالة ومحيطها العوامل الآتية: الإنارة، تحديد الألوان، التكيف والتడفئة، وسائل النقل، الإمداد والتغريغ، الحماية من الحرائق.

3-13 استقرار الجملة الإنسانية للصالات المعدنية

- تتألف الجملة الإنسانية في الصالة من جملون رئيس حامل، وهو أما شبكي، أو ذي مقطع جسد مليء، أو كابلات مع أعمدة، تحمل الجملون، الذي يحمل بدوره أواصف (جوائز ثانوية)، تستند عليها عناصر التغطية، بالإضافة إلى ما ذكر يوجد توابع للجملة الإنسانية مثل الجسور الحاملة للرافع وعناصر التدعيم والتقوية الجانبية والعلوية، والتي تكون عادة بين الجزيئين الحاملين في بداية الصالة ونهايتها مع عناصر التدعيم الممتدة على طول الصالة.

- يتحقق استقرار الصالة عندما يستطيع الهيكل الإنسائي استقبال وتحمل الحمولات المتوقعة جميعها من الاتجاهات كلها، ومقاومتها ونقلها إلى الأساسات، والحمولات المفروضة تكون على أنواع كما موضحة بالشكل (1-13).

g : الأوزان الذاتية للهيكل والسلف والجدران، P : الحمولات المتحركة، S : حمولة الثلج، W : الرياح. بالإضافة إلى ذلك يوجد حمولات أخرى نذكر منها الحمولات التكنولوجية، على سبيل الأمثلة نذكر حمولة الحرارة، هبوط المساند مع الهزات الأرضية واصطدام المركبات. هذه الحمولات تؤثر على العناصر بشكل منفرد، إلا أن تراكبها يؤخذ وفق حالات التحميل.



الشكل (1-13): حمولات الرافعة المتحركة في الاتجاهات الثلاث ($R_v, R_g, R_p, R_m, R_s, R_B$)


- تجزئ الجملة الإنسانية للصالات عند الدراسة إلى شرائح مستوية للتسهيل ونذكر منها:

- هيكل عرضي متعدد مع امتداد الصالة يتلقى القوى الشاقولية والقوى الأفقية في الاتجاه العرضي، ويكون إما على شكل إطار أو جائز محمول على عمودين.

- عناصر الاستقرار إطارات، جوائز داعمة مع عناصر الربط لاستقبال القوى الأفقية في الاتجاه الطولي للصالات.


- هيكل على شكل مكعب يمثل جملة إنسانية كبيرة، واستقرار كما في الشكل (13-2)، يجب أن يكون فراغياً، فإذا فرضنا أن عقد زوايا هذا المكعب مفصلي، وهي النقط التي يلقي بها ثلاثة عناصر من

ثلاثة مستويات متعامدة، وبالتالي فإن هذه العقد تتنقل بثلاثة اتجاهات. إن هذا الهيكل مستقر بسبب وجود الدعائم في جميع سطوحه، ويصبح غير مستقر من دون هذه الدعائم، حتى لأجل القوى الشاقولية، ولا يستطيع استقبال القوى الأفقية.



الشكل (13-2): هيكل على شكل مكعب يمثل جملة إنشائية كبيرة

- يُبيّن الشكل (13-3) إطار بأربع مفاصل وهو غير مستقر، ويصبح مستقراً بإضافة عنصر واحد، وهذا العنصر مضغوط (-) أو مشدود (+) حسب وضعه بالنسبة للقوة.




الشكل (13-3): إطار بأربع مفاصل

- إن استقرار الصالات الصناعية يتطلب دعائم في الاتجاهات الثلاثة، المستوى العرضي والطولي والأفقي (السقف)، ويمكن أن يتم التدعيم بأشكال متعددة ومتعددة مثل الجدران، أو عناصر إضافية، أو بجعل العقد موثقة، أو جعل الأساسات ذات قوافل تامة وإلى غير ذلك.

4-13 عناصر تساعد في استقرار الجملة الإنشائية للصالات المعدنية

- تزود الصالة بدعائم وروابط في الاتجاه الطولي عادة ، أو جدران كتليه، وذلك لمقاومة القوى الأفقية، يُبيّن الشكل (13-4) بعض أنواع هذه الدعائم ونذكر منها .

- الروابط السقفية لمقاومة الرياح تقام بين كلا الجملونين (الجملون إطار مائل من الطرفين) الواقعين عند بداية الصالة وعند نهايتها ، لاستقبال القوة الناتجة عن حمولات الرياح التي تواجهها الجدران الخارجية في بداية ونهاية الصالة، أو لتخفييف تأثير عدم الاستقرار في عناصر الوتر العلوي للجملونات (إطارات تشبه سنم الجمل) الرئيسية في الصالة.




الشكل (4-13): بعض أنواع الدعامات لمقاومة القوى الأفقيّة

- الروابط الأفقيّة التي تتفذ في الجدران الخارجيه الجانبية بين كلا الجملونين الواقعين عند بداية الصالة ونهايتها، وذلك لامتصاص قوى المساند للروابط السقفية الخاصة بمقاومة الرياح ونقلها إلى الأساس.

- الروابط المساعدة في التنفيذ، وتوضع بين كل 5 فتحات، لتأمين جودة التنفيذ في منشأة السقف فهي ضرورية في التنفيذ، وضرورية في فترة الإنشاء، وتشكل من عناصر متصالبة مع القطريات.

- عناصر مقاومة الفرملة، تقع في مستوى جائز الرافعة المتحركة وسط الصالة لمقاومة قوى الفرملة للرافع المتوسطة والثقيلة، الشكل (5-13).

- الروابط المقاومة للاهتزاز أو التأرجح، وتتفذ في مستوى الوتر العلوي لجاز الرافعة المتحركة عادة، وذلك لامتصاص قوى الصدم الجانبية للرافع المتحركة الثقيلة.




الشكل (13-5): عناصر مقاومة الفرمالة

- الجائز المقاوم للرياح في الجدار الأمامي والخلفي للصالة، ويكون في مستوى الوتر العلوي لجازر الرافعة، وذلك لتقصير ارتفاع الأعمدة في الجدران الأمامية والخلفية للصالات ذات الارتفاعات العالية، ويمكن أن يستعاض عن الروابط السقافية المعدة لمقاومة الرياح بصفائح تغطية صلبة، مثل بلاطات الكاسيت المسبقة الصنع من الخرسانة المسلحة أو العادية.

- تحتاج الروافع المتوسطة والثقيلة التي تصل حمولتها إلى 125 kN إلى عناصر مقاومة لقوى الفرمالة وللإهتزاز، حيث تزود جسور الرافعة بهذه العناصر أيضاً عندما يزيد فتحة الجسر L عن تسعة أمتار، ولا حاجة لهذه العناصر مع الروافع الخفيف ذات حمولات حتى 80 kN ذات فتحات لا تزيد عن تسعة أمتار، $L \leq 9\text{m}$.

- في هذه الحالة تستقبل الصدمات الجانبية للرافعة عبر دعائم إضافية جانبية، توضع في الجناح العلوي لجسر الرافعة، وإلصال قوة الفرمالة $\sum R_B$ إلى الروابط الأفقية، تحتاج إلى قضيبين مائلين في مستوى الجناح العلوي لجازر الرافعة أو لروابط إضافية مناسبة الشكل (13-6).




الشكل (13-6): روابط إضافية مناسبة لإلصال قوة الفرمالة إلى الروابط الأفقية (قضبان مائلة)

5-13 فواصل التمدد في الصالة المعدنية

يوكل إلى الروابط الأفقية مهمة مقاومة الإجهادات الناتجة عن تمدد العناصر بسبب الحرارة على امتداد الاتجاه الطولي للصالة، أما عندما يزيد طول الصالة عن حد معين، فإنها تزود بفواصل تمدد طولية، تجزئها بحيث يتحمل كل جزء منها تمدد الطولاني الخاص به بمفرده، وتعطى القيمة الحدية للتبعادات بين فواصل التمدد كما يلي:

- 120 متر لالمنشآت المنفذة بالوصلات المرنة مثل البراغي العادي والبراشيم.
- 95 متر لالمنشآت المنفذة بالوصلات القاسية والصلبة مثل البراغي العالية المقاومة واللحام.
- عندما يقام في منتصف الصالة نقطة تثبيت وارتكاز للجملونات الشكل (13-7) فان الطول المسموح لأجزاء الصالة يمكن أن يبلغ 145 متر.




الشكل (13-7): نقطة تثبيت وارتكاز للجملونات لزيادة الطول المسموح

يجب تدعيم الأواصف ضد الضغط في الصالات التي لا تحتوي على روافع، ويفضل إقامة نقطتي تثبيت في بداية الصالة ونهايتها، ولاسيما أثناء الإنشاء.

يبين الشكل (13-8) بعض الجمل الإنسانية التي تستعمل فيها الجدران تحت الجملونات (العناصر الإنسانية بشكل سنم الجمل) لتحمل حمولات الرياح، والحالة القاعدية أن تزود هذه الجدران بعمود كل 6 متر، ذي فتحة واحدة ومقطع I متالف من الطرفين، أما ردود أفعال مساندته الأفقية فستقبل من قبل الأساسات والروابط السقفية لمقاومة الرياح، وذلك كافي عندما لا يزيد ارتفاع الصالة عن 10 أمتار.

إذا كان الارتفاع أكبر من 10 أمتار فمن الضروري إقامة جائز شبكي في مستوى الجناح العلوي لجائز الرافعة بين الأعمدة المت vervسلة، ويمكن استعمال هذا الجائز بوصفه ممر خدمة العاملين لصيانة الرافعة.



الشكل (13-8): بعض الجمل الإنسانية التي تستعمل فيها الجدران


6-13 أنواع الجمل الإنسانية المستعملة في الصالة المعدنية ذات الفتحة الواحدة

1-6-13 الإطارات

- تستعمل الإطارات ذات مقاطع الجسد مليء (العناصر الصفائحية) كعناصر حمالة بثلاثة أشكال متفاوتة بالصلابة الجانبية والشاقولية:

(a) إطار بمفصلين، (b) إطار بثلاثة مفاصل، (c) إطار موثق الأساسات، الشكل (13-9).

- يتم تصميم مقاطع الإطارات على هذا الأساس، ويمكن تدوين الملاحظات الآتية على هذه الأشكال الثلاث.



الشكل (14-9): بعض أنواع الإطارات

a - الإطار بمفصلين يشكل جملة غير مقررة إنسانياً من الدرجة الأولى، احتياج الفولاذ اللازم في تصميمه متوسط، تكاليف تنفيذ الأساسات متوسطة صلابتة الأفقية قليلة بالمقارنة مع الإطار الموثق ويستعمل بكثرة.

b - الإطار بثلاثة مفاصل وهو جملة مقررة، الفولاذ اللازم في تصميمه عالي تكاليف، تنفيذ الأساسات متوسط، صلابتة الأفقية مشابهة للإطار بمفصلين، يحتاج في تنفيذ المفصل الوسطي إلى تكاليف إضافية، وكذلك يجب تثبيت المقاطع المجاورة للمفصل عند القمة لمنعها من التخييب.

c - الإطار الموثوق والذي يشكل جملة غير مقررة من الدرجة الثالثة، الفولاذ اللازم في تصميمه قليل، تتنفيذ الأساسات ذات كلفة عالية، صلابته الأفقية جيدة، والإطار ذو الجسد مليء صالح للصالات ذات الفتحات الواحدة، أو المتعددة الفتحات برافعة متحركة متوسطة أو خفيفة الحمل أو من دون رافعة، وهو اقتصادي حتى فتحة (30) متراً.

6-2-6-13 جملونات على أعمدة نوسيه مع روابط طولانيه

- تستعمل هذه الجملة الإنسانية غالباً بوصفها جملونات (جوائز بشكل سنم الجمل) شبكية أو ذات مقطع جسد مليء، فتحتها أقل من 18 m مستندة على أعمدة متصلة من الطرفين، أي في نقطة استناد الجملون السقفي وفي نقطة أساس العمود.

- توضع روابط أفقية في رأس العمود من أجل القوى الأفقية الناتجة عن حمولات الرياح والصدم الجانبي من الرافعة المتحركة في هذه الجمل، ونادرًا ما تنفذ في مستوى السقف، وتكون على امتداد الصالة وتثبت في جدران الجملون، وقد تكون هذه الروابط الأفقية كتالية أو عناصر شبكية، أما استقرار الصالة في الاتجاه الطولي فيصمم بشكل مشابه للإطارات مع الروابط الأفقية.

- القوة الرئيسية المؤثرة على الأساس في هذه الجمل هي القوة الشاقولية، لذلك تكون تكاليف تتنفيذ الأساسات قليلة، كما أن استهلاك الفولاذ قليل في الأعمدة النوسيه (المتصلة من الطرفين بقوة شاقولية فقط).

- تحتاج إلى كلفة عالية لتنفيذ الروابط والدعامات المختلفة، ومن الجدير ذكره أن أي توسيع في الصالة أو فتحات في جدران الصالة لا يمكن إجراءه بسهولة بل ضمن شروط محددة.


- أن الصلاة الأفقية الضعيفة لهذه الجمل تمنع من تركيب رافع متحركة ذات استطاعات ثقيلة أو متوسطة.

7-13 الجملة الإنسانية للصالات المتعددة الفتحات

- تشكل الصالات المتعددة الفتحات بوضع سلسلة من الإطارات المجاورة، أو الجملونات المستندة على أعمدة، وعندما ترتفع درجة عدم التقرير في الهيكل.

- يبين الشكل (13-10) بعض الأمثلة على هذه الصالات الجمل (a, b, c) إطارات ذات مقاطع بجسد مليء، وهي صالحة للصالات من دون رافع متحركة متوسطة أو معها أو خفيفة، أما الصالات التي تحتوي رافع متحركة ثقيلة تحتاج إلى هيكل ذات أعمدة شبكية موثقة.

- نلجم إلى وصل فتحات جانبية بوصفها هيكل مقررة على جانبي الفتحات الرئيسية أحياناً، الشكل (c, d, e, f-10-13) وينصح في حالة توسيع الصالة بالنموذج d نظراً لأن القوى الأفقية المتولدة في عمود الهيكل الرئيس المنشأ سابقاً وأساساته تكون صغيرة.



الشكل (13-10): صالات متعددة الفتحات ذات سلسلة من الإطارات، أو الجملونات المتباورة

8-13 عناصر التغطية للسقف

1-8-13 مقدمة

- يتعلّق اختيار عناصر التغطية للسقف والجدران الخارجية بالوظائف الموكّلة إليها للحماية من تأثيرات الطقس، مثل الأمطار والثلوج والرياح وأشعة الشمس، ويجب أن تفي بالمتطلبات الفيزيائية للبناء، وبشكل رئيس تأمّن العزل من الحرارة والبرودة والرطوبة التي يتعرّض لها المنشآت، مع كونها خفيفة ذات مدة استعمال طويلة ومحبّبة من الناحية الجمالية، بالإضافة إلى قابليتها للتجهيز والنقل والتركيب السريع.
- ينشأ في عناصر التغطية قوى قص إضافية ناتجة عن الرياح، بالإضافة إلى قوى القص الموجودة الناتجة عن الأحمال، ويجب إن تقاوم بعناصر التثبيت على الهيكل، كما أن صلابة عناصر التغطية يجب أن تكون كافية، بحيث تكون المسافة بين الأوصاف التي تحملها مناسبة.
- يجب البحث عن عناصر تغطية جديدة للسقف والجدران، ذات قدرة أفضل على العزل الحراري، للتخفييف من استهلاك الطاقة في التكييف، مع سهولة التجهيز والتركيب، والاستفادة من واقعية التحميل على الجمل الإنسانية للصالات.
- السقوف من دون عزل حراري: نذكر منها صفائح مشكلة، أو بلاطات خرسانية، أو صفائح مموجة من الإنترنيت، أو صفائح مدعمة بالألياف.

- السقوف ذات عزل حراري، منها سقوف باردة ومنها سقوف ساخنة تكون أحياناً مغطاة بمواد خرسانية BDD، أو صفائح على شكل صندوיש، ومن المعلوم أن زيادة صلابة صفائح التغطية تسمح بزيادة التباعد بين الأوصاف التي تحملها، ولزيادة الصلابة تأثير على أماكن العقد وشكل الجملون.
- في حالات التغطية الخرسانية الثقيلة مثل البلاطات الخرسانية المفرغة وبلاطات الكاسيت، وغيرها من التغطية الصلبة، فإنه يسمح أحياناً بإلغاء الأوصاف، أما في حالات التغطية الأخرى فيكون وضع الأوصاف ضرورياً.
- تعمل العوارض الأفقية في الجدران الخارجية عمل الأصف في السقف بالنسبة للتغطية، وعليه يمكن إلغاؤها في حالة استعمال البلاطات الخرسانية لتغطية الجدران، ولمقاومة قوى الرياح الأفقية الشديدة، مع أن وزنها يتم تحويله مباشرة إلى الأساس، وفي استعمال جدران القرميد أو الحجر يجب إتباع التعليمات الخاصة بهما.
- أن تحديد زاوية ميلان السقف على جائز واحد أو على جانبين، يجب أن يتعلق بنوعية التغطية لسطح السقف، بحيث يستطيع ماء المطر أن يسفل عليها بسرعة مقبولة، من دون نفاذ إلى داخل المنشأ، وقد حددت زاوية الميلان الدنيا التي ينصح بأخذها حسب نوعية التغطية في الجدول رقم (1-13) عموماً.

الجدول (1-13): ميلان السقف ارتباطاً بنوع التغطية

نوعية التغطية	الميلان بالدرجة
الصفائح المطلية بالزنك، الورق المقوى مع الزفت	3°
الصفائح المستوية المعدنية المطلية بالزنك والمموجة	10°
التغطية بالأجر الأحمر والأترنيت	18°
زجاج، صفائح معدنية عادية، صفائح صندوיש	30°

- يؤخذ ميلان السطح العلوي للصالات الصناعية بنسبة 2,5 % إلى 10 %.

2-8-13 أشكال التغطية لسقوف الصالات

- تشمل التغطية المعدنية الفولاذ المطلية بالزنك والألミニوم وتكون وحمولتها على الأصف خفيفة، وهي ذات عزل جيد للماء لقلة الشقوق فيها. ولكن يجب تغطية الشقوق الناتجة عن وصلتها مع بعضها بعضاً في الأطراف، وتكون فيها فتحات النور والتهوية والنوافذ سهلة التجهيز والتركيب.
- نذكر من مساوى التغطية المعدنية قابليتها لنقل الحرارة الخارجية، مما يدعوا إلى استعمال عازل واقية، تثبت تحت الصفائح أو فوقها مع تهوية هذه الصفائح لمنع تكافف الأبخرة.

- الصفائح المشكلة من الألمنيوم: والتي تُشكّل أَمَا بـشكل منحنٍ (موجات)، وأَمَا على شكل شبه منحرف. يجب أن تكون حماية الألمنيوم من التآكل دائمة، إذ يُعدّ الألمنيوم شرٍ كيميائياً، لذلك لابد من عزله بوساطة شرائح خاصة، عن العناصر والمقاطع المعدنية التي يرتكز عليها أو بمواد خرسانية وغيرها مثل الزفت.
- الصفائح المشكلة من الفولاذ: تطلٰ الصفائح الفولاذية عادة بالتوتاء أو بمواد أخرى، حيث تشكّل على البارد بـشكل شبه منحرف.
- بلاطات من الخرسانة المسلحة المفرغة: وهي بلاطات خرسانية ذات تسليح خفيف، وتتعرّض هذه البلاطات لحملات ساكنة موزعة بانتظام، وتكون أحياناً مفرغة بأنابيب ولها عناصر متداخلة في بعضها لتصبح متماسكة بـشكل أفضل.
- البلاطات الخرسانية الكاسيت: هذه البلاطات هي بلاطات مسبقة الصنع بإبعادها 6 m عادة، أو قد تكون مسبقة الإجهاد وحتى 12 متراً، تحملها أواصف وقد يصمم الهيكل من دون أواصف.
- صفائح الأنترنيت المموجة: يفضل الابتعاد عن هذه المادة لأنها من المواد المسرطنة.
- صفائح الصندوיש: وهي عناصر تغطية خفيفة قابلة للتجهيز بسرعة، مؤلفة من ثلاثة طبقات سطحها الخارجيان معدنيان كاتمان للماء (صفائح معدنية)، تضم بداخلها نواة من عازل خفيف، وتوصى الطبقات الثلاث مع بعضها بـعناصر وصل لمقاومة الشد والقص مع عازل حراري، أو قد تكون النواة من مواد لاصقة، وتستعمل لتغطية سقف وجدران الصالة. وبالنسبة للطبقتين المعدنيتين فإن هناك أنواع متعددة من الصفائح تستعمل لهذا الغرض.


9-13 عناصر التغطية للجدران

- تستعمل لتغطية الجدران عناصر مشابهة تقريباً لعناصر السقف، إلا أن هناك بعض الخصوصيات لهذه العناصر تجعلها أحياناً مختلفة.
- صفائح الألمنيوم: لا تختلف صفائح الألمنيوم في الجدران عن صفائح الألمنيوم في السقف، إلا في مسافة الوصلات، أي تراكب الصفائح مع بعضها البعض، حيث تكون مسافة الوصل في هذه الحالة أكبر، أما الوصلات العرضية يجب أن تزيد عن 100 mm.
- صفائح الفولاذ: هناك أنواع جيدة من هذه الصفائح ومناسبة تستعمل لهذا الغرض، ويجب أن تكون أسمك قليلاً من صفائح السقف المعدني.
- الجدران الخارجية الخرسانية: تستعمل لذلك بلاطات مسبقة الصنع من الخرسانة الخفيفة، أو الخرسانة العاديّة، أو من الخرسانة التي تحوي على سيليكات، أو الخرسانة الغازية.
- صفائح الصندوיש: وهي كما ذكرنا صفائح من الألمنيوم أو الفولاذ، تحتوي على نواة عازلة وقد تكون الصفائح الخارجية من الأنترنيت.

- جدران القرميد أو الحجر: تستعمل بكثرة ويجب العناية عند استعمالها بعملية تعشيقها بالعناصر المقاطع المعدنية.


10-13 الأوصاف

- تستند عناصر التغطية إلى جوائز ثانوية، هي الأوصاف تنقل حمولتها إلى العناصر الرئيسية الحمالة، والأوصاف عادة ممتدة بالاتجاه الطولي للصالة بشكل معادل للجملونات الحمالة، ترتكز عليها الأفعال مثل الوزن الذاتي والثلج والرياح وغير ذلك.
- يتعلق تحديد التباعد بين الأوصاف بفتحة الجملون وبصلابة عناصر التغطية، كما يجب الانتباه على التبعادات بين عقد الوتر العلوي، في حالة الجائز الشبكي في الأبنية الصناعية ذات السقوف الأفقية.
- توضع الأوصاف بشكل شاقولي تماماً لاستقبال حمولات المساحة السقفية المناسبة، وتثبت بشكل سهل على الجملونات، كما يجب أن تكون نقاط استناد التغطية عليها غير مكلفة.
- عند ميلان مقطع الآصف تحل الحمولة q إلى مركبتين منطبقتين على محوري الآصف الرئيسيين، $q_x = q \cdot \sin \alpha$; $q_y = q \cdot \cos \alpha$.



الشكل (11-13): تحل الحمولة q إلى مركبتين


- المركبة q_y تولد إجهادات على محور الانعطاف لمقطع الآصف ($x-x$)، أما المركبة q_x فتكون إجهاداتها على المحور ($y-y$)، وتسمى إجهادات قص السقف وتسبب فتل المحور ($Z-Z$).
- يجب أن لا تؤثر عزوم الانعطاف وعزم الفتل في الآصف على عناصر التغطية مطلقاً، وذلك بنقل الإجهادات بشكل كامل إلى العناصر الرئيسية. إلا أن إجهادات مركبة الانعطاف الأفقية حول المحور الشاقولي تكون صغيرة نوعاً ما، وبالتالي يفضل أن تكون الإجهادات الناتجة عن العزم في مقطع الآصف حول المحور الأفقي فقط، إذا ضمن نقل إجهادات القص للسقف من الأوصاف الوسطية إلى الأوصاف الطرفية ومنها إلى الجملونات، الشكل (12-13).



الشكل (12-13): نقل إجهادات القص من الأواصف الوسطية إلى الأواصف الطرفية
تحتل عناصر الربط بين الجملونات موقع هام في تحمل إجهادات الرياح، وتحمل قوى ناظمة إضافية من الأواصف يجب حسابها.

- تتفذ عوارض الجدران عموماً بقطع مدرفل [١]، كجائز بسيط بمسنددين، يتعرض إلى حمولة الوزن الذاتي لعناصر الجدران q وهي باتجاه قص السقف q_s ، ويتعرض أيضاً إلى حمولة الرياح W وهي توافق مركبة الحمولة q_s ، أما حساب الحمولات فهي تشابه من حيث المبدأ الأواصف، لذلك لا حاجة للتنوية عنها.

- يتحمل الأصف الطرفي مع الأصف الوسطي في قمة الجملون، قسم كبير من الرياح من الطرفين، ويجب تحقيق الإجهادات في مقاطع الأواصف ضد التحيز الجانبي (13-13).



الشكل (13-13): حمولة الرياح على الأصف الطرفي أيضاً

1-10-13 أشكال الأصف

يمكن تصميم الأواصف بهياكل إنشائية مختلفة منها، جائز بسيط بمسنددين، أو جائز مستمر.

أ- الجائز البسيط:

- يُعد من أبسط الهياكل الإنشائية، ويكون العزم هو المسيطر في مقاطعه عادة، حيث تُحسب قيمة العزم بالاتجاهين للحمولة الموزعة بانتظام.

$$M_y = \frac{q_y \cdot L^2}{8} ; M_x = \frac{q_x \cdot L^2}{8} \quad (1-13)$$

- إن استهلاك المواد في تصميم مقاطعة يُعد عالياً نسبياً، كما أن الترتيبات الإنشائية السهلة (مثل الطول المتساوي للأوصاف والتقوب القليلة) توفر سهولة تواصل عمليات التنفيذ والتجهيز.

- السهم في منتصف الجائز الناتج عن الحمولة الموزعة بانتظام باتجاه المحور Y:


$$f = \frac{5 \cdot q_y \cdot L^2}{384 \cdot EI_x} = \frac{5 \cdot M_x \cdot L^2}{48 \cdot EI_x} \quad (2-13)$$

L: فتحة الجائز بالمتر.

وتعطى قيمة السهم f الأعظمي المسموح للصفائح $\frac{L}{200}$.


ب- الأصف بشكل جائز مستمر:

- جائز مستند على ثلاث مساند أو أكثر بفتحات مستمرة، تستنتج قوى العزوم في المقطع بالطرائق المعروفة، ويمكن أن تصمم المقاطع في كل الفتحات متماثلة، أو أن تكون المقاطع متغيرة على امتداد الفتحات، تستعمل أنواع من المقاطع المختلفة المدرفلة، كما في الجائز البسيط، ومما يجدر الانتباه إليه أن قيمة عزم المسند الداخلي الأول هي الحاكمة في التصميم، الشكل (13-14) يعرض قيم العزوم للاستئناس.



الشكل (14-13): قيم العزوم في الجائز المستمر على عدة فتحات

- يساعد الجائز المستمر في تخفيض استهلاك الفولاذ أكثر من الجائز البسيط. يجب الانتباه لحالة الجائز المستمر ذي المقاطع المتغيرة إلى اختلاف قيم العزم عن الحالة السابقة، الشكل (15-13).




الشكل (15-13): جائز مستمر ذي المقاطع المتغيرة

2-10-13 إجهادات الأواصف

- تتعرض الأواصف إلى عزوم وقوى قاطعة ناتجة عن أحمال التغطية عليها، وتولد محصلة القوى على مقطع الأصف، عندما يكون مقطعيه بشكل []، إجهادات فتل m_0 ، تحسب قيمتها بالعلاقة الآتية، انظر الشكل (16-14) :

$$m_0 = q_y \cdot a + q_x \cdot \frac{h}{2} \quad (3-13)$$




الشكل (16-13): عزوم فتل في المقاطع بشكل مجراه

- يجب أن يؤخذ بالحسبان التأثير المشترك السلبي للإجهادات الناتجة عن الوصلات على الأوصاف والتغطية، لأن تصميم الأصف يتطلب قدرة تحمل عالية، مع مراعاة توفير مواد البناء، وهذا يدعوه إلى استعمال مقاطع فولاذية فعالة ذات جدران رقيقة، وملاحظة زيادة الإجهادات في عناصر التغطية.

- من أجل تحقيق الإجهادات العادي في مقاطع الأصف العادي I تحسب بالعلاقة:


$$\sigma = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_x}{W_x} \leq \bar{\sigma} \quad (4-13)$$

- يجب تقوية الأصف الموجود في القمة أو منتصف الصالة لاستقبال قص السقف بواسطة صفيحة، الشكل (17-13).



الشكل (17-13): تقوية الأصف الموجود في القمة بصفحة أو بعنصر ربط

- يجب تقوية مقطع الأصف الموجود في طرف الجملون المعدني لأهميته خاصة، لأن عليه استقبال قوى إضافية مثل الرياح والروافع وقص السقف، أما عناصر الربط بين الجملونات فهي ضرورية لثبيت الجملونات أثناء التنفيذ، ولمقاومة حمولات الرياح أثناء الاستثمار مع الحمولات الأفقية، الشكل (18-13).




الشكل (18-13): تقوية مقطع الأصف الموجود في طرف الجملون

11-13 الجملونات وعناصر الربط في الصالة

- مهمة الجملونات استقبال حمولات الأوصاف ونقلها إلى الأساسات، ويوضع الجملون بشكل عرضي على امتداد الصالة، وعندما تكون فتحة الجملون أصغر من البعد بين العمودين يوضع مسند مساعد بينهما.
- تصمم الجملونات بمقاطع ذات جسد مليء، أو بشكل جواز شبكية، وهي تناسب الصلات المعدنية أكثر من مقاطع ذات الجسد مليء.
- تضاف عناصر ربط سقافية في مستوى الجملون الطرفي في بداية ونهاية الصالة، مهمتها استقبال حمولات الرياح مع قوى الضغط الناظمية المولدة في الوتر العلوي للجملون من تأثير الحمولات الخارجية، أو من تأثير انحراف التنفيذ، و تكرر عناصر الربط كل 5 فتحات كما ذكر سابقاً.

1-11-13 الجملونات على شكل جوائز شبكيّة


- يجب التنويع إلى أن فرض الحمولات على الجوائز الشبكيّة هي نفسها الحمولات من الأوصاف: حمولات الوزن الذاتي للأسف والتغطية والرياح والثلج بالنسبة للوزن الذاتي للجائز الشبكي.
- يجب أن لا ينسى المهندس المصمم وزن معدات الإنارة والتهوية المعلقة على السقف، توزع الحمولات السقفيّة على العقد بين الأوتار العلوية أو السفلية، وتحسب القوى الناظمة لكل حالة من حالات التحميل، بما في ذلك الحالة التي تكون فيها حمولة الثلوج على إحدى نصفي الجملون، حيث تتولد في بعض عناصر الجائز الشبكي قيمة كبيرة لقوى الناظمة، ويمكن إتباع طرائق عديدة لإيجاد القوى والعزوم الداخلية للمقطع، ويمكن حسابها باستعمال الحاسوب.
- إن أشكال الجوائز الشبكيّة متعددة، ولا يمكن حصرها، وهناك أنواع عديدة مألوفة ومستعملة في الحياة العملية، وقد أثبتت جدارتها في الصالات المعدنية كما في الشكل (19-13).



الشكل (19-13): بعض أشكال الجوائز الشبكيّة

- يمكن للمساند أن تكون في مستوى الوتر العلوي، أو في مستوى الوتر السفلي، أما فتحة الجائز الشبكي فهي كما في الشكل (20-13)، تختلف باختلاف الصالة وتقدر $a = 100 \rightarrow 200 \text{ mm}$
- ، أما $L = e_1 - 2 \cdot a$.


- يجب أن يتراوح ارتفاع الجائز الشبكي الاقتصادي بين $\frac{L}{15}$ و $\frac{L}{10}$ ، وقد يصل أحياناً $\frac{L}{7}$ ، والارتفاع المفضل هو $\frac{L}{10}$ ، أما العقد فهي مفصلية قابلة للتنفيذ بواسطة اللحام أو البراغي.



الشكل (19-20): فتحة الجائز الشبكي تصل إلى 200 متر


- يجب ملاحظة أمور عديدة عند اختيار شكل الجائز الشبكي، أهمها أن تكون العناصر مستقيمة غير منحنية، وعند اختيار عناصر منحنية يجب تنفيذ الانحناء بعناية، أما الزوايا بين العناصر فيجب أن

تكون أكبر من 30 درجة لتسهيل تنفيذ العقد، مع محاولة تركيز الأوصاف على عقد الجائز الشبكي،
يبين الشكل (21-13) أشكال متعددة للجائز الشبكي.




الشكل (21-13): أشكال متعددة للجائز الشبكي

- تنشأ مشاكل عديدة في الفتحات الكبيرة يجب حلها، مثل توزيع عناصر التغطية، ويمكن إضافة عناصر جديدة على الجائز الشبكي لتقوية الوتر العلوي، أو جعل الوتر العلوي كجائز مستمر يتحمل عزوم انعطاف مستندة على عناصر شبانية نحيفة، الشكل (22-13).



الشكل (22-13): تقوية الوتر العلوي بإضافة عناصر جديدة على الجائز الشبكي

- يلجأ مهندس التنفيذ أحياناً إلى تصنيع أقسام الجائز الشبكي في رحبة المنشآت المعدنية، ومن ثم نقلها إلى مكان المشروع لتجمعها هناك، مع الأخذ بالحسبان إمكانيات وسائل النقل الحاملة لمثل هذه العناصر والشوارع التي ستمر بها وغير ذلك، أما أشكال مقاطع عناصر الجائز الشبكي فهي متعددة والشكل (23-13) يبين بعض المقاطع للوتر العلوي والوتر السفلي والقطريات.



الشكل (23-13): بعض مقاطع للوتر العلوي وللوتر السفلي وللقطريات

- يجب حساب التشوه الحاصل في الجائز الشبكي بالاتجاه الأفقي والشاقولي، وهو الانقال في العقد U و V وتقارن بالسهم المسموح.

11-2 الجملونات على شكل جوائز جسد مليء

- وهي الجوائز الرئيسية الحاملة للسقوف المعدنية بشكل جسد مليء، إذ أنها تستقبل جميع الحمولات الآتية عن طريق التغطية وعناصر الربط وكذلك حمولات الرافع وحواملها.
- يجب أن يكون ميلان الوتر العلوي نفس ميلان السقف. كما أن سهم الجملون يتعلق بشكل رئيس بنوعية الفولاذ وارتفاعه مقطعه، لذلك يتم اختيار شكل الجملون بحيث نحصل على أقل كلفة كلية.
- يتعلق التباعد الاقتصادي بين الجملونات بعامل عديدة، منها فتحة الجملون L ، والتباعد بين الأوصاف a ، والحمولة الكلية المطبقة على الجملون q تقدر بالـ kN/m^2 في العلاقة (5-13)، التي تستعمل لحساب البعد بين جملونين متتاليين b ، وتعوض باقي العوامل L ، a بالمتر وتحسب b بالمتر، وهي علاقة توجيهية غير ملزمة، يجب تعديلاً لها لتناسب الطول الكلي للسقف.

$$(5-13) \quad b = 0.28 \cdot (L + 1) \cdot a^{0.18} \cdot q^{0.28}$$


- عند استعمال عناصر التغطية الصلبة كصفائح الخرسانة الخفيف مثلاً، يمكن توفير كمية من فولاذ الأوصاف وكلفة تجهيز المساند، ويكون ذلك بتكبير البعد بين الأوصاف وثبتت البلاطات مباشرة على الجناح العلوي للجملون.

- أن تشكيل الجملونات من جائز ذي مقطع مليء، يمتاز عن الجائز الشبكي بمزايا عديدة، كصغر ارتفاعه وقلة تكلفة التصنيع. ويمكن استعمال المقاطع المدرفلة في الفتحات الصغيرة، أما الجوائز

الشبكية فهي تستعمل للفتحات الكبيرة، وتمتاز بشكلها الجميل، وتسمح بمرور الضوء، كما تسمح بتمرير الأنابيب والكابلات خلالها من دون أي صعوبة، إلا أن كلفة التصنيع للجواز الشبكية كبيرة، يمكن تغطيتها بقيمة كمية الفولاذ التي يمكن توفيرها من الوزن الذاتي، وقد يبلغ التوفير حتى الـ 30% من وزن الجائز ذي الجسد المليء.

11-3 عناصر الربط بين الجملونات

- يتم ربط الأوتار العلوية بين الجملونين المتجاورين في الصالة بعناصر الربط الأفقية، مهمة هذه العناصر الأفقية جعل السقف مستقر أثناء التنفيذ، حيث يربط الجملونان الأوليان ليكونا نقطة تثبيت واستقرار فراغية لكافة الجملونات التي ستقام لاحقاً، وهي تقاوم الرياح في الاتجاه الطولي وتنمّع تحنيب الأوتار العلوية المضغوطة جانبياً أثناء الاستثمار، كما ذكر سابقاً.
- هناك أشكال متعددة لترتيب هذه العناصر التي تشكل في الواقع جواز شبكية، وتحسب القوى الناظمة في العناصر على هذا الأساس، وتؤثر عليها قوى الرياح W ، ويمكن أن تتدخل الأوصاف فيها لتشكيل قطريات شاقوليه والعناصر المتصالبة وتكون مشدودة أو مضغوطة حسب مكان وجودها .
- تؤثر قوة الرياح على عناصر الربط وتولد القوة الناظمة في العناصر التي يجب حسابها كما في الشكل (24-13).



الشكل (24-13): تأثير قوة الرياح على عناصر الربط

المراجع للقسم الأول

1. Eurocode 3: Design of steel structures, part 1.1: General; rules and rules for building, DD ENV 1993-1-1:1992, 25 March 2003.
2. Eurocode 3: Bemessung und konstruktion von Stahlbauten, Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln für den Hochbau, Deutsche Fassung ENV 1993-1-1: 1992, DIN V, ENV 1993-1-1: 1992, April 1993.
3. Eurocode 3: Design of steel structures, part 1.1: General; rules and rules for building, EN 1993-1-1:2005, The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC.

